


ANSYS

www.mohandesidl.ir



تألیف : حمید رضا جاهد مطلق

محمد رضا نوبان

محمد امین اشرافی

TA
345.5
.A57J3
1379
ن.ن


۷۸

رفانه‌بان ، مج

ANSYS

تألیف : حمید رضا جاهد مطلق ،

بسمه تعالى



ANSYS

سَهَارَهُ سَهَارَهُ

39 828

تألیف :

حمیدرضا جاهد مطلق

محمد رضا نوبان

محمد امین اشرافی

B 247 D 1

TA
345.5
A 57 J 3
1379
۱۰
نمره

جاهد مطلق، حمیدرضا

ANSYS [انسیس] / تالیف حمیدرضا جاهد مطلق، محمدرضا نوبان، محمدامین اشرافی. - تهران :

دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۹.

۴۰۰ ص. : مصور، جدول، نمودار. - (دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات؛ شماره ۳۲۳)

ISBN 964-454-382-3: ۲۹۵۰۰ ریال

فهرستنامه بر اساس اطلاعات فیبا.

کتابنامه : صن. [۳۹۲].

۱. نرم افزار انسیس. ۲. مهندسی - داده پردازی. الف. نوبان، محمدرضا. ب. اشرافی، محمدامین.

ج. دانشگاه علم و صنعت ایران. مرکز انتشارات. د. عنوان.

۶۲۰/۰۰۲۸۵۵۳۶

TA ۳۴۵/۵

۱۳۷۹

۷۹-۲۰۲۳۰ م

کتابخانه ملی ایران

• مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران - نارمک صندوق پستی ۱۶۷۶۵ - ۱۶۳

• تلفن: ۷۴۵۱۱۸۶ - دور نویس: ۷۴۵۱۱۸۶

• فروشگاه شماره ۱: میدان انقلاب - خیابان شهید منیری جاوید (اردبیهشت) - پلاک ۱۸۲

تلفن: ۶۴۶۶۹۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران • پست الکترونیک: Publication@sun.iust.ac.ir



نام کتاب: ANSYS

مؤلفین: حمیدرضا جاهد مطلق - محمدرضا نوبان - محمدامین اشرافی

چاپ اول: ۱۳۷۹

شماره گان: ۲۰۰۰ جلد

قیمت: ۲۹۵۰۰ ریال

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

* حق چاپ برای دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.

ISBN : 964 - 454 - 382 - 3

شابک : ۳ - ۳۸۲ - ۴۵۴ - ۹۶۴

فهرست

پیشگفتار

فصل ۱ : آشنایی کلی با روش اجزاء محدود و نرم افزار ANSYS

۳ آشنایی با روش اجزاء محدود
۴ ۱-۲ : معرفی نرم افزار ANSYS و هدف از انتخاب آن
۵ ۱-۳ : آشنایی با نحوه نصب نرم افزار و نیازهای سخت افزاری آن
۶ ۱-۴ : روشهای اجرای نرم افزار
۱۱ ۱-۵ : توضیح محیط نرم افزار و منوهای آن
۱۷ ۱-۶ : انواع فایلهای به کار گرفته شده توسط نرم افزار
۱۸ ۱-۷ : ارتباط با نرم افزارهای دیگر

فصل ۲ : مدلسازی

۲۳ مقدمه
۲۵ تمرین اول : صفحه سوراخدار
۴۱ تمرین دوم : تونل باد
۵۱ تمرین سوم : نقشه مهندسی
۵۷ تمرین چهارم : سیلندر مخروطی
۶۶ تمرین پنجم : آشنایی با کاربرد WorkPlane
۷۱ تمرین ششم : آشنایی با انتخاب اجزا
۷۶ تمرین هفتم : قالب صنعتی



فصل ۳ : آنالیزهای سازه‌ای

تمرین اول : استاتیکی ۹۱
تمرین دوم : مودال ۱۰۵
تمرین سوم : پاسخ منظم ۱۱۸
تمرین چهارم : دینامیکی گذرا ۱۳۳
تمرین پنجم : غیر خطی ۱۴۵
تمرین ششم : خرس ۱۶۱
تمرین هفتم : کمانش ۱۶۹
تمرین هشتم : مواد مرکب ۱۷۸
تمرین نهم : خستگی ۱۸۹

فصل ۴ : آنالیزهای حرارتی

تمرین اول : حالت پایدار ۲۰۵
تمرین دوم : حالت گذرا ۲۱۷
تمرین سوم : تشعشع ۲۳۲

فصل ۵ : آنالیز میدانهای کوپله

مقدمه : ۲۴۷
تمرین اول : تحلیل ترمولاستیک (غیر مستقیم) ۲۴۹
تمرین دوم : میدان های کوپله مستقیم ۲۵۶
تمرین سوم : آکوستیک ۲۶۵

فصل ۶ : آنالیزهای ویژه

تمرین اول : تحلیل دینامیکی سیال ۲۸۸
تمرین دوم : مکانیک شکست ۲۹۸
تمرین سوم : بهینه سازی طراحی ۳۰۷

۳۲۷	تمرین چهارم : آنالیز مودال برای سازه های متقارن تکراری
۳۳۶	تمرین پنجم : تحلیل ویسکو الاستیک
۳۴۴	تمرین ششم : آنالیز تماس

فصل ۷ : آشنایی با برخی از امکانات ویژه

۳۵۹	تمرین اول : تولد و مرگ المان
۳۷۹	تمرین دوم : ساخت ماکرو

۳۸۳ ضمائم


پیوست ۱

پیوست ۲

۳۹۲ مراجع

۳۹۳ فهرست موضوعی (فارسی)

۳۹۷ فهرست موضوعی (انگلیسی)



سیماره پست

39828

لیکن بدون آشنایی و در ک مفاهیم پایه و به خصوص محدودیتهای روش اجزاء محدود استفاده کارآمد از این نرم افزار ممکن نیست .

نرم افزارهای متعددی امروز در داخل کشور براحتی در دسترس علاقمندان قرار دارد که نرم افزار ANSYS نیز از آن جمله است . اما از آنجا که در دسترس بودن این نرم افزارها به همراه آموزش قابلیتها و نحوه بکارگیری صحیح آنها نمی باشد ، امکان بهره برداری غیر علمی از آنها وجود دارد . گاهی حتی ظاهر دوستانه یا غیر دوستانه یک نرم افزار بدون توجه به قابلیتهای آن و نیازمندیهای کاربر عاملی برای ترجیح یا عدم ترجیح آن می شود . این مهم می تواند باعث به وجود آمدن معضلات صنعتی و علمی گردد و عملأً صنعت را نسبت به بکارگیری این روش کارآمد دچار شک و تردید کند .

هدف از تهیه خود آموز حاضر صرفاً ارائه یک مرجع مناسب برای مهندسان صنایع و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی جهت آموزش اولیه بکارگیری صحیح این نرم افزار می باشد تا کاربر نتایج بدست آمده را پس از موشکافی علمی مورد استفاده مطمئن قرار دهد . بدیهی است که صرف وجود یک نرم افزار در یک مرکز نمی تواند عامل مثبت تلقی شود بلکه بکارگیری صحیح آن همراه با ارزشیابی علمی نتایج بر اساس درایت مهندسی کاربر می تواند این ابزار را به عامل مثبت و قابل اعتماد تبدیل کند .

مخاطبین اصلی نوشتۀ حاضر مهندسان صنایع ، به خصوص مهندسین شاغل در مراکز تحقیق و توسعه و دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی عمران در سالهای آخر کارشناسی ، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا می باشد .

نوشتۀ حاضر ، به خصوص به دانشجویان تخصصات تکمیلی در رشته های مهندسی مواد ، شیمی و برق کمک می کند چرا که این نرم افزارها در رشته های یاد شده کمتر شهرت داشته یا به کار گرفته شده است .

باید توجه داشت که صرف آشنایی با نرم افزار و دستورهای آن برای بهره برداری علمی و مفید از این نرم افزارها کافی نیست . دانش مهندسی و فراتر از آن درایت مهندسی است که امکان استفاده مناسب را به وجود می آورد . اولین گام مدل نمودن یک مسالة واقعی است . در این مدل شرایط مرزی و اولیه باید به خوبی تعریف شود . این امر مستلزم درک مهندسی از مسالة واقعی می باشد . این درک کمک مینماید تا کاربر بتواند نوع المان مناسب برای مدل کردن رفتار قابل انتظار را تشخیص دهد . مثلًا بکارگیری المان تیر برای مدل کردن انحناء ، المان پوسته ای برای مدل کردن اثر غشایی یا المان تکین برای مدل کردن رفتار نوک ترک .

افرون بر این تشخیص نوع تحلیل نیز مستلزم درک صحیح مهندسی از مسالة مورد نظر می باشد . پاسخ به سوالهایی مانند آیا رفتار مادی و هندسی خطی است یا غیر خطی ؟ آیا رفتار حالت پایدار است یا گذرا ؟ در تشخیص نوع تحلیل لازم است . مهمترین مرحله ، ارزشیابی

نتایج به دست آمده از تحلیل و سعی در تفسیر مهندسی آن است که علاوه بر دانش و درایت مهندسی تجربه را نیز لازم دارد. پس مشخص می شود که نوشتة حاضر تنها فراهم کننده بستر اولیه برای استفاده از نرم افزار می باشد و موارد ذکر شده همگی لازمه بکارگیری موثر و مفید می باشند.

کتاب حاضر در ۷ فصل و بر مبنای نرم افزار ANSYS نسخه ۵.۴ و به بعد تهیه شده است. فصل اول به مرور موضوعات عمومی در بکارگیری نرم افزار ANSYS می پردازد. فصل دوم به نحوه مدلسازی هندسی و اجزاء محدود مسائل می پردازد. فصول پی آمد آن به معرفی و نحوه بکارگیری محصولات^۱ مختلف ANSYS می پردازد که طی ۵ فصل به ترتیب زیر آمده است: فصل سوم آنالیزهای سازه ای ، فصل چهارم آنالیزهای حرارتی ، فصل پنجم آنالیزهای میدانهای کوپله ، فصل ششم آنالیزهای ویژه و فصل هفتم بررسی برخی از امکانات ویژه نرم افزار است . از کلیه اساتید ، محققین ، دانشجویان ، صاحب نظران و کلیه عزیزانی که از این مجموعه استفاده میکنند تقاضا می شود با عنایت خاص خود ، ما را از معایب و نارسایی های موجود در چاپ اول کتاب که ممکن است از نظر دور مانده باشد ، مطلع نمایند تا در چاپ های بعدی اشکالات موجود رفع گرددند.

از خوانندگان گرامی تقاضا می شود هرگونه نظر صائب خود را در مورد محتوای این کتاب از طریق مکاتبه و یا پست الکترونیک به آدرس hjhahedmo@iust.ac.ir به اطلاع ما برسانند . امیدواریم که در چاپهای بعدی کتاب سایر امکانات و محصولات ANSYS نظیر الکترومغناطیس و Piping نیز مورد بحث قرار گیرد .

ضمنا متذکر می شویم که مؤلفین کتاب وابستگی به شرکت های داخلی و خارجی و نمایندگیهای نرم افزار ANSYS ندارند و هدف از تهیه این کتاب تنها ارتقاء سطح علمی دانشجویان و استفاده از این نرم افزار در صنعت است .

در پایان بر خود لازم می دانیم از خدمات جناب مهندس عیوق در شرکت کامپیوتری سمن در امور تایپ و از لیتوگرافی و چاپخانه و انتشارات دانشگاه علم و صنعت در امور نشر و کلیه کسانی که ما را در این امر یاری کردند ، قدردانی کنیم .

حمیدرضا جاهد مطلق

محمد رضا نوبان

محمد امین اشراقی

۱۳۷۹ دی



فصل اول

آشنایی کلی با روش اجزاء

محدد و نرم افزار

ANSYS

ANSYS

۱- آشنایی با روش اجزاء محدود :

به طور کلی برای حل مسائل فیزیکی ، دو روش موجود است :

۱- حل تحلیلی دقیق (Exact Solution)

۲- حل عددی (Numerical Solution)

۳- روش تجربی (Experimental Method)

در حل دقیق همانطور که از نام آن پیدا است ، به محاسبه دقیق پارامتری معادلات دیفرانسیلی حاکم بر میدانهای فیزیکی همچون میدان الکتریکی ، میدان تنش ، میدان جریان ، میدان مغناطیسی ، میدان حرارتی و ... می پردازند . در حالیکه در روش دوم به حل تقریبی و عددی این مسائل می پردازند .

روش اجزاء محدود یکی از روشهای حل عددی می باشد .

از جمله مزیتهای حل عددی و به خصوص روش اجزاء محدود نسبت به حل دقیق به شرح زیر است :


۱- روش حل دقیق غالباً از تحلیل مدلهای با هندسه پیچیده عاجز است و تنها روشهای حل عددی به خصوص اجزاء محدود در این زمینه کارگشا است . به عنوان مثال محاسبه تنش ماکریم در میل لنگ اتوبیل و ...

۲- در حل سیستم های با شرایط مرزی و اولیه کمی پیچیده نیز حل دقیق ناتوان است و تنها روشهای مرسوم عددی در حل این مسائل به کار می رود . به عنوان مثال تحلیل استحکامی پره توربین بادی در اثر بارهای آیرودینامیکی واردہ بر آن .

در روش اجزاء محدود کل مدل هندسی به اجزاء ریزتری با نام المان^۱ تقسیم بندی می شود و تحلیل بر اساس المانهای قرار گرفته بر روی مدل انجام می شود . هر المان خود از گره ها^۲ تشکیل شده است که مقادیر ورودی و خروجی به آنها اختصاص داده می شود . هر المان با یک تابع شکل^۳ معرفی می شود که این تابع شکل می تواند خطی (درجه یک) و یا غیر خطی (درجه ۲ یا بالاتر) باشد . در هنگام تحلیل یک مدل با روش اجزاء محدود ، تعداد معادلات بسیار زیادی - که در بعضی از مدلها به بیش از ۲۰۰۰۰ معادله می رسند - همزمان باید حل شود . تعداد این معادلات بستگی مستقیم با تعداد گره ها و المانهای قرار گرفته روی مدل دارد . به همین دلیل در هنگام مدلسازی می بایست تا حدی که به دقت جوابهای خروجی لطمه نزند ، از تعداد المانهای کمتری در مدل مساله استفاده نمود . با توجه به موارد فوق مشخص است که

1- Finite Element Method
2- Element

3- Nodes
4- Shape Function



کاربر باید دید درستی از مساله داشته باشد تا بتواند با توجه به نوع مساله ، درجات آزادی مدل، شرایط مرزی ، شرایط اولیه ، بارگذاریها و ... مدل هندسی مساله را به تعدادی المان تقسیم بندی و یا به اصطلاح شبکه بندی^۱ کند.

در نرم افزارهای اجزاء محدود به طور کلی در حل هر مساله ۳ مرحله کلی به شرح زیر باید توسط کاربر انجام شود :

۱- مدلسازی هندسی مساله و سپس انتخاب نوع المان از مجموعه المانهای نرم افزار با توجه به نوع مساله ، تعیین خواص مواد سازنده مدل و در نهایت تبدیل مدل هندسی به مدل اجزاء محدود به کمک انجام عمل شبکه بندی .

۲- تعیین نوع تحلیل ، اعمال شرایط مرزی و شرایط اولیه ، بارگذاری و سپس تحلیل مساله به کمک حل کننده^۲ نرم افزار .

۳- مشاهده نتایج به صورت گرافیکی ، نموداری و ...

به عنوان مثال فرض کنید که مساله ای را در حالت دو بعدی و تحت بارگذاری حرارتی می خواهید تحلیل کنید . در این مساله پس از مدلسازی هندسی و تعیین خواص ماده یا مواد تشکیل دهنده مدل ، باید با توجه به آنکه تحلیل از نوع تحلیل حرارتی است ، المانی را با درجه آزادی حرارتی در حالت ۲ بعدی از مجموعه المانهای نرم افزار انتخاب کرده و مدل هندسی ساخته شده را با انجام عمل شبکه بندی به صورت مجموعه ای از المانهای قرار گرفته در کنار هم بر روی مدل که همگی از نوع المان انتخاب شده فوق است ، تبدیل کنید و سپس بارگذاریهای مورد نظر را بر روی مدل اعمال کرده و در نهایت به کمک حل گر نرم افزار آنرا حل کنید و سپس نتایج را مشاهده کنید .

برای آشنایی بیشتر با روش اجزاء محدود می توانید به کتابهای مرجع "روش اجزاء محدود برای مهندسین نوشته کنیت هیوبنر" [۱] و یا "آنالیز اجزاء محدود نوشته لری سگرلیند" [۲] مراجعه کنید .

۱-۲- معرفی نرم افزار ANSYS و هدف از انتخاب آن :

این نرم افزار در سال ۱۹۷۱ توسط شرکت آمریکایی Swanson به عنوان یکی از پیشگامان نرم افزارهای اجزاء محدود ساخته شد و مورد استفاده محققان قرار گرفت و جزء اولین نرم افزارهایی است که آنالیزهای غیر خطی ، مکانیک شکست ، مخازن و سایر آنالیزها را در بسته نرم افزاری خود قرار داد .

هدف از انتخاب این نرم افزار به دلایل زیر است :

- نسخه ۵.۴ این نرم افزار در دسترس است و از لحاظ نصب ، نیازهای سخت افزاری ، تحلیل و ... دارای مشکلی نمی باشد .
- حل گرهای قدرتمند و هوشمند این نرم افزار ، کاربرد آنرا از کاربردهای تحقیقاتی به کاربردهای صنعتی ارتقاء داده است به طوری که هم در امور تحقیقاتی و هم در امور صنعتی می توان از آن استفاده کرد .
- مدلسازی و شبکه بندی در این نرم افزار بسیار ساده و در عین حال قدرتمند است .
- رابطهای گرافیکی کاربر^۱ این نرم افزار گویا است و دسترسی و کار با آنها بسیار ساده است .
- در این نرم افزار امکان انجام تحلیلهای مختلف محدود است به طوری که از آن در ^۳ شاخه مهندسی مکانیک ، عمران و الکترونیک استفاده مستقیم می شود و در شاخه های مهندسی مواد ، شیمی و پلیمر قابل بهره برداری می باشد .
- این نرم افزار دارای مترجم هایی^۲ است که امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای CAD و نرم افزارهای دیگر اجزاء محدود را میسر کرده است .
- در این نرم افزار روشنی موجود است که به کاربر اجازه می دهد تا قابلیتهای نرم افزار را به کمک ماکرو^۳ افزایش دهد . لذا کاربر این اجازه را می یابد تا مطابق با نیاز ویژه خود امکانات نرم افزار را به کار گیرد .
- دسترسی ساده تر و در عین حال بسیار جامع تر به نتایج خروجی نرم افزار در این نرم افزار موجود است .

ذکر این نکته لازم است که کاربر می تواند به دو روش با این نرم افزار کار کند :

- استفاده از رابطهای گرافیکی نرم افزار به کمک منوهای گرافیکی برای حل هر مساله .
 - استفاده از دستورات نرم افزار به صورت جداگانه و یا نوشتن آنها در قالب یک ماکرو .
- این دو روش تشابه زیادی به نرم افزارهای CAD دارد که در آنها هم به صورت گرافیکی و هم به صورت دستوری می توان قابلیتهای آنها را به کار گرفت .
- در این کتاب بیشتر از روش اول برای انجام تحلیلهای مختلف استفاده می شود .

۳-۱- آشنایی با نصب نرم افزار و نیازهای سخت افزاری آن :

این نرم افزار برای نصب نیاز به حداقل منابع سخت افزاری زیر دارد :

- دارا بودن حداقل ۳۲ مگابایت فضای حافظه (RAM)

۲- دارا بودن حداقل ۵۰۰ مگابایت حجم دیسک سخت (Hard Disk)

۳- دارا بودن پردازشگر (CPU) پنتیوم

۴- ترجیحاً دارا بودن کارت گرافیکی ۲ مگابایت

۵- ترجیحاً دارا بودن نمایشگر ۱۷ اینچ

از موارد فوق فقط ۳ مورد اول ضروری است به طوریکه می توان از یک نمایشگر ۱۴ اینچ و کارت گرافیکی ۱ مگابایت نیز استفاده نمود .

برای نصب نرم افزار ANSYS کافی است فایل INSTALL و یا SETUP را از روی دیسک فشرده آن (CD) اجرا کنید .

در هنگام نصب نرم افزار باید دقت شود تا :

در پنجره مربوط به نوع نصب ، نوع FULL انتخاب شود و همچنین Help نرم افزار نیز برای کپی کردن انتخاب شود .

۴- روش‌های اجرای نرم افزار :

پس از نصب نرم افزار به یکی از دو روش زیر می توان نرم افزار را اجرا نمود که برای اجرای اولین بار نرم افزار ، روش اول توصیه می شود و در دفعات بعدی اجرا در صورتیکه کاربر نیاز به ایجاد تغییرات در پیش فرضهای اجرای نرم افزار نداشته باشد ، روش دوم سریعتر است .

۱- اجرای نرم افزار از طریق منوی : INTERACTIVE

در این روش کاربر می تواند پیش فرضهای شروع نرم افزار را تعیین کند . برای انتخاب این روش مسیر زیر را دنبال کنید :

Microsoft Windows Start Menu > Programs > ANSYS 5.4 > Interactive


نکته :

ممکن است کاربر به دلخواه خود در هنگام نصب نرم افزار آنرا در مسیر دیگری قرار داده باشد .

در این صورت برای انتخاب منوی Interactive باید به همان مسیر خود مراجعه کند .

با فعال کردن این مسیر جعبه محاوره ای^۱ مطابق با شکل (۱-۱) باز میشود .

در قسمت اول این جعبه محاوره ، عبارت Product selection نمایان است . در این قسمت محصولات نرم افزار از پنجره گشودنی مقابله آن قبل انتخاب است . هر کدام از این محصولات دارای قابلیت و محدوده کاری مخصوص به خود می باشند و مهمترین این محصولات به شرح زیر است :



شکل (۱-۱) : جعبه محاوره ANSYS.4 INTERACTIVE

- ۱- محصول (MP) : ANSYS Multiphysics (MP)
در این محصول انجام کلیه تحلیلهای اعم از مغناطیسی ، الکتریکی ، سازه ای ، حرارتی ، سیالاتی و ... موجود است و تنها قابلیت LS - DYNA در آن وجود ندارد .
- ۲- محصول (ME) : ANSYS Mechanical (ME)
این محصول قابلیت انجام تحلیلهای حرارتی ، سیالاتی ، سازه ای خطی ، کمانش ، آکوستیک ، پیزو الکتریک ، LS-DYNA و ... را دارد .
- ۳- محصول (EMAG) : ANSYS Emag 3D , 2D

این دو محصول قابلیت انجام آنالیز الکترو مغناطیسی را در حالت ۲ بعدی و ۳ بعدی دارند از جمله این آنالیزها می توان به آنالیز استاتیکی و فرکانس پایین الکتریکی ، شبیه سازی مدارهای الکتریکی و آنالیز میدان کوپله^۱ حرارتی - الکتریکی اشاره کرد

۴- محصول ANSYS LS – DYNA

این محصول قابلیت انجام و تحلیل برخوردهای پیچیده و تغییر شکلهای دینامیکی بزرگ و آنالیز دینامیکی گذرا و غیر خطی را دارد .

۵- محصول ANSYS FLOTRAN (FI)

این محصول قابلیت انجام آنالیز پایدار و گذرا سیالات را دارد .

۶- محصول ANSYS Structural (St)

این محصول قابلیت انجام آنالیزهای سازه ای را دارد .

۷- محصول ANSYS Linear Plus (LP)

این محصول قابلیت انجام مسائل مختلف اما در حالت خطی را دارد .
و سایر محصولات نرم افزار ...

به کاربر توصیه می شود که هم اکنون محصول (Me) / Mechanical ANSYS را از پنجره گشودنی آن انتخاب کند زیرا این محصول اکثر قابلیتهای موجود را در بر دارد . در طول کتاب هر جا که نیاز به تغییر محصول باشد توضیح جداگانه داده شده است .

در قسمت دوم از جعبه محاوره فوق ، عبارت Working directory مشاهده می شود . منظور از Working directory مسیر و دایرکتوری می باشد که نرم افزار کلیه فایلهای محاسباتی خود را در آن قرار می دهد مثلاً در شکل (۱-۱) مسیر \USER\D انتخاب شده است . به کاربر توصیه می شود که در صورت امکان مسیر معینی را برای Working directory اختصاص دهد زیرا تعداد فایلهای تولید شده در هنگام تحلیل یک مساله بسیار زیاد است و کاربر مجبور است گاهی به علت کمبود فضای دیسک سخت آنها را به دلیل عدم استفاده مجدد ، پاک کند .

در قسمت سوم از جعبه محاوره فوق گزینه Graphic device name قرار دارد که از پنجره گشودنی مقابل آن موارد زیر قابل انتخاب است :


۱- Win32 (پیش فرض) : که به مفهوم انتخاب نوع نمایش با کیفیت و تفکیک رنگ معمولی (رنگ) اما سرعت بیشتر است .

۲- Win32C : که به مفهوم انتخاب نوع نمایش با کیفیت و تفکیک رنگ بالا (۱۲۸ رنگ) اما سرعت کمی کمتر است .

۳- 3D : که به مفهوم انتخاب نوع نمایش با کیفیت و تفکیک رنگ بهتر و با قابلیتهای نمایش قویتر نسبت به دو حالت قبلی اما سرعت کمتر نسبت به دو حالت قبل است .

رعایت پیش فرض Win32 مناسب است و برای کارت‌های گرافیکی ضعیف توصیه می‌شود . در قسمت چهارم جعبهٔ محاوره فوق، گزینه Initial jobname قرار دارد . در این قسمت به طور پیش فرض نام file نوشته شده است به طوریکه کلیهٔ فایلهای تولید شده توسط نرم افزار قسمت اول نامشان را این نام تشکیل می‌دهد (به صورت کلی *Jobname) . انتخاب این نام کاملاً اختیاری است و کاربر می‌تواند هر نام دلخواهی را انتخاب کند (با توجه به قواعد نامگذاری فایلهایها) . این نام را می‌توان هم از این طریق وهم از داخل نرم افزار تغییرداد . مزیت وجود این نام و قابلیت تغییر آن ، آنست که اگر کاربر قبل از شروع انجام هر آنالیز یک نام متفاوت برای Initial jobname انتخاب کند ، اطمینان خواهد داشت که هیچ ۲ فایلی به علت تشابه نام بروی همدیگر نوشته یا به اصطلاح Overwrite نخواهند شد . در نتیجه هیچ فایلی از دست نمی‌رود .

در قسمت پنجم از جعبهٔ محاوره فوق ، گزینه Memory requested قرار دارد . به طور کلی فضای حافظه در کامپیوتر و نرم افزار به صورت شکل (۱-۲) تقسیم بندی می‌شود :



شکل (۱-۲) : تقسیم حافظه و دیسک سخت در نرم افزار

نرم افزار ANSYS دارای این قابلیت است که مقدار حافظه مورد نیاز خود را در صورتی که از مقدار حافظه RAM بیشتر باشد ، از دیسک سخت تامین کند و کاربر می‌تواند با توجه به نیاز خود دو بخش حافظه یعنی Database و Workspace را تغییر دهد . همانطور که از شکل فوق پیداست ، جزئی از Workspace نرم افزار Database است و مربوط به آن قسمت از فضای حافظه است

که اطلاعات مدل شامل هندسه ، المانها ، بارگذاری ، خواص ماده و ... را در خود ذخیره می کنند و بقیه حافظه (Scratch Space) شامل کلیه عملیاتهای داخلی نرم افزار همچون تحلیل و ... می باشد . در حالت پیش فرض مقدار Total Workspace برابر ۳۲ و مقدار Database برابر ۱۶ مگابایت است که برای مدلهای کوچک و متوسط تقریباً مناسب است .

در قسمت ششم از جعبه محاوره فوق ، گزینه Read START ANS File at Start Up قرار دارد که از کاربر میپرسد که آیا فایل راه انداز نرم افزار در هنگام شروع خوانده شود یا خیر . پیش فرض آن Yes است . به علاوه در این فایل کاربر می تواند با اضافه نمودن دستورات دلخواه خود در هر بار اجرای برنامه آنها را اجرا کند .

در قسمت هفتم از جعبه محاوره فوق ، گزینه GUI Configuration مشاهده می شود . در این قسمت با فشار دادن دکمه مقابله آن پنجره دیگری باز می شود که در آن محل قرار گیری و ابعاد هر منوی گرافیکی را در شروع نرم افزار می توان تعیین کرد . به کاربر توصیه می شود که در این پنجره تغییراتی اعمال نکند زیرا پیش فرضهای آن مناسب است .

در قسمت هفتم از جعبه محاوره فوق گزینه Parameters to be defined قرار دارد . در این قسمت کاربر می تواند اعداد ثابتی نظیر عدد π و یا هر ثابت هندسی و یا فیزیکی دیگر را که معمولاً در مسائل به تعداد دفعات زیاد استفاده می شود را به صورت پارامتری در این قسمت تعریف کند تا بین ترتیب در طول کار با نرم افزار به جای تایپ کردن خود عدد ، پارامتر آنرا وارد کند . روش تعریف پارامتر در این قسمت به صورت [...] - Par1 Val1 - Par2 Val2 ... میباشد . مثلاً برای تعریف ۲ پارامتر به صورت $C = 3.1415 \cdot 10^8$ یا $Pi = 3.1415 - C$ کافیست در پنجره سفیدرنگ مقابله آن عبارت C 3E8 - Pi 3.1415 را تایپ کنید . قابل ذکر است که در خود نرم افزار نیز منوی برای تعیین پارامتری اعداد موجود است .

در قسمت هشتم و آخر از جعبه محاوره فوق گزینه Language Selection قرار دارد که تنها زبان قابل انتخاب از پنجره گشودنی مقابله آن (English) US است .

اکنون با توجه به تنظیمات انجام شده فوق کاربر می تواند کلید RUN را در جعبه محاوره فوق فشار دهد تا راه اندازی نرم افزار شروع شود . در هنگام اجرای نرم افزار پنجره توضیح سفیدرنگی با نام ANSYS5.4 Notice نمایان می شود که باید کلید OK را در آن فشار داد تا اجرای نرم افزار ادامه یابد .

نکته :

تنظیمات منوی INTERACTIVE تا زمانی که هیچ گونه تغییراتی در آن اعمال نشود همواره ثابت بوده و در هر بار اجرای نرم افزار و شروع آن از آخرین تنظیمات انجام شده در آن استفاده می شود .


۲- اجرای نرم افزار به روش مستقیم با استفاده از منوی Run Interactive Now :

با استفاده از این روش ، نرم افزار برای راه اندازی خود از آخرین تغییرات انجام شده در منوی INTERACTIVE استفاده می کند و در مواردی کاربرد دارد که کاربر نیازی به اعمال تغییرات در پیش فرضهای اجرای نرم افزار ندارد
مسیر این روش به شرح زیر است :

Microsoft Windows Start Menu > Programs > ANSYS 5.4 > Run Interactive Now
و سپس در هنگام اجرای نرم افزار کلید OK در پنجره سفیدرنگ ANSYSS.4 Notice فشار داده شود .

۱-۵ - توضیح محیط نرم افزار و منوهای آن :

با اجرای نرم افزار - به هریک از دو روش گفته شده - محیط نرم افزار مطابق شکل (۱-۳) نمایان می شود :



شکل (۱-۳) : محیط نرم افزار پس از راه اندازی

مطابق شکل (۱-۳) این محیط به ۵ ناحیه متفاوت تقسیم می شود :

ANSYS Mechanical Utility Menu -۱ : این منو که در قسمت بالایی محیط قرار دارد ، شامل ۱۰ زیر منوی خدماتی است . این منو که با توجه به محصول انتخاب شده (که در اینجا محصول Mechanical انتخاب شده است) نام گذاری می شود ، یکی از منوهای مهم نرم افزار است که در مراحل مختلف یک تحلیل از آن استفاده زیادی می شود . در این کتاب هنگام آدرس دهی به این منو ، به طور اختصار از لفظ Ansys Utility Menu استفاده می شود و کاربر با مشاهده این اسم باید به این منو مراجعه کند .

ANSYS Main Menu -۲ : این منو که به منوی اصلی نرم افزار معروف است ، محل قرارگیری پردازشگرهای^۱ نرم افزار است و یکی از منوهای مهم در نرم افزار است . در هنگام آدرس دهی در طول کتاب هر جا که از لفظ Ansys Main Menu استفاده شده است ، کاربر باید به این منو مراجعه کند .

ANSYS Input -۳ : این منو برای وارد کردن دستورات نرم افزار به کار میروند و در طول کتاب هر جا به لفظ Ansys Input اشاره شده است ، کاربر باید به این منو مراجعه کند .

ANSYS Toolbar -۴ : در این منو کلیدهایی نظیر SAVE.DB و RESUME.DB و ... موجود است و برای ذخیره سازی ، فراخوانی داده ها ، خروج از نرم افزار ، نمایش و ... به صورت مستقیم به کار می رود . همچنین کاربر می تواند به دلخواه خود کلید های کنترلی دیگری به پنجره فوق اضافه کند . در طول کتاب هر جا به لفظ Ansys Toolbar اشاره شده است ، کاربر باید به این منو مراجعه کند .

ANSYS Graphic Window -۵ : این پنجره سیاه رنگ که فضای بزرگی را اشغال کرده است ، به پنجره گرافیکی معروف است و کلیه نمایشگاهی گرافیکی و نموداری نرم افزار در این پنجره نمایش داده می شود . در طول کتاب هر جا به لفظ پنجره گرافیکی اشاره شده است ، کاربر باید به این پنجره مراجعه کند .

-۶ همچنین پنجره سفیدرنگی با نام ANSYS Output در زیر پنجره گرافیکی قرار دارد که به سختی قابل مشاهده است . در این پنجره کلیه خروجی های نرم افزار ، دستورات اجرا شده و ... نوشته می شود . در طول کتاب هر جا به لفظ Ansys Output اشاره شده است ، کاربر باید به این پنجره مراجعه کند .

در زیر به معرفی دو منوی مهم نرم افزار یعنی Ansys Main Menu و Ansys Utility Menu می پردازیم اما تاکید می کنیم که آشنایی با نحوه استفاده از این منوها در طول کتاب میسر است و کاربر در این قسمت تنها یک دید کلی نسبت به این منوها پیدا می کند .


: Ansys Utility Menu

این منوی خدماتی دارای زیر منوهای دیگری به شرح زیر است :

- زیر منوی **File** : در این زیر منو کلیه عملیات مربوط به ذخیره سازی ، فراخوانی ، وارد کردن فایل ، صادر کردن فایل ، تغییر نام Jobname ، تعیین موضوع مساله ، گزینه های فایل و ... انجام می شود .
- زیر منوی **Select** : در این زیر منو قابلیت انتخاب اجزای یک مدل هندسی یا شبکه بنده شده ، ساخت مولفه های انتخاب ، انتخاب کلیه اجزای مدل و ... انجام می شود .
- زیر منوی **List** : در این زیر منو کلیه عملیات لیست کردن نظیر لیست کردن تعداد احجام ، خواص مواد ، بارگذاریها و ... انجام می شود .
- زیر منوی **Plot** : در این زیر منو کلیه عملیات ترسیمی ، نظیر ترسیم سطوح یک مدل یا نقاط آن و ... انجام می شود .
- زیر منوی **PlotCtrls** : در این زیر منو کلیه عملیات کنترلی بر روی عملیات ترسیمی یک مدل در پنجره گرافیکی انجام می شود .
- زیر منوی **WorkPlane** : در این زیر منو کلیه عملیات مربوط به انتخاب سیستم های مختصات نظیر تعویض سیستم مختصات دکارتی به استوانی و یا انتقال یک سیستم نسبت به سیستم مختصات اصلی و ... انجام می شود .
- زیر منوی **Parameters** : در این زیر منو عملیات تعریف پارامتری اعداد به صورت اسکالر و یا آرایه ای ، گرفتن نتایج به صورت پارامتر از فایل نتیجه و ... انجام می شود .
- زیر منوی **Macro** : در این زیر منو می توان دستورات نرم افزار را در قالب مجموعه ای به صورت فایل ذخیره و بازیابی کرد .
- زیر منوی **Menu Ctrls** : در این زیر منو کنترل و تنظیم ابعاد منوهای اصلی ذکر شده در نرم افزار انجام می شود .
- زیر منوی **Help** : در این زیر منو همانطور که از نام آن پیداست راهنمای نرم افزار موجود است .

: Ansys Main Menu

- در این منوی اصلی مطابق شکل (۱-۴) اکثر پردازشگرهای نرم افزار مشاهده می شوند :
- ۱- **فیلتر Preference** : در این زیر منو کاربر میتواند با توجه به نوع محصول انتخاب شده در منوی Interactive تنها یکی از قابلیتهای این محصول را انتخاب کند و قابلیتهای دیگر حل محصول را در حالت غیر فعال قرار دهد و به طور کلی یک نوع فیلتر محسوب می شود . همچنین در این زیر منو می توان ۲ نوع روش حل خاص را انتخاب کرد .



شکل (۱-۴) : پنجرهٔ ANSYS Main Menu

- پردازشگر 7 Prep7 یا **Preprocessor** : یکی از پردازشگرهای مهم نرم افزار است که در آن عملیاتی نظیر انتخاب نوع المان ، تنظیم گزینه های آن ، تعیین مقادیر حقیقی یا مقادیر ثابت آن ، تعیین خواص مواد ، مدلسازی هندسی ، شبکه بندی مدل هندسی ، حذف و پاک کردن مدل یا اجزای تشکیل دهنده آن و ... انجام می شود . از این پردازشگر در کلیه مراحل مدلسازی یک مساله و آماده کردن آن برای بارگذاری و حل استفاده می شود .

- پردازشگر Solution : از این پردازشگر برای بارگذاری بر روی مدل ، انتخاب نوع آنالیز ، تنظیمات زمانی مساله ، انتخاب نوع حل گر مساله ، حل و... استفاده می شود . مهمترین حل گرهای نرم افزار به صورت جدول (۱-a) معرفی شده اند .

کاربر با توجه به موارد ذکر شده در مورد حلگرهای نرم افزار می تواند در تحلیل خود یکی از آنها را انتخاب کند . پیش فرض نرم افزار در انتخاب حل گر، نوع Frontal است که غالباً بهترین حل گر می باشد و اغلب نیاز به تغییر حل گر نیست .

بارگذاریهای اعمال شده در یک مدل از یک دیدگاه به صورت زیر است :

۱- بارگذاریهای سازه ای : نظیر جابجایی ، نیرو ، فشار ، دما (در حالت تحلیل کرنش حرارتی) و ...

۲- بارگذاریهای حرارتی : نظیر دما ، نرخ شار حرارتی ، همروفت ، تولید دمای داخلی و ...

۳- بارگذاریهای مغناطیسی : نظیر پتانسیل مغناطیسی ، شار مغناطیسی ، جریان مغناطیسی ، چگالی جریان منبع و ...

۴- بارگذاریهای الکتریکی : نظیر ولتاژ ، شار الکتریکی ، شارژ الکتریکی و ...

۵- بارگذاریهای سیالاتی : نظیر سرعت سیال و فشار و ...

نام حل گر	موارد استفاده	اندازه مدل	نیاز به حافظه RAM	نیاز به فضای دیسک سخت
Frontal Solver (Direct elimination solver)	در مواردی نظری آنالیز غیر خطی که قدرت محاسباتی بالا مورد نیاز است در حالیکه حافظه محدود است	حداکثر تا ۵۰۰۰۰ درجه آزادی	پایین	بالا
Sparse direct solver (Direct elimination solver)	در مواردی که هم قدرت حل و هم سرعت تحلیل مورد نیاز است و در تحلیلهای غیر خطی که همگرایی مساله کند است.	از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ آزادی به خصوص برای المانهای Shell - Beam	متوسط	بالا
PCG Solver (Iterative solver) Preconditioned Conjugate Gradient	در آنالیزهای خطی در مدلهای حجیم که سرعت حل بالا نیاز است	۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ درجه آزادی برای مدلهای با المان Solid	بالا	پایین
ICCG (Iterative Solver) Incomplete Cholesky Conjugate Gradient	در مواردی که سرعت حل بالا نیاز است و در مدلهای که در حل گرهای تکراری دیگر احتمال همگرایی آنها کم است	۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ درجه آزادی	بالا	پایین
JCG Solver (Iterative Solver) Jacobi Conjugate Gradient	در مواردی که سرعت حل بالا نیاز است و در مسائل تک میدانی حرارتی - مغناطیسی - آکوستیک و ...	از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ درجه آزادی	متوسط	پایین

جدول (۱-a) : انواع حل گر در نرم افزار

از دیدگاه دیگر بارگذاریها به صورت زیر تقسیم بندی می شوند :

- درجه آزادی^۱ : تعیین مقدار درجه آزادی یک یا چند نقطه از مدل نظری جابجایی ، اعمال شرایط مرزی تقارن محوری در آنالیزهای سازه ای و ...

۲- نیروها (بارهای متتمرکز^۱) : نظیر گشتاور ، نیرو و ... که بر نقطه‌ای از مدل اعمال می‌شود .

۳- بارگذاریهای سطحی^۲ : نظیر فشار ، همرفت و ...

۴- بارگذاریهای حجمی^۳ : نظیر وزن ، دما ، نرخ تولید حرارت ، چگالی جریان و ... که بر روی حجم تأثیر می‌کنند .

۵- بارگذاریهای اینرسی^۴ : که به علت صفات اینرسی ماده (جرم) ظاهر می‌شوند نظیر سرعت و شتاب زاویه‌ای در آنالیزهای سازه‌ای .

۶- بارگذاریهای میدان کوپله^۵ : این بارها به صورت نتایج یکی از بارگذاریهای فوق که به صورت بارگذاری در آنالیز دیگری اعمال می‌شوند ، ظاهر می‌شود .

۴- PostProcessor

پس از مدلسازی و حل مساله ، کاربر نیاز به مشاهده نتایجی از قبیل مقدار تنش تولیدی ، افت دما ، توزیع حرارت ، شار مغناطیسی و ... (با توجه به تحلیل انجام شده) دارد تا بتواند بر اساس جوابهایی به دست آمده طراحی خود را در صورت نیاز تغییر دهد و یا همان طراحی قبلی را در عمل به کار بندد .

برای مشاهده نتایج پردازشگر Postprocessor در نرم افزار Ansys به کار می‌رود استفاده از این پردازشگر یکی از مهمترین مراحل در تحلیل مساله است . دو پردازشگر مهم در Ansys Main Menu برای مشاهده نتایج موجود است :

۱- پردازشگر Post1 یا General Postprocessor : در این پردازشگر مشاهده نتایج بروزی یک مدل در زمانی معین انجام می‌شود مثلاً در یک آنالیز استاتیکی می‌توان توزیع تنش را بر روی یک مدل تحت بارگذاری معین در یک زمان معین به کمک این پردازشگر مشاهده کرد یا در یک آنالیز گذرا وابسته به زمان حرارتی توزیع حرارت را در زمان ۱۰۰ به کمک این پردازشگر مشاهده نمود .

۲- پردازشگر Post26 یا TimeHistory Postprocessor : در این پردازشگر می‌توان نتایج یک مساله را بر حسب زمان ، فرکанс و ... مشاهده نمود . به عنوان مثال در یک آنالیز گذرای مغناطیسی می‌توان تغییرات مقدار جریانهای گردابی در یک المان را بر اساس زمان بر روی نمودار مشاهده کرد .

به طور کلی در هنگام پردازش نتایج با ۲ نوع نتایج برخورد می‌کنید :

1- Concentrated Loads

2- Surface Loads

3- Body Loads

4- Inertia Loads

5- Coupled Field Loads

۱- نتایج اولیه (Primary Data) : که شامل درجات آزادی در هرگره است مثل جابجایی سازه در یک آنالیز سازه ای ، حرارت در یک آنالیز حرارتی ، سرعت در آنالیز سیالاتی ، پتانسیل مغناطیسی در یک آنالیز الکترومغناطیسی و ... که به این نتایج Nodal Solution یا نتایج داده های حل گره ای نیز می گویند.

۲- نتایج مشتق شده (Derived Data) : این نتایج از نتایج اولیه به دست می آیند مانند تنش و کرنش در آنالیز سازه ای ، گرادیان حرارتی در آنالیز حرارتی ، شار مغناطیسی در یک آنالیز مغناطیسی و

این نتایج برای هر المان مدل محاسبه شده و معمولاً نتایج داده های حل المانی یا Element Solution نام می گیرند .

نکته قابل توجه آنستکه نتایجی که به صورت میانگین در گره های مدل محاسبه می شوند ، از نتایج نوع اول محسوب می شوند . به جدول (b-1) توجه کنید :

نوع آنالیز	نتایج اولیه	نتایج مشتق شده
سازه ای	جابجایی	تنش - کرنش - عکس العمل ...
حرارتی	دما	گرادیان حرارتی و ...
مغناطیسی	پتانسیل مغناطیسی	شار مغناطیسی ، چگالی جریان و ...
الکتریکی	پتانسیل اسکالار الکتریکی	میدان الکتریکی ، چگالی شار و ...
سیالاتی	سرعت و فشار	گرادیان فشار ، شار حرارتی و ...

جدول (b-1) : انواع نتایج در آنالیزهای مختلف

۵- پردازشگر Radiation Matrix یا AUX12 : از این پردازشگر برای تحلیل مسائل عمومی تشعشع جهت ساخت ماتریس تشعشع استفاده می شود .

۶- Design Opt : از این گزینه برای طراحی بهینه سازه تحت شرایط و قیود اعمالی بر آن استفاده می شود .

۷- Run - Time Stats : برای دستیابی اطلاعات در مورد حجم مدل از لحاظ تعداد گره ها و یا المانها و یا تخمین اولیه حجم حافظه مورد نیاز جهت تحلیل و زمان انجام آن میباشد .

۸- Finish : در اصل یک دستور برای اعلام خروج از هریک از پردازشگرها می باشد .

۶-۱- انواع فایلهای به کار گرفته شده توسط نرم افزار :

در نرم افزار Ansys به طور وسیعی از انواع فایلهای جهت ذخیره سازی و فراخوانی اطلاعات استفاده می شود (به خصوص در هنگام حل یک مساله) که بسیاری از آنها با نام Jobname.* ذخیره می شوند . در زیر تعدادی از فایلهای مهم تولید شده توسط نرم افزار معرفی شده اند :

۱ - *.db : فایل اصلی نرم افزار است (Database File) که کلیه اطلاعات مربوط به مدل هندسی ، المانها ، بارگذاریها و حتی نتایج را در خود ذخیره می کند .

نحوه ذخیره سازی این فایل به یکی از ۳ صورت زیر است :

- 1- Ansys Utility Menu > File > Save as ...
- 2- Ansys Utility Menu > File > Save as Jobname.db
- 3- Ansys Toolbar > SAVE _ DB

و نحوه فراخوانی آن به یکی از ۳ صورت زیر است :

- 1- Ansys Utility Menu > File > Resume from ...
- 2- Ansys Utility Menu > File > Resume Jobname.db
- 3- Ansys Toolbar > RESUME _ DB

۲ - *.Lgw : در این فایل کلیه عملیاتهای انجام شده در هنگام کار با نرم افزار را می توان ذخیره کرد به طوریکه با اجرای مجدد آن ، به همان ترتیب دستورات اجرا می شوند و همچنین می توان تغییرات مورد نیاز احتمالی را در آن انجام داد .

نحوه ذخیره سازی این فایل به صورت زیر است :

- Ansys Utility Menu > File > Write DB Log File ...

و نحوه فراخوانی آن به صورت زیر است :

- Ansys Utility Menu > File > Read Input from ...

۳ - فایل نتایج : که اطلاعات مربوط به نتایج حل مساله در آن ذخیره می شود به عنوان مثال به موارد زیر توجه کنید :

***.RST :** فایل نتیجه تحلیل سازه ای

***.RTH :** فایل نتیجه تحلیل حرارتی

***.RFL :** فایل نتیجه تحلیل سیالاتی

***.RMG :** فایل نتیجه تحلیل مغناطیسی

و غیره ...

۴ - فایل بارگذاری (Jobname.Sn) : که در آن می توان بارگذاریهای اعمالی روی مدل را در فایل خروجی ذخیره سازی کرد . که n در پسوند فایل بیانگر شماره بارگذاری (Load Step) است که در قسمت بعدی کتاب بیشتر با آن آشنا خواهد شد .

نکته :

فایلهایی که در نرم افزار ANSYS جهت حل یک مساله به کار می رود و تولید می شود بسیار زیاد است . کاربر در صورت تمایل برای آشنایی با کلیه فایلهای نرم افزار می تواند به مسیر زیر در راهنمای نرم افزار مراجعه کند :

ANSYS Utility Menu > Help > Table of Contents > Analysis Guides > ANSYS Basic Analysis Procedures Guide > Chapter 18 : File Management and Files

۱-۷ - ارتباط با نرم افزارهای دیگر :

نرم افزار Ansys قابلیت ارتباط با ۲ گروه از نرم افزارهای دیگر را دارد :

۱- نرم افزارهای CAD نظیر PRO/ENGINEER ، CADKEY ، CADAM ، AUTOCAD

و ...

۲- نرم افزارهای دیگر اجزاء محدود (FEA) : که مترجمی به نام ANSYS / NASTRAN مطابق شکل (۱-۵) در پایین خود دارای ۶ کلید با نامهای Reset ، Pick All ، Apply ، OK ، Cancel ، Help میباشد . این پنجره ها برای برای ارتباط این دو نرم افزار با هم موجود است .

نکته ۱ :

در این کتاب از لفظ پنجره انتخاب بسیار استفاده خواهد شد به طور کلی هر پنجره انتخاب مطابق شکل (۱-۵) در پایین خود دارای ۶ کلید با نامهای Reset ، Pick All ، Apply ، OK ، Cancel ، Help میباشد .

انتخاب اجزای یک مدل به کار می روند و با توجه به

نام هر پنجره که در بالای آن قرار دارد ، کاربر متوجه

می شود که کدام جزء مدل را باید انتخاب کند . مثلاً

در پنجره انتخاب شکل (۱-۵) که با نام Subtract Areas مشاهده می شود ، کاربر را متوجه انتخاب حد

اقل ۲ سطح از مدل برای انجام عمل کم شدن می کند

در این کتاب هر جا که کاربر به لفظ پنجره انتخاب

برخورد می کند ، باید به اینگونه پنجره ها مراجعه کند

. همچنین برای اختصار برای همه پنجره های انتخاب

با هر نامی ، از لفظ پنجره انتخاب استفاده شده است

مگر در زمانی که نیاز به ذکر نام کامل آن باشد .

شکل (۱-۵) : یک نمونه از پنجره انتخاب


نکته ۲ :

در این کتاب با بعضی از تعاریف برخورد خواهید کرد که با آن آشنایی دارید و در اینجا برای یاد

آوری ذکر شده اند :

۱- **تنش صفحه ای** : زمانی که در تانسور تنش $\sigma_{xz} = \sigma_{yz} = \sigma_{zz} = 0$ برقرار باشد و معمولاً

مسائل با ضخامت کم را در این حالت تحلیل می کنند .



۲- گرنش صفحه‌ای : زمانی که در تانسور گرنش $\epsilon_{xx} = \epsilon_{yy} = \epsilon_{zz} = 0$ برقرار باشد و معمولاً مسائلی را که در آن یک بعد نسبت به دو بعد دیگر خیلی بزرگ‌تر است در این حالت تحلیل می‌کنند.


۳- مسائل متقارن محوری : به مسائلی گفته می‌شود که دو عامل زیر را دارا باشند:

الف - هندسه مساله نسبت به یک یا چند محور متقارن باشد.

ب - بارگذاری اعمالی در آن نسبت به همان یک یا چند محور متقارن باشد.

مثلاً در شکل (۱-۶) با آنکه هندسه مساله نسبت به محور L' - L متقارن است، اما به علت متقارن نبودن بارگذاریهای اعمالی در آن مساله در حالت تقارن محوری قرار ندارد.

اما مدل شکل (۱-۷) در حالت تقارن محوری قرار دارد.



شکل (۱-۶) : مدل نامتقارن محوری

شکل (۱-۷) : مدل متقارن محوری

در مسائل متقارن محوری معمولاً برای کم حجم شدن و سادگی حل مساله، با توجه به تعداد محورهای تقارن، یک نیمه یا ربع و یا ... از یک مدل را تحلیل می‌کنند.

۴- رفتار مواد:

خواص مواد می‌تواند به یکی از ۳ صورت زیر باشد:

الف) خطی یا غیر خطی

ب) Isotropic , Orthotropic , Anisotropic

ج) وابسته یا مستقل از دما

در نرم افزار Ansys کتابخانه‌ای از چند نوع ماده در سیستم‌های اینچی، متريک و ... موجود است که کاربر می‌تواند در صورت تمایل از آنها نيز استفاده کند. مسیر کلی انتخاب ماده از اين کتابخانه به صورت زير است:

Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > Material Library > ...

فصل دوم

MODELING مدلسازی

ANSYS

مقدمه :

در این فصل قبل از شروع انجام هرگونه آنالیز به کمک نرم افزار به معرفی روش های مدلسازی (دو بعدی و سه بعدی) پرداخته خواهد شد.

تمرینهای فصل طوری تنظیم شده اند که ابتدا از یک مدل ساده استفاده شده است و سپس به تدریج در تمرینهای بعدی مدلهای پیچیده تری ارائه شده است . به همین دلیل به کاربر توصیه میشود که کلیه تمرین های این فصل را به ترتیب انجام دهد .
مدلسازی در نرم افزار ANSYS به دو روش انجام می شود :

۱) روش مدلسازی غیر مستقیم^۱

در این روش کاربر می بایست ابتدا مدل هندسی مساله را به کمک یکی از دو روش زیر ساخته و سپس با انجام عمل شبکه بندی^۲ بر روی آن ، مدل را به یک مدل اجزا محدود^۳ تبدیل کند تا مدل برای بارگذاری و حل آماده شود :

۱-۱) ساخت مدل هندسی به کمک قابلیت های مدلسازی هندسی نرم افزار ANSYS .

۲-۱) همچنین میتوان مدل را در نرم افزار های CAD نظریه ای AutoCAD,Mechanical Desktop,Solid Work,... در قالب فایل IGES.* ساخته و وارد نرم افزار نمود .

۲) روش مدلسازی مستقیم^۴

این روش برای مدل های ساده تر به کار می رود به این طریق که بدون انجام مدلسازی هندسی ، مستقیماً مدل اجزا محدود که شامل المان^۵ و گره های^۶ آن است ، ساخته می شود از این روش در این فصل استفاده نخواهد شد اما در انجام بعضی از آنالیزها در فصل های بعدی استفاده خواهد شد. به شکل صفحه بعد توجه کنید . این شکل به این معنا است که :

۱: در مدلسازی غیرمستقیم یک خط حتماً متسلک از دو یا چند نقطه ، یک سطح متسلک از چند خط و نقطه های آن و یک حجم متسلک از چند سطح و خط و نقطه است و پس از شبکه بندی ، تعدادی المان و گره های آن بر روی مدل قرار می گیرد .

۲: در مدلسازی مستقیم یک المان با توجه به نوع آن، متسلک از یک یا چند گره است . همچنین در عملیات تصحیحی بر روی مدل ، تقدم عملیات از بالا به پایین صورت می گیرد به این مفهوم که مثلاً نمیتوان سطوح یک حجم را قبل از پاک کردن خود حجم پاک کرد .

1 - Indirect Generation


2 - Meshing

3 - Finite Element


4 - Direct Generation

5 - Element

6 - Nodes



تمرین ۱ : مدل هندسی زیر را مطابق شکل (۱-۱) بسازید و آنرا شبکه بندی کنید.



شکل (۱-۱) : نقشه مدل به همراه ابعاد بر حسب متر

راهنمایی : برای ساختن مدل ابتدا یک مریع به ابعاد 2×0.2 ساخته و سپس یک دایره به شعاع ۰.۴ و به مرکز راس پایینی سمت چپ مریع (مبدا مختصات) ساخته و آنرا از سطح مستطیلی کم کنید.

اهداف تمرین :


- ۱ - آشنایی با ترسیم سطوح اولیه و اصلی نظری مستطیل و دایره.
- ۲ - آشنایی با عملیات تصحیحی روی مدل‌های هندسی.
- ۳ - آشنایی با شبکه بندی و انواع آن (شبکه دستی^۱ و شبکه اتوماتیک^۲).

مرحله اول - ساخت مریع :

برای ساختن مریع یا مستطیل مسیر زیر را دنبال کنید :


1) Ansys Main Menu> Preprocessor> -Modeling -Create> -Areas -Rectangle> By Dimensions ...

۲) مطابق شکل (۱-۲) در پنجره بازشده مقادیر زیر را وارد کنید (در اصل طول و عرض مستطیل را تعریف می کنید).



شکل (۱-۲) : پنجره محاوره ساخت مستطیل

(۳) کلید OK را فشار دهید تا مطابق شکل (۱-۳) در صفحه گرافیکی مریع ساخته شود.




شکل (۱-۳) : مریع تولید شده در پنجره گرافیکی

مرحله دوم - ساخت دایره :


برای ساخت دایره مسیر زیر را دنبال کنید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Areas – Circle > Solid Circle...

(۴) مطابق شکل (۱-۴) در پنجره تولید دایره مقادیر زیر را وارد کنید (در اصل مختصات مرکز دایره (WPX , WPY) و شعاع دایره را وارد کنید).



شکل (۱-۴) : پنجره ساخت دایره



شکل (۱-۵) : سطوح ساخته شده

مرحله سوم - کم کردن سطح دایره ای از سطح مربعی :

حال دایره ساخته شده در مرحله دوم را از مربع ساخته شده در مرحله اول کم کنید. برای این منظور مسیر زیر را دنبال کنید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling -Operate > -BOOLEANS -Subtract > Areas+


۲) در پنجره گرافیکی مربع را انتخاب کنید. برای این منظور روی سطح مربعی در گوشه ای از آن که از سطح دایره‌ای دور می باشد، با ماوس یکبار فشار دهید تا پررنگ شود (که به مفهوم انتخاب شدن سطح است) سپس در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید. حال دوباره در پنجره گرافیکی بر روی سطح دایره ای رفته و یکبار بر روی آن با ماوس فشار دهید تا پررنگ شود (انتخاب شود) سپس در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید (اکنون سطوح از هم کم می شوند).

نکته : اگر احتمالاً در موقع انتخاب ، سطحی را اشتباه انتخاب کردید می توانید برای رفع اشتباه ، در پنجره انتخاب دکمه Reset را یکبار فشار دهید تا عمل انتخاب قبلی از بین برود و اجازه انتخاب مجدد را به شما بدهد.

حال برای ترسیم سطوح نهایی مسیر زیر را دنبال کنید.

3) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

مطلوب شکل (۱-۶) نتیجه را مشاهده کنید.



شکل (۱-۶) : مدل هندسی نهایی

مرحله چهارم - شبکه بندي مدل :

در نرم افزارهای المان محدود هدف از ساختن یک مدل تحلیل آن است در اینگونه نرم افزارها مدل هندسی به لحاظ تحلیلی ارزشی ندارد. (منظور از مدل هندسی مدل حاوی نقطه ، خط ، سطح و حجم است) بلکه در این نرم افزارها اساس حل از روش تقسیم مدل به المانها انجام می


شود. پس از ساختن مدل هندسی و به کمک آن، مدل اجزاء محدود^۱ ساخته می شود یعنی مدل هندسی به تعدادی گره^۲ و المان^۳ تبدیل می شود. این المانها با توجه به نوع تحلیل و درجات آزادی مورد نظر می توانند المانهای سازه ای^۴ یا حرارتی^۵ و ... باشند. در نرم افزار Ansys به دو روش می توان یک مدل را شبکه بندی نمود.

(1) روش اتوماتیک (Free) (2) روش دستی (Mapped)

شبکه بندی اتوماتیک این نرم افزار بسیار قدرتمند است و غالباً المانهای خوبی (از لحاظ قرار گرفتن، ریز بودن المان در نواحی حساس و ...) تولید می کند. اما در مواردی که می خواهید ترتیب قرار گرفتن المانها منظم تر باشد و یا ترتیب خاصی برای قرار گرفتن المانها مورد نظر باشد می توانید از شبکه بندی دستی استفاده کنید.

غالباً نتایج شبکه بندی دستی بهتر از شبکه بندی اتوماتیک می باشد.

شبکه تولید شده در یک سطح مربعی از طریق دو روش در شکل (۷-۱) مقایسه گردیده است.



شکل (۷-۱) : مقایسه دو نوع شبکه بندی یک سطح مربعی

در شبکه بندی (هر دو روش) باید موارد زیر را معین نمود :

(۱) نوع المان : در نرم افزار ANSYS کتابخانه ای از انواع المانها با کاربردهای مختلف وجود دارد. کاربر نسبت به مسئله مورد نظر و نوع تحلیل می بایست یک نوع المان را برای تولید شبکه انتخاب کند. مثلاً در یک تحلیل حرارتی باید مدل خود را با المانهای حرارتی شبکه بندی کند یا در یک آنالیز سازه ای مدل خود را با المانهای سازه ای شبکه بندی کند. جدولی از المانهای موجود در آرشیو ANSYS و کاربرد آنها در پیوست ۱ می باشد. برای

-
- 1- Finite Element
 - 2- Node
 - 3- Element
 - 4- Structural
 - 5- Thermal

آشنایی بیشتر و تفصیلی با المانها به دفترچه راهنمای^۱ جلد مخصوص المانها مراجعه کنید. این دفترچه از طریق مسیر زیر در دسترس شماست.

Ansys Utility Menu > Help >Table of Contents > Element Manual

۲) مقادیر ثابت المان : بعضی از المانها نیاز به تعریف یک سری مقادیر ثابت دارند مثلا برای المان جرم تعریف مقدار ثابت جرم در هر جهت (x , y , z) لازم است. بطور معمول پارامترهای لازم برای هر المان با انتخاب المان از کاربر خواسته می شود. در پیوست ۱ پارامترهای مورد نیاز المانها ذکر شده است. اطلاعات تفضیلی مربوط به این پارامترها در دفترچه راهنمای المان موجود است .


۳) خواص مواد : برای تحلیل باید خواص ماده المانهای ریخته شده روی مدل معلوم باشد. بطور معمول این خواص شامل جنس و خصوصیات مکانیکی و حرارتی آن می باشد. در تمرینهای مدلسازی چون قصد تحلیل مدل را نداریم و فقط هدف آشنایی با مدل سازی و شبکه بندی است در هنگام تولید شبکه از تعریف مقادیر ثابت المان و خواص ماده المان خودداری می کنیم و فقط نوع المان را معین می کنیم. ولی دقت کنید که در قسمتهای تحلیلی یک مدل حتماً باید همه عوامل فوق را تعریف کرد.

۴-۱- شبکه بندی اتوماتیک :

برای شبکه بندی مدل ساخته شده از المان دو بعدی PLANE82 استفاده می کنیم. این المان از نوع سازه ای بوده و دارای درجات آزادی X , Y می باشد. برای انتخاب این المان مراحل زیررا انجام دهید.


1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete...

(۲) مطابق شکل (۱-۸) در جعبه محاوره Add Element Types کلید Add را فشار دهید.




شکل (۱-۸) : پنجره محاوره Element Types

(۳) مطابق شکل (۱-۹) در جعبه محاوره کتابخانه المانها در پنجره سمت چپ از خانواده المانهای Structural نوع Solid را انتخاب کرده و سپس در پنجره مقابل آن المان Quad 8node را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید. بدین ترتیب نوع المان را المان ۸۲ بعدی که دارای ۸ گره است انتخاب کرده اید (PLANE82)



شکل (۱-۹) : پنجره محاوره کتابخانه المانها


(۴) مطابق شکل (۱-۱۰) اکنون در جعبه محاوره Element Types در پنجره Defined Element Types مشاهده می کنید که المان PLANE82 تعریف شده است سپس کلید Close را فشار دهید.




شکل (۱-۱۰) : اضافه شدن المان ۸۲ به جعبه محاوره Element Types

(۵) حال برای انجام عملیات شبکه بندی مسیر زیر را دنبال کنید :
Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool.....

مطابق شکل (۱-۱۱) - که در صفحه بعد قرار دارد - در جعبه ابزار شبکه بندی MeshTool شکل المان را (Shape) از نوع Quad Mesher را انتخاب کنید و دقت کنید که در مقابل کادر گزینه Areas انتخاب شده باشد و سپس دکمه Mesh را فشار دهید.



شکل (۱-۱۱) : جعبه ابزار MeshTool



شکل (۱-۱۲) : شبکه بندی اتوماتیک مدل

۶) در پنجره گرافیکی یک بار روی مدل با ماوس فشاردهید تا انتخاب شود سپس در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید (یا در همان پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید).

۷) مطابق شکل (۱-۱۲) سطح شما شبکه بندی می شود. به بزرگی المان ها و نوع قرار گرفتن آنها دقت کنید.


اکنون سطح به مجموعه ای از المانهای دو بعدی PLANE82 تبدیل شده است. اگر المانها کمی بزرگ بودند می توان آنها را ریزتر کرد (مثلا برای تحلیل استاتیکی مدل تحت بارکششی نواحی نزدیک به کمان دایره ای نواحی حساس و بحرانی هستند پس باید المانها در این ناحیه ریزتر باشند تا دقت محاسبات بالاتر باشد).

برای ریز کردن المانها راحل زیر را انجام دهید.


(الف) در جعبه ابزار MeshTool دکمه Refine را فشار دهید.

ب) در پنجره انتخاب Elements می توانید جهت ریز کردن تمام المانها دکمه Pick All را فشار دهید تا همه المانها به یک مقدار ریز شوند یا اینکه اگر المانهای بخصوصی را می خواهید ریز کنید در پنجره گرافیکی با فشار دادن بر روی هر کدام ، آنها را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK فشار دهید.

ج) مطابق شکل (۱-۱۳) در جعبه محاوره Refine Mesh at Element می توان درجه ریز شدن المانها را تعیین کرد به طور پیش فرض درجه ۱ (Minimal) فعال است . اگر میخواهید المانها خیلی ریز شوند ، در مقابل قادر مربوطه از منوی گشودنی آن درجه ۲ یا ۳ یا ... را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .



شکل (۱-۱۳) : جعبه محاوره ریز کردن المانها



مطابق شکل (۱-۱۴)، شکل نهایی مدل شبکه بندی شده با درجه ریز شدن ۱ به صورت زیر است. این عمل را با درجه ریز شدن ۲، ۳ و ۴ تکرار کنید و تفاوتها را ببینید.

شکل (۱-۱۴) : شکل نهایی مدل شبکه بندی شده با درجه ریز شدن ۱ برای تمام المان ها

۲-۴ - شبکه بندی دستی :

قبل از شروع شبکه بندی دستی باید المانهای ریخته شده روی مدل خود را که در مرحله قبل انجام شد پاک کنید زیرا یک مدل را نمی توان ۲ بار شبکه بندی کرد. برای این منظور مسیر زیر را که عملاً مسیر پاک کردن شبکه تولید شده است، دنبال کنید :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Meshing- Clear > Areas +
- 2) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا کلیه سطوح موجود (که در این مثال فقط ۱ سطح است) انتخاب شوند و المانهای آن پاک شود. حال شکل را از طریق مسیر زیر مجدداً ترسیم نمایید :

- 3) Ansys Utility Menu > Plot > Lines


نکته : در جعبه ابزار MeshTool نیز می توانید برای پاک کردن المانها از کلید Clear که در مقابل کلید Mesh قرار دارد استفاده کنید.

قوانين مهم در شبکه‌بندی دستی :

- ۱ : در شبکه‌بندی دستی باید سطوح از ۴ مرز تشکیل شده باشند.
- ۲ : درمورد سطوحی که بیش از ۴ مرز دارند می‌توان از Concatenate (که توضیح آن بدنیال می‌آید)، استفاده کرد.
- در این مدل سطح از ۵ مرز که شامل ۴ خط راست و ۱ کمان است تشکیل شده است پس یک سطح ۵ ضلعی محسوب می‌شود.

۴-۲-۱- تولید شبکه دستی به روش Concatenate :

می‌خواهیم تعداد المانهای ریخته شده در راستای خطوط مطابق شکل (۱-۱۵) باشد.




شکل (۱-۱۵) : تعداد تقسیمات در راستای هر خط

برای تعیین تعداد تقسیمات در راستای خطوط عمل زیر را انجام دهید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...
- 2) مطابق شکل (۱-۱۶) در جعبه ابزار MeshTool در مقابل قسمت Lines یکبار دکمه Set را فشار دهید.
- 3) مطابق شکل (۱-۱۷) در پنجره گرافیکی دو خط طولی AB و عرضی BC را انتخاب کنید.


شکل (۱-۱۶) : جعبه ابزار MeshTool



شکل (۱-۱۷) : انتخاب دو خط AB و BC از مدل در پنجره گرافیکی

۴) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۵) مطابق شکل (۱-۱۸) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV عدد ۱۲ No. of element divisions تایپ کنید.




شکل (۱-۱۸) : جعبه محاوره تعیین اندازه المانها بر روی خطوط

۶) کلید Apply را فشار دهید.


۷) مطابق شکل (۱-۱۹) در پنجره گرافیکی اینبار خط عرضی سمت چپ مدل (AE) را انتخاب کنید.

۸) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۹) مطابق شکل (۱-۲۰) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines این بار در مقابل کادر NDIV عدد ۱۰ No. of element divisions- وارد کنید.




شکل (۱-۱۹) : انتخاب خط عرضی سمت چپ مدل (AE)



شکل (۱-۲۰) : جعبه محاوره تعیین اندازه المانها بر روی خطوط

۱۰) کلید OK را فشار دهید.

اکنون نوبت استفاده از قابلیت Concatenate است این روش به طور فرضی ۲ ضلع از مدل را ۱ ضلع فرض می کند و مدل را با فرض ۴ ضلع شبکه بندی دستی می کند. مسیر زیر را دنبال کنید :



1) Ansys Main Menu > Preprocessor >
- Meshing - Concatenate > Lines +

۲) در پنجره گرافیکی مطابق شکل (۱-۲۱)
دو خط طولی بالا و عرضی سمت راست مدل
را انتخاب کنید.

شکل (۱-۲۱) : انتخاب دو خط طولی و عرضی

مدل برای انجام عمل Concatenate


۳) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

4) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool...


۵) مطابق شکل (۱-۲۲) در جعبه ابزار MeshTool ، MeshTool را از نوع Quad و گزینه Mesher را از نوع Mapped انتخاب کنید.

۶) کلید Mesh را فشار دهید.

۷) در پنجره گرافیکی سطح را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید (یا از همان ابتدا در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید) سطح شبکه بندی می شود. نوع المانهای ریخته شده بر روی مدل به صورت شکل (۱-۲۳) خواهد بود.



شکل (۱-۲۲) : تنظیمات شبکه بندی



شکل (۱-۲۳) : شبکه بندی دستی بر روی مدل به روش Concatenate

۴-۲-۴- شبکه بندی دستی به روش تقسیم سطح به ۲ سطح ۴ ضلعی :


در این روش سطح را به کمک یک خط اضافی (کمکی) به دو سطح ۴ ضلعی تقسیم می کنیم و دو سطح را شبکه بندی می کنیم (مطابق شکل (۱-۲۴)).

ابتدا المانهای ریخته شده روی مدل را که در قسمت قبلی ریخته شد ، پاک کنید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Meshing - Clear > Areas +

۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا المانهای مدل پاک شود.

3) Ansys Utility Menu > Plot > Lines



شکل (۱-۲۴) : ایجاد خط کمکی برای تقسیم سطح


توجه کنید برای رسم خط اضافی نیاز به نقطه وسط کمان دارید و همچنین کمان باید به ۲ کمان تبدیل شود تا هر قسمت از آن یکی از خطوط سطوح به وجود آمده باشد. دقت کنید خط فرضی که از به هم پیوستن دو خط در قسمت شبکه بندی دستی به روش Concatenate به وجود آمده نیز باید پاک شود. برای پاک کردن خط زیر را انجام دهید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Delete > Lines Only +
 - 2) در پنجره انتخاب کلید All Pick را فشار دهید این عمل باعث پاک شدن کلیه خطوط مدل می شود ولی قادر به پاک کردن خطوطی که به سطح متصل هستند نمی باشد در نتیجه پیغام های خطای دهد شما تمام این پیغام ها را با فشار دادن کلید OK ببینید تا فقط خط فرضی Concatenate که به سطح متصل نیست پاک شود.
- برای تقسیم کمان به ۲ کمان عملیات زیر را انجام دهید.

- 1) Ansys Main Menu> Preprocessor> -Modeling-Opérate>-Booleans-Divide> Line into N ln's +

- 2) کمان را در پنجره گرافیکی انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره فشار دهید.
 - 3) مطابق شکل (۱-۲۵) جعبه محاوره Divide Line into N Lines باز می شود در این جعبه ، در قسمت اول در مقابل کادر NL1 Line to be divided شماره خط نوشته شده است و در قسمت دوم در مقابل کادر NDIV No. of lines to create عدد ۲ را وارد کنید تا خط شما به دو قسمت تبدیل شود. سپس کلید OK را فشار دهید. تا کمان به ۲ کمان تبدیل شود.
- برای رسم خط مرزی عملیات زیر را انجام دهید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Lines - Lines > Straight Line +



شکل (۱-۲۵) : جعبه محاوره تقسیم خط به چند خط

(۲) در پنجره گرافیکی ابتدا نقطه برخورد دو خط را که در گوشه بالایی سمت راست مدل قرار دارد انتخاب کنید سپس نقطه وسط که مربوط به محل برخورد دو کمان است را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید تا خط مرزی تولید شود.
برای تقسیم سطح به دو سطح ۴ ضلعی مراحل زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling-Operate > -Booleans -Divide > Area by Line..

(۲) در پنجره گرافیکی یکبار روی سطح با ماوس فشار دهید و سپس دکمه Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید.

(۳) در پنجره گرافیکی حال خط مرزی مورب را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید. تا سطح به ۲ سطح ۴ ضلعی تبدیل شود.
(محتویات پنجره زرد رنگ warning را بخوانید و علت این پیغام را حدس بزنید و سپس آنرا (بیندید)

4) Ansys Utility Menu > Plot > Lines

قبل از شروع شبکه بندی دستی به روش تقسیم سطح باید تقسیمات خطوط را که برای شبکه بندی به روش Concatenate تعریف شد پاک کنید. برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.
1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool....


(۲) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت Lines روی دکمه Clear یکبار فشار دهید.

(۳) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

برای شبکه بندی دستی مراحل زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...

می خواهیم تعداد المانهای ریخته شده روی خطوط به صورت شکل (۱-۲۶) باشد یعنی روی خطوط طولی بالا و عرضی سمت راست مدل تعداد ۱۲ المان و روی خط مرزی دو سطح ، تعداد ۲۰ المان ریخته شود.




شکل (۱-۲۶) : تعیین تعداد تقسیمات خطوط

- برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.
- ۲) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت Lines دکمه Set را یکبار فشار دهید.
 - ۳) خطوط طولی بالا و عرضی سمت راست مدل را در پنجره گرافیکی انتخاب کنید و کلید Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید.
 - ۴) در جعبه محاوره تنظیم تقسیمات خط در مقابل کادر NDIV No. of element divisions عدد ۱۲ را تایپ کنید و کلید Apply را فشار دهید.
 - ۵) این بار در پنجره گرافیکی خط مرزی دو سطح را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
 - ۶) این بار در مقابل کادر NDIV No. of element divisions عدد ۲۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.
 - ۷) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت Mesh نوع Mesher را به Mapped و شکل المان را به Quad تبدیل کنید.
 - ۸) کلید Mesh را در جعبه ابزار MeshTool فشار دهید.
 - ۹) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید ، تا همه سطوح انتخاب شوند و شبکه بنده شوند.

چون دو سطح در نقاط مرزی با هم مشترک هستند برای یکی شدن گره های این دو سطح باید عمل ممزوج کردن (Merge) را انجام داد. برای این منظور به ترتیب زیر عمل کنید :


1) Ansys Main Menu > Preprocessor >Numbering Ctrl> Merge Items...

۲) مطابق شکل (۱-۲۷) در جعبه محاوره بازشده، در مقابل کادر Type of item to be merge عبارت Nodes را انتخاب کنید.



شکل (۱-۲۷) : جعبه محاوره ممزوج کردن اجزاء.

۳) کلید OK را فشار دهید. مدل به صورت شکل (۱-۲۸) شبکه بندی خواهد شد .



شکل (۱-۲۸) : مدل شبکه بندی شده نهایی.

مدل تولید شده را از طریق عملیات زیر ذخیره کنید :

1) Ansys Utility Menu > File > Save as ...

۲) در پنجره باز شده در مقابل کادر Filename یک اسم نظیر Example1. Db را تایپ کنید
(پسوند Db را حتما تایپ کنید)
۳) کلید OK را فشار دهید.


برای باز فراخوانی مدل نیز می توانید عمل زیر را انجام دهید.

1) Ansys Utility Menu > File > Resume from...

۲) در پنجره باز شده با توجه به اسم فایل ذخیره شده (Example1) آنرا انتخاب کنید.
۳) کلید OK را فشار دهید. برای دیدن مدل کامل مسیر زیر را دنبال کنید :

4) Ansys Utility Menu > Plot > Elements.

تمرین ۲ : مدل زیر را ساخته و هردو عمل شبکه بندی اتوماتیک و شبکه بندی دستی را انجام دهید.



شکل (۲-۱) : نقشه مدل به همراه نقاط

اهداف تمرین :

- ۱- آشنایی با تولید نقاط
 - ۲- آشنایی با مماس کردن یک خط منحنی بر دو خط دیگر
 - ۳- آشنایی با تولید سطح به کمک خط
 - ۴- آشنایی با شبکه بندی به کمک گزینه Spacing ratio
- مختصات نقاط روی شکل به صورت زیر است :

A	0	0.2	C	0.3	D	0.5	E	0.5	F	0.3	G	0.2	H	0
B	0	0	-0.05	D	-0.05	E	0.15	F	0.15	G	0.1	H	0.1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


برای شبکه بندی ، از المان PLANE82 استفاده کنید.

مرحله اول - تولید نقاط :

ابتدا باید نقاط A تا H را بوجود آورد. برای ایجاد نقاط از طریق دادن مختصات آنها ، مسیر زیر را دنبال کنید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > Keypoints > In Active CS ...

۲) مطابق شکل (۲-۲) در پنجره تولید نقطه برای نقطه A مقادیر زیر را وارد کنید.
Keypoint number : 1 X , Y , Z : 0 , 0 , 0




شکل (۲-۲) : پنجره تولید نقطه A

(۳) کلید Apply را فشار دهید.

(۴) برای تولید نقطه B مطابق شکل (۲-۳) مقادیر زیر را وارد کنید.


Keypoint number : 2
X , Y , Z : 0.2 , 0 , 0



شکل (۲-۳) : پنجره تولید نقطه B

(۵) کلید Apply را فشار دهید.

به همین ترتیب نقاط G , F , E , D , C را بسازید. و پس از وارد کردن مختصات نقطه H کلید OK را فشار دهید. حال باید تمام نقاط روی صفحه گرافیکی دیده شوند. اگر همه نقاط در صفحه گرافیکی دیده نمی شوند از روش زیر استفاده کنید.



1) Ansys Utility Menu > Plot Ctrls > Pan , Zoom , Rotate...

(۲) در جعبه ابزار Fit Pan , Zoom کلید Pan , Zoom را فشار دهید (مطابق شکل (۲-۴)).

(۳) جعبه ابزار Pan , Zoom , Rotate را با فشار دادن کلید Close بیندید .

نکته : نقطه A به علت قرار گرفتن در مبدا مختصات به وضوح دیده نمی شود.


برای نمایش شماره گذاری نقاط از روش زیر استفاده کنید :

1) Ansys Utility Menu >Plot Ctrls>Numbering...

(۲) مطابق شکل (۲-۵) در جعبه محاوره KP Keypoint Plot Numbering Controls

numbers را فعال کنید.

شکل (۲-۴) : جعبه ابزار Pan-Zoom-Rotate



شکل (۲-۵) : پنجره کنترل شماره گذاری


۳) کلید OK را فشار دهید. بدین ترتیب تمام نقاط ساخته شده همراه با شماره دیده می شوند.
حال به ساختن خطوط بپردازید.

مرحله دوم - ساخت خطوط راست :

برای تولید یک خط راست بین دو نقطه ، مسیر زیر را دنبال کنید :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Lines - Lines > Straight Line +
- 2) در پنجره گرافیکی روی نقطه ۱ و ۲ به ترتیب با ماوس فشار دهید تا خط AB ساخته شود.
به همین ترتیب خط CD را به کمک نقاط ۳ و ۴ و سپس خطوط AH , HG , EF , ED را
بسازید.

- 3) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید. اکنون باید مطابق شکل (۲-۶) خطوط به صورت
زیر در پنجره گرافیکی نمایان باشند.




شکل (۲-۶) : خطوط راست تولید شده در پنجره گرافیکی

مرحله سوم - ساخت دو خط منحنی :


یک منحنی را بین دو خط AB و CD در نقاط B , C مماس کنید. برای این منظور مسیر زیر را دنبال کنید :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Lines - Lines > Tan to 2 lines +
- 2) در پنجره گرافیکی ابتدا روی خط AB (۱-۲) یکبار با ماوس فشار دهید (مطابق شکل ۲-۷) و سپس در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید.




شکل (۲-۷) : انتخاب خط ۱-۲ (AB) در پنجره گرافیکی

- 3) مطابق شکل (۲-۸) در پنجره گرافیکی روی نقطه شماره ۲ یکبار با ماوس فشار دهید و سپس در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید .




شکل (۲-۸) : انتخاب نقطه ۲ در پنجره گرافیکی

- 4) مطابق شکل (۲-۹) در پنجره گرافیکی روی خط CD (۳-۴) یکبار با ماوس فشار دهید و سپس در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید .



شکل (۲-۹) : انتخاب خط ۳-۴ (CD) در پنجره گرافیکی

(۵) مطابق شکل (۲-۱۰) در پنجره گرافیکی روی نقطه شماره ۳ یکبار با ماوس فشار دهید و سپس در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید.



شکل (۲-۱۰) : انتخاب نقطه ۳ در پنجره گرافیکی

اکنون خط منحنی وار پایینی ساخته می شود.

نکته: این خط منحنی بر خط AB در نقطه B مماس بوده و بر خط CD در نقطه C نیز مماس است برای ساخت این خط منحنی، ابتدا خط مماسی اول سپس نقطه تماس و بعد خط مماسی دوم و نقطه تماس دوم باید معرفی شود.

برای ساخت خط منحنی بالائی تمام عملیات فوق را تکرار کنید و فقط خطوط را دو خط HG و EF و نقاط تماس را دو نقطه G و F معرفی کنید.
حال باید به کمک خطوط تولید شده یک سطح تولید کرد.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Areas - Arbitrary > By Lines +

(۲) در پنجره گرافیکی کلیه خطوط موجود را انتخاب کنید (با فشار دادن ماوس روی هر خط آنرا انتخاب کنید).


(۳) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

مرحله چهارم - تعریف المان و شبکه بندی مدل :
برای این مدل از المان PLANE82 استفاده کنید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete...

(۲) در جعبه محاوره Add کلید Element Types را فشار دهید.

(۳) مطابق شکل (۲-۱۱) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Solid نوع Structural را انتخاب کنید و در پنجره مقابل آن Quad 8node را انتخاب کنید.



شکل (۲-۱۱) : انتخاب PLANE82 از کتابخانه المانها

(۴) کلید OK را فشار دهید.

(۵) جعبه محاوره Element Types را با فشار دادن کلید Close ببندید.

اکنون می توانید سطح را شبکه بندی اتوماتیک (Free) کنید. این کار را انجام دهید ولی قبل از شروع عمل شبکه بندی، مطابق شکل (۲-۱۲)، Smart Size را در جعبه ابزار Meshtool فعال کرده و درجه آنرا روی عدد ۳ تنظیم کنید و سپس شبکه را تولید کنید.

Smart Size میزان دانسیته شبکه را که از ۱ تا ۱۰ قرار دارد (همان کوچک و بزرگی شبکه) را تعیین می کند که شماره ۱، شبکه از نوع مناسب و ریز^۱ تولید می کند. شماره ۱۰ نیز شبکه بندی ابتدایی و درشت^۲ تولید می کند.


شبکه بندی دستی :

ابتدا المانهای ریخته شده را که در قسمت Automeshing بر روی مدل قرار دادید پاک کنید.

1) Ansys Main Menu> Preprocessor> - Meshing -Clear> Areas+

۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید. تا المانهای دو بعدی PLANE82 از روی مدل پاک شوند.

3) Ansys Utility Menu > Plot > Lines




شکل (۲-۱۲) : فعال کردن Smart Size

برای تولید شبکه دستی با اینکه سطح دارای ۸ ضلع می باشد ولی می توان آنرا به یک سطح ۴ ضلعی تبدیل کرد. (بدون تقسیم سطح) به این صورت که ۳ خط طولی بالایی مدل را به یک خط تبدیل کنید و ۳ خط طولی پایینی مدل را هم به یک خط.

1) Ansys Main Menu> Preprocessor> - Modeling -Operate > - Booleans - Add > Lines +

۲) مطابق شکل (۲-۱۳) در پنجره گرافیکی ۳ خط طولی بالایی را انتخاب کنید .



شکل (۲-۱۳) : انتخاب ۳ خط طولی بالایی در پنجره گرافیکی


۳) در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید.

۴) در جعبه محاوره باز شده کلید Apply را فشار دهید. اکنون ۳ خط انتخاب شده به ۱ خط تبدیل شده و ۳ خط قبلی پاک می شوند.

۵) در پنجره گرافیکی اینبار ۳ خط طولی پایینی مدل را مطابق شکل (۲-۱۴) انتخاب کنید .

۶) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.


۷) در جعبه محاوره باز شده کلید OK را فشار دهید. اکنون سطح به یک سطح ۴ ضلعی تبدیل شده است.



شکل (۲-۱۴) : انتخاب سه خط طولی پایینی مدل

تعیین تقسیمات خطوط جهت شبکه بندی :

می خواهیم تعداد تقسیمات در جهت محور Y برابر ۸ تقسیم باشد و در جهت خط افقی برابر ۱۲ تقسیم باشد همچنین می خواهیم المانهای ریخته شده با جلو رفتن در جهت محور X بزرگتر شوند ، بطوریکه قدر نسبت این بزرگ شدن ۳ باشد یعنی آخرین المان خط سه برابر اولین المان آن باشد (مطابق شکل ۲-۱۵) .




شکل (۲-۱۵) : تعیین تقسیمات خطوط مدل

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool


۲) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت Lines دکمه Set را یکبار فشار دهید .

۳) در پنجره گرافیکی خط عمودی ED را انتخاب کنید (مطابق شکل ۲-۱۶) .



شکل (۲-۱۶) : انتخاب خط عمودی


- ۴) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.
- ۵) در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر No. of element divisions - NDIV عدد ۸ را تایپ کنید.
- ۶) کلید Apply را فشار دهید.
- ۷) در پنجره گرافیکی این بار دو خط طولی را انتخاب کنید (مطابق شکل ۲-۱۷) .



شکل (۲-۱۷) : انتخاب دو خط طولی

- ۸) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.
- ۹) در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر No. of element divisions - NDIV عدد ۱۲ را وارد کنید.

(۱۰) در مقابل کادر SPACE Spacing ratio عدد ۳ را وارد کنید (مطابق شکل ۲-۱۸) .



شکل (۲-۱۸) : تنظیمات اندازه المانها بر روی خطوط انتخاب شده

(۱۱) کلید OK را فشار دهید.

برای شروع شبکه بندی مدل عملیات زیر را انجام دهید.


1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool...

(۱۲) در جعبه ابزار Meshtool ابتدا گزینه Smart Size را غیر فعال کنید و سپس تنظیمات Shape را به Quad و Mesher را به Mapped تبدیل کنید.

(۱۳) کلید Mesh را فشار دهید.

(۱۴) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا سطح انتخاب شود و شبکه بندی شود. به نوع المانها دقیق اندازه المانها با پیشروی در جهت محور X به تدریج بزرگ می شود (شکل ۲-۱۹).

شکل ۲-۱۹




شکل (۲-۱۹) : مدل شبکه بندی شده نهایی

مدل کامل گردید. اکنون در صورت نیاز می توانید مدل را مطابق تمرین اول ذخیره کنید. اگر می خواهید تمرین بعدی را انجام دهید عملیات زیر را تکرار کنید.

- 1) Ansys Utility Menu > File > Clear & Start new
- 2) OK
- 3) Yes

تمرین ۳ - مدل هندسی زیر را بسازید و سپس شبکه بنده کنید :




هدف : در این مثال مدلسازی با دستورات Glue و آشنا می شوید.

شکل (۳-۱) : نقشه مدل با ابعاد بر حسب (Cm)

مرحله اول - ساخت دو مستطيل :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Areas - Rectangle > By Dimensions...


(۲) مطابق شکل (۳-۲) در پنجره ساخت مستطيل ، ابعاد مستطيل اول را وارد کنيد.



شکل (۳-۲) : ساخت مستطيل اول.

- (۳) کلید Apply را فشار دهيد ، تا مستطيل اول ساخته شده و پنجره ساخت مستطيل دوم نمایان شود :

(۴) مطابق شکل (۳-۳) ابعاد مستطيل دوم را وارد کنيد.



شکل (۳-۳) : ساخت مستطيل دوم

- (۵) کلید OK را فشار دهيد تا مستطيل دوم نيز ساخته شود

مرحله دوم - چسباندن^۱ دو سطح :

قبل از ایجاد fillet ، دو مستطیل را به همدیگر بچسبانید. خاصیت Glue-Areas این است که دو سطح مستطیلی که در بعضی از قسمتهای خطوط مرزی خود بر هم منطبقند با انجام عمل چسباندن ، بخش مشترک دو خط مرزی به یک خط تبدیل می شوند. این کار برای احجام نیز قابل تعریف است. برای چسباندن دو سطح به طریق زیر عمل کنید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Operate > - Booleans - Glue > Areas +


(۲) در پنجره انتخاب ، دکمه All Pick را با ماوس فشار دهید تا عمل چسباندن انجام گردد.

- 3) Ansys Utility Menu > Plot > Lines

مرحله سوم - ساخت fillet :

یک fillet را بین دو خط و با مشخص کردن اندازه شعاع (r) آن تولید کنید.


- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Lines - Line Fillet +



شکل (۳-۴) : انتخاب دو خط عمود برهم سمت چپ مدل


(۲) دو خط را مطابق شکل (۳-۴) با ماوس انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

(۳) مطابق شکل (۳-۵) در جعبه محاوره Line Fillet ، در مقابل کادر RAD Fillet radius ، در مقابل کادر RAD مقدار شعاع fillet را که برابر ۱E-2 است، وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.



شکل (۳-۵) : جعبه محاوره تولید خط fillet

(۴) مطابق شکل (۳-۶) دو خط دیگر را جهت رسم fillet انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.



شکل (۳-۶) : انتخاب دو خط عمود برهم سمت راست مدل

(۵) در جعبه محاوره Line Fillet ، بدون تغییرات کلید OK را فشار دهید تا خط fillet دوم نیز تولید شود .

مرحله چهارم - ایجاد دایره بزرگتر بالایی :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Areas - Circle > Solid Circle...


(۶) مطابق شکل (۳-۷) مختصات مرکز وشعاع دایره را وارد کنید .

WP X = 0.15

WP Y = 0.25

Radius = 0.03

(۷) کلید OK را در پنجره تولید دایره ، فشار دهید.



شکل (۳-۷) : پنجره تولید دایره


مرحله پنجم - پاک کردن سطوح بدون پاک کردن خطوط :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling -Delete > Areas Only +

(۸) در پنجره انتخاب دکمه Pick All را فشار دهید تا سطوح پاک شوند.

مرحله ششم - ممزوج کردن^۱ کلیه اجزاء :


- ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Numbering Ctrls > Merge Items...
 ۲) مطابق شکل (۳-۸) در مقابل کادر Type of item to be merge گزینه All را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید.



شکل (۳-۸) : جعبه محاوره ممزوج کردن اجزاء


مرحله هفتم - ایجاد سطح اصلی :

- ۱) Ansys Utility Menu > Plot > Lines
 ۲) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Areas - Arbitrary > By Lines +



- ۳) کلیه خطوط خارجی مدل را انتخاب کنید
 (مطابق شکل (۳-۹)).
 ۴) کلید OK را فشار دهید.

شکل (۳-۹) : انتخاب کلیه خطوط خارجی مدل



مرحله هشتم - ایجاد سطح دایره (مربوط به سوراخ) :

- ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > -Areas-Circle > Solid Circle...
 ۲) مطابق شکل (۳-۱۰) مختصات مرکز و شعاع دایره به ترتیب زیر وارد کنید.

WP X = 0.15

WP Y = 0.25

Radius = 1.5E-2

- ۳) کلید OK را فشار دهید تا سطح دایره ای تولید شود .

شکل (۳-۱۰) : تولید سطح دایره

مرحله نهم - کم کردن دو سطح از یکدیگر :


1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling -Operate > -Booleans –Subtract > Areas +

۲) سطح اصلی را انتخاب کنید و کلید Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۳) سطح دایره ای (مربوط به سوراخ) را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

4) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

۵) مطابق شکل (۳-۱۱) مدل نهایی ساخته می شود




شکل (۳-۱۱) : مدل نهایی ساخته شده.

مرحله دهم - تعریف المان :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...

۲) در جعبه محاوره Add کلید Element Types را فشار دهید.

۳) مطابق شکل (۳-۱۲)، در جعبه محاوره Library of Element Types، از خانواده Quad 4node Solid نوع المان را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان 42 Structural را انتخاب کنید.





شکل (۳-۱۲) : جعبه محاوره کتابخانه المانها.

مرحله یازدهم - شبکه بندی مدل :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...

- (۲) مطابق شکل (۳-۱۳) در جعبه ابزار MeshTool ، شکل المان (Shape) را از نوع Quad و Mesher را از نوع Free انتخاب کرده و کلید Mesh را فشار دهید.
- (۳) در پنجره انتخاب کلید All Pick را فشار دهید تاسطح مزبور شبکه بندی شود.
- (۴) مدل شبکه بندی شده به صورت شکل (۳-۱۴) است.




شکل (۳-۱۴) : مدل شبکه بندی شده نهایی.

نکته: در مرحله ۲، کاربر می تواند به جای دستور Glue از دستور Add یا Partition نیز استفاده نماید. هدف در اینجا آشنایی با دستور چسباندن (Glue) بوده است.

شکل (۳-۱۳) : جعبه ابزار MeshTool

تمرین ۴ : نمای برش خورده یک سیلندر مخروطی با سطح مقطع دایره ای درجهت محور طولی به صورت شکل (۱-۴) است. این نما کاملاً نسبت به محور X متقابن است. مدل را به صورت سه بعدی ساخته و شبکه بندی کنید.
مختصات نقاط به ترتیب زیر است : (ابعاد بر حسب mm)



شکل(۱-۴) : نمای برش خورده مدل در جهت محور طولی

A	0	B	0	C	40	D	70
	12.5		30		30		24
	0		0		0		0
E	110	F	110	G	70	H	40
	24		12.5		12.5		12.5
	0		0		0		0

اهداف این مساله عبارتند از :

۱- مدلسازی سه بعدی

۲- آشنایی با دستور Sweep

راهنمایی ۱ : برای ساختن مدل سطح مقطع ، ساختن نیمة بالایی آن کافی است.

راهنمایی ۲ : پس از ساختن نیمة بالایی باید سطح را حول دو نقطه X و Y به

اندازه ۳۶۰ درجه دوران دهید تا حجم ساخته شود.


مرحله اول - تعریف کردن المان سطح :

از المان دو بعدی PLANE82 برای ساخت سطح مقطع استفاده کنید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete...

۲) در جعبه محاوره Add دکمه Element Types را فشار دهید و در جعبه محاوره کتابخانه المانها از خانواده Structural نوع Solid را انتخاب کرده و در پنجره مقابله Quad 8node 82 انتخاب کنید و کلید Apply را فشار دهید.

۳) برای ساختن مدل سه بعدی نیاز به یک المان ۳ بعدی هم دارید پس در همان قسمت Structural - Solid مطابق شکل (۴-۲) المان 95 (Brick 20node 95) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید و سپس جعبه محاوره Element Types را با فشردن کلید Close ببندید.



شکل (۴-۲) : انتخاب المان SOLID95


مرحله دوم - ساخت مدل سطح مقطع :

ساخت نیمة بالایی سطح مقطع آسان است. ابتدا نقاط را بسازید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > Keypoints > In Active CS ...

۲) مطابق شکل (۴-۳) در پنجره تولید نقطه ، در مقابل کادر NPT Keypoint number عدد ۱ را وارد کنید و سپس برای مختصات آن اعداد زیر را وارد کنید.

$$X = 0, Y = 12.5 \text{ E-}3, Z = 0$$




شکل (۴-۳) : جعبه محاوره تولید نقاط

(۳) کلید Apply را فشار دهید تا نقطه A (شماره ۱) ساخته شود.
 (۴) به همین ترتیب با عوض کردن شماره نقطه (NPT Keypoint number) به شماره ۲ و H وارد کردن مختصات نقطه B ، نقطه دوم را هم ساخته و سپس به همین صورت کلیه نقاط G , F , E , D , C را بسازید.

برای نمایش شماره گذاری نقاط رسم شده ، عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Utility Menu > Plot Ctrls > Numbering ...

(۲) مطابق شکل (۴-۴) در جعبه محاوره Plot گزینه Plot Numbering Controls را فعال کنید.



شکل (۴-۴) : فعال کردن شماره گذاری نقاط


(۳) کلید OK را فشار دهید.

اکنون باید خطوط مرزی مدل را به کمک نقاط ساخته شده بسازید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Lines - Lines > Straight Line +

(۲) در پنجره گرافیکی به ترتیب روی نقطه شماره ۱ و ۲ یکبار با ماوس فشار دهید تا خط ساخته شود.


(۳) به همین ترتیب برای ساخت خط BC نقاط ۲ و ۳ و برای خط DE نقاط ۴ و ۵ و برای ساخت خط EF نقاط ۵ و ۶ و برای خط GF نقاط ۶ و ۷ و برای خط GH نقاط ۷ و ۸ و برای خط AH نقاط ۱ و ۸ و برای خط CH نقاط ۳ و ۸ و برای خط DG نقاط ۴ و ۷ را انتخاب کنید تا کلیه خطوط فوق ساخته شوند سپس در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید. اکنون باید خطوط مدل، مطابق شکل (۴-۵) ساخته شوند.



شکل (۴-۵) : خطوط ساخته شده به کمک نقاط


مرحله سوم - تولید ۳ سطح به کمک خطوط :

- ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Areas - Arbitrary > By Lines +
- ۲) مطابق شکل (۴-۶) در پنجره گرافیکی به ترتیب خطوط AH, CH, BC, AB را انتخاب کنید و کلید Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید تا سطح اول ساخته شود.




شکل (۴-۶) : انتخاب ۴ خط سمت چپ مدل.

- ۳) مطابق شکل (۴-۷) در پنجره گرافیکی خطوط GH, DG, CD, CH را انتخاب کرده و کلید Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید تا سطح دوم ساخته شود.



شکل (۴-۷) : انتخاب ۴ خط وسطی مدل


(۴) مطابق شکل (۴-۸) در پنجره گرافیکی به ترتیب خطوط FG ، EF ، DE ، DG را انتخاب کرد. و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید تا سطح سوم ساخته شود .



شکل (۴-۸) : انتخاب ۴ خط سمت راست مدل

مرحله چهارم - شبکه بندی سطوح :

برای ریختن المانهای دو بعدی بر روی ۳ سطح (شبکه بندی) طبق تقسیمات شکل (۴-۹) عمل کنید.



شکل (۴-۹) : تعیین تقسیمات خطوط

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...

۲) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت Lines دکمه Set را یکبار فشار دهید. سپس در پنجره گرافیکی سه خط AB , BC و CD را انتخاب کنید و کلید Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر N DIV No. of element divisions عدد ۴ تقسیم را وارد کرده و کلید Apply را فشار دهید.

۴) اینبار در پنجره گرافیکی خط DE را به کمک ماوس انتخاب کنید (به کمک ماوس بر روی آن فشار دهید) و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۵) در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر N DIV اینبار به جای عدد ۴ عدد ۶ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

۶) از قسمت Mesh در جعبه ابزار MeshTool شکل المان (Shape) را به Quad و نوع Mesher را به Mapped تبدیل کنید (روش شبکه بندی دستی).


۷) کلید Mesh را فشار دهید. سپس در پنجره انتخاب دکمه Pick All را فشار دهید تا سطوح مطابق شکل (۴-۱۰) شبکه بندی شوند.

110	0
0	X
0	0

مرحله پنجم - دوران سطح حول دو نقطه ۳۶۰ درجه به اندازه Y و X

جهت تولید مدل نهایی :

ابتدا نقاط فوق را با شماره ۲۰ و ۲۱ بسازید.



شکل (۴-۱۰) : شبکه بندی دستی سطوح

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create >Keypoints > In Active CS....


۲) در پنجره تولید نقطه ، در مقابل کادر NPT Keypoint number عدد ۲۰ را وارد کرده و برای مختصات آن $X=0$, $Y=0$, $Z=0$ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.

۳) اینبار در پنجره تولید نقطه ، در مقابل کادر NPT Keypoint number عدد ۲۱ را وارد کرده و برای مختصات نقطه به ترتیب مقادیر $X = 110$, $Y = 0$, $Z = 0$ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

حال باید سطح را به حجم تبدیل کرد (المان دو بعدی به المانهای ۳ بعدی) لذا قبل از شروع این کار باید صفات^۱ شبکه بندی را برای شبکه بندی ۳ بعدی ، به المان ۳ بعدی تبدیل کرد.

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Attributes - Define > Default Attribs ...


۲) مطابق شکل (۴-۱۱) در جعبه محاوره Meshing Attributes در مقابل کادر Element type number [TYPE] از منوی گشودنی آن عدد ۲ یعنی المان SOLID95 را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.



شکل (۴-۱۱) : تنظیمات شبکه بندی سه بعدی

حال باید سطح را حول دو نقطه ۲۰ و ۲۱ به روش زیر دوران دهید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Operate > Extrude / Sweep > Size...
- 2) در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر No. of element divisions- عدد NDIV را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید ، با این کار تعداد المانهای تولید شده روی هر حجم در جهت چرخش معین خواهد شد .
- 3) Ansys Main Menu> Preprocessor>-Modeling-Operate> Extrude/Sweep>-Areas - About Axis+
- 4) در پنجره گرافیکی هر سطح را به ترتیب انتخاب کنید و سپس کلید Apply را فشار دهید حال به ترتیب ابتدا نقطه ۲۰ سپس نقطه ۲۱ را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
- 5) مطابق شکل (۴-۱۲) در جعبه محاوره Sweep Areas about Axis در مقابل کادر Arc length in degrees عدد ۳۶۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید. اکنون مدل سه بعدی ساخته شده است.



شکل (۴-۱۲) : تعیین زاویه چرخش سطح

- 6) به کمک جعبه ابزار Pan , Zoom , Rotate نمای دید را با فشار دادن کلید Iso به دید ایزومتریک تبدیل کنید.

7) Ansys Utility Menu > Plot > Elements

مرحله ششم - پاک کردن المانهای ۲ بعدی :

این مساله ، یک مساله ۳ بعدی است و در آن فقط نیاز به المانهای ۳ بعدی است ، بنابراین وجود المانهای دو بعدی PLANE82 زائد است پس باید آنها را پاک کرد :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Meshing - Clear > Areas +
- 2) دکمه Pick All را فشار دهید تا المانهای ۲ بعدی پاک شوند. دقت کنید که فقط المانهای ۲ بعدی سطوح پاک خواهند شد و از آنجا که همه سطوح به جز سطح اولیه دارای المانهای ۳ بعدی هستند ، بنابراین فقط همان المانهای ۲ بعدی سطح اولیه پاک خواهد شد. سپس پیغام های پنجره Warning را ببندید (Close)


3) Ansys Utility Menu > Plot > Replot

مرحله هفتم - ممزوج کردن :

در این مدل ۳ سطح مقطع حول محور دوران داده شد. لذا حجم از لحاظ مرزی یک تکه نیست برای یکی کردن گره ها و المانها در قسمت های مشترک حجم باید از روش زیر استفاده کرد.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Numbering Ctrls > Merge Items ...

(۲) مطابق شکل (۴-۱۳) در پنجره محاوره باز شده در مقابل کادر Label Type of item to be merge به طور پیش فرض به جای Nodes از پنجره گشودنی آن عبارت آخر یعنی گزینه All را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.




شکل (۴-۱۳) : ممزوج کردن کلیه اجزاء

حال مدل خود را ذخیره کنید زیرا به این مدل در تمرین ششم نیاز خواهید داشت.

1) Ansys Utility Menu > File > Save as ...

(۲) در پنجره ذخیره فایل در مقابل کادر filename عبارت Select.db را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید. مدل نهایی شبکه بنده شده به صورت شکل (۴-۱۴) است.



شکل (۴-۱۴) : مدل شبکه بنده شده نهایی


تمرین ۵ : مدل را مطابق شکل (۵-۱) بسازید و شبکه بنده کنید.

هدف از این تمرین آشنایی با مبحث WorkPlane می باشد. مدلسازی این مثال بسیار ابتدایی و ساده است ، ولی منظور از این کار همان آشنایی با مبحث WorkPlane است.

مقدمه :

گاهی اوقات در مراحل مختلف مدلسازی نیاز دارید که مثلاً صفحه ای به موازات صفحه X-Y اما مثلاً در ارتفاع ۸ متری صفحه X-Y بسازید. حتی گاهی اوقات نیاز دارید که صفحه ای را به صورت زاویه دار با یکی از محورهای اصلی ایجاد کنید. بنابراین به نظر می رسد که علاوه بر مختصات ثابت و اصلی نرم افزار (Global) به یک مختصات دیگر نیاز دارید که اولاً بتواند نسبت به مختصات اصلی در هر سه جهت حرکت کند و ثانیاً بتواند حول محورهای اصلی دوران کند این مختصات در نرم افزار، WorkPlane نام دارد.

در مثال زیر با یک مدلسازی ساده که در آن WorkPlane به کار می رود آشنا خواهید شد. مثال : یک مکعب مستطیل را از انتهای توسط یک صفحه مورب تحت زاویه ۲۵ درجه برش دهید و سپس قسمت برش خورده کوچک را پاک کنید (مطابق شکل ۵-۱).



شکل (۵-۱) : صفحه برش و حجم نهایی.

$$= \text{ابعاد مکعب مستطیل} \times ۰/۳ \times ۰/۱ \times ۰/۵ \text{ (m}^3\text{)}$$

حل :

مرحله اول - تولید مکعب مستطیل :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling -Create > -Volumes -Block > By Dimensions...

۲) در پنجره تولید مکعب مستطیل مقادیر زیر را به ترتیب وارد کنید.

X1 , X2 : ۰ , ۰.۳

Y1 , Y2 : 0 , 0.1
Z1 , Z2 : 0 , 0.5

(۳) کلید OK را فشار دهید تا مکعب مستطیل ساخته شود.

مرحله دوم - تبدیل دید دو بعدی به دید ایزومتریک :

- 1) Ansys Utility Menu > Plot Ctrls > Pan , Zoom , Rotate ...
- 2) در جعبه ابزار Pan-Zoom-Rotate کلید Iso را فشار دهید.
- 3) جعبه ابزار Pan-Zoom-Rotate را با فشردن کلید Close بیندید.

مرحله سوم - ساخت یک صفحه مستطیلی در انتهای مکعب مستطیل با زاویه ۲۵

درجه :

تولید سطح بدون استفاده از ابزار WorkPlane مشکل است زیرا سطح در صفحه Y-X قرار ندارد و دارای ارتفاعی نسبت به صفحه Y-X و همچنین دارای زاویه با محور X می باشد.

برای این منظور ابتدا Workplane را به نقطه $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{pmatrix}$ منتقل کنید. سپس آنرا به اندازه ۲۵ درجه در جهت منفی محور X دوران دهید.

مراحل کار به صورت زیر است :


- 1) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Display WorkPlane

با این کار محورهای مختصات کاری WZ , WY , WX را روی محورهای اصلی Z,Y,X نمایان خواهند شد.

- 2) Ansys Utility Menu > Work Plane > Offset WP by Increments ...


(۳) مطابق شکل (۵-۲) در جعبه ابزار WorkPlane در زیر کادر XYZ Offset مختصات ۰,۰,۰.۵ را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید. با این کار WorkPlane به نقطه $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{pmatrix}$ منتقل می شود.

(۴) مطابق شکل (۵-۳) ابتدا مقدار زاویه چرخش را به ۲۵ درجه تبدیل کنید (پیش فرض کمک لغزندۀ آن به ۰



شکل (۵-۲) : پنجره تنظیمات WorkPlane

آن ۳۰ درجه است) سپس دکمه چرخش را یکبار فشار دهید.
 ۵) با فشار دادن کلید Close جعبه ابزار Offset WP را بیندید.



شکل (۵-۳) : تنظیم کردن مقدار چرخش

اکنون محور مختصات WorkPlane حول محور X به اندازه ۲۵ درجه در جهت منفی دوران می کند (چرخش حول محورها از قانون دست راست تبعیت می کند).

مرحله چهارم - فعال کردن WorkPlane به جای مختصات فعلی (Global) و ساخت سطح برش :

1) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Change Active CS to > WorkingPlane

با این کار محور مختصات WorkPlane به عنوان محور مختصات اصلی فعال می شود.

2) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Areas - Rectangle > By Dimensions ...

۳) در پنجره تولید مستطیل مقادیر زیر را وارد کنید.
 $X_1, X_2 : -0.1, 0.4$
 $Y_1, Y_2 : -0.1, 0.3$

۴) کلید OK را فشار دهید تا سطح ساخته شود.
 ۵) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

نکته : ممکن است بپرسید که چرا مستطیل فوق کمی بزرگتر از ابعاد مکعب مستطیل ساخته شده است. علت این امر به دو دلیل است.

۱- ایجاد یک برش کامل به طوری که دو حجم کاملاً از هم جدا شوند.

۲- مشخص بودن سطح مستطیلی در هنگام انتخاب برای انجام عملیات تقسیم حجم .

مرحله پنجم - تقسیم حجم به ۲ حجم توسط صفحه برش :

1) Ansys Main Menu> Preprocessor> -Modeling-Operate> -Booleans-Divide> Volume by Area +

۲) در پنجره گرافیکی ابتدا مکعب مستطیل را انتخاب کنید. و سپس در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید.

۳) در پنجره گرافیکی سطح مستطیلی ساخته شده را انتخاب کنید و سپس در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

اکنون حجم توسط صفحه برش به ۲ تکه تقسیم می شود و سطح مستطیلی نیز پاک می شود.
4) Ansys Utility Menu > Plot > Volumes

نکته : اگر در انتخاب سطح مستطیلی اشتباه کردید می توانید با فشار دادن دکمه سمت راست ماوس و قرار گرفتن در حالت Unselect رفع اشتباه کنید یا اینکه دکمه Reset را در پنجره انتخاب فشار دهید.


مرحله ششم - پاک کردن حجم اضافی کوچک :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Delete > Volume and Below +
 - ۲) در پنجره گرافیکی حجم کوچک اضافی را انتخاب کنید.
 - ۳) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.
- 4) Ansys Utility Menu > Plot > Volumes

مرحله هفتم - شبکه بندی مدل :

مدل یک حجم است لذا برای شبکه بندی نیاز به المانهای ۳ بعدی دارید برای این منظور المان Brick 8node 45 پیشنهاد می شود .

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete....
 - ۲) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.
 - ۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural Solid را انتخاب کرده و در پنجره مقابل آن المان Brick 8node 45 را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
 - ۴) پنجره Element Types را با فشار دادن کلید Close ببندید.
- اکنون باید تعداد تقسیمات خطوط جهت شبکه بندی مدل را مطابق شکل (۵-۴) تعیین کنید.



شکل (۵-۴) : تعیین تعداد تقسیمات خطوط

برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool.....

(۲) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت Dckmę Lines را فشار دهید.

(۳) مطابق شکل (۴-۵) تقسیمات هر خط را تعیین کنید.


(۴) پس از تعیین تقسیمات خطوط در جعبه ابزار MeshTool در قسمت Mesh مطابق شکل

(۵-۵) شکل المان (Shape) را از نوع Hex (المان مکعبی) انتخاب کنید.


(۵) کلید Mesh را فشار دهید.

(۶) کلید Pick All را در پنجره انتخاب فشار دهید.

(۷) پس از مدتی مدل مطابق شکل (۵-۶) شبکه بنده خواهد شد.



- 1: SET THE LINES
- 2: SET THESE SETTINGS
- 3: CLICK HERE TO BEGIN MESHING



شکل (۵-۶) : مدل شبکه بنده شده نهایی

شکل (۵-۵) : تنظیمات شبکه بنده

نکته: این مدل را به روش ساده تری نیز می توان ساخت بطوریکه در ابتدا یک سطح ذوزنقه ای بسازید و سپس به کمک دستور Extrude آنرا امتداد دهید تا حجم ساخته شود. با این روش در تمرینهای آینده آشنا خواهید شد. همچنین این مدل یک مدل کاربردی نبوده و فقط جهت آشنایی با مبحث WorkPlane مطرح شده است.

تمرین ۶ : در این تمرین با جعبه ابزار Select Entities و روش‌های انتخاب آشنا می‌شوید.

مقدمه:

در مراحل مختلف مدل سازی ، شبکه بندهی ، بارگذاری ، تحلیل و حتی مشاهده نتایج در بسیاری از موارد نیاز به حذف کردن موقت (unselect) بعضی از اجزاء مدل و یا نیاز به انتخاب بعضی از اجزاء مدل می‌باشد. لذا وجود روشنی جهت انتخاب کردن اجزاء ضروری به نظر می‌رسد. جعبه ابزار Select Entities روش‌های انتخاب اجزاء را آسانتر می‌کند و همچنین سرعت کار در مدل‌های بزرگ و پیچیده را بالا می‌برد.

فرض کنید می‌خواهید در یک مدل شبکه بندهی شده ، تمامی گره‌های مربوط به یک سطح از مدل را انتخاب کنید (یعنی تمام گره‌هایی را که در آن سطح قرار گرفته‌اند) و بر روی آنها فشنار یا هر بارگذاری دیگر قرار دهید. یک روش آنست که تمامی این گره‌ها را با روش انتخاب تک تک هر کدام از آنها (روشن چشمی) انتخاب کنید.

واضح است که در انتخاب این گره‌ها دچار خطأ خواهد شد. به خصوص اگر تعداد این گره‌ها خیلی زیاد باشد ، زمان زیادی را از دست خواهد داد.

اما به کمک جعبه ابزار Select Entities ابتدا سطح را انتخاب می‌کنید و سپس گره‌هایی را که در این سطح قرار دارند به راحتی انتخاب می‌کنید.
برای آشنایی به مثال زیر توجه کنید.

مثال : تمرین چهارم از قسمت مدل‌سازی را که با نام Select. dB ذخیره کردید فراخوانی کنید
(اگر این مدل را ندارید مطابق تمرین چهارم آنرا بسازید).

مرحله اول - فراخوانی مدل :

برای این کار عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Utility Menu > File > Resume From ...

۲) در پنجره باز شده فایل Selete.Db را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

3) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

اگر مدل دید سه بعدی ندارد عمل زیر را انجام دهید.

1) Ansys Utility Menu > Plot Ctrls > Pan , Zoom , Rotate...

۲) در جعبه ابزار Iso دکمه Pan , Zoom , Rotate را فشار دهید .


۳) جعبه ابزار Pan , Zoom , Rotate را با فشار دادن کلید Close بیندید.

مرحله دوم - انتخاب کلیه گره‌های داخلی مدل :

برای انتخاب این گره‌ها ابتدا سطوح داخلی مدل را انتخاب کنید.

۱) Ansys Utility Menu > Select > Entities...

۲) جعبه ابزار Select Entities باز می شود مطابق شکل (۶-۱) در این جعبه در قسمت اول از منوی گشودنی آن عبارت Areas را انتخاب کنید.



۳) در قسمت دوم پنجره، عبارت By Num/Pick را انتخاب کنید.

۴) دقت کنید که در جعبه ابزار Select Entities گزینه From Full فعال باشد.


۵) کلید Apply را فشار دهید.

6) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Pan , Zoom , Rotate


۷) در جعبه ابزار Pan-Zoom-Rotate روی دکمه Left فشار دهید تا نمای دید از قسمت پهن انتهایی (قسمت عقبی) مدل شود. (مطابق شکل (۶-۲))

شکل (۶-۱) : تنظیمات جعبه ابزار Select Entities

۸) مطابق شکل (۶-۳) در پنجره انتخاب به جای معیار انتخاب Single Circle گزینه Single Selection را انتخاب کنید.




CLICK HERE
TO CHANGE
SINGLE TO
CIRCLE



شکل (۶-۲) : تنظیم دید دو بعدی

۹) مطابق شکل (۶-۴) در پنجره گرافیکی، نشانگر ماوس را به مرکز دایرة مدل انتقال

داده و یکبار دکمه سمت چپ آنرا فشار داده و بدون رها کردن آن ، ماوس را طوری حرکت دهید که دایره ای ساخته شود که فقط دایرة داخلی مدل را در بر بگیرد.



شکل (۶-۴) : انتخاب کردن سطوح داخلی به کمک ایجاد یک دایرة انتخاب

۱۰) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

11) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

۱۲) در جعبه ابزار Zoom , Rotate نمای دید را با فشردن کلید Iso به دید ایزومتریک تبدیل کنید.

نکته : ممکن است علاوه بر سطوح داخلی مدل چند سطح اضافه نیز انتخاب شده باشد برای حذف کردن سطوح اضافی انتخاب شده ، عمل زیر را انجام دهید.

۱) Ansys Utility Menu > Select > Entities....

۲) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول Areas و در قسمت دوم By Num/Pick انتخاب کرد. و اینبار به جای From Full گزینه Unselect را انتخاب کنید.


۳) کلید Apply را فشار دهید.

۴) در پنجره گرافیکی سطوح اضافی را با فشار دادن ماوس بر روی هر کدام ، انتخاب کنید.

۵) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

6) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

۷) اکنون باید سطوح مطابق شکل (۶-۵) انتخاب شده باشد.



شکل (۶-۵) : سطوح انتخاب شده

۸) مطابق شکل (۶-۶) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم Areas all را انتخاب کنید و در زیر آن گزینه Attached to را انتخاب کنید و سپس دوباره گزینه From Full را فعال کنید.

۹) کلید OK را فشار دهید.

10) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes

اکنون باید کلیه گره های داخلی مدل انتخاب شده باشند.

حال فرض کنید که می خواهید از کلیه گره های داخلی انتخاب شده فوق، آنهایی را انتخاب کنید که از لحاظ موقعیت مکانی درجهت محور X از موقعیت $0.0/0.0/0.0$ قرار دارند (انتخاب مجدد Reselect).

برای این کار عملیات زیر را انجام دهید.


1) Ansys Utility Menu > Select > Entities...

2) در جعبه ابزار Select Entities مطابق شکل (۶-۷) در کادر اول از منوی گشودنی آن عبارت Nodes و در کادر دوم از منوی گشودنی آن عبارت By Location را فعال کنید. سپس در زیر آن دکمه رادیویی X coordinates را انتخاب کنید.


سپس در زیر کادر Min , Max عبارت ۰,۰,۰۴ را تایپ کرده و اینبار گزینه Reselect را فعال کنید و کلید OK را فشار دهید.

3) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes

شکل (۶-۷) : تنظیمات جدید جعبه ابزار Select Entities



شکل (۶-۶) : تنظیمات جعبه ابزار Select Entities



اکنون باید در پنجره گرافیکی گره هایی مشاهده شوند که اولاً از گره های داخلی مدل بوده و دوماً از لحاظ مکانی در جهت X از موقعیت صفر تا ۰/۰/۴ قرار داشته باشند.

نکته :

دکمه Also Select بر شیوهای انتخاب شده قبلی، شیوهای را که انتخاب خواهند شد، اضافه می کند.

دکمه Invert تمام شیوهای انتخاب شده قبلی را غیر فعال کرده و شیوهای انتخاب نشده قبلی را انتخاب می کند.


با توجه به گستردگی استفاده از منوی Select از این به بعد سعی خواهد شد در مباحث بعدی از این منو برای انتخاب استفاده شود.

تمرین ۷: مدل شکل (۱-۷) را بسازید.

اهداف این تمرین عیا، تند از:

۱- روش Import کردن فایلهای ساخته شده به کمک نرم افزارهای دیگر به داخل .ANSYS

۲- ساختن مدل بدون استفاده از Import کردن ، با قابلیت مدلسازی خود نرم افزار ANSYS



۳- آشنایی با دستور Extrude

شکل (۱-۷) : نقشه مدل به همراه ابعاد

روش اول : ساخت مدل در نرم افزارهای دیگر نقشه کشی نظیر Mechanical desktop ساخت مدل فوق در نرم افزارهای CAD آسان است. اما دقیق کنید پس از ساخت مدل فوق باید آنرا به کمک نرم افزار Mechanical Desktop به فایل با فرمت *.igs تبدیل کنید (Exporting to *.igs file) عملیات فوق را انجام دهید و فایل *.igs نقشه فوق را بسازید. دقیق کنید نقشه فوق باید حتماً یک مدل Solid باشد.

همچنین فایل igs خود را در Working Directory نرم افزار Ansys کپی کنید. اکنون برای وارد کردن مدار، نرم افزار Ansys عملیات زیر را انجام دهد.

1) Ansys Utility Menu > File > Import. > .IGES...

۲) در جعبه محاوره Import IGES File کلید OK را فشار دهید.

۳) در پنجره باز شده فایل خود را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

۴) پس از مدتی مدل وارد نرم افزار می شود برای دید ایزومتریک از جعبه ابزار Zoom استفاده کنید.

روش دوم: ساخت مدل هندسی فوق با استفاده از قابلیت مدلسازی نرم افزار **Ansys**

مرحله اول : ساخت يك نيمه بلوك ميانی مدار :

ابتدا نصف سطح مقطع بلوک را بسازید به این صورت که یک مستطیل به ابعاد 60×20 بسازید سپس قسمت بالایی آنرا به کمک یک خط برش ، پخ بزنید و سوراخ آنرا ایجاد کنید سپس مدل را در جهت محور Z ، امتداد^۱ دهید تا نصف بلوک میانی ساخته شود.

(۱) ساخت مستطیل :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Areas – Rectangle > By Dimensions ...

(۲) در پنجره تولید مستطیل برای X1,X2 به ترتیب مقادیر (۰ و ۲۰) را وارد کرده و برای Y1 , Y2 ، به ترتیب مقادیر (۰ و ۶۰) را وارد کنید.
 (۳) کلید OK را فشار دهید.

(۲) تولید ۲ نقطه :

اکنون باید دو نقطه ایجاد کرد تا به کمک آن خطی رسم نمود و سطح را جهت ایجاد پخ در قسمت بالا آماده کرد.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Keypoints > In Active CS...

(۲) در پنجره محاوره تولید نقطه، برای شماره نقطه (Keypoint number) عدد ۵ را وارد کنید سپس برای مختصات X , Y , Z آن به ترتیب اعداد (۰ و ۶۰ و ۱۵) را وارد کرده و کلید Apply را فشار دهید.

(۳) این بار در پنجره محاوره تولید نقطه برای شماره نقطه (Keypoint number) عدد ۶ را وارد کرده سپس برای مختصات Z , Y , X آن به ترتیب اعداد (۰ و ۵۵ و ۲۰) را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

(۳) ساخت خط برش :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Lines - Lines > Straight Line +

(۲) در پنجره گرافیکی دو نقطه شماره ۵ و ۶ را به ترتیب انتخاب کنید.
 (۳) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

(۴) تقسیم سطح به ۲ سطح توسط خط برش :

اکنون باید سطح را توسط خط ساخته شده برش دهیم (به دو سطح تقسیم کرده و قسمت اضافی سطح را پاک کنیم)

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling –Operate > -Booleans – Divide > Area By Line +

۲) در پنجره گرافیکی ابتدا سطح را انتخاب کنید و سپس در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید.

۳) این بار در پنجره گرافیکی خط ساخته شده مورب را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۵) پاک کردن سطح اضافی :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Delete > Area and Below+

۲) در پنجره گرافیکی سطح کوچکتر را که در قسمت بالایی مدل قرار دارد انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.


3) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

۶) ساخت سوراخ دایره ای :

اکنون باید سوراخ دایره ای مدل را ایجاد کنید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Areas - Circle > Solid Circle +

۲) در پنجره تولید دایره مطابق شکل (۷-۲) مقادیر زیر را وارد کنید.



شکل (۷-۲) : پنجره ساخت دایره

۸) امتداد دادن سطح در جهت محور Z جهت ایجاد حجم :

۷) کم کردن سطح دایره ای جهت تولید سوراخ :


1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate >-Booleans–Subtract > Areas +

۲) در پنجره گرافیکی ابتدا سطح مستطیلی را انتخاب کنید و سپس در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۳) این بار در پنجره گرافیکی سطح دایره ای را انتخاب کنید و سپس در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید تا دو سطح از هم کم شوند.

اکنون باید سطح ساخته شده را به اندازه ۱۲ واحد در جهت محور Z امتداد (Extrude) دهید تا حجم ساخته شود.

- ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Operate > Extrude / Sweep > - Areas - By XYZ Offset
- ۲) در پنجره انتخاب کلید All Pick All را فشار دهید (یا اینکه در پنجره گرافیکی سطح را انتخاب کنید و سپس کلید OK را فشار دهید).
- ۳) مطابق شکل (۷-۳) در کادر مربوط به ترتیب DX,DY,DZ Offsets for extrusion به ترتیب مقادیر (۱۲ و ۰ و ۰) را وارد کنید.




شکل (۷-۳) : پنجره تنظیم مقدار کشیده شدن

- ۴) کلید OK را فشار دهید.
- ۵) نمای دید را با جعبه ابزار Pan , Zoom , Rotate به دید ایزومتریک (ISO) تبدیل کنید.
- ۶) انعکاس آئینه ای حجم جهت تولید کامل قسمت میانی مدل :
- اکنون باید توسط یک انعکاس آئینه ای نسبت به صفحه Z - Y - Z حجم را کامل کنید.

 - ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Reflect > Volumes +
 - ۲) در پنجره گرافیکی حجم ساخته شده را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۳) مطابق شکل (۷-۴) در جعبه محاوره Reflect Volumes صفحه تقارن را صفحه Y - Z انتخاب کنید.



شکل (۷-۴) : پنجره تنظیمات انعکاس

(۴) کلید OK را فشار دهید.

مرحله دوم - ساخت قسمت عقبی مدل :
برای ساخت قسمت عقبی مدل دو راه وجود دارد.

روش اول : ساختن یک مکعب مستطیل و سپس یک استوانه و یکپارچه کردن آنها با هم و سپس کم کردن یک استوانه از آن است.


روش دوم : ساختن سطح مقطع مدل است (یعنی یک مستطیل و یک دایره و ایجاد سوراخ در آن) و سپس امتداد دادن آن در جهت محور سوم جهت تولید حجم. برای آشنایی با دستور Extrude از روش دوم استفاده خواهد شد.

(۱) تنظیم : WorkPlane

سطح مقطع مدل باید به موازات صفحه Z - X از مختصات اصلی (Origin) ساخته شود بنابراین باید برای ساخت این سطح از WorkPlane استفاده کرد. و آنرا طوری تنظیم کرد که صفحه WX - WY آن به موازات صفحه Z - X از مختصات اصلی قرار گیرد. برای اینکار عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Display WorkPlane

2) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Offset WP By Increments...



شکل (۷-۵) : جعبه ابزار Offset WP


(۳) در جعبه ابزار WorkPlane مطابق شکل (۷ - ۵) ابتدا میزان زاویه چرخش را به 90° درجه تبدیل کنید (به کمک لغزنه) سپس یکبار دکمه چرخش را فشار دهید تا محورهای WorkPlane حول محور X به اندازه 90° درجه در جهت منفی دوران کنند. اکنون صفحه WY - WX به موازات صفحه X-Z قرار گرفته است.

4) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Change Active CS to > Working Plane

(۲) ساخت مستطیل :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Areas – Rectangle > By Dimensions ...

(۲) در پنجره تولید مستطیل به ترتیب برای مختصات X_1 ، X_2 ، Y_1 اعداد (20 و 20) را وارد کرده و برای مختصات Y_2 ، Z_1 به ترتیب اعداد (24 و 0) را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.



شکل (۷-۶) : پنجره تولید دایره

۳) ساخت قسمت دایره ای :

برای تولید دایره عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling

- Create > - Areas - Circle > Solid Circle +

۲) در پنجره تولید دایره مطابق شکل (۷-۶) مقادیر زیر

را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

WP X = 0

WP Y = 24

Radius = 20

۴) یکپارچه کردن دو سطح ایجاد شده :

برای یکپارچه کردن دو سطح ایجاد شده عملیات زیر را


انجام دهید :

1) Ansys Main Menu> Preprocessor> - Modeling

-Operate > - Booleans - Add > Areas +

۲) جعبه ابزار Pan , Zoom , Rotate را فعال کرده و سپس به کمک دوران حول محور Y در جهت منفی نمای دید را طوری تنظیم کنید که دو سطح ساخته شده کاملاً در معرض دید شما قرار گیرد .

۳) در پنجره گرافیکی دو سطح فوق را انتخاب کرده و سپس کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .



شکل (۷-۷) : پنجره تولید دایره

۵) تولید سوراخ دایره ای :

برای تولید سوراخ عملیات زیر را انجام دهید

1) Ansys Main Menu > Preprocessor >

- Modeling – Create > - Areas – Circle>

Solid Circle ...

۲) مطابق شکل (۷-۷) مقادیر زیر را برای تولید

دایره وارد کنید.

WP X = 0

WP Y = 24

Radius = 9.5

۳) کلید OK را فشار دهید.

4) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > - Booleans - Subtract > Areas +

(۵) در پنجره گرافیکی سطح اصلی را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید.

(۶) در پنجره گرافیکی دایره کوچک را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید تا دو سطح از هم کم شوند.

(۷) امتداد دادن سطح جهت تولید حجم :


برای ساختن حجم کافی است سطح ساخته شده را در جهت محور WZ امتداد دهیم.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling -Operate > Extrude/Sweep > -Areas -By XYZ Offset ...

(۸) در پنجره گرافیکی سطح مورد نظر را انتخاب کنید.

(۹) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

(۱۰) مطابق شکل (۷-۸) در جعبه محاوره باز شده مقادیر (۰ و ۰) را در کادر DX ، DY و برای DZ مقدار ۲۶ را وارد کنید.



شکل (۷-۸) : پنجره تنظیمات امتداد سطح در جهت محورها

(۱۱) کلید OK را فشار دهید.

(۱۲) به کمک جعبه ابزار Pan , Zoom , Rotate و فشار دادن دکمه Iso نمای دید را به دید ایزومتریک تبدیل کنید.

مرحله سوم - ساخت دو حجم جلوئی مدل :


برای ساختن حجم های جلوئی مدل نیز دو راه وجود دارد که از روش دوم یعنی ساختن سطح مقطع و امتداد دادن آن در جهت محور سوم استفاده خواهد شد .

(۱) **تنظیمات WorkPlane** :

سطح مقطع های فوق به موازات صفحه Z-Y قرار دارند بنابراین باید WorkPlane طوری تنظیم شود که صفحه WY - WX به موازات صفحه Z - Y قرار گیرد برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.

۱) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Offset WP By Increments...

- ۲) مطابق شکل (۷-۹) در جعبه ابزار WorkPlane یکبار دکمه چرخش را فشار دهید تا محورهای WorkPlane دقیقاً بر محورهای مختصات اصلی منطبق شود (یعنی WX بر X و WY بر Y و WZ بر Z)
- ۳) در جعبه ابزار WorkPlane در مقابل کادر XYZ Offsets مقدار (۱۲ و ۰ و ۲۰) را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید.
- ۴) در جعبه ابزار WorkPlane دقت کنید که درجه چرخش برابر ۹۰ درجه بوده و سپس دکمه چرخش را یکبار فشار دهید تا صفحه WX – WY به موازات صفحه Z – Y قرار گیرد.



شکل (۷-۹): جعبه ابزار Workplane

۲) ساخت مستطیل :

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling -Create > - Areas - Rectangle > By Dimensions +

۲) در پنجره تولید مستطیل، یڑای مختصات X1,X2 به ترتیب مقادیر (۱۸ و ۰) و برای مختصات Y1 و Y2 به ترتیب مقادیر (۰ و ۴۰) وارد کرده و کلید OK را فشار دهید تا سطح مستطیلی ساخته شود.

۳) ساخت قسمت دایره ای :

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Areas – Circle > Solid Circle ...


۲) در پنجره تولید دایره، برای WPX مختصات ۱۸ و برای WPY مختصات ۲۰ و برای شعاع مقدار ۲۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

۴) پاک کردن قسمت اضافی دایره :

از آنجائیکه دایرة ساخته شده از سطح مستطیلی بزرگتر است (از لحاظ مرزی) بنابراین باید قسمت اضافی آن پاک شود.

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > - Booleans – Overlap > Areas +


۲) مطابق شکل (۷-۱۰) در پنجره گرافیکی ابتدا سطح مستطیلی را انتخاب کنید سپس در پنجره گرافیکی سطح دایره‌ای را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.



شکل (۷-۱۰) : انتخاب سطوح در پنجره گرافیکی

۳) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Delete > Areas and Below +

۴) مطابق شکل (۷-۱۱) در پنجره گرافیکی قسمت اضافی را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.




شکل (۷-۱۱) : انتخاب سطح اضافی

۵) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

۴) یکپارچه کردن ۴ سطح :

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > - Booleans – Add > Areas +

۲) مطابق شکل (۷-۱۲) در پنجره گرافیکی ۴ سطح را انتخاب کنید.



شکل (۷-۱۲) : انتخاب ۴ سطح در پنجره گرافیکی

۳) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۴) ایجاد سوراخ دایره ای در سطح :

اکنون باید سوراخ دایره ای را در سطح مقطع ایجاد کرد برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Areas – Circle > Solid Circle ...

۲) در پنجره تولید دایره برای WPX مقدار ۱۸ و برای WPY مقدار ۲۰ و برای Radius عدد ۸ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید تا سطح دایره ای ساخته شود.

3) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > - Booleans – Subtract > Areas +

۴) در پنجره گرافیکی سطح بزرگتر را انتخاب کنید و کلید Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۵) در پنجره گرافیکی دایره کوچک را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید تا سطوح از هم کم شوند.

۶) تولید حجم توسط امتداد دادن سطح در جهت محور سوم :

اکنون باید سطح را در جهت محور سوم امتداد داد .

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Operate > Extrude/Sweep > - Areas - By XYZ Offset

۲) در پنجره گرافیکی سطح مورد نظر را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

(۳) در جعبهٔ محاوره باز شده به ترتیب برای DX, DY, DZ مقادیر (۱۰ و ۰ و ۰) را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

(۷) انعکاس آئینه‌ای حجم تولید شده برای تکمیل مدل:
با یک انعکاس آئینه‌ای نسبت به صفحه Z-Y مدل کامل خواهد شد برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Change Active CS to > Global Cartesian

2) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Reflect > Volumes +

(۳) در پنجرهٔ گرافیکی حجم مورد نظر(حجم: جلویی مدل) را انتخاب کنید.

(۴) در پنجرهٔ انتخاب کلید OK را فشار دهید.

(۵) در جعبهٔ محاوره Ncomp (plane of symmetry) در مقابل کادر Reflect Volumes گزینه Reflect Volumes را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

6) Ansys Utility Menu > Plot > Volumes

(۸) یکپارچه کردن کلیه احجام:

اکنون باید کل حجم‌ها را به هم اضافه کنید تا یک حجم یکپارچه ساخته شود.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > - Booleans – Add > Volumes +

(۲) در پنجرهٔ انتخاب کلید Pick All را فشار دهید. پس از مدتی حجم یکپارچه می‌شود.

مرحلهٔ چهارم - شبکه بندي مدل:

برای شبکه بندي مدل از المان SOLID45 استفاده کنید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete ...

(۲) در جعبهٔ محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.

(۳) در جعبهٔ محاوره Structural Library of Element Types در پنجرهٔ سمت چپ از خانواده المان نوع Solid را انتخاب کرده و در پنجرهٔ مقابل آن المان Brick 8node 45 را انتخاب کنید.

(۴) کلید OK را فشار دهید.


(۵) دکمه Close را در جعبهٔ محاوره Element Types فشار دهید.

6) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool...

(۷) در جعبهٔ ابزار MeshTool کلید Mesh را فشار دهید.

(۸) در پنجرهٔ انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

(۹) پس از مدتی مدل مطابق شکل (۷-۱۳) شبکه بندي خواهد شد.



شکل (۷-۱۳) : مدل شبیکه بندی شده نهایی

فصل سوم

آنالیزهای سازه‌ای

Structural Analysis

ANSYS

تمرین اول : استاتیکی^۱

مقدمه :

هدف از انجام این آنالیز محاسبه رفتار مستقل از زمان یک سازه در برابر بارگذاریهای مختلف است. بارگذاریها می توانند از انواع زیر باشند :

- (۱) بارهای خارجی^۲ وارد بر سازه (نظیر نیرو و گشتاور)
- (۳) بارهای حجمی^۳ (نظیر نیروهای اینرسی^۴ در حالت پایدار^۵ ، جاذبه)

در مورد آنالیز استاتیکی با دو نوع آنالیز برخورد خواهید کرد :

- (۱) آنالیز خطی^۶
- (۲) آنالیز غیرخطی^۷

در مورد آنالیزهای غیرخطی به طور مفصل در فصول بعدی بحث خواهد شد فقط جهت آشنایی بدانید که عوامل موثر در غیرخطی شدن یک آنالیز عبارتند از :

1 : Large Deformation

2 : Plasticity

3 : Creep

4 : Contact Problems

5 : Stress Stiffening

6 : Hyperelastic Elements

خواص مواد زیر در آنالیز استاتیکی با توجه به بارگذاری انجام شده باید معلوم باشد.

(۱) مدول الاستیسیته^۸ را تعریف کنید. در صورت وجود تاثیر پواسون ، ضریب پواسون^۹ را نیز تعریف کنید.

(۲) در مورد بارگذاریهای از نوع اینرسی (نظیر وزن و سرعت زاویه ای) چگالی ماده را نیز تعریف کنید.

(۳) در مورد بارگذاریهای از نوع حرارتی ، ضریب انبساط حرارتی را نیز تعریف کنید. در خصوص آنالیز استاتیکی مراجع متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به کتابهای تئوری الاستیسیته نوشته تیموشنکو^{۱۰} [۳] و یا مکانیک جامدات نوشته کراندل^{۱۱} [۴] اشاره نمود .

مثال :

1- Static Analysis

2- External Loads

3- Body Loads

4- Inertia Loads

5- Steady State

6- Linear Analysis

7- Nonlinear Analysis


8- Young's Modulus

9- Poisson's ratio

10- Timoshenko

11- Crandall

صفحه سوراخداری مطابق شکل (۱-۱) تحت بارگذاری به میزان (MPa) ۳۰ قرار گرفته است مساله در حالت تنش صفحه‌ای بررسی می‌شود و ضخامت صفحه در راستای محور Z برابر با ۸ میلیمتر است. مطلوبست محاسبه تنش (در جهت محور Y , X) ، جابجایی و رسم نمودار تغییرات تنش بر روی مسیری که از یک نقطه واقع بر سوراخ دایره‌ای به نقطه ای واقع بر خارج صفحه وصل می‌شود :



شکل (۱-۱) : مدل هندسی و مدل تحت بارگذاری

خواص مواد :

Young's modulus (E) = 207 (GPa)

مدول یانگ

Poisson's ratio (v) = 0.3

ضریب پواسون

اهداف مساله عبارتند از :

(۱) آشنایی با نحوه انجام آنالیز استاتیکی خطی

(۲) آشنایی با نحوه مشاهده نتایج در General Postprocessor


(۳) مقایسه جوابهای حاصل از شبکه بندی اتوماتیک و شبکه بندی دستی در بارگذاریهای یکسان.

مرحله اول - تنظیم سیستم آحاد به SI :

در نرم افزار ANSYS می‌توان سیستم واحدهای مختلف نظری سیستم انگلیسی و سیستم متریک را تعریف کرد. تنظیم سیستم آحاد به هر کدام از سیستم‌های موجود در نرم افزار، تاثیری در نحوه انجام محاسبات و پاسخ مساله ندارد و فقط جهت اطلاع کاربر به کار می‌رود یعنی کاربر باید دقت کند که اگر مساله‌ای را در سیستم اینچی حل می‌کند مقادیر مربوط

به هر بارگذاری را نسبت به واحدهای این سیستم بر روی مدل قرار دهد یا در هنگام مدلسازی ابعاد را نسبت به واحد این سیستم وارد کند. تا در حل مساله دچار اشتباه نشود.
برای تنظیم سیستم واحدها به سیستم SI می‌توان یکی از دو عمل زیر را انجام داد :

- ۱) در پنجره ANSYS Input مطابق شکل (۱-۲) عبارت SI، /Units را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید.



شکل (۱-۲) : تنظیم سیستم واحدها به SI

۲) یا اینکه مطابق مسیر زیر عمل کنید.

Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > Material Library > Select Units...

و در پنجره باز شده یک سیستم واحد دلخواه (در اینجا (SI) MKS) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

پس از انتخاب سیستم آحاد به هر یک از دو روش فوق می‌توانید نتیجه را در پنجره سفید رنگ ANSYS Output مشاهده کنید.

مرحله دوم - تعریف موضوع مساله :

در هر مساله می‌توانید موضوع مساله را برای نرم افزار تعریف کنید با انجام این کار موضوع مساله در پائین پنجره گرافیکی نمایان می‌شود. این کار، کاملاً اختیاری بوده و موضوع موردنظر با توجه به صورت مساله تنظیم می‌شود. در این مثال موضوع مساله عبارت A THIN PLATE UNDER TENSION در نظر گرفته شده است برای تنظیم این موضوع عملیات زیر را انجام دهید.

۱) Ansys Utility Menu >File > Change Title ...

۲) در پنجره باز شده عبارت A THIN PLATE UNDER TENSION را تایپ کنید و کلید OK را فشار دهید.

۳) Ansys Utility Menu > Plot > Replot


با انجام عمل فوق عبارت تایپ شده در پائین پنجره گرافیکی نمایان خواهد شد.

مرحله سوم : تعریف خواص ماده :

برای تعریف خواص ماده عملیات زیر را انجام دهید :


۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic....

۲) مطابق شکل (۱-۳) در پنجره تعریف شماره ماده در مقابل کادر Specify material number عدد ۱ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.



شکل (۱-۳) : اختصاص دادن شماره ماده

۳) در جعبه محاوره Isotropic Material Properties مطابق شکل (۱-۴) اعداد زیر را وارد کنید.
Youngs modulus (EX) : 207E9
Poisson's ratio (minor) (NUXY) : 0.3
۴) کلید OK را در پنجره فوق فشار دهید.




شکل (۱-۴) : جعبه محاوره تعیین خواص مواد

مرحله چهارم : تعریف المان سازه‌ای PLANE42

با توجه به اینکه مساله در حالت تنش صفحه‌ای حل می‌شود و همچنین مدل دارای ضخامت می‌باشد باید از المان PLANE42 (یا PLANE82) با گزینه تنش صفحه‌ای با ضخامت استفاده کرد.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...

- (۲) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.
- (۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural، المان نوع Solid و در پنجره مقابل آن المان 4node 42 Quad را انتخاب کنید.
- (۴) کلید OK را فشار دهید.
- (۵) در پنجره Element Types کلید Options را فشار دهید.
- (۶) در جعبه محاوره Element behavior در مقابل کادر PLANE42 element type options گزینه Plane strs w/thk را از منوی گشودنی آن انتخاب کنید.



شکل (۱-۵) : تعریف گزینه تنش صفحه ای با ضخامت

- (۷) کلید OK را فشار دهید.
- (۸) پنجره Element Types را با فشردن کلید Close ببندید.

مرحله پنجم - تعریف مقادیر ثابت المان :

مقادیر ثابت المان PLANE42 در حالت تنش صفحه ای با ضخامت ، همان ضخامت المان (که در این مثال (mm) ۸ است) می باشد.


- ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor> Real Constants....
- (۲) در جعبه محاوره Real Constants کلید Add را فشار دهید.
- (۳) در جعبه محاوره Element Type for Real Constants دقت کنید که المان PLANE42 انتخاب شده باشد و کلید OK را فشار دهید.
- (۴) در جعبه محاوره Real Constants for PLANE42 در مقابل کادر Real Constants Set Real Constants for Stress With Thickness NO. ۱ را وارد کرده و سپس در مقابل کادر Thickness عدد ۳ - 8E - ۳ را وارد کنید.
- (۵) کلید OK را فشار دهید.
- (۶) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید.

اکنون المان سازه‌ای PLANE42 در حالت تنش صفحه‌ای با ضخامت ۸ میلیمتر تعریف شده است.

مرحله ششم - مدلسازی و شبکه‌بندی :

مدل مساله دقیقاً مانند مدل تمرین اول در فصل مدل سازی انجام می‌شود به این طریق که دقیقاً مطابق تمرین اول در فصل مدل سازی ابتدا ربع (یک چهارم) مدل را بسازید و به طریقه شبکه - بندی دستی از روش Concatenate مدل را شبکه بندی کنید تا مدل اجزاء محدود که ربع مدل اصلی است ساخته شود برای تولید مدل کامل مساله باید یکبار یک انعکاس آئینه‌ای نسبت به صفحه Z-X انجام دهید تا نصف مدل تولید شود برای اینکار (پس از تولید ربع مدل مطابق تمرین اول) عملیات زیر را انجام دهید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor> - Modeling – Reflect > Areas +
 - ۱) در پنجره انتخاب کلید All را فشار دهید.
 - ۲) در جعبه محاوره Reflect Areas در مقابل کادر Ncomp Plane of symmetry X-Z گزینه Reflect Areas را انتخاب کنید.
 - ۳) کلید Apply را فشار دهید. (پنجره اخطار زرد رنگ را ببینید ، علت این پیغام منعکس نشدن خط Concatenate است).
 - ۴) اکنون نصف مدل ساخته شده است جهت تولید کامل مدل باید از یک انعکاس آئینه‌ای نسبت به صفحه Z-Y استفاده کرد.
 - ۱) برای این منظور کلیه مراحل ۱و۲ را تکرار کنید.
 - ۲) در جعبه محاوره Reflect Areas در مقابل کادر Ncomp Plane of symmetry صفحه انعکاس را این بار صفحه Z-Y انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید تا دو سطح قبلی نسبت به صفحه Z-Y منعکس شده و مدل کامل تولید شود. (پنجره زرد رنگ اخطار را ببینید).
 - ۵) چون ۴ سطح در مراتب مشترک خود منفصل هستند باید عمل ممزوج کردن را انجام دهید تا این ۴ سطح در مناطق مرزی ممزوج شوند .
 - 1) Ansys Main Menu > Preprocessor>Numbering Ctrls > Merge Items....
 - ۲) در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر Label Type of item to be merge به جای گزینه Nodes از منوی گشودنی آن گزینه All را انتخاب کنید.
 - ۳) کلید OK را فشار دهید.
- اکنون باید مدل اجزاء محدود مطابق شکل (۱-۶) تولید شده باشد :




شکل (۱-۶) : مدل اجزاء محدود نهایی

مرحله هفتم - بارگذاری و حل :

قبل از شروع حل مساله باید نوع آنالیز را برای نرم افزار معین کرد با توجه به اینکه این مساله یک مساله استاتیکی است باید نوع آنالیز را به آنالیز استاتیکی تنظیم کرد.

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type -- New Analysis.....

(۲) مطابق شکل (۱-۷) در پنجره باز شده گزینه Static را فعال کنید.



شکل (۱-۷) : تنظیم نوع آنالیز به آنالیز استاتیکی

(۳) کلید OK را فشار دهید.

اکنون باید شرایط مرزی در جهت محور Y بر روی گره های دو خط طولی پائینی مدل اعمال شود برای این کار عملیات زیر را انجام دهید.

۱) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes

۲) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Displacement > On Nodes +

۳) در پنجره انتخاب معیار انتخاب را از Box به Single تغییر دهید.


۴) در پنجره گرافیکی نزدیک گره ای که در انتهای خط طولی پائینی قرار دارد یکبار با ماوس فشار دهید و بدون رها کردن دکمه ماوس با حرکت دادن ماوس مستطیل انتخابی بسازید که فقط گره های خط طولی پائینی را در برگیرد. و سپس دکمه ماوس را رها کنید.

۵) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

نکته ۱ : می توانید برای انتخاب گره های فوق بدون تغییر معیار انتخاب از Box به Single در پنجره گرافیکی با فشار دادن ماوس بر روی هر گره آن را انتخاب کنید.

نکته ۲ : برای انتخاب گره های فوق می توانید از جعبه ابزار Select Entities نیز استفاده کنید. به این صورت که ابتدا دو خط پائینی مدل را انتخاب کرده و سپس گره هایی را که به این دو خط متصل هستند انتخاب کنید.

۶) در جعبه محاوره Apply U,ROT on Nodes مطابق شکل (۱-۸) در پنجره Lab2 DOFs بر روی گزینه Y یکبار با ماوس فشار دهید تا انتخاب شود(پرنگ شود).



شکل (۱-۸) : قرار دادن شرط تکیه گاهی در جهت محور Y

۷) کلید Apply را فشار دهید .

شرایط مرزی اعمال شد با توجه به اینکه مساله در جهت محور X دارای شرایط تکیه گاهی نیست لذا در هنگام شروع حل مساله با پیغام خطای Rigid Body Motion مواجه خواهد شد. یعنی سازه دراثر کوچکترین اعمال بارداری حرکت صلب وار در جهت محور X خواهد شد.

برای جلوگیری از تولید این پیغام خطای باید در این گونه مسائل بر روی یک یا چند گره از مدل شرایط تکیه گاهی در جهت محور X قرار داد. به طوریکه قرار دادن این تکیه گاهها بر روی گره

های مورد نظر از لحاظ تاثیر در محاسبات، کاملاً بدون تاثیر باشد مثلاً در این مثال می‌توانید روی گره میانی خط طولی پائینی مدل شرط تکیه گاهی در جهت محور X قرار دهید برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.


(۸) در پنجره گرافیکی ، گره میانی خط طولی پائینی مدل را انتخاب کنید.

(۹) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

(۱۰) در جعبه محاوره Apply U,ROT on Nodes در مقابل قادر Lab2 DOFs to be constrained یکبار روی YU با ماوس فشار دهید تا کمرنگ و غیرفعال شود سپس روی UX با ماوس فشار دهید تا پررنگ و فعال شود.

(۱۱) کلید OK را فشار دهید.

(۱۲) اکنون باید شرایط تکیه گاهی روی مدل مطابق شکل (۱-۹) مشاهده شوند.



شکل (۱-۹) : قرار گرفتن شرایط تکیه گاهی روی مدل

اکنون باید بار کششی بر روی دو خط طولی بالائی مدل اعمال شود برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.


1) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Pressure > On Lines +

(۲) در پنجره گرافیکی دو خط طولی بالائی مدل را به کمک ماوس انتخاب کنید.

(۳) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

(۴) مطابق شکل (۱-۱۰) در جعبه محاوره PRES on Lines در مقابل قادر VALI Pressure value مقدار کشش ۳۰E6 را وارد کنید.

(۵) کلید OK را فشار دهید . اکنون مدل آماده برای حل می باشد برای شروع حل مساله عملیات زیر را انجام دهید.



شکل (۱-۱۰) : جعبه محاوره قراردادن فشار بر روی خط

۱) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS

۲) محتویات پنجره سفید رنگ /STAT/Rax خوانده و سپس آنرا بیندید . (این پنجره حاوی اطلاعاتی در مورد نوع المان ، خواص مواد ، شرایط مرزی ، بارگذاری و ... می باشد .)

۳) جهت شروع حل مساله در پنجره Solve Current Load Step کلید OK را فشار دهید .

۴) پس از مشاهده پنجره زرد رنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل شده است این پنجره را با فشار دادن کلید Close بیندید .


نکته : مدت زمان حل هر مساله با توجه به تعداد المانهای ریخته شده روی مدل و نوع آنالیز به سرعت کامپیوتر بستگی دارد .

مرحله هشتم - مشاهده نتایج :

مشاهده نتایج به صورت شمارنده های گرافیکی در General Postprocessor میسر است . برای مشاهده کانتور تنش در جهت محور X عملیات زیر را انجام دهید .

۱) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu...


۲) مطابق شکل (۱-۱۱) در جعبه محاوره Contour Nodal Solution Data در مقابل کادر Contour Nodal Solution Data در پنجره سمت چپ گزینه Stress و در پنجره Item to be Contoured آن گزینه Item to be Contoured آن گزینه SY-direction را انتخاب کنید .



شکل (۱-۱۱) : پنجره تنظیم کانتور تنش در جهت محور Y

۳) کلید OK را فشار دهید.

۴) مطابق شکل (۱-۱۲) کانتورهای تنش به صورت گرافیکی بر روی مدل نمایان خواهند شد.



شکل (۱-۱۲) : کانتور تنش در جهت محور Y روی مدل

۵) عملیات فوق را برای مشاهده کانتور تنش معادل von Mises و کانتور تنش در جهت محور X انجام دهید به این صورت که برای مشاهده کانتور تنش معادل von Mises کلیه مراحل فوق را انجام دهید و فقط در مرحله دوم در پنجره مقابله Stress به جای SY با پائین کشیدن لغزنه پنجره سمت راست عبارت von Mises SEQV را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

۶) برای مشاهده جابجایی مدل تحت بار کششی کلیه عملیات فوق را انجام دهید فقط در مرحله دوم در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر Item , Comp Item to be Contoured در پنجره سمت چپ عبارت DOF solution و در مقابل آن UX - Translation - UY یا UY یا USUM را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

برای گرفتن یک عکس گرافیکی در قالب فایل با پسوند BMP.* عملیات زیر را انجام دهید.


۱) کانتور دلخواه را مطابق موارد فوق از مدل تهیه کنید.

2) Ansys Utility Menu > Plot Ctrls > Capture Image

۳) نرم افزار یک عکس از پنجره گرافیکی تهیه می کند این عکس را به کمک منوی موجود بر بالای پنجره عکس ذخیره کنید.

همانطور که می دانید در اثر اعمال بار کششی به مدل در اطراف سوراخ دایره ای تنش به مقدار ماکریزم خود می رسد و حدوداً مقدار آن ۳ برابر کشش اعمال شده است برای بررسی این موضوع به صورت نموداری عملیات زیر را انجام دهید.


- 1) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes
- 2) Ansys Main Menu > General Postproc > Path Operations > Define Path > By Nodes
- 3) در پنجره گرۀ اول شمارۀ گرۀ ۲ را وارد کرده و سپس کلید Enter را فشار دهید (این گرۀ ، بر روی سطح سوراخ دایره ای قرار دارد).
- 4) در پنجره ANSYS Input برای گرۀ دوم شمارۀ گرۀ ۱ را وارد کرده و سپس کلید Enter را فشار دهید (این گرۀ بر روی مرز خارجی مدل قرار دارد).
- 5) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید. تا مسیری بین این دو گرۀ تولید شود.
- 6) در جعبۀ محاورۀ By Nodes مطابق شکل (۱-۱۳) برای مسیر تولید شده در مقابل کادر یک اسم نظیر CHECK را تایپ کنید و کلید OK را فشار دهید .



شکل (۱-۱۳) : تعیین نام برای مسیر تولید شده


- 7) Ansys Main Menu > General Postproc > Path Operations > Map Onto Path...
- 8) مطابق شکل (۱-۱۴) در جعبۀ محاورۀ Lab Map Result Items onto Path در مقابل کادر User Label for item نامی را که در مرحلۀ قبل وارد کردید (CHECK) تایپ کنید و سپس در مقابل کادر Item,Comp Item to be mapped در پنجرۀ سمت چپ عبارت Stresss و در پنجرۀ مقابل آن عبارت von Mises SEQV را انتخاب کنید.
- 9) کلید OK را فشار دهید.

- اکنون برای نمایش مقدار تنش معادل بر روی مسیر بین دو گرۀ باید عمل زیر را انجام داد.
- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > Path Operations >- Plot Path Item – On Graph...



شکل (۱-۱۴) : تصویر کردن تنش معادل و ان مایز بر روی مسیر.

۲) مطابق شکل (۱-۱۵) در پنجره باز شده در مقابل کادر Path items to be graphed عبارت CHECK را انتخاب کنید.



شکل (۱-۱۵) : پنجره انتخاب مسیر ساخته شده جهت نمایش


۳) کلید OK را فشار دهید.
۴) مطابق شکل (۱-۱۶) نتیجه را مشاهده کنید.

نکته ۱ :

در این مثال مدلسازی به علت تقارن می توان نصف مدل یا حتی ربع مدل را مدلسازی کرد و مساله را با شرط تقارن حل کرد. با این کار تعداد المانهای مساله کمتر شده و در نتیجه زمان کمتری در هنگام تحلیل مساله صرف می شود و حافظه اشغال شده و حجم فایلهای تولید شده نیز کاهش می یابد.

نکته ۲ :

کاربر باید سعی کند مساله را به کمک شبکه بندي اتوماتيک نيز حل کرده و جوابهاي هر دو روش را با هم مقاييسه کند.



شکل (۱-۱۶) : نمودار تنش معادل وان مایز بر روی مسیر

تمرین دوم : مودال^۱

مقدمه :

در مرحله طراحی سازه ای و قطعات صنعتی که تحت تاثیر نوسانات به واسطه بارها و محركهای ارتعاشی می باشند، انجام آنالیز مودال کاملاً ضروری است. زیرا باید قطعه طوری طراحی شود که تا حد امکان از محدوده فرکانس تشیدید^۲ آن دور باشد، زیرا نوسانات در محدوده فرکانس طبیعی^۳ سازه، موجب افزایش دامنه نوسانی و در نتیجه خطر از هم پاشیدگی قطعه را بسیار زیاد می کند. (جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به کتاب تئوری ارتعاشات^۴، نوشته تامسون [۵] فصل اول و یا کتاب روابط برای فرکانس طبیعی و شکل مود نوشته بلوینز [۶] می توان مراجعه نمود).

از آنالیز مودال جهت تعیین مقدار فرکانسهای طبیعی و شکل مود^۵ آن، در فرکانس مزبور استفاده می گردد. مقدار فرکانس طبیعی هر سازه بستگی به شکل آن سازه، جنس و تکیه گاههای آن سازه دارد. در عین حال مقدار بارگذاریها و نوع بارگذاری نیز می تواند در مقدار فرکانس طبیعی مؤثر باشد. به همین دلیل نرم افزار Ansys دو نوع آنالیز مودال (تنش آزاد^۶ و پیش تنش^۷) را در اختیار کاربر قرار داده است. برای آشنایی دقیق تر با این آنالیز می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید :

Ansys Utility Menu > Help > Table of Contents > Analysis Guides > Ansys Structural Analysis Guide > Chapter 3 : Modal Analysis

این نکته قابل ذکر است که این مخصوص از Ansys، به صورت خطی آنالیز مودال را انجام می دهد و هرگونه اعمال خواص غیرخطی همچون خواص پلاستیستیه، المانهای تماسی و ... حتی در صورت تعریف نادیده گرفته می شود.

نکته :

جهت انجام آنالیز غیرخطی دینامیکی می توان از آنالیز گذرا^۸ استفاده نمود.

جهت استخراج و محاسبه مودها و مقادیر ویژه، روشهای عددی متنوعی این نرم افزار در اختیار کاربر قرار می دهد که آنها را تحت نام Eigen Solver می شناسیم. هریک از این روشها از لحاظ کاربردی، همچون اشغال حافظه حقیقی و یا مجازی جهت تحلیل، سرعت تحلیل، دقت محاسبات، مقدار حجم مدل و تعداد فرکانسهای درخواستی از حل گر، دارای نقاط قوت

1- Modal Analysis

2- Resonant Frequency

3- Natural Frequency

4- Theory of Vibration

5- Mode Shape

6- Stress Free

7- Prestress

8- Transient Dynamic Analysis

و ضعف نسبت به یکدیگر می‌باشند و انتخاب هریک متناسب با کاربرد آنها ، توسط کاربر انجام می‌پذیرد.

برای آشنایی بیشتر با کاربرد هرکدام می‌توانید به پیوست ۲ مراجعه کنید.

مراحل انجام آنالیز مودال (تنش آزاد) :

- ۱- مدل سازی : تعریف المان ، خواص مواد ، مدل هندسی و شبکه بنده مدل.
- ۲- شرایط مرزی: اعمال شرایط مرزی تکیه گاهی مدل.
- ۳- تحلیل : فعال نمودن آنالیز مودال ، تعریف تعداد فرکانسهاس طبیعی مورد نیاز، تعیین نوع حل گر و انجام آنالیز.
- ۴- مشاهده نتایج.


نکته :

آنالیز مودال از نوع پیش تنش تقریباً مشابه نوع تنش آزاد می‌باشد ، با این تفاوت که قبل از انجام آنالیز مودال می‌بایست یک آنالیز استاتیکی انجام داد و همچنین در پنجه آنالیز گزینهٔ Prestress را فعال نمود.

مثال :

بال هواپیمایی را در نظر بگیرید که سطح مقطع آن با جلو رفتن بر روی محور Z کوچک می‌شود و این کاهش طوری است که سطح مقطع انتهایی نصف سطح مقطع ابتدایی است. مدل سطح مقطع اولیه مطابق شکل (۲-۱) ترسیم شده است. مطلوبست محاسبهٔ ۵ فرکانس طبیعی اول این بال.

نوع آنالیز از نوع آنالیز تنش آزاد بوده و شرایط مرزی بر روی سطح مقطع اولیه در هر جهتی ثابت است.



شکل (۲-۱) : مدل سطح مقطع اولیه به همراه نقاط

مختصات نقاط موجود بر روی سطح مقطع به شرح زیر است :

A	$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$	B	$\begin{vmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$	C	$\begin{vmatrix} 2.3 \\ 0.2 \\ 0 \end{vmatrix}$	D	$\begin{vmatrix} 1.9 \\ 0.45 \\ 0 \end{vmatrix}$	E	$\begin{vmatrix} 1 \\ 0.25 \\ 0 \end{vmatrix}$
---	---	---	---	---	---	---	--	---	--

خواص ماده بال هواپیما به صورت زیر است :

$$E = 200 \text{ (Gpa)}$$

$$\nu = 0.3$$

$$\rho = 8000 \text{ (Kg / m}^3\text{)}$$

همچنین طول بال در جهت محور Z برابر ۱۰ متر است.

اهداف مساله :

۱- آشنایی با ساخت خط Spline

۲- آشنایی با آنالیز مودال

۳- آشنایی با ساختن یک فایل متحرک سازی^۱

مرحله اول - تعریف المانهای مورد نیاز :

با توجه به اینکه در این مثال ابتدا سطح مقطع ساخته شده و شبکه بنده می شود و سپس مدل سطح مقطع به همراه المانهای آن در جهت محور سوم کشیده می شود تا حجم نهایی تولید شود .

بنابراین به دو نوع المان سازه ای دو بعدی و سه بعدی نیاز دارید که عبارتند از :

۱- المان PLANE82

۲- المان SOLID95

برای انجام این کار مسیر زیر را دنبال کنید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...

۲) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.


۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural نوع المان Solid را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان 8node Quad را انتخاب کنید.

۴) کلید Apply را فشار دهید.

- (۵) دوباره در جعبهٔ محاوره Library of Element Types در پنجرهٔ سمت چپ از المانهای خانوادهٔ سازه‌ای نوع Solid را انتخاب کرده و در پنجرهٔ سمت راست المان 95 Brick 20node را انتخاب کنید.
- (۶) کلید OK را فشار دهید.
- (۷) در جعبهٔ محاوره Element Types کلید Close را فشار دهید.

مرحلهٔ دوم - تعریف خواص مواد :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic ...
- (۲) در پنجرهٔ باز شده کلید OK را فشار دهید تا پیش فرض شمارهٔ ماده ۱ در نظر گرفته شود.
- (۳) در جعبهٔ محاوره تعریف خواص مواد مطابق شکل (۲-۲) در مقابل کادر Young's modulus عدد 200E9 را وارد کرد (DENS) عدد 8000 را وارد کرده و در مقابل کادر (EX) عدد 0.3 را وارد کنید.
- (۴) کلید OK را فشار دهید تا خواص ماده ثبت شود.



- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > Keypoints > In Active CS...


مرحلهٔ سوم - مدل سازی :

برای مدلسازی ابتدا به
کمک نقاط و خطوط
مرزی ، سطح مقطع اولیه
را ساخته و آنرا
شبکه‌بندی کنید و سپس
این سطح را در جهت
محور سوم به اندازهٔ ۱۰
متر بکشید تا حجم تولید
شود.

برای تولید نقاط عملیات زیر را
انجام دهید :

شکل (۲-۲) : پنجرهٔ تعریف خواص
مادة شماره ۱

۲) مطابق شکل (۲-۳) در پنجره تولید نقطه ، در مقابل کادر NPT Keypoint number عدد ۱ را وارد کنید و در مقابل کادر X,Y,Z Location in active CS به ترتیب مقادیر ۰,۰,۰ را وارد کرده و کلید Apply را فشار دهید.



شکل (۲-۳) : تولید نقطه اول (A) در پنجره تولید نقطه

۳) در پنجره تولید نقطه تولید نقطه دوم (B) شماره نقطه را به ۲ عوض کرده و برای مختصات آن (X,Y,Z) به ترتیب اعداد ۲,۰,۰ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.

۴) به همین ترتیب بقیه نقاط (E , D , C) را ساخته و کلید OK را فشار دهید.
اگر باشد کمک نقاط ساخته شده خطوط مدل را تولید کنید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Lines - Lines > Straight line +

۲) در پنجره گرافیکی ، نقاط شماره ۱ و ۲ را انتخاب کنید. خط AB ساخته می شود.

۳) در پنجره گرافیکی ، نقاط ۱ و ۵ را انتخاب کنید تا خط AE تولید شود.

۴) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

خطی که از نقاط E , D , C , B می گذرد یک منحنی Spline است که شیب شروع^۱ آن در نقطه B برابر شیب خط AB یعنی صفر است و شیب انتهایی^۲ آن در نقطه E برابر شیب خط AE (۰/۲۵) است.


برای تولید این منحنی مسیر زیر را دنبال کنید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Lines - Splines > With Options > Spline thru KPs +

۲) در پنجره گرافیکی به ترتیب نقاط ۲ و ۳ و ۴ و ۵ را انتخاب کنید.

۳) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۴) مطابق شکل (۲-۴) در جعبه محاوره B-Spline در مقابل کادر Start tangent XV6 , YV6 , ZV6 به ترتیب مقادیر -۱,۰,۰ را وارد کرده و در مقابل کادر Ending tangent به ترتیب مقادیر -۱,-۰.۲۵,۰ را وارد کنید.



شکل (۲-۴) : تعیین شیب شروع و شیب انتهای منحنی

(۵) کلید OK را فشار دهید تا منحنی ساخته شود.
اکنون باید به کمک خطوط تولید شده ، سطح مقطع اولیه را ساخت. برای تولید سطح مقطع عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > - Areas - Arbitrary > By Lines+

(۲) در پنجره گرافیکی ۳ خط را (که ۲ تای آن خط راست و یکی از آن ها خط منحنی است) انتخاب کنید.

(۳) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید تا سطح ساخته شود.
برای شبکه بندی مدل ابتدا باید صفات^۱ شبکه بندی را تنظیم نمود.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Attributes - Define > Default Attribs....

(۲) در جعبه محاوره Meshing Attributes در مقابل کادر [TYPE] Element type number از منوی گشودنی آن المان نوع اول یعنی PLANE82 را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
برای شبکه بندی سطح مقطع از شبکه اتوماتیک استفاده کنید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...

(۲) در جعبه ابزار MeshTool شکل المان (Shape) را از نوع Quad و نوع Mesher را از نوع Free انتخاب کرده و کلید Mesh را فشار دهید.

(۳) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا سطح شبکه بندی شود.

مرحله چهارم - کشیدن سطح در جهت محور Z جهت تولید مدل نهایی :
قبل از شروع کشیدن سطح در جهت محور سوم جهت تولید حجم ، باید صفات شبکه بندی را به المان سه بعدی تبدیل کنید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Attributes - Define > Default Attribs ...

(۲) در جعبه محاوره Meshing Attributes در مقابل کادر Element type number منوی گشودنی آن المان نوع دوم یعنی SOLID95 را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
برای کشیدن سطح جهت تولید حجم باید تعداد المانهای تولید شده در جهت محور سوم تعیین کرد در این مساله تعداد ۱۰ المان پیشنهاد می شود :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > Extrude/Sweep > Size...


(۲) در جعبه محاوره Global Element Sizes در مقابل کادر NDIV No. of element divisions عدد ۱۰ را وارد کنید.

(۳) کلید OK را فشار دهید.

4) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > Extrude/Sweep >- Areas – By XYZ Offset +

(۴) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

(۵) مطابق شکل (۲-۵) در جعبه محاوره Extrude Areas by XYZ Offset در مقابل کادر DX, DY, DZ Offsets for extrusion به ترتیب اعداد ۰,۰,۱۰ را وارد کرده و در مقابل کادر RX, RY, RZ Scale factors به ترتیب اعداد ۰.۵, ۰.۵, ۱ را وارد کنید.



شکل (۲-۵) : تعیین مقدار کشش و مقیاس آن در جهت هر محور

(۷) کلید OK را فشار دهید تا حجم ساخته شود و پنجره اخطار را ببندید.

(۸) به کمک جعبه ابزار Pan, Zoom, Rotate و با فشردن کلید ISO نمای دید را به دید ایزومتریک تبدیل کنید.

مرحله پنجم - پاک کردن المانهای دو بعدی :

در این مساله با توجه به سه بعدی بودن مدل ، وجود المانهای دو بعدی PLANE82 زائد است و باید از روی مدل برداشته شود.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Clear > Areas +


(۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا فقط المانهای دو بعدی پاک شوند.
همچنین پنجره اخطار را نیز ببندید . (علت این اخطار آنست که نرم افزار قادر به پاک کردن المانهای سه بعدی سطوح متصل به حجم نیست)

3) Ansys Utility Menu > Plot > Replot

مرحله ششم - تعیین نوع آنالیز و گزینه های مربوط به آن :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type - New Analysis ...

۲) مطابق شکل (۲-۶) در جعبه محاوره New Analysis گزینه Modal را انتخاب کنید.



شکل (۲-۶) : تنظیم نوع آنالیز به آنالیز مدل

۳) کلید OK را فشار دهید.


اکنون باید نوع حل کننده مساله و همچنین تعداد فرکانسها طبیعی و شکل مود مورد نظر را برای نرم افزار تعریف کنید تا محاسبه شود. در این مساله از حل کننده Block Lanczos استفاده کنید.

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type - Analysis Options ...


۲) مطابق شکل (۲-۷) در جعبه محاوره [MODOPT] در مقابل کادر Modal Analysis در مقابل کادر Block Lanczos گزینه Mode extraction method را فعال کنید سپس برای تعیین محاسبه تعداد فرکانسها طبیعی در مقابل کادر NO. of modes to extract عدد ۵ را وارد کنید و در مقابل کادر NMODE NO. of modes to expand نیز عدد ۵ را وارد کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید.

۴) مطابق شکل (۲-۸) در جعبه محاوره Block Lanczos Method در مقابل کادر FREQE Start Freq (initial shift) عدد صفر (۰) و در مقابل کادر End Frequency عدد ۵۰۰۰ را وارد کنید با انجام این کار محاسبات در محدوده فرکانسی ۰ تا ۵۰۰۰ انجام خواهد شد.



شکل (۲-۷) : پنجره تنظیمات نوع حل گر و تعیین تعداد مودها



شکل (۲-۸) : پنجره تنظیمات محدوده فرکانسی


۵) کلید OK را فشار دهید.

مرحله هفتم - قرار دادن شرایط مرزی روی گره های سطح مقطع اولیه :

در این مساله گره های سطح مقطع اولیه دارای شرایط مرزی در هر سه جهت ثابت، هستند. برای قرار دادن شرایط مرزی ابتدا کلیه گره های مربوط به سطح مقطع اولیه را که از لحاظ مکانی در جهت محور Z دارای موقعیت صفر هستند، انتخاب کنید.

- 1) Ansys Utility Menu > Select > Entities...

(۲) مطابق شکل (۲-۹) در جعبه ابزار Select Entities از منوی گشودنی اول عبارت Nodes و Z coordinates را انتخاب کرده و در زیر آن گزینه From فعال کنید سپس در کادر Min , Max عدد ۰ (صفر) را وارد کرده و دقت کنید گزینه Full فعال باشد و کلید OK را فشار دهید.



3) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes

اکنون باید کلیه گره های سطح مقطع اولیه انتخاب شده باشند.


4) Ansys Main Menu > Solution > -Loads -Apply > -Structural -Displacement > On Nodes +

(۵) در پنجره انتخاب کلید All Pick را فشار دهید تا کلیه گره های انتخاب شده در مرحله قبل ، انتخاب شوند.

(۶) مطابق شکل (۲-۱۰) در جعبه محاوره

Lab 2 DOFs to be constrained on Nodes در مقابل پنجره Apply U,ROT گزینه All DOF constrainted را انتخاب کنید.

شکل (۲-۹) : انتخاب گره های سطح مقطع اولیه



شکل (۲-۱۰) : قرار دادن شرایط مرزی روی گره ها

(۷) کلید OK را فشار دهید.

مساله آماده حل است ولی قبل از شروع حل باید کلیه گره های مدل را انتخاب کنید. برای این کار عمل زیر را انجام دهید.

8) Ansys Utility Menu > Select > Everything

مرحله هشتم - حل مساله :

1) Ansys Main Menu > Solution > Solve - Current LS

- (۲) محتويات پنجره سفيد رنگ STAT / را خوانده و آنرا بینديد.
- (۳) جهت شروع حل مساله کلید OK را در پنجره Solve Current Load Step فشار دهيد.
- (۴) در صورت مشاهده پيغام اخطار کلید Yes را فشار دهيد علت اين اخطار وجود المانهای گوه است که به کاريرو توصيه می کند در صورت امکان از المانهای مکعبی استفاده کند تا دقت مساله بالاتر رود اين تذکر همچنین در صورت استفاده از المانهای هرمی نيز داده می شود.
- (۵) با مشاهده پيغام Solution is done حل مساله کامل است.

مرحله نهم - مشاهده نتایج در Post1 :

جهت مشاهده فرکانسهای طبیعی به صورت لیست شده عملیات زیر را انجام دهيد.


- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > List Results > Results Summary
- (۲) مطابق شکل (۲-۱۱) فرکانسهای طبیعی را مشاهده کنيد. و پس از اتمام مشاهدات پنجره SET را بینديد.

***** INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE *****					
SET	TIME/FREQ	LOAD STEP	SUBSTEP	CUMULATIVE	
1	3.8972	1	1	1	
2	16.173	1	2	2	
3	18.739	1	3	3	
4	39.947	1	4	4	
5	46.798	1	5	5	

شکل (۲-۱۱) : پنجره لیست ۵ فرکانس طبیعی

جهت مشاهده شکل مود اول باید عمل زیر را انجام دهيد.

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results - Frist Set
- با اين عمل اولين فرکانس طبیعی خوانده می شود (اولين نتیجه) اکنون جهت مشاهده فرم تغيير شکل يافته بال تحت اين فرکانس عمل زير را انجام دهيد.
- 2) Ansys Main Menu > General Postproc > - Plot Results > Deformed Shape...
- (۳) مطابق شکل (۲-۱۲) در جبهه محוארه Plot Deformed Shape Def + undeformed KUND Items to be plotted را انتخاب کنيد تا شکل اولیه و نهايی همزمان نمایش داده شوند.
- (۴) کلید OK را فشار دهيد تا فرم تغيير شکل بال تحت فرکانس طبیعی اول مشاهده شود.



شکل (۲-۱۲) : انتخاب نمایش مدل تغییر شکل یافته و نیافته با هم


نکته : دستور Last Set نتیجه آخر (فرکانس طبیعی آخر) را می خواند و دستور Next Set نتیجه بعدی را می خواند یعنی اگر قبل از نتیجه دوم را خوانده بود نتیجه سوم را با فعال کردن این دستور می خواند.
برای مشاهده میزان جابجایی در جهت محور Y تحت فرکانس طبیعی اول عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu...

۲) در پنجره باز شده در مقابل کادر Comp Item to be contoured ، Comp Item to be contoured در پنجره سمت چپ گزینه DOF solution را انتخاب کرده و در پنجره مقابل آن عبارت UY – Translation را انتخاب کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید.

مطابق شکل (۲-۱۳) کانتور جابجایی در جهت محور Y تحت فرکانس طبیعی اول نمایان می شود.



شکل (۲-۱۳) : کانتور جابجایی در جهت محور Y تحت فرکانس طبیعی اول


مرحله دهم - گرفتن یک فایل متحرک سازی از جواب ها :

اکنون توزیع جابجایی کلی تحت فرکانس طبیعی پنجم (آخر) به صورت یک فایل متحرک نمایش داده خواهد شد.

1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results- Last Set

2) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Animate > Deformed Results ...

(۳) مطابق شکل (۲-۱۴) در جعبه محاوره Animate Nodal Solution Data در مقابل کادر No. Item , Comp Item to be contoured در پنجره سمت چپ گزینه DOF solution را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست گزینه Translation - USUM را انتخاب کنید.



شکل (۲-۱۴) : انتخاب جابجایی کلی بال تحت فرکانس طبیعی آخر برای تولید فایل متحرک

۴) کلید OK را فشار دهید.

۵) پس از مدتی یک فایل متحرک با پسوند AVI.* ساخته می شود. می توانید این فایل را به کمک یک وسیله تصویری نظیر Media Player مشاهده کنید.

تمرین سوم : پاسخ منظم^۱

مقدمه :

هر نیروی متناوب سینوسی بر روی یک سازه پاسخ نوسانی منظم ایجاد می کند. نام دیگر این نوع آنالیز ارتعاشات اجباری^۲ می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این نوع آنالیز به کتاب تئوری ارتعاشات نوشته تامسون [۵] ، فصل سوم مراجعه نمائید. این آنالیز در Ansys عموماً پس از انجام آنالیز مودال انجام می گیرد. زیرا دانستن محدوده فرکانس های طبیعی سازه (توسط آنالیز مودال) ، جهت بررسی رفتار سازه در این محدوده توسط آنالیز هارمونیک ضروری می باشد. این آنالیز نیز به شکل تقریبی مقدار فرکانس های طبیعی را ارائه می دهد. روش محاسبه بر اساس پاسخ پایدار^۳ و در حالت خطی میباشد و سپس به تحلیل مسئله بر اساس فرکانس های تحریک متفاوت (فرکانس سینوسی اعمال نیرو) می پردازد. و در آنها میتوان به صورت نمودار این پاسخ ها (که میتواند شامل جابجایی ها ، تنش و ... باشد) را نسبت به فرکانس تحریک رسم نمود و رفتار مدل رادر نواحی مربوط به فرکانس تشديد بررسی نمود (منظور از تشديدهای حالتی است که فرکانس نیروی اعمالی با فرکانس طبیعی سистем برابر میشود). نکته : آنالیز هارمونیک یک آنالیز خطی است. و عوامل غیرخطی در صورت تعریف شدن در این آنالیز ، نادیده گرفته می شود. برای انجام آنالیزهای غیرخطی دینامیکی می توان از آنالیز گذرا استفاده نمود که البته ، از لحاظ مقدار زمانی و حافظه حجم زیادتری را نیاز دارد.

نکته مهم دیگر که باید به آن توجه کامل داشت ، این است که ، تمام نیروهای اعمالی بر سیستم باید دارای فرکانسهای یکسان باشد. در صورت موجود بودن چند نیرو با فرکانسهای متفاوت باید مساله را برای هر نیرو جداگانه حل نمود. و سپس در General Postprocessor به کمک Loadcase : نتایج را با یکدیگر جمع نمود.

در نرم افزار Ansys سه روش جهت انجام آنالیز هارمونیک وجود دارد :

(۱) استفاده از روش Full :

ساده ترین روش انجام آنالیز است این روش ماتریس کامل سیستم را تشکیل می دهد و پاسخ را محاسبه می کند. ماتریس می تواند متقارن یا غیر متقارن باشد مزیت های استفاده از این روش عبارتند از :

۱) نیاز به تعریف Master Degree of Freedom بر روی مدل نیست.

۲) ماتریس کامل سیستم را تشکیل می دهد و نیازی به Mass Matrix Approximation نیست.

- ۳) ماتریس سیستم می تواند متقارن یا غیرمتقارن باشد.
 ۴) تمام جابجایی ها ، تنش ها و ... در یک مرحله (Single Pass) انجام می شود و نیاز به گسترش دادن پاسخها ندارد.
 ۵) هر نوع بارگذاری در این روش قابل اعمال است.

۲ : استفاده از روش Reduced

در این روش می توان یک سری مود موردنظر را به نرم افزار دیکته کرد. این روش برای مدلهای با حجم المان بالا که سرعت محاسباتی کم است به کار می رود در این روش دیگر ماتریس کامل سیستم ساخته نمی شود. مزیت این روش در بالا بودن سرعت حل مساله نسبت به روش Full است. اما معایبی نیز دارد. مثلاً پاسخ ها را جهت مشاهده پاسخ نهایی باید گسترش داد و همچنین اثر Prestress در آن قابل اعمال نیست.

۳ : استفاده از روش Superposition

این روش با استفاده از بردارهای ویژه به کمک یک آنالیز مودال به محاسبه پاسخ هارمونیک می پردازد.

مزایای این روش عبارتند از :

- ۱) از هر دو روش قبل سریعتر است.
- ۲) پدیده Prestress قابل اعمال است.

۳) نسبت میرایی می تواند به صورت تابعی از فرکانس منظور شود.

معایب این روش عبارتند از :

اگر در انجام آنالیز مودال از حل کننده Power Dynamics استفاده شود شرایط اولیه (Initial Conditions) نمی تواند بارگذاریهای قبلی را شامل شود.

نکته : در استفاده از هر سه روش فوق به ۴ عامل زیر دقت کنید :

- ۱) تمام نیروهای وارده بر سیستم باید به صورت سینوسی منظم با زمان تغییر کنند.
- ۲) تمام نیروها باید از یک فرکانس باشند.
- ۳) هیچ عامل غیر خطی (Nonlinear Factor) نباید تعریف شود.
- ۴) در صورت منظور شدن عوامل گذرا (Transient Effects) بر روی مدل ، از آنها صرف نظر خواهد شد.

در آنالیز Harmonic هنگام استفاده از روش Full به موارد زیر توجه کنید :

- ۱) در مراحل مدلسازی در قسمت تعریف خواص مواد حتماً مدول الاستیسیتیه (Young's modulus) و چگالی (Density) را تعریف کنید خواص مواد می توانند خطی از نوع

Orthotropic یا Isotropic بوده و یا خواص خطی وابسته به دما باشند. خواص مواد غیرخطی در صورت تعریف شدن در آنالیز نادیده گرفته خواهند شد.

۲) برای طراحی مساله خود همواره قبل از انجام آنالیز هارمونیک یک آنالیز مودال روی مساله انجام دهید تا اطلاع نسبی به محدوده مورد بحث (از لحظه تشدید) داشته باشد.

۳) حل کننده از نوع Frontal در اکثر مسائل توصیه می‌شود.


نکته: در مسائل هارمونیک باید اثرات میرایی (Damping Effects) موجود باشد. این اثرات می‌توانند یکی از انواع اثرات میرایی زیر باشند:

- 1) Alpha (Mass) Damping
- 2) Beta (Stiffness) Damping
- 3) Constant Damping Ratio

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این آنالیز می‌توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:

Ansys Utility Menu > Help > Table of Contents > Analysis Guides > ANSYS Structural Analysis Guide > Chapter 4 : Harmonic Response Analysis

مثال: سیستم فنر - جرم شکل (۳-۱) را در نظر بگیرید. نیروی هارمونیک F با مقدار ماکریم 200 Lb ، بر جرم M_1 در جهت محور X اثر می‌کند مطلوبست محاسبه (X_i) Amplitude Response (زاویه فاز ϕ_i) برای هر دو جرم M_1, M_2 . (فاصله تکیه گاهها از هم 1 in می‌باشد)



شکل (۳-۱): سیستم فنر - جرم و نیروی اعمالی

$$M_1 = M_2 = 0.5 \left(\frac{\text{lb}}{\text{in}} \right)^{\sec^2}$$

$$K_1 = K_2 = K_C = 200 \left(\frac{\text{lb}}{\text{in}} \right)$$

$$F = 200 \sin(\omega t)$$

اهداف مساله:

(۱) آشنایی با آنالیز پاسخ منظم

(۲) مدلسازی به روش مستقیم

(۳) آشنایی با دو المان جدید فنر و جرم متمرکز و نحوه استفاده از مقادیر ثابت آنها

مرحله اول - تنظیم سیستم واحدها به اینچی :

برای این منظور در پنجره ANSYS Input Units / BIN عبارت / را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید.

مرحله دوم - تعریف عنوان مساله :

1) Ansys Utility Menu > File > Change Title

2) در پنجره باز شده عبارت Harmonic Response of Two Mass - Spring System را تایپ کنید.


3) کلید OK را فشار دهید.

مرحله سوم - تعریف المانهای مورد نیاز :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete...

2) در جعبه محاوره Add کلید Element Types را فشار دهید.

3) مطابق شکل (۳-۲) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از منوی کشیدنی آن عبارت Combination - damper14 و در پنجره روی آن عبارت Spring - damper14 را انتخاب کنید.



شکل (۳-۲) : انتخاب المان فنر - میرا کننده

4) کلید Apply را جهت انتخاب المان فوق فشار دهید.

5) دوباره در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ آن از منوی کشیدنی آن ، از خانواده Structural نوع Mass را انتخاب کنید و در پنجره روی آن المان 3D mass 21 را انتخاب کنید.

6) کلید OK را فشار دهید.

7) در جعبه محاوره Close کلید Element Types را فشار دهید.

مرحله چهارم - تعریف مقادیر ثابت المانها :

المان Spring – damper14 یک المان فنر با عامل میرایی ایجاد می‌کند و از مقادیر ثابت آن ضریب سختی فنر (K) و ضریب میرایی (CV1) است که در این مساله ضریب سختی فنر برابر ۲۰۰ و ضریب میرایی برابر ۰/۱ است.

المان 21 3D Mass یک المان جرم ۳ بعدی است که مقادیر ثابت آن برای این مساله فقط مقدار جرم و تاثیر جرم در جهت محور X است زیرا حرکت سازه تحت نیروی F یک حرکت در راستای محور X می‌باشد.

برای تعریف مقادیر ثابت المان فنر میرا کننده عملیات زیر را انجام دهید :


1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Real Constants...

(۱) در جعبه محاوره Add کلید Real Constants را فشار دهید.

(۲) در جعبه محاوره Element Types for Real Constants المان نوع اول یعنی Type1 را انتخاب کنید.

(۳) کلید OK را فشار دهید.

(۴) مطابق شکل (۳-۳) در جعبه محاوره Real Constants for COMBIN14 در مقابل کادر Damping coefficient عدد ۲۰۰ را وارد کنید و در مقابل کادر Spring constant K عدد ۰/۱ را وارد کنید.



شکل (۳-۳) : وارد کردن مقادیر ثابت المان COMBIN14

(۵) کلید OK را فشار دهید تا جعبه محاوره تعریف مقادیر ثابت المان COMBIN14 بسته شود.

(۶) دوباره در جعبه محاوره Add Real Constants کلید Real Constants را فشار دهید.


(۷) اینبار در جعبه محاوره Element Types for Real Constants المان دوم 21 MASS اینبار Type2 را انتخاب کنید.

(۸) کلید OK را فشار دهید.

(۹) در جعبه محاوره Real Constants for MASS 21 مطابق شکل (۳-۴) در مقابل کادر Mass in X direction MASSX عدد ۰/۵ را وارد کنید.

(۱۰) کلید OK را فشار دهید.

(۱۲) کلید Close را فشار دهید تا پنجره تعريف مقادير ثابت بسته شود.



شکل (۳-۴) : تعريف مقدار ثابت المان جرم در جهت محور X


مرحله پنجم - مدلسازی :

تاکنون تمامی مدلها را به کمک ساختن خطوط ، نقاط ، سطوح و حجم ایجاد کرده اید و سپس شبکه بندي نموده اید اما در این مثال قصد داریم از روش تولید مستقیم گره و المان بدون مدلسازی هندسی استفاده کنیم.

در این روش ابتدا گره های مربوط به مدل را می سازید و بین این گره ها المانهای مورد نیاز را قرار می دهید. برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Nodes > In Active CS
...

(۲) مطابق شکل (۳-۵) در مقابل کادر NODE Node number عدد ۱ را وارد کرده و در مقابل کادر X,Y,Z Location in active CS به ترتیب مختصات ۰, ۰, ۰ را وارد کنید.



شکل (۳-۵) : پنجره تولید گره اول

(۳) کلید Apply را فشار دهید تا گره اول در مبدا مختصات ساخته شود.

۴) در پنجره تولید گره اینبار در مقابل کادر Node number عدد ۴ را وارد کرده و در مقابل کادر X, Y, Z Location in active CS مختصات این گره را $X = 0$, $Y = 0$ و $Z = 1$ وارد کنید.

۵) کلید OK را فشار دهید.

برای شماره گذاری گره‌ها مراحل زیر را انجام دهید :

1) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Numbering

۲) در جعبه محاوره Plot Numbering Controls گزینه Node numbers را با ماوس فشار دهید تا فعال شود.

۳) کلید OK را فشار دهید.


اکنون باید بین دو گره شماره ۱ و شماره ۴، گره‌های شماره ۳ و ۲ را ایجاد کنید برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Nodes > Fill between Nds+

۲) در پنجره گرافیکی دو گره شماره ۱ و ۴ را به ترتیب انتخاب کنید.

۳) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

مطابق شکل (۳-۶) در جعبه محاوره Create Nodes Between 2 Nodes در مقابل کادر Number of nodes to fill عدد ۲ را وارد کرده و سپس کلید OK را فشار دهید تا گره شماره ۲ و ۳ ساخته شوند.



شکل (۳-۶) : جعبه محاوره تولید گره بین ۲ گره

مرحله ششم - قرار دادن المان فنر :

در این مرحله باید بین گره های شماره ۱ و ۲ و سپس بین گره های شماره ۲ و ۳ و سپس بین گره های شماره ۳ و ۴ المان فنر قرار داد. از آنجائیکه به طور پیش فرض صفات شبکه بندی از لحاظ نوع المان به المان ۱۴ Spring-damper و از لحاظ مقادیر ثابت به مقادیر شماره ۱ تنظیم است، پس نیاز به تنظیم صفات شبکه بندی در این مرحله ندارید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > - Auto Numbered – Thru Nodes +

(۲) در پنجره گرافیکی گره های شماره ۱ و ۲ را انتخاب کنید.

(۳) در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید. المان اول فنر به صورت یک خط راست ظاهر خواهد شد.

(۴) در پنجره گرافیکی اینبار گره های شماره ۲ و ۳ را انتخاب کنید.

(۵) در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید. تا المان دوم فنر هم به صورت یک خط راست ساخته شود.

(۶) این بار در پنجره گرافیکی گره های شماره ۴ و ۳ را انتخاب کنید.

(۷) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید تا المان سوم فنرهم ساخته شود.

نکته: خطوط راست فوق هیچ شباهتی به فنر ندارند اما از لحاظ عملکرد شبیه یک فنر که دارای مقادیر ثابت المان ۱۴ Spring-damper می باشد عمل خواهند کرد.

مرحله هفتم - تولید المان جرم :

در این مرحله بر روی گره های شماره ۲ و ۳ به ترتیب دو المان جرم قرار می دهیم. قبل از ساخت این المان باید صفات شبکه بندی (Attributes) را به المان جرم تغییر دهیم. تا هنگام قرار دادن المان روی گره های شماره ۲ و ۳، المان از نوع جرم متتمرکز قرار داده شود. و مقادیر ثابت آنها هم از نوع مقادیر ثابت المان جرم باشد.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > Elem Attributes


(۲) مطابق شکل (۳-۷) در جعبه محاوره Element Attributes در مقابل کادر [TYPE] مان نوع دوم را انتخاب کرده و در مقابل کادر Element type number [REAL] Real number constant number شماره ۲ را انتخاب کنید.

(۳) کلید OK را فشار دهید.

2) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > - Auto Numbered – Thru Nodes +

(۵) در پنجره گرافیکی گره شماره ۲ را انتخاب کنید.

(۶) در پنجره انتخاب کلید Apply را فشار دهید. تا المان جرم روی گره شماره ۲ قرار گیرد.



شکل (۳-۷) : تنظیم صفات شبکه بندی به خصوصیات المان جرم متumer

(۷) اینبار در پنجره گرافیکی گره شماره ۳ را انتخاب کنید.

(۸) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید تا المان جرم دوم هم ساخته شود.

مرحله هشتم - تعریف نوع آنالیز و تنظیمات مربوطه به آن :


1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – New Analysis

(۲) مطابق شکل (۳-۸) در پنجره باز شده دکمه رادیوئی Harmonic را فعال کنید.


(۳) کلید OK را فشار دهید.

4) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options...

(۵) مطابق شکل (۳-۹) در کادر [HROPT] Solution method Full و در کادر [HROUT] عبارت Amplitud + phase عبارت DOF printout format را انتخاب کنید.




شکل (۳-۸) : انتخاب نوع آنالیز



شکل (۳-۹) : تعیین روش انجام Full

۶) کلید OK را فشار دهید.


۷) مطابق شکل (۳-۱۰) جعبه محاوره Full Harmonic Analysis باز خواهد شد در این پنجره پیش فرض حل گر از نوع Frontal solver انتخاب شده است در صورت فعل بودن این حل گر، کلید OK را فشار دهید.



شکل (۳-۱۰) : تعیین نوع حل گر مساله

8) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Output Ctrls > Solu Print Out....

۹) مطابق شکل (۳-۱۱) در جعبه محاوره Solution Printout Controls در مقابل کادر گزینه FREQ Print frequency را انتخاب کنید.




شکل (۳-۱۱) : تنظیمات خروجی مساله

۱۰) کلید OK را فشار دهید.

۱۱) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opt - Time/Frequenc > Freq and Substeps...

۱۲) مطابق شکل (۳-۱۲) در جعبه محاوره Harmonic Frequency and Substep Options در مقابل کادر Harmonic freq range مقادیر ۰ و ۷/۵ را وارد کنید و در مقابل کادر Number of substeps را وارد کنید و در مقابل کادر [KBC] Stepped or ramped b.c. گزینه Stepped را فعال کنید مقادیر فوق الذکر بدان معناست که در محدوده فرکانسی ۰ تا ۷/۵ به تعداد ۳۰ نقطه میانی در این محدوده پاسخ فرکانسی محاسبه می‌شود.



شکل (۳-۱۲) : تعیین محدوده پاسخ فرکانسی و تعداد Substep

۱۳) کلید OK را فشار دهید.

مرحله نهم - بارگذاری بر روی مدل :

۱) Ansys Main Menu > Solution > - Loads - Apply > - Structural - Displacement > On Nodes

۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا همه گره‌ها انتخاب شوند.

۳) در جعبه محاوره Apply U, ROT on Nodes در مقابل پنجره DOFs to be constrained عبارت UY را به کمک ماوس انتخاب کنید تا پرنگ شود.

۴) کلید Apply را فشار دهید تا تکیه گاهها در جهت محور Y روی مدل قرار داده شوند.

۵) این بار در پنجره گرافیکی گره‌های شماره ۱ و ۴ را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۶) در جعبه محاوره Apply U, ROT on Nodes در مقابل پنجره DOFs to be constrained عبارت UY را با ماوس فشار دهید تا کم رنگ و غیر فعال شود سپس عبارت UX را یکبار با ماوس فشار دهید تا پرنگ و فعال شود.


۷) کلید OK را فشار دهید تا تکیه گاهها قرار داده شوند. اکنون دو المان جرم قابلیت حرکت در جهت محور X را دارند ولی در جهت محور Y نمی توانند حرکت کنند و همچنین سیستم در دو انتهای قابلیت حرکت در هیچ جهتی را ندارد.

8) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Force/Moment > On Nodes

۹) روی گرۀ شمارۀ ۲ در پنجرۀ گرافیکی یکبار با ماوس فشار دهید تا انتخاب شود. نیرو را روی جرم متصل به این گره وارد کنید.

۱۰) در پنجرۀ انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۱۱) مطابق شکل (۳-۱۳) در جعبۀ محاوۀ Apply F/M on Nodes در مقابل کادر VALUE از منوی گشودنی آن جهت FX را انتخاب کرده و در کادر (F_{real}) مقدار ۲۰۰ Real part of force / mom = ۲۰۰*COS(0)= ۲۰۰ را برای قسمت حقیقی نیرو وارد کنید.



شکل (۳-۱۳) : قرار دادن نیرو بر روی جرم اول

۱۲) کلید OK را فشار دهید تا نیرو قرار داده شود.

مرحلۀ دهم - حل مساله :

۱) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS

۲) محتويات پنجرۀ سفیدرنگ STAT/Ra بخوانید و سپس آنرا بیندید.

۳) در پنجرۀ سبزرنگ Solve Current Load Step کلید OK را فشار دهید تا حل مساله شروع شود.


۴) پس از مشاهده پنجرۀ زردرنگ با پیغام Solution is done ، حل مساله تمام می شود و می توانید جهت مشاهده نتایج وارد مرحلۀ بعد شوید.

مرحلۀ یازدهم - مشاهده نتایج در Post 26 (Time – History) به صورت نمودار می خواهیم نمودار جابجایی سیستم در جهت X را برای دو جرم M1 ، M2 را رسم کنیم. دقت

کنید که در این نمودار باید یک نقطه ماکزیمم (برای هر جرم) وجود داشته باشد. که مربوط به ناحیه فرکانس طبیعی سیستم می‌شود.
برای جرم M1 مراحل زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Define Variables....


- ۲) در پنجره باز شده دکمه Add را فشار دهید.
- ۳) در جعبه محاوره Add Time – History Variables کلید OK را فشار دهید.
- ۴) مطابق شکل (۳-۱۴) در جعبه محاوره Define Nodal Data در مقابل کادر NVAR Ref عدد ۲ را وارد کرده و در مقابل کادر NODE Node number عدد ۲ را وارد کنید.
وارد کرده و در مقابل کادر Name User – specified label عبارت UX - M1 را وارد کنید.
سپس در مقابل کادر Item, Comp Data item در پنجره سمت چپ عبارت DOF solution و در پنجره سمت راست عبارت Translation UX را انتخاب کنید.



شکل (۳-۱۴) : تعریف جایگایی گره دوم در جهت محور X به صورت متغیر

- ۵) کلید OK را فشار دهید.
- برای ساختن متغیر جرم دوم (M2) عملیات زیر را انجام دهید :

 - ۱) دوباره کلید Add را در پنجره فوق فشار دهید.
 - ۲) در جعبه محاوره Add Time – History Variables کلید OK را فشار دهید تا از همان پیش فرض Nodal استفاده کند.
 - ۳) مطابق شکل (۳-۱۵) در مقابل کادر NVAR Ref number of variable عدد ۳ را وارد کنید و در مقابل کادر NODE Node number عدد ۳ را وارد کرده و در مقابل کادر Name User-specified label عبارت UX - M2 را وارد کنید و در مقابل کادر Item, Comp Data item در سمت راست گزینه Translation UX را انتخاب کنید.




شکل (۳-۱۵) : تعریف جابجایی گره سوم درجهت محور X به صورت متغیر

۴) کلید OK را فشار دهید.

۵) در پنجره قبلی کلید Close را فشار دهید.

نکته: در Time - History می توان فاکتور های متغیر با زمان را به روی نمودار برد برای این امر باید متغیرهای وابسته به زمان را که می خواهید به صورت نموداری مشاهده کنید. ابتدا به صورت تابعی از زمان تعریف کنید این متغیرها در این مثال جابجایی می باشند. همچنین باید معین کنید که این متغیر مربوط به کدام گره است.

برای مشاهده نمودار جابجایی دو جرم عملیات زیر را انجام دهید:



1) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Style > Graphs


۲) مطابق شکل (۳-۱۶) در جعبه محاورة Graph Controls در قسمت [/GRID] Type of grid عبارت X and Y lines گشودنی آن انتخاب کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید. با این عمل پنجره گرافیکی خود را به شبکه بندی X, Y, مجهز می کنید.

شکل (۳-۱۶) : تنظیمات شبکه بندی صفحه گرافیکی


4) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Graph Variables

(۵) مطابق شکل (۳-۱۷) در جعبه محاوره Graph Time-History Variables در مقابل کادر NVAR1 1st variable to graph عدد ۲ را وارد کنید و در مقابل کادر NVAR2 2nd variable to graph عدد ۳ را وارد کنید.



شکل (۳-۱۷) : وارد کردن شماره گره ها جهت رسم متغیر مربوط به هر کدام روی نمودار

(۶) کلید OK را فشار دهید.
اکنون نمودار جابجایی دو جرم بر حسب فرکانس تحریک باید مطابق شکل (۳-۱۸) رسم شود.



شکل (۳-۱۸) : نمودار جابجایی دو جرم بر حسب فرکانس تحریک در جهت محور X

تمرین چهارم : دینامیکی گذرا^۱

مقدمه

به کمک این آنالیز (که گاهی اوقات به آن آنالیز Time History هم می گویند) می توان به محاسبه پاسخ دینامیکی یک سازه تحت تاثیر بارگذاریهای وابسته به زمان پرداخت. در این آنالیز می توان به محاسبه جابجایها - کرنش ها و تنش ها و نیروهای متغیر با زمان در یک سازه پرداخت. در مسائل خود اگر احساس کردید که تاثیرات اینرسی و میرائي قابل توجه نیست ، می توانید به جای آنالیز دینامیکی گذرا از آنالیز استاتیکی استفاده کنید. معادله اصلی یک آنالیز دینامیکی گذرا به صورت زیر است.

$$M\ddot{X} + C\dot{X} + KX = f(t)$$

که در رابطه فوق M ماتریس جرم سیستم ، C ماتریس میرائی ، K ماتریس سختی ، \ddot{X} بردار شتاب ، \dot{X} بردار سرعت ، X بردار جابجایی و f(t) بردار بار متغیر با زمان است. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به کتاب آنالیز ارتعاشاتی نوشته ویرک [۷] مراجعه کنید .

مقدمات شروع آنالیز دینامیکی گذرا :

این آنالیز معمولاً مشکل تر از یک آنالیز استاتیکی است. و برای محاسبات خود نیاز به امکانات سخت افزاری بیشتری دارد و برای حل هر مسئله زمان بیشتری به کار می رود.

در آنالیز دینامیک گذرا ۳ روش برای نحوه انجام محاسبات ماتریسی موجود است :

:Full Method (۱)

این روش ماتریس کامل سیستم را تشکیل می دهد و پاسخ آنرا محاسبه می کند این روش قدرتمندترین روش بین ۳ روش موجود است. زیرا قادر خواهید بود در آن خواص غیرخطی نظیر پلاستیسیته ، تغییر شکل بزرگ و را منظور کنید.

نکته : در صورت منظور نکردن خواص غیرخطی می توانید از دو روش دیگر نیز استفاده کنید. مزیت های استفاده از این روش عبارتند از :

(۱) کاربرد آن آسان است زیرا نیاز به تعریف Master Degree of Freedom بر مدل ندارد.

(۲) به کار بردن تمام رفتارهای غیرخطی در آن مجاز است.

(۳) ماتریس کامل سیستم را محاسبه می کند.

(۴) کل جواب در یک مرحله (Single Pass) محاسبه می شود و نیاز به گسترش دادن جوابها ندارد.

(۵) انواع بارگذاریها قابل اعمال هستند.

: Reduced Method (۲)

این روش با به کار بردن Master Degree of Freedom به کاهش محاسبات ماتریسی می‌پردازد در نتیجه زمان حل مساله کاهش می‌یابد. ولی پس از محاسبه جابجائی‌ها در هر درجه‌آزادی باید آنها را گسترش داد.

مزیت استفاده از این روش عبارت است از :

۱) سریعتر از روش Full Method است.

معایب استفاده از این روش عبارت است از :

۱) تنها رفتار غیرخطی می‌تواند از نوع تماس گره با گره باشد.

۲) Automatic Time Stepping کاربرد ندارد. زیرا باید پرش‌های زمانی با هم برابر باشند.

۳) بعضی بارگذاریها نظیر فشار، دما و ... قابل اعمال نیست.

: Mode Superposition Method (۳)

با جمع آثار بردارهای ویژه^۱ از یک آنالیز مودال ، انجام می‌شود. مزیت این روش آن است که از

هر دو روش قبلی سریعتر است و نسبت میرایی^۲ می‌تواند تابعی از شماره مود باشد.

معایب : Automatic Time Stepping کاربرد ندارد.

: روش انجام آنالیز Full

۱) ساخت مدل : در این مرحله می‌توان هم از المانهای خطی و هم غیرخطی استفاده کرد

و در تعریف خواص ماده مدول یانگ (Young's modulus) و چگالی (Density) حتماً باید تعريف شود.

اگر عوامل غیرخطی موجود است از شبکه بندی خوب استفاده کنید و در مناطقی که تمرکز تنش موجود است باید شبکه بندی با دقت انجام شود. و شبکه بندی طوری باشد که بتواند اثرات غیرخطی را احاطه کند.

۲) تعریف شرایط اولیه ، بارگذاری و حل : در این آنالیز باید شرایط اولیه (Initial Conditions) همانند هر آنالیز گذرا معلوم باشد در صورت تعیین نکردن شرایط اولیه ، نرم افزار آنها را صفر منظور خواهد کرد در این آنالیز زمان ، عامل مهم در آنالیز است و باید به درستی تعریف شود.


.Post26 ، Post1 (۳) مشاهده نتایج در

روش انجام آنالیز : Reduce

همانند آنالیز Full است با این تفاوت که باید Master Degree of Freedom بر روی مدل تعریف کرد و پس از رسیدن به جواب ، کلیه جواب ها Expand کرد تا جواب کلی مساله مشخص شود.

مثال :

یک تیر مطابق شکل (۴-۱) با سطح مقطع واحد که یک جرم در وسط آن به مقدار M قرار دارد مفروض است تیر در دو سر خود دارای تکیه گاههایی درجهت محور Y است مطلوبست محاسبه پاسخ تیر در جهت محور Y (جابجایی U_Y) در صورت اعمال یک بار که زمان برخاست t_r آن است.




شکل (۴-۱) : مدل مساله به همراه تکیه گاهها و بار واردہ بر آن

$$\begin{aligned} t_r &= 0.075 \text{ (Sec)} & F_{\max} &= 20 \text{ (Kips)} \\ I_{zz} &= 800.6 \text{ (in}^4\text{)} & H &= 18 \text{ (in)} \\ L &= 240 \text{ (in)} & E &= 30 E3 \text{ (Kpsi)} \\ M &= 0.0259067 \left(\frac{\text{Kips} - \text{Sec}^2}{\text{in}} \right) \end{aligned}$$

راهنمایی :

مساله را در طی دو بارگذاری حل کنید به این صورت که در بارگذاری اول بار در طی زمان برخاست (برابر 0.075 ثانیه) به مقدار ماکریتم خود رسیده و سپس در بارگذاری دوم ، بار مقدار ثابتی دارد که همان مقدار ماکریتم بار است زمان را در انتهای بارگذاری دوم برابر 0.1 ثانیه در نظر بگیرید. منحنی نیرو برحسب زمان مطابق شکل (۴-۲) می باشد.



شکل (۴-۲) : منحنی نیروی اعمالی بر حسب زمان^۱

اهداف این تمرین عبارتند از :

(۱) آشنایی با نحوه انجام آنالیز گذرای دینامیکی به روش Full.

(۲) آشنایی بیشتر با Time – History

(۳) نحوه اعمال بار به شکل مستقیم (Straight Forward)

حل :

مرحله اول - تعیین موضوع مساله :

(۱) Ansys Utility Menu > File > Chang Title...

(۲) در پنجره باز شده عبارت Full Transient Dynamic را تایپ کرده و کلید OK را فشار دهید.

مرحله دوم - تعریف المانهای مورد نیاز :

در این مساله به دو المان تیر (Beam) الاستیک ۲ بعدی و المان جرم متمنکز دو بعدی (Mass) نیاز دارید .

(۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete...

(۲) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.

(۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural نوع المان Beam را انتخاب کرده و در پنجره مقابله آن المان 3-D elastic 2-2 را انتخاب کنید.

- (۴) کلید Apply را فشار دهید.
- (۵) در جعبه محاوره فوق اینبار در پنجره سمت چپ از خانواده Structural نوع المان Mass را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان 21 3D mass را انتخاب کنید.
- (۶) کلید OK را فشار دهید.
- (۷) در جعبه محاوره Options دکمه Element Types را فشار دهید. تا جعبه محاوره MASS 21 element type options باز شود.
- (۸) در پنجره فوق در مقابل کادر (K3) از منوی گشودنی آن عبارت Rotary inertia options را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید.
- (۹) جعبه محاوره Element Types را با فشردن کلید Close ببندید.

نکته :

انتخاب گزینه فوق برای المان 21 MASS در حقیقت تبدیل کردن رفتار المان به حالت دو بعدی و غیر چرخشی است.

مرحله سوم - تعریف مقادیر ثابت المانها :

در این مساله المان جرم دارای مقدار ثابت جرم برابر 0.0259067 است و المان تیر دارای مقادیر ثابت سطح مقطع (A) برابر (in^2) 1 و ارتفاع (h) برابر (in) 18 و ممان اینرسی حول محور Z (I_{zz}) برابر (in^4) $800/6$ است.

برای تعریف مقادیر ثابت المان 3 BEAM عملیات زیر را انجام دهید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Real Constants....

(۲) در جعبه محاوره Real Constants دکمه Add را فشار دهید.

(۳) در جعبه محاوره Element Type for Real Constants المان نوع اول یعنی Type1 را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

(۴) در جعبه محاوره Real Constants for BEAM3 مقادیر زیر را به ترتیب در مقابل کادر مربوطه وارد کنید.

Cross – Sectional area (AREA) : 1

Area moment of inertia (IZZ) : 800.6

Total beam height (HEIGHT) : 18

(۵) کلید OK را فشار دهید.

(۶) در جعبه محاوره Real Constants دوباره کلید Add را فشار دهید.

- ۷) در جعبهٔ محاوره Element Type for Real Constants این بار المان نوع دوم یعنی 2 MASS21 را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
- ۸) در جعبهٔ محاوره Real Constants for MASS21 در مقابل کادر 2 - D mass مقدار ۰/۰۲۵۹۰۶۷ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.
- ۹) جعبهٔ محاوره Real Constants را با فشار دادن کلید Close ببندید.

مرحلهٔ چهارم - تعریف خواص ماده :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic...
- ۲) در پنجرهٔ باز شده کلید OK را فشار دهید تا شمارهٔ ماده ۱ در نظر گرفته شود.
- ۳) در جعبهٔ محاوره تعريف خواص ماده شمارهٔ یک ، در مقابل کادر (EX) مقدار ۳۰E3 را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید تا خواص ماده ثبت شود.

مرحلهٔ پنجم - مدلسازی :

مدل این مساله را به کمک مدلسازی مستقیم بسازید. ابتدا گره‌های مدل را بسازید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling – Create > Nodes > In Active CS...
- ۲) در پنجرهٔ تولید گره در مقابل کادر Node number عدد ۱ را وارد کرده و برای مختصات X , Y , Z آن به ترتیب اعداد ۰ , ۰ , ۰ را در هر کادر وارد کنید.
- ۳) کلید Apply را فشار دهید.

- ۴) این بار در پنجرهٔ تولید گره ، در مقابل کادر Node number عدد ۳ را وارد کنید و برای مختصات آن (X , Y , Z) به ترتیب مقادیر ۰,۰۲۴۰ را در کادر مربوط به هر کدام وارد کنید.
- ۵) کلید OK را فشار دهید.

- 6) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Nodes > Fill beween Nds+
- ۷) در پنجرهٔ گرافیکی ابتدا گره شمارهٔ ۱ و سپس گره شمارهٔ ۳ را انتخاب کرده و در پنجرهٔ انتخاب کلید OK را فشار دهید.

- ۸) در جعبهٔ محاوره باز شده ، کلید OK را فشار دهید تا به طور پیش فرض یک گره با شماره ۲ بین دو گره شماره ۱ و ۳ تولید شود.


- 9) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling – Create > Elements > Elem Attributes...

- ۱۰) در جعبهٔ محاوره [TYPE] Element type number در مقابل کادر BEAM3 انتخاب کنید و در مقابل کادر [REAL] Real مقدار ثابت اول یعنی ۱ را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

- 11) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling – Create > Elements > - Auto Numbered – Thru Nodes+
- ۱۲) در پنجره گرافیکی ابتدا گرۀ شمارۀ ۱ و سپس گرۀ شمارۀ ۲ را انتخاب کرده و در پنجرۀ انتخاب کلید Apply را فشار دهید. تا المان تیر اول ساخته شود.
- ۱۳) دوباره در پنجره گرافیکی گرۀ شمارۀ ۲ و سپس گرۀ شمارۀ ۳ را انتخاب کرده و در پنجرۀ انتخاب کلید OK را فشار دهید. تا المان تیر دوم هم ساخته شود.
- اکنون باید المان جرم را در وسط تیر (روی گرۀ شمارۀ ۲) قرار دهید برای این منظور ابتدا باید صفات شبکه بنده را به خصوصیات این المان تغییر دهید.
- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling – Create > Elements > Elem Attributes ...
- ۲) در جعبه محاورۀ Element Attributes در مقابل کادر Element type number [TYPE] Element type number را انتخاب کرده و در مقابل کادر المان نوع دوم یعنی MASS21 را انتخاب کرده و در مقابل کادر [REAL] Real constant set number مقدار ثابت نوع دوم یعنی 2 را انتخاب کنید.
- ۳) کلید OK را فشار دهید.
- 4) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling – Create > Elements > - Auto Numbered – Thru Nodes +
- ۵) در پنجره گرافیکی گرۀ شمارۀ ۲ را انتخاب کرده و سپس در پنجرۀ انتخاب کلید OK را فشار دهید تا المان جرم ساخته شود.


مرحلۀ ششم - تعیین نوع آنالیز و تنظیم گرینه های آن :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type - New Analysis ...
- ۲) مطابق شکل (۴-۳) در پنجرۀ باز شده ، نوع آنالیز را از نوع Transient انتخاب کنید.




شکل (۴-۳) : انتخاب آنالیز گذرا

- ۳) کلید OK را در پنجرۀ فوق فشار دهید.
- 4) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options...
- ۵) مطابق شکل (۴-۴) در جعبه محاورۀ Transient Analysis گرینه Full را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.



شکل (۴-۴) : انتخاب روش حل

۶) مطابق شکل (۴-۵) در جعبه محاوره باز شده ، چون مساله تحت بارگذاری اعمال شده ، دارای تغییرات شکل بزرگ نیست ، پس معیار NLGEOM (هندسه غیر خطی) را به حالت غیرفعال (Off) باقی بگذارد و کلید OK را فشار دهید:



شکل (۴-۵) : تنظیم گزینه های حل گر

مرحله هفتم - بارگذاری و حل :
بار اعمال شده در این مساله از نوع Straight Forward است.

نکته :

شرایط اولیه مساله صفر است و نیاز به تعریف ندارد. در صورت تمایل می توانید مساله را در اول با شرایط اولیه صفر در زمان خیلی کوچک مثلاً ۰/۰۰۱ ثانیه حل کنید.
برای قرار دادن شرایط مرزی روی مدل عملیات زیر را انجام دهید :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Loads - Apply > - Structural Displacement > On Nodes +

(۲) در پنجره گرافیکی گره شماره ۱ و ۳ را انتخاب کرده و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

(۳) در جعبه محاوره Apply U , ROT on Nodes در مقابل پنجره گزینه UY را به کمک ماوس فعال کنید و کلید Apply را فشار دهید.

(۴) برای جلوگیری از پیغام خطای Rigid Body Motion در هنگام حل مساله باید روی یک یا چند گره بی تأثیر در حل ، در جهت محور X شرط مرزی قرار دهید. برای این منظور در پنجره گرافیکی گره شماره ۳ را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

(۵) در جعبه محاوره Apply U , ROT on Nodes در مقابل کادر عبارت UX را غیرفعال کرده تا کمزنگ شود و سپس عبارت UX را به کمک ماوس فعال کنید تا پر رنگ شود.

(۶) کلید OK را در جعبه فوق فشار دهید.
می دانید نیرو در Load Step اول از مقدار صفر به مقدار ماکزیمم ۲۰ می رسد و مدت زمان آن برابر زمان برخاست نیرو (که برابر ۷۵ / ۰ ثانیه است) می باشد.


برای قرار دادن نیرو و تنظیمات زمانی آن عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Solution > -Loads -Apply > -Structural –Force / Moment > On Nodes +

(۲) در پنجره گرافیکی گره شماره ۲ را انتخاب کنید (گره ای که در وسط مدل قرار دارد).

(۳) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

(۴) در جعبه محاوره Apply F/M on Nodes مطابق شکل (۴-۶) در مقابل کادر Direction of Lab force/moment از منوی گشودنی آن عبارت FY را انتخاب کنید (که معرف جهت نیرو در جهت محور Y است) و در مقابل کادر VALUE Force / moment value مقدار ۲۰ را وارد کنید.




شکل (۴-۶) : جعبه محاوره قرار دادن نیرو

(۵) کلید OK را فشار دهید.

6) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Time / Frequenc > Time and Substeps ...

(V) مطابق شکل (۴-۷) در جعبه محاوره Time and Substep Option در مقابل کادر [TIME] Time at end of load step مقدار ۰/۰۷۵ را وارد کرده و در مقابل کادر [NSUBST] عدد ۱۰ را وارد کنید.




شکل (۴-۷) : تنظیمات زمانی بارگذاری اول

۸) کلید OK را فشار دهید.

9) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts - Output Ctrls > DB / Results File ...

(۱) مطابق شکل (۴-۸) در جعبه محاوره Controls for Database and Results File Writing گزینه [FREQ] File write frequency در مقابل کادر Every substeps را فعال کنید.



شکل (۴-۸) : تنظیم نوشتن نتایج در یک فایل نتیجه

(۱۱) کلید OK را فشار دهید.

12) Ansys Main Menu > Solution > - Solve- Current LS

(۱۳) محتويات پنجره سفيد رنگ STAT/S/ را خوانده و آنرا بینديد.

۱۴) کلید OK را در پنجره سیزرنگ Solve Current Load Step فشار دهید تا حل مساله شروع شود.

پس از مشاهده پنجره زردنگ با پیغام Solution is done پنجره مربوطه را ببندید و جهت حل بارگذاری دوم عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Time / Frequenc > Time and Substeps...

۲) در جعبه محاوره Time and Substep Options در مقابل کادر Time at end of loadstep عدد ۰/۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

3) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS

۴) محتویات پنجره سفیدرنگ /STAT را خوانده و سپس آنرا ببندید و جهت شروع حل مساله کلید OK را در پنجره سیزرنگ Solve Current Load Step فشار دهید.

پس از مشاهده پنجره زردنگ با پیغام Solution is done حل مساله تمام شده است و می توانید جهت مشاهده نتایج مرحله بعدی را انجام دهید :

مرحله هشتم - مشاهده نتایج در ۲۶ (Time – History) Post

1) Ansys Main Manu > TimeHist Postpro > Define Variables ...

۲) در جعبه محاوره Add Defined Time-History Variables در کمکه Add Time-History Variables باز شود. سپس دکمه OK را در این جعبه فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره Define Nodal Data در مقابل کادر NODE Node number عدد ۲ را وارد کنید و سپس در مقابل کادر Item,Comp Data item در پنجره سمت چپ DOF solution و در پنجره سمت راست Translation-UY را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

۴) با فشردن کلید Close در پنجره قبلی، آنرا ببندید.

5) Ansys Main Menu > Time Hist Postpro > Graph Variables


۶) در جعبه محاوره Graph Time – History Variables در مقابل کادر ۱st variable to graph عدد ۲ را وارد کنید.

۷) کلید OK را فشار دهید.

اکنون مطابق شکل (۴-۹) نمودار جابجایی گره شماره ۲ (جرم) در جهت محور Y بر حسب زمان رسم می شود.

نکته :

کاربر باید سعی کند از روش‌های دیگر نیز مساله را تحلیل کند و با انجام مثالهای مختلف آشنایی کامل با این آنالیز پیدا کند .



شکل (۴-۹) : نمودار تغییرات مکانی گره ۲ در جهت محور ۷ بر حسب زمان

تمرین پنجم : غیرخطی^۱

مقدمه :

غیرخطی شدن رفتار یک سازه ، در یک آنالیز سازه ای را می توان تحت دو حالت زیر تقسیم بندی کرد :

۱) خواص ماده غیرخطی :

در این حالت خواص غیرخطی در مدل ، ناشی از ویژگیهای غیرخطی ماده است مثلاً قطعه ای که در اثر بارگذاری ، از حد تسلیم می گذرد و وارد ناحیه پلاستیک می شود ، مثال خوبی از این حالت است. در عین حال ماده می تواند رفتاری الاستیک و لیکن غیرخطی داشته باشد که رفتار لاستیک از این نوع است .

۲) هندسه غیرخطی :

گاهی اوقات تاثیر رفتار هندسی یک سیستم ، باعث غیرخطی شدن رفتار مدل می شود. به عنوان مثال یک چوب ماهیگیری که در اثر وزن ماهی تغییر شکل بزرگی می دهد ، کرنش با جابجایی رابطه غیرخطی می سازد. در حالیکه ماده هنوز در ناحیه الاستیک قرار دارد. همچنین می توان در یک مدل هر دو عامل غیرخطی شدن فوق وجود داشته باشد (مثلاً در پدیده گلویی شدن^۲ در کشش ساده)

در نرم افزار ANSYS رفتار پلاستیک ماده به دو نوع پلاستیسیتۀ وابسته به زمان^۳ و پلاستیسیتۀ مستقل از زمان^۴ تقسیم می شود.

۱) پلاستیسیتۀ وابسته به زمان :

در این حالت رابطه زیر برقرار است.

$$\sigma = f(\varepsilon, \varepsilon^0, \dots)$$

همانند روابط خزش^۵.

۲) پلاستیسیتۀ مستقل از زمان :

در این حالت رابطه زیر برقرار است.

$$\sigma = f(\varepsilon)$$

همانند مسائل معمول پلاستیسیتۀ .

1- Nonlinear Analysis

2- Necking

3- Rate Dependent Plasticity

4- Rate Independent plasticity

5- Creep

با توجه به اینکه مثال حل شده در این قسمت از نوع دوم است در این قسمت توضیح بیشتری داده خواهد شد . ضمناً خوانندگان را جهت کسب اطلاعات جامع در این زمینه به کتاب مرجع تئوری پلاستیسیته نوشته چاکرابارتب^۱ [۸] [توصیه می نماییم .

در تحلیل مسائل پلاستیک ۴ رکن وجود دارد :


۱- منحنی تنش-کرنش^۲ که کاربر می بایست آنرا تعریف کند . این منحنی می تواند به صورت تقریب چند خط باشد که از طریق ورود نقاط متعدد منحنی تعریف می شود .

۲- معیار تسلیم^۳ که کاربر باید آنرا انتخاب کند . معیار تسلیم در دسترس برای اکثر فلزات ایزوتروپیک نرم معیار ون مایزز می باشد .

۳- قانون جریان^۴ که در نرم افزار Ansys تنها قانون جریان پرانتل روس وجود دارد

۴- معیار سخت شوندگی^۵ که دو معیار سخت شوندگی سینماتیک^۶ و همسانگرد^۷ در Ansys وجود دارد که به طور مختصر توضیح داده می شود .

(الف) سخت شوندگی سینماتیک : در این نوع مسائل سطح تسلیم ، پس از وارد شدن به محدوده پلاستیک بدون آنکه بزرگتر شود ، جابجا می شود منحنی بارگذاری و باربرداری آن به صورت شکل (۵-۱) است .



شکل (۵-۱) : منحنی بارگذاری و باربرداری در سخت شوندگی

(ب) سخت شوندگی همسانگرد : در این نوع مسائل سطح تسلیم ، پس از وارد شدن به محدوده پلاستیک ، بدون آنکه جابجا شود ، بزرگتر می شود . منحنی بارگذاری و باربرداری برای این حالت به صورت شکل (۵-۲) است :

1- Chakrabarty

2- Stress – Strain uniaxial Curve


3- Yield Criterion

4- Flow Rule

5- Hardening Rule

6- Kinematic Hardening

7- Isotropic Hardening



شکل (۵-۲) : منحنی بارگذاری و باربرداری در حالت همسانگرد

در حل اکثر مسائل غیرخطی با مواردی نظیر Iteration ، Loadstep ، Substep برخورده می کنید ، که توضیحات مختصری در مورد هر کدام داده خواهد شد :

Loadstep : همانطور که از نام آن پیدا است ، به مفهوم مراحل بارگذاری است. به عنوان مثال در یک مخزن که فشار داخلی در آن از مقدار صفر به مقدار (۱۰ Mpa) افزایش می یابد. این بارگذاری یک Loadstep به شمار می آید. سپس می توان در مرحله بعد این مقدار بار را برداشت که توسط Loadstep جداگانه تعریف می شود.

Substep : اجزاء تشکیل دهنده Loadstep است. به عنوان مثال اگر تعداد Substep در مخزن تحت فشار فوق برابر ۵ تعیین شود ، به این معنا است که اعمال بارگذاری فوق در ۵ مرحله انجام می شود و فشار به ترتیب ابتدا (Mpa) ۲ و سپس ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ (Mpa) اعمال می شود. همین موضوع را می توان در باربرداری دنبال کرد . توجه کنید چون ماهیت مسائل پلاستیسیته تابع مسیر بارگذاری است ، لذا کاربر ناگذیر از اعمال بار به صورت جزئی^۱ است و به همین منظور امکانات فوق در نرم افزار Ansys قرار گرفته است.

Iteration : اجزاء تشکیل دهنده Substep است و تعداد حداقل تکرار (سعی و خطأ) مساله در هر Substep جهت رسیدن به همگرائی مسائل غیرخطی است. قابل ذکر است که در هر Iteration ، مساله یکبار حل می شود و از روش‌های عددی نظری Newton Raphson برای رسیدن به همگرایی مساله استفاده می شود. در این حالت تابع بارگذاری واردہ به صورت خطی خواهد بود.

مثال : در این حالت تابع بارگذاری به صورت پله‌ای است.

یک سیلندر مخروطی شکل را که در تمرین چهارم فصل مدل سازی ساخته شد در نظر بگیرید. این سیلندر از قسمت پهن انتهایی خود در هر سه جهت ثابت شده است. و یک فشار داخلی از مقدار صفر تا مقدار ماکزیمم ($556/8 \text{ MPa}$) در بارگذاری اول بر سطوح داخلی آن وارد می‌شود. (سیلندر تحت فشار ماکزیمم وارد ناحیه پلاستیک می‌شود) سپس در بارگذاری دوم فشار داخلی برداشته می‌شود تا به مقدار صفر برسد (باربرداری). مطلوبست تعیین تنش‌های پس ماند^۱ در این سیلندر تحت بارگذاری و باربرداری اعمال شده بر آن.


Young's Modulus $E_x = 200 \text{ (GPa)}$

Poisson's ratio (minor) $\nu_{xy} = 0.3$

Tangent Modulus $E_t = 1380 \text{ (MPa)}$

Yield Stress $\sigma_y = 850 \text{ (MPa)}$

منحنی تنش - کرنش مطابق شکل (۵-۳) با توجه به مقادیر E_t , ν_{xy} SIG معلوم رسم شده است.



شکل (۵-۳) : منحنی تنش - کرنش ماده


منحنی فشار بر حسب زمان به صورت شکل (۵-۴) نشان داده شده است.

راهنمایی :

در این مساله با توجه به وجود تقارن محوری، می‌توان یک مقطع طولی دو بعدی از مساله و یا یک قطاع از آن را مدل سازی کرده و تحلیل نمود. در این مثال از یک قطاع 90° درجه استفاده شده است.

اهداف این تمرین عبارتند از :

- (۱) آشنایی با اعمال خواص غیرخطی ماده
- (۲) آشنایی با Substep , Loadstep
- (۳) آشنایی با حل مسائل در حالت تقارن محوری



شکل (۵-۴) : منحنی فشار بر حسب زمان

حل :

مرحله اول - تنظیم موضوع مساله :

- 1) Ansys Utility Menu > File > Change Title....
- 2) در پنجره باز شده عبارت Residual Stress in The Cylinder را تایپ کرده و کلید OK را فشار دهید.

مرحله دوم - تنظیم سیستم واحدها :

در پنجره Ansys Input عبارت SI را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید.

مرحله سوم - تعیین المانهای مورد نیاز :

- با توجه به تمرین چهارم از فصل مدلسازی از ۲ المان SOLID95 , PLANE82 استفاده کنید.
- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete...

- 2) در جعبه محاوره Add کلید Element Types را فشار دهید.
- 3) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural نوع Solid را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان 8node 8node Quad را انتخاب کنید.
- 4) کلید Apply را فشار دهید.
- 5) دوباره در جعبه محاوره Library of Element Types اینبار در پنجره سمت راست المان Brick 20node 95 را انتخاب کنید.
- 6) کلید OK را فشار دهید.
- 7) در جعبه محاوره Close کلید Element Types را فشار دهید.

مرحله چهارم - تعریف خواص ماده :

با توجه به اینکه مدل تحت بار اعمال شده ، وارد ناحیه پلاستیک می شود ، بنابراین علاوه بر تعریف مدول الاستیسیته و ضریب پواسون باید منحنی تنش - کرنش نیز برای نرم افزار تعریف شود.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor >Material Props > - Constant – Isotropic...

۲) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید تا شماره ماده ۱ در نظر گرفته شود.

۳) در جعبه محاوره تعریف خواص ماده ، در مقابل کادر Young's modulus EX مقدار ۲۰۰E9 را وارد و در مقابل کادر Poisson's ratio (minor) NUXY عدد ۰.۳ را وارد کنید.

۴) کلید OK را فشار دهید تا خواص ماده ثبت شود.

اکنون جهت تعریف منحنی تنش - کرنش ماده شماره ۱ عملیات زیر را انجام دهید. برای تعریف منحنی تنش - کرنش از منحنی (BKIN) استفاده کنید


1) Ansys Main Menu > Preprocessor >Material Props > Data Tables > Define/Activate...

۲) در جعبه محاوره Define/Activate Data Table مطابق شکل (۵-۵) در مقابل کادر Lab Type of data table ازمنوی گشودنی آن نوع Bilin kinem BKIN را انتخاب کرده و در مقابل کادر MAT Material ref. number عدد ۱ را وارد کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید.

نکته : در صورت وابسته بودن منحنی به دما باید کادرهای مربوط به دما نیز در جعبه محاوره فوق تنظیم شوند.

4) Ansys Main Menu > Preprocessor >Material Props > Data Tables >Edit Active...



شکل (۵-۵) : تنظیم نوع منحنی و شماره ماده مرجع جهت تعریف منحنی تنش - کرنش

(۵) در جعبه محاوره Data Tables BKIN مطابق شکل (۵-۶) در مقابل کادر Strs Yld عدد 850E6 و در مقابل کادر Tang Mod عدد 1380E6 را وارد کنید و از منوی File در همان جعبه گزینه Apply/Quit را انتخاب کنید.

Temps	1	2	3	4	5	6
Yld Strs	850000000	0	0	0	0	0
Tang Mod	1380E6	0	0	0	0	0

شکل (۵-۶) : تعریف تنش تسليم و مدول مماسی جهت تعریف منحنی تنش - کرنش

اکنون با توجه به مدول الاستیسیته (EX) و مقادیر تنش تسليم و مدول مماسی منحنی تنش - کرنش تعریف شده است . رفتار ماده عملابا سخت شوندگی خطی است . برای مشاهده این منحنی عملیات زیر را انجام دهید.

6) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > Data Tables > Graph...

(۷) در جعبه محاوره OK را فشار دهید تا منحنی تنش - کرنش در صفحه گرافیکی ترسیم شود.

مرحله پنجم - مدلسازی :

مدلسازی این مساله دقیقاً مطابق تمرین چهارم در فصل مدلسازی انجام می شود با توجه به اینکه در این مساله فقط ربع مدل (با توجه به تقارن محوری) مدل می شود بنابراین پس از ساختن مدل سطح مقطع و شبکه بندی آن در هنگام دوران سطح به جای زاویه دوران ۳۶۰ درجه در هنگام عمل Sweep ، زاویه دوران را ۹۰ درجه تعریف کنید و فراموش نکنید که حتماً المانهای دو بعدی PLANE82 را از روی مدل پاک کنید و عمل ممزوج کردن را نیز انجام دهید.

مرحله ششم - بارگذاری :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – New Analysis...

(۲) در پنجره باز شده نوع آنالیز را از نوع Static انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید.


3) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options...

۴) در جعبه محاوره Static or Steady State Analysis کلید OK را فشار دهید تا پیش فرضهای آن ثبت شود.

نکته :

مسئله از نوع تغییر شکل بزرگ نمی باشد و معیار NLGEOM در پنجره فوق باید در همان حالت غیرفعال (Off) باقی بماند.

اکنون باید شرایط مرزی بر روی گره‌های سطح مقطع پهن سیلندر اعمال شود. برای این منظور باید ابتدا به کمک جعبه ابزار Select Entities گره‌های این سطح مقطع را انتخاب کرد و سپس شرایط مرزی را اعمال نمود.



1) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

2) Ansys Utility Menu > Select > Entities...

۳) مطابق شکل (۵-۷) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت By از منوی گشودنی آن عبارت Nodes و در قسمت دوم عبارت X coordinates را انتخاب کرده و سپس در زیر آن گزینه Location را فعال کنید و در کادر Min, Max عدد صفر (۰) را وارد کنید.
۴) دقت کنید که در جعبه ابزار فوق گزینه From Full فعال باشد سپس کلید OK را در این پنجره فشار دهید.

5) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes

اکنون باید در پنجره گرافیکی گره‌های مورد نظر انتخاب شده باشند.

شکل (۵-۷) : تنظیمات در جعبه ابزار Select Entities

6) Ansys Main Menu > Solution > -Loads -Apply > -Structural -Displacement > On Nodes +

۷) در پنجره انتخاب کلید All را فشار دهید.


۸) در جعبه محاوره Lab2 DOFs to be constrained در مقابل U,ROT on Nodes کادر Pick All DOF را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

9) Ansys Utility Menu > Select > Everything

با توجه به آنکه مسئله در حالت تقارن محوری حل می شود، بنابراین باید در مناطق برش خورده شرط ثابت بودن در جهت مماسی ارض شود برای این منظور باید بر روی ۶ سطح برش خورده، این شرط را برقرار کرد.

برای این منظور ابتدا باید سطوح برش خورده را انتخاب کنید و برای انتخاب این سطوح با توجه به آن که از ۶ سطح مذبور، ۳ سطح در سیستم مختصات دکارتی از لحاظ موقعیت مکانی

نسبت به محور Z در موقعیت صفر قرار دارند و ۳ سطح دیگر در سیستم مختصات استوانه ای از لحاظ موقعیت زاویه ای ، در موقعیت زاویه ای صفر قرار دارند ، عمل کنید جهت انتخاب ۳ سطح اول در سیستم مختصات دکارتی عملیات زیر را انجام دهید :



1) Ansys Utility Menu > Select > Entities...

۲) مطابق شکل (۵-۸) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول از منوی گشودنی آن عبارت Areas و در قسمت دوم از منوی گشودنی آن عبارت By Location را انتخاب کرده و سپس در زیر آن گزینه Z coordinates را فعال کنید و در کادر Min , Max عدد صفر (۰) را وارد کنید. و دقت کنید که گزینه From Full فعال باشد.

۳) کلید Apply را فشار دهید.


4) Ansys Utility Menu > Plot >Areas

اکنون جهت اضافه نمودن ۳ سطح دیگر به سطوح انتخاب شده فوق عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Change Active CS to >Global Cylindrical

2) Ansys Utility Menu > Select > Entities...

شکل (۵-۸) : انتخاب سطوح تقارن در موقعیت مکانی صفر




۳) در جعبه ابزار Select Entities مطابق شکل (۵-۹) در قسمت اول گزینه Areas و در قسمت دوم گزینه By Location را از منوی گشودنی هر کدام انتخاب کرده و سپس در زیر آن معیار Y coordinates را فعال کنید. (در اینجا Y در مختصات قطبی همان زاویه است) سپس در کادر Min , Max مقدار صفر (بیانگر زاویه صفر) را وارد کرده و اینبار به جای گزینه From Full ، گزینه Also Select را فعال کنید.

۴) کلید OK را فشار دهید.

5) Ansys Utility Menu > Plot >Areas


اکنون باید سطوح مطابق شکل (۵-۱۰) انتخاب شده باشد.

شکل (۵-۹) : اضافه کردن ۳ سطح دیگر به سطوح انتخاب شده قبلی



شکل (۱۰-۵) : سطوح تقارن انتخاب شده در پنجره گرافیکی

- 6) Ansys Utility Menu > Change Active Cs to > Global Cartesian
 - 7) Ansys Main Menu > Solution >- Loads - Apply >- Structural -Displacement > - Symmetry B.C. - On Areas +
 - (۸) در پنجره گرافیکی ۶ سطح را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.
 - 9) Ansys Utility Menu > Select > Everything
 - 10) Ansys Utility Menu > Plot >Areas
- اکنون باید فشار داخلی ماکریم بر روی گره های سطوح داخلی مدل قرار داده شود بنابراین باید ابتدا گره های داخلی مدل را انتخاب کرد.
- انتخاب گره های این مدل مطابق تمرین ششم فصل مدلسازی صورت می گیرد برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.
- ۱) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Pan , Zoom , Rotate...
 - (۲) در جعبه ابزار Left Pan – Zoom - Rotate دکمه Pan را فشار دهید تا نمای دید از قسمت پهن انتهایی مدل شود.
 - 3) Ansys Utility Menu > Select > Entities...
 - (۴) در جعبه ابزار Select Entities در کادر اول گزینه Areas و در کادر دوم گزینه By Num/Pick را انتخاب کرده و دقت کنید گزینه From Full فعال باشد سپس کلید OK را فشار دهید.
 - (۵) در پنجره انتخاب به جای معیار انتخاب Single معیار انتخاب Circle را فعال کنید.
 - (۶) در پنجره گرافیکی مطابق شکل (۱۱-۵) با ماوس در مبدأ مختصات یکبار دکمه ماوس را فشار دهید و بدون رها کردن آن ، ماوس را طوری حرکت دهید تا دایره ای ساخته شود که فقط سطوح داخلی مدل را در برگیرد. و سپس دکمه ماوس را رها کنید.




شکل (۵-۱۱) : انتخاب سطوح داخلی توسط دایره انتخاب

۷) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

8) Ansys Utility Menu > Plot >Areas

۹) در جعبه ابزار Pan - Rotate دکمه Iso را فشار دهید تا نمای دید سه بعدی شود.
اکنون باید سطوح داخلی مطابق شکل (۵-۱۲) مشاهده شوند.



شکل (۵-۱۲) : سطوح داخلی انتخاب شده

۱۰) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول عبارت Nodes و در قسمت دوم عبارت Attached to Areas را از منوی گشودنی هر کدام انتخاب کرده و در زیر آن دکمه رادیوئی all را انتخاب کنید و دقت کنید که گزینه From Full فعال باشد و کلید OK را فشار دهید.
۱۱) Ansys Utility Menu > Plot >Nodes

اکنون باید کلیه گره‌های داخلی مدل انتخاب شده باشد.
برای قرار دادن فشار داخلی ماکریم م روی این گره‌ها عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu >Solution >- Loads – Apply > - Structural – Pressure > On Nodes +

۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره VALUE Pressure value در مقابل کادر Apply PRES on Nodes مقدار ۵۵۶.۸E6 را وارد کنید.

۴) کلید OK را فشار دهید.


5) Ansys Utility Menu > Select > Everything

مرحله هفتم - تنظیمات بارگذاری اول و حل آن :

در بارگذاری اول بار از مقدار صفر به ماکریم می‌رسد بنابراین باید معیار زمان را تنظیم کرد.

1) Ansys Main Menu >Solution >- Load Step Opts – Time/Frequenc > Time – Time Step...

۲) در جعبه محاوره Time and Time Step Options مطابق شکل (۵-۱۳) در مقابل کادر [DELTIM] Time at end of load step عدد ۱۰ را وارد کرده و در مقابل کادر [Time] Time at end of loadstep عدد ۵ را وارد کنید.




شکل (۵-۱۳) : تنظیمات بارگذاری اول

۳) کلید OK را در جعبه محاوره فوق فشار دهید.

برای اینکه فایل نتیجه خود را ذخیره کنید (تا در آینده بتوانید نتایج را مرور کنید)
عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu >Solution >- Load Step Opts –Output Ctrls > DB/Results File...

(۲) در جعبه محاوره Controls for Database and Results File Writing مطابق شکل (۵-۱۴) در مقابل کادر گزینه FREQ File write frequency را انتخاب کنید.



شکل (۵-۱۴) : تنظیم گزینه ذخیره نتایج مساله

- ۳) کلید OK را در پنجره فوق فشار دهید.
اکنون مساله آماده حل است جهت حل بارگذاری اول عملیات زیر را انجام دهید.
 - 1) Ansys Main Menu >Solution >-Solve – Current LS.
 - ۲) محتویات پنجره سفید رنگ /STAT را خوانده و سپس این پنجره را ببندید.
 - ۳) جهت شروع حل مساله در پنجره Solve Current Load Step کلید OK را فشار دهید.
 - ۴) زمان حل مساله احتمالاً کمی طولانی خواهد بود (به علت غیرخطی بودن مساله) به هر حال بستگی به سرعت کامپیوتر دارد. پس از مشاهده پیغام پنجره زرد رنگ Solution is done کلید Close را در این پنجره فشار دهید.
اکنون می توانید مستقیماً بارگذاری دوم را تنظیم و حل کنید یا اینکه ابتدا نتایج بارگذاری اول را در General Postprocessor مشاهده کنید اگر در General Postprocessor به مشاهده کانتور تنش معادل von Mises بپردازید مشاهده خواهید کرد که تنش ماکزیمم در مدل از تنش تسلیم بیشتر خواهد بود.

مرحله هشتم - حل بارگذاری دوم (باربرداری) :
نکته :

اگر در مرحله قبل جهت مشاهده نتایج از Solution خارج شدید و به General Postprocessor رفتید، قبلاً از شروع حل بارگذاری دوم باید طبق مسیر زیر یکبار عمل Restart را انجام دهید در غیر اینصورت نتایج حل بارگذاری دوم جایگزین نتایج قبلی می‌شود.

1) Ansys Main Menu >Solution > - Analysis Type – Restart...

۲) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید.
با توجه به اینکه در بارگذاری دوم فشار داخلی از مقدار ماکریم به مقدار صفر می‌رسد (طی ۵ مرحله Substep)، بنابراین باید ابتدا فشار داخلی را از روی مدل بردارید.

1) Ansys Main Menu >Solution >- Loads – Delete > - Structural – Pressure > On Nodes +

۲) کلید All Pick را در پنجره انتخاب فشار دهید تا فشار داخلی از روی تمام گره‌ها برداشته شود.

اکنون باید تنظیمات زمانی و تعداد ۵ عدد Substep را در این بارگذاری تعیین کرد.

1) Ansys Main Menu >Solution >- Load Step Opts – Time/Frequenc > Time and Substeps...

۳) در جعبه محاوره Time and Substeps Options در مقابل کادر [TIME] Time at end of Time and Substeps Options عدد ۵ را وارد کرده و در مقابل کادر [NSUBST] Number of substeps عدد ۲۰ را وارد کنید.

۴) کلید OK را فشار دهید.

4) Ansys Main Menu >Solution >-Solve - Current LS.

۵) محتویات پنجره سفید رنگ STAT را خوانده و سپس آنرا بیندید.

۶) جهت حل بارگذاری دوم کلید OK را در پنجره Solve Current Load Step فشار دهید.

۷) پس از مدتی (با توجه به سرعت کامپیوتر) با مشاهده پنجره زرد رنگ Solution is done حل مساله کامل است.

مرحله نهم - مشاهده نتایج :

1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results - By Load Step...


۲) مطابق شکل (۵-۱۵) در جعبه محاوره Read Results by Load Step Number جهت خواندن نتایج بارگذاری اول و Substep آخر (لحظه‌ای که بار به مقدار ماکریم خود می‌رسد)

در مقابل کادر LSTEP Load step number عدد ۱ را وارد کرده و در مقابل کادر SBSTEP Substep number عبارت LAST را وارد کنید.

۳) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

4) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu...

(۵) در جعبه محاوره Item , Comp Item to be contourd کادر Contour Nodal Solution Data در مقابل کادر در پنجره سمت چپ گزینه von Mises Stress و در پنجره سمت راست گزینه SEQV را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید تا کانتور تنش معادل ون مایز ترسیم شود.



شکل (۵-۱۵) : خواندن نتایج بارماکریم

اکنون می خواهید مقدار تنش پس ماند در سیلندر مخروطی را مشاهده کنید.

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – By Load Step...
- 2) در جعبه محاوره Read Results by Load Step Number در مقابل کادر LSTEP Load step number در پنجره سمت چپ گزینه LAST Substep number عبارت LAST را وارد کرده و در مقابل کادر SBSTEP Substep number عدد ۲ را وارد کرده و در مقابل کادر FACT Scale factor عبارت ۱ را وارد کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید تا نتیجه آخر خوانده شود.


- 4) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu...

- 5) در جعبه محاوره Item , Comp Item to be contourd در مقابل کادر Contour Nodal Solution Data در پنجره سمت چپ گزینه von Mises Stress و در پنجره سمت راست گزینه SEQV را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید و کانتور تنش اصلی اول را بر روی مدل مشاهده کنید.
- 6) عملیات فوق را برای تنش های اصلی دوم و سوم نیز تکرار کنید.

نتیجه :

کانتورهای تنش اصلی S1,S2,S3 بیانگر تنش های پس ماند اصلی در جهات اصلی ۱ و ۲ و ۳ می باشند. همچنین این کانتورها ، همان کانتورهای تنش پس ماند در جهت محوری^۱ و شعاعی^۲ و محیطی^۳ هستند.

از بین ۳ تنش فوق ، تنש محیطی بیشترین مقدار را دارد مطابق شکل (۵-۱۶) کانتور تنش اصلی سوم را مشاهده کنید.




شکل (۵-۱۶) : کانتور تنش اصلی سوم

تمرین ششم : خرش^۱

مقدمه :

خرش نوعی خاصیت غیرخطی ماده است که در آن ماده به تغییر شکل خود تحت بار ثابت ادامه می دهد. بر عکس ، اگر یک جابجایی اعمال شود ، نیروهای عکس العمل (و تنשها) با زمان کاهش می یابند. به نمودار زیر دقت کنید.




شکل (۶-۴) : نمودار کرنش خرشی نسبت به زمان تحت تنش ثابت.

خرش ، در تنشهای حرارتی بالا مهم است (نظیر یک راکتور هسته ای) . برای مثال در نظر بگیرید که باری به قسمتی از راکتور برای ثابت نگه داشتن اجزای آن در کنار هم به آن وارد شده است. در یک زمان طولانی در درجه حرارت بالا ، این بار کاهش می یابد و در نتیجه اجزای مجاور هم از هم فاصله می گیرند. بنابراین تحلیل خرش در اینگونه موارد بسیار مهم است. نرخ کرنش خرشی ممکن است به صورت تابعی از تنش ، کرنش و دما باشد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به کتاب مرجع تیموشنکو [۹] مراجعه کنید .

مثال :

یک پیچ به طول L و سطح مقطع A توسط یک تنش اولیه ایجاد شده در آن (توسط دو مهره در انتهایها به میزان 50) محکم شده است. (مطابق شکل (۶-۲)) پیچ برای مدت زمان طولانی محکم نگه داشته شده است (1000 ساعت) و در این زمان در دمای T_0 برابر با 900 درجه فارنهایت قرار گرفته است. جنس ماده پیچ دارای نرخ خرش - کرنش با رابطه $\frac{d\epsilon}{dt} = K\sigma^n$ می

باشد. مطلوبست محاسبه تنش ایجاد شده در پیچ در زمانهای مختلف در طی پدیده Creep (زمان انتهایی حل مساله برابر t_1 است).



شکل (۶-۲) : پیچ تحت تنش اولیه

$$E = 30E6 \text{ (psi)}$$

$$L = 10 \text{ (in)}$$

$$n = 7$$

$$A = 1 \text{ (in}^2\text{)}$$

$$K = 4.8E - 30 \left(\frac{1}{\text{hr}}\right)$$

$$\sigma_0 = 1000 \text{ (psi)}$$

$$T_0 = 900 \text{ (}^\circ\text{F)}$$

$$t_1 = 1000 \text{ (hr)}$$

هدف از انجام تمرین :

- ۱- آشنایی با نحوه اعمال خواص مواد خرسنی
- ۲- آشنایی بیشتر با رسم نمودار نسبت به زمان در POST26 برای المانهای میله‌ای.

حل :

مرحله اول - تعریف المانهای مورد نیاز :

در این مساله برای مدلسازی و شبکه بندی به المان دو بعدی Link نیاز دارید. برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...
- 2) در پنجره محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.
- 3) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از المانهای خانواده سازه‌ای Structural Link نوع المان Spar را انتخاب کنید و در پنجره مقابل آن المان 1 2D Spar را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
- 4) کلید Close را در پنجره Element Types فشار دهید.

مرحله دوم - تعریف مقادیر ثابت :

برای این المان مقادیر ثابت عبارتند از :

- (۱) سطح مقطع المان : که برابر با (in^2) ۱ است.
- (۲) کرنش اولیه در المان (initial strain) : با توجه به اینکه تنش اولیه σ_0 در المان برابر 1000×10^6 (PSi) و مدول یانگ برابر $E = 1 / 30000$ پس :


بنابراین برای تعریف دو مقدار فوق عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Real Constants ...

- (۳) در جعبه محاوره Add کلید Real Constants را فشار دهید.
- (۴) در جعبه محاوره Element Type for Real Constants کلید OK را فشار دهید.
- (۵) در جعبه محاوره Real Contants for LINK1 در مقابل کادر Real Contant Set No. عدد ۱ را وارد کرده و سپس در مقابل کادر AREA Cross – Sectional area عدد ۱ را وارد کنید و در مقابل کادر ISTRN Initial strain عدد $1/30000$ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.
- (۶) پنجره تعریف مقادیر ثابت را با فشردن کلید Close ببندید.


مرحله سوم - تعریف خواص مواد :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > -Constant- Isotropic ...
- (۷) کلید OK را در پنجره شماره ماده فشار دهید.
- (۸) در جعبه محاوره تعريف خواص مواد در مقابل کادر Young's modulus EX مقدار $30E6$ را وارد کنید و کلید OK را فشار هيد.
- 4) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > Data Tables > Define / Activate ...
- (۹) مطابق شکل (۶-۳) در جعبه محاوره Define / Activate Data Table در مقابل کادر Lab از منوی گشودنی آن عبارت Creep cons CREEP را انتخاب کنید و در مقابل کادر MAT Material ref. number عدد ۱ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.



شکل (۶-۳) : تعیین نوع رفتار ماده و شماره آن

- ۶) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > Data Tables >Edit Active...
 ۷) مطابق شکل (۶-۴) در جعبه محاوره Data Table CREE در پنجره ردیف اول و ستون اول عدد ۳۰ ۴.۸E-۳۰ و در پنجره ردیف اول و ستون دوم عدد ۷ را وارد کنید و سپس از منوی File همان پنجره گزینه Apply/Quit را انتخاب کنید.



	1	2	3	4	5	6
1 (1)	4.8E-30	7	0	0	0	0
2 (7)	0	0	0	0	0	0
3 (13)	0	0	0	0	0	0
4 (19)	0	0	0	0	0	0
5 (25)	0	0	0	0	0	0
6 (31)	0	0	0	0	0	0
7 (37)	0	0	0	0	0	0
8 (43)	0	0	0	0	0	0
9 (49)	0	0	0	0	0	0
10 (55)	0	0	0	0	0	0

شکل (۶-۴) : وارد کردن خصوصیات ماده به صورت نرخ کرنش

مرحله چهارم - مدلسازی :

- برای ساختن مدل از روش تولید مستقیم ، ابتدا دو گره ابتدایی و انتهایی مدل ساخته می شود.
 ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Create > Nodes > In Activate CS
 ۲) در پنجره تولید گره در مقابل کادر Node number عدد ۱ را وارد کنید و برای مختصات آن به ترتیب در پنجره های Z , Y , X مختصات ۰,۰,۰ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.
 ۳) اینبار در پنجره تولید گره در مقابل کادر Node number عدد ۲ را وارد کنید و سپس برای اکنون باید به کمک دو گره فوق المان مربوطه ساخته شود.

- ۱) Ansys Main Menu>Preprocessor>-Modeling->Create>>Elements>>-Auto Numbered-Thru Nodes+
 ۲) در پنجره گرافیکی به ترتیب گره های شماره ۱ و ۲ را انتخاب کنید.
 ۳) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید تا المان تولید شود.

مرحله پنجم - بارگذاری و حل :

- قرار دادن شرایط مرزی : پیج در دو انتهای در هر دو جهت دارای تکیه گاه است. برای قرار دادن تکیه گاهها عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Structural- Displacement > On Nodes +

(۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

(۳) در جعبه محاوره Apply U,ROT on Nodes در مقابل کادر Lab2 DOFs to be constrained روی ALL DOF یک بار با ماوس فشار دهید تا پرنگ و فعال شود و سپس کلید OK را فشار دهید.

قرار دادن دمای یکنواخت بر روی کل مدل :


1) Ansys Main Menu > Solution >-Loads- Apply > -Structural- Temperature > Uniform Temp ...

(۲) در جعبه محاوره Uniform Temperature در مقابل کادر Uniform Temperature مقدار ۹۰۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید تا دمای یکنواخت بر روی کل مدل به میزان ۹۰۰ درجه فارنهایت قرار گیرد.

مساله باید تحت زمان ۱۰۰۰ ساعت بررسی شود ، بنابراین زمان در انتهای حل مساله باید ۱۰۰۰ باشد و همچنین تعداد ۱۰۰ عدد Substep تعريف کنید.

1) Ansys Main Menu > Solution > -Load Step Opts - Time / Frequenc > Time and Substeps ...

(۲) مطابق شکل (۶-۵) در جعبه محاوره Time and Substep Options در مقابل کادر [TIME] Time at end of load step مقدار ۱۰۰۰ را وارد کرده و در مقابل کادر [NSUBST] Number of substeps عدد ۱۰۰ را وارد کنید و سپس در مقابل [KBC] Stepped or ramped b.c. گزینه Stepped را انتخاب کنید و سپس کلید OK را فشار دهید.




شکل (۶-۵) : تنظیمات زمانی مساله

اکنون جهت ذخیره نتایج در یک فایل و تنظیمات خروجی مساله عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Solution >-Load Step Opts- Output Ctrls > Solu Printout...


(۲) در جعبه محاوره Solution Printout Controls مطابق شکل (۶-۶) در مقابل کادر FREQ گزینه Every Nth Substep را فعال کنید و در مقابل کادر Value of N عدد ۱۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.



شکل (۶-۶) : تنظیمات خروجی مساله

3) Ansys Main Menu > Solution > -Load Step Opt- Output Ctrls > DB / Results File ...

(۴) در جعبه محاوره Control for Database and Results File Writing مطابق شکل (۶-۷) در مقابل کادر Item Item to be controlled از منوی گشودنی آن عبارت Element solution را انتخاب کنید و سپس در مقابل FREQ File write frequency گزینه Every substep را فعال کنید و کلید OK را فشار دهید.



شکل (۶-۷) : ذخیره نتایج مساله در هر Substep

برای حل مساله عملیات زیر را انجام دهید.


1) Ansys Main Menu > Solution > -Solve -Current LS

- (۲) محتویات پنجره سفیدرنگ STAT / را خوانده و سپس آن را بیندید
 (۳) کلید OK را در پنجره سبزرنگ Solve Current Load Step فشار دهید تا حل مساله شروع شود.
 (۴) با مشاهده پیغام پنجره زردرنگ Solution is done حل مساله کامل شده است.

مرحله ششم - مشاهده نتایج :

نمودار تنش محوری (SAXL) بر حسب زمان در این مرحله رسم خواهد شد.

- 1) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Define Variables ...
 (۲) در جعبه محاوره Defined Time-History Variables کلید Add را فشار دهید.
 (۳) در جعبه محاوره Add Time-History Variables گزینه by Seq no. را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
 (۴) در جعبه محاوره Define Element Results by Seq No. مطابق شکل (۶-۸) در مقابل کادر ELEM عدد ۱ را وارد کنید و سپس در مقابل کادر Name user Element number عبارت SIG که یک نام دلخواه است را وارد کنید. سپس در پنجره Specified label عبارت LS را انتخاب کرده و در مقابل کادر Item Data item عدد ۱ را وارد کنید.



شکل (۶-۸) : تعریف تنش محوری اول (در جهت X) بر روی المان اول به صورت یک متغیر


- (۵) کلید OK را در جعبه محاوره فوق فشار دهید.
 (۶) با فشار دادن کلید Close پنجره قبلی را بیندید.

7) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Graph Variables ...

8) در جعبه محاوره NVAR1 1st Variable در مقابل کادر Graph Time-History Variables عدد ۲ را وارد کنید.

9) کلید OK را فشار دهید.

نمودار تنش محوری بر حسب زمان به صورت شکل (۶-۹) است.



شکل (۶-۹) : نمودار تنش بر حسب زمان

نکته :

به طور کلی در المانهای میله‌ای همانند Link ، Beam و Pipe تقریباً تنها نتایج جابجاپیهای Nodal Solution (UX,UY,UZ) در قابل مشاهده هستند و برای مشاهده سایر مقادیر خروجی نظیر تنشها ، نیروهای داخلی ، کرنشها و ... که از نوع Additional Output هستند ، می باشد از Sequence Number یا Element Table استفاده کرد. به عنوان مثال تنش محوری (SAXL) در المان مثال فوق به صورت LS,1 مشخص می شوند.

جهت اطلاع بیشتر درمورد پارامترهای خروجی برای هر المان خطی می توانید به راهنمای نرم افزار (یا پیوست ۱) مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پدیده خزش می توانید به آدرس زیر در نرم افزار مراجعه کنید :
Ansys Utility Menu > Help > Table of Contents > Theory Manual > 4 : Structures with Material Nonlinearities > 4.3 Creep

تمرین هفتم : کمانش^۱

مقدمه :

در مبحث آنالیز استاتیکی ، به بررسی مقاومت تنشی مسائل پرداخته شد اما در این فصل به بررسی کمانش یک سازه پرداخته می شود. کمانش به مفهوم تغییر ناگهانی سازه و یا ناپایداری سازه در برابر بار واردہ بر آن است که این بار غالباً به صورت فشار بر سازه اعمال می شود. از جمله کاربردهای این آنالیز می توان به بررسی پایداری ستونهای نگهدارنده سازه ها و قطعات ، ماشینهای ابزار و ... اشاره کرد . برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمانش به کتاب " تئوری پایداری الاستیک " نوشته تیموشنکو [۱۰] مراجعه کنید .

روشهای انجام آنالیز :

(۱) روش غیرخطی :

نتایج این روش معمولاً دقیق تر هستند این روش در حقیقت یک آنالیز استاتیکی فیرخطی است که در آن بار به تدریج افزایش می یابد. تا به مقداری می رسد که سازه در آن ناپایدار می شود. در این روش اعمال خواص غیرخطی ماده مجاز است. در این آنالیز همانند یک آنالیز غیرخطی استاتیکی باید معیار تغییر شکل بزرگ (NLGEOM) فعال باشد.

(۲) روش خطی :

این روش یک آنالیز خطی است که اعمال رفتارهای غیرخطی در آن مجاز نیست. نام این آنالیز در نرم افزار مقدار ویره کمانش^۲ است.

مراحل انجام آنالیز خطی :

(۱) مدلسازی : در این مرحله علاوه بر مدلسازی و شبکه بندی حتماً در تعریف خواص ماده مدول یانگ منظور شود.

(۲) حل مساله به صورت استاتیکی تحت بار واحد : در این مرحله حتماً σ - ϵ Prestress effect فعال باشد زیرا این روش نیاز به تشکیل ماتریس Stress Stiffness دارد.

(۳) حل مسأله کمانش : در این مرحله با فعال کردن نوع آنالیز به Buckling Eigenvalue می توان یکی از دو روش زیر را جهت حل کمانش انتخاب کرد.

روش اول – Subspace

برای اکثر آنالیزها این روش توصیه می‌شود زیرا ماتریس کامل سیستم را در هنگام حل تشكیل می‌دهد.

روش دوم – Reduce :

در این روش با تعریف Master degree of freedom بر روی مدل به کاهش عملیات ماتریسی پرداخته می‌شود. در این روش جهت مشاهده شکل کمانش باید نتایج را Expand کرد.

همانطور که ذکر شده در این روش باید Master DOF را بر روی سازه تعریف کنید برای قرار دادن آن می‌توانید به نکات زیر توجه کنید :

۱) قرار دادن Master DOF بر روی پاسخ مساله تاثیر مهمی دارد شما می‌توانید از خود نرم افزار برای قرار دادن Master DOF استفاده کنید یا اینکه خود آنها را قرار دهید.

۲) تعداد Master DOF باید حداقل ۲ برابر تعداد مودهای در نظر گرفته شده باشد.

۳) Master DOF را در جهتی انتخاب کنید که انتظار دارید سازه در آن جهت ارتعاش کند.


۴) Master DOF را در موقعیت‌هایی قرار دهید که جرم نسبتاً زیاد و اینرسی چرخشی زیاد و سختی نسبتاً کم وجود دارد.

۵) Master DOF را در مکانهایی قرار دهید که نیروها و یا جایجایی‌ها قرار داده می‌شوند.

مثال :

مطلوبست محاسبه بار بحرانی یک تیر باریک طویل به طول L که در دو انتهای لولا شده است. سطح مقطع تیر A است و ارتفاع آن h می‌باشد (مطابق شکل ۷-۱).

مساله را با فرض تقارن محوری نسبت به محور X حل کنید و تعداد ۱۰ عدد Master degree of freedom در جهت X بر روی گره‌های مدل قرار دهید.



$$\begin{aligned}
 I &= A * h^2 / 12 = 0.0052083 \\
 &\quad (\text{in}^4) \\
 E &= 30E6(\text{psi}) \\
 L &= 200(\text{in}) \\
 A &= 0.25(\text{in}^2) \\
 h &= 0.5(\text{in}) \\
 F &= 1(\text{Lb})
 \end{aligned}$$

شکل (۷-۱) : تیر باریک تحت فشار

اهداف این مساله عبارتند از :

(۱) آشنایی با آنالیز Eigen Buckling

(۲) آشنایی با قرار دادن Master degree of freedom

/B

حل :

مرحله اول - تنظیم موضوع آنالیز :

۱) Ansys Utility Menu > File > Change Title...

۲) در پنجره باز شده عبارت Buckling of a Bar With Hinged Ends را تایپ کرده و کلید OK را فشار دهید.

مرحله دوم - تعریف المان مورد نیاز :

در این مساله از المان BEAM استفاده می شود.

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete...

۲) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural، المان نوع Beam را انتخاب کرده و سپس در پنجره سمت راست المان 3D elastic را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

۴) جعبه محاوره Element Types را با فشار دادن کلید Close ببندید.

مرحله سوم - تعریف مقادیر ثابت المان :

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Real Constant ...

۲) در جعبه محاوره Real Constants کلید Add را فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره Element Types for Real Constants کلید OK را فشار دهید.

۴) در جعبه محاوره Real Constants for BEAM3 در مقابل کادر Cross – sectional area مقدار Total beam height HEIGHT مقدار ۰/۵۰ را وارد کرده و در مقابل کادر AREA مقدار ۰/۲۵ را وارد کرده و در مقابل کادر Area moment of inertia I_{zz} مقدار ۵۲۰۸۳E-۷ را وارد کنید.

۵) کلید OK را فشار دهید.

۶) با فشار دادن کلید Close پنجره قبلی را ببندید.

مرحله چهارم - تعریف خواص ماده :

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic...

۲) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید تا شماره ماده ۱ در نظر گرفته شود.

(۳) در جعبهٔ محاورهٔ تعریف خواص مادهٔ شمارهٔ ۱ در مقابل کادر Young's modulus EX عدد 30E6 را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

مرحلهٔ پنجم - ساخت مدل به روش مستقیم :

در این مرحله با توجه به تقارن محوری، فقط نیمهٔ بالایی مدل ساخته می‌شود.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Nodes > In Active CS...

(۲) در پنجرهٔ تولید گره برای شمارهٔ آن در مقابل کادر Node number شمارهٔ ۱ را وارد کرده و در مقابل کادر X,Y,Z Location in active CS به ترتیب مقادیر ۰, ۰, ۰ را وارد کرده و کلید Apply را فشار دهید.

(۳) در پنجرهٔ تولید گره اینبار برای شمارهٔ آن در مقابل کادر Node number شمارهٔ ۱۱ را وارد کرده و در مقابل کادر X,Y,Z Location in active CS به ترتیب مختصات ۰, ۰, ۱۰۰ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید تا گرهٔ انتهایی مدل ساخته شود.

اکنون باید بین دو گرهٔ ابتدایی و انتهایی مدل، گره‌های شمارهٔ ۲ تا ۱۰ را اضافه نمود.

4) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Nodes > Fill between Nodes +

(۵) در پنجرهٔ گرافیکی به ترتیب گره‌های ۱ و ۱۱ را انتخاب کرده و کلید OK را در پنجرهٔ انتخاب فشار دهید.

(۶) در جعبهٔ محاورهٔ Create Nodes Between 2 Nodes به طور پیش فرض در مقابل کادر عدد ۹ قرار گرفته است، بنابراین کلید OK را فشار دهید تا گره‌های جدید ساخته شوند.

اکنون باید المانهای تیر دو بعدی را بین این گره‌ها قرار داد.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling - Create > Elements > - Auto Numbered - Thru Nodes +


(۷) در پنجرهٔ گرافیکی گره‌های شمارهٔ ۱ و ۲ را انتخاب کرده و سپس دکمهٔ OK را در پنجرهٔ انتخاب فشار دهید.

جهت تولید بقیه المانها بر روی گره‌های دیگر عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Copy > - Elements - Auto Numbered +

(۸) در پنجرهٔ انتخاب دکمهٔ Pick All را فشار دهید تا المان ساخته شده انتخاب شود.

(۹) مطابق شکل (۷-۲) در جعبهٔ محاورهٔ Copy Elems Auto – Num در مقابل کادر NINC Node number Total number of copies عدد ۱۰ را وارد کرده و در مقابل کادر increment عدد ۱ را وارد کنید.



شكل (۷-۲) : جعبه محاوره کپی کردن المانها

(۴) کلید OK را فشار دهيد تا المانها کپی شوند.

مرحله ششم - بارگذاري و قراردادن شرایط مرزی :


1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – New Analysis...

(۲) در جعبه محاوره باز شده کلید OK را فشار دهيد تا پيش فرض Static ثبت شود.

3) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options....

(۴) در جعبه محاوره Static or Steady State Analysis مطابق شکل (۷-۳) در مقابل قادر

. از منوي گشودني آن معivar Prestress ON را انتخاب کنيد.



شكل (۷-۳) : فعال کردن تاثير Prestress

(۵) کلید OK را در جعبه فوق فشار دهید.

اکنون باید شرط مرزی متقاض محوی را بر روی گره شماره ۱ قرار دهید.

1) Ansys Main Menu > Solution > -Loads -Apply > -Structural -Displacement > On Nodes +

(۲) در پنجره گرافیکی گره شماره ۱ را که بر مبدأ مختصات منطبق است انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

(۳) در جعبه محاوره Lab2 DOF to be constrained در مقابل Apply U , ROT on Nodes در پنجره آن گزینه All DOF را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
اکنون باید بار واحد در خلاف جهت محور Y بر تیر اعمال شود.

1) Ansys Main Menu > Solution > - Loads - Apply > - Structural - Force/Moment > On Nodes +

(۴) در پنجره گرافیکی گره بالایی تیر (شماره ۱۱) را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

(۵) در جعبه محاوره Lab Direction of force/moment Apply F/M on Nodes در مقابل کادر VALUE Force/moment value را فعال کنید و در مقابل کادر مقدار -۱ (منفی یک) را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

مرحله هفتم _ حل مساله استاتیکی :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS

(۱) محتویات پنجره سفید رنگ STAT/Ra خوانده و سپس آنرا بیندید و جهت حل مساله کلید OK را در پنجره Solve Current Load Step فشار دهید.

(۲) پس از مشاهده پنجره زرد رنگ Solution is done حل مساله کامل شده است و سپس کلید Close را در این پنجره فشار دهید.

مرحله هشتم - حل مساله Eigenvalue Buckling

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – New Analysis...


(۱) پنجره اخطار (warning) زرد رنگ را بیندید علت این اخطار این است که عرض کردن نوع آنالیز پس از حل یک یا چند Loadstep باعث پاک شدن نتایج آنها می شود و بنابراین تعیین نوع آنالیز باید در ابتدای حل Loadstep اول صورت گیرد.

(۲) در پنجره باز شده نوع آنالیز را از نوع Eigen Buckling انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

4) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options...

۵) در جعبه محاوره Eigenvalue Buckling Options مطابق شکل (۷-۴) در قسمت Reduced Method Mode extraction method روش Reduced Method Mode extraction method را انتخاب کنید و در مقابل کادر عدد ۱ را وارد کنید.

NMODE No. of modes to extract




شکل (۷-۴) : تعیین روش حل Eigenvalue Buckling

۶) کلید OK را در پنجره فوق فشار دهید.

7) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Expansion Pass > Expand Modes...

۸) در جعبه محاوره Expand Modes مطابق شکل (۷-۵) در مقابل Number of modes to expand عدد ۱ را وارد کنید.



شکل (۷-۵) : تنظیم expand کردن مودها

۹) کلید OK را در جعبه محاوره فوق فشار دهید.


اکنون باید Master degree of freedom را در جهت X بر روی گره های ۲ تا ۱۱ (طبق نکات گفته شده) بر روی مدل قرار داد.

1) Ansys Main Menu > Solution > Master DOFs > - User Selected – Define +

۲) در پنجره گرافیکی به ترتیب گره های شماره ۲ تا ۱۱ را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره Define Master DOFs مطابق شکل (۷-۶) در مقابل 1st Lab1

از منوی گشودنی مقابل آن گزینه UX را انتخاب کنید.



شکل (۷-۶) : قرار دادن MDOF بر روی مدل

- ۴) کلید OK را در جعبهٔ محاورهٔ فوق فشار دهید.
اکنون مساله آمادهٔ حل است برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.
- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS
 - ۲) محتویات پنجرهٔ سفید رنگ /STAT را خوانده و آنرا بیندید سپس جهت شروع حل مساله کلید OK را در پنجرهٔ سبزرنگ Solve Current Load Step فشار دهید.
 - ۳) با مشاهدهٔ پنجرهٔ زرد رنگ Solution is done حل مساله کامل است.

مرحلهٔ دهم - مشاهده نتایج :

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – First Set
- 2) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape...
- ۳) در جعبهٔ محاورهٔ Plot Deformed Shape گزینه DEF + undeformed را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید.
- ۴) اکنون در پنجرهٔ گرافیکی فرم تغییر شکل یافتهٔ مدل بر روی مدل اصلی نمایان می‌شود.

مرحلهٔ یازدهم - محاسبه بار بحرانی :

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > List Results > Results Summary...
- ۲) مطابق شکل (۷-۷) در پنجرهٔ SET Command مقدار Time/Frequency برابر 38.553 می‌باشد.

***** INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE *****					
SET	TIME/FREQ	LOAD	STEP	SUBSTEP	CUMULATIVE
1	38.553		1	1	1

شکل (۷-۷) : پنجرهٔ لیست نتایج

۳) پنجره فوق را بیندید.

۴) بار بحرانی برابر است با حاصلضرب فرکانس در بار واحد پس در این مساله بار بحرانی برابر است با : -38.553

نکته ۱: در حل مسأله فوق به روش غیرخطی باید معیار NLGEOM را فعال کرد.

نکته ۲: کاربر باید سعی کند یکبار دیگر مسأله را حل کند به طوریکه اینبار در هنگام قرار MDOF بر روی گره های مدل ، از نرم افزار بخواهد تا به صورت اتوماتیک این عمل را انجام دهد و سپس جوابهای هر دو حالت را با هم مقایسه کند.

نکته ۳: کاربر باید سعی کند یکبار دیگر مسأله را از روش Subspace حل کند و جوابها را با هم مقایسه کند.

تمرین هشتم : مواد مركب^۱

مقدمه :

یکی از انواع مواد که در صنعت کاربرد فروان دارد مواد مركب است. اين مواد از مدت‌ها پيش به کار می رفته و بتدریج در سالهای اخیر کاربرد آنها در صنایع مختلف به خصوص صنایع هوایی و خودروسازی افزایش یافته است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به کتاب معرفی مواد مركب نوشته استفان تسای [۱] مراجعه کنید . در نرم‌افزار Ansys قابلیت مدلسازی مواد مركب موجود است ۳ نوع المان لایه ای وجود دارد که هر آنالیز از نوع سازه ای را می توانید بر روی این المانها انجام دهید.

مدلسازی مواد مركب :

مدلسازی مواد مركب از مدلسازی مواد معمولی نظریه آهن قدری مشکل تر است (مشکل از لحاظ دقیق در تعیین و تعریف لایه ها) بنابراین باید در تعریف مواد مركب (بخصوص موادی که لایه های مواد زیادی دارند) کمی دقیق بیشتری به خرج داد. در Ansys ، ۳ نوع المان برای تعریف خاصیت لایه ای موجود است :

۱) المان SHELL99 : یک المان رویه ای ۳ بعدی است که دارای ۸ گره بوده و دارای ۶ درجه آزادی برای هر گره می باشد (۳ درجه جابجایی انتقالی و ۳ درجه جابجایی چرخشی) (UX , UY , UZ , Rotx , Roty , Rotz) و برای طراحی مدل‌های با ضخامت زیاد پیش بینی شده است این المان قابلیت تعریف ۱۰۰ لایه مختلف را دارد. این المان قابلیت محاسبه معیار شکست را دارد.

۲) المان SHELL91 : مشابه shell99 است با این تفاوت که قابلیت تعریف بیش از ۱۶ لایه را ندارد اما می تواند بر روی این المان رفتارهای پلاستیک و را اعمال نمود (خاصیت غیر خطی دارد) اما ۹۹ shell این قابلیت را ندارد.

۳) المان SOLID45 : مشابه المان SOLID45 است که خاصیت لایه ای را اضافه بر آن دارد. دارای ۳ درجه آزادی است و تا ۱۰۰ لایه می توان در آن تعریف کرد. تعداد گره ها در این المان ۸ گره است بنابراین در استفاده از این المان سعی کنید شبکه بندی ریزتری بر روی مدل قرار دهید. کاربرد اصلی این نوع المان در مدل‌های با ضخامت پوسته ای قابل ملاحظه است.

روشهای تعریف ساختارهای لایه ای :

به دو روش می توان خصوصیات لایه ای یک ماده مركب را تعریف کرد.

۱) روش تعریف خصوصیات هر لایه به طور جداگانه.

۲) تعریف ماتریسی (فقط برای دو المان SOLID46 , SHELL99) در این فصل فقط از روش اول استفاده می شود و مطالعه روش دوم به خواننده واگذار می شود.

روش تعریف خصوصیات هر لایه به طور جدا از لایه های دیگر (روش اول) :
در این روش تعریف ساختار لایه ای ، لایه به لایه از پایین به بالا انجام می شود لایه پائینی که شماره آن ۱ است و به همین ترتیب لایه ها در جهت مثبت محور Z شماره گذاری می شوند.

نکته :

دو المان SOLID46 و SHELL99 قابلیت تعریف متقارن دارند یعنی اگر نوع لایه ها نسبت به هم متقارن باشند می توان نصف آنها را تعریف کرد.

مشخصات هر لایه تنها توسط مقادیر ثابت المان تعریف می شود بدین صورت که جنس ماده های بکار رفته در ماده مرکب به صورت جداگانه در Material Property تعریف می شود سپس برای هر لایه در مقادیر ثابت آن جنس لایه به شماره ماده تعریف شده در Material Property ارجاع داده می شود مثلاً اگر یک ماده مرکب دارای ۲ لایه باشد که لایه اول از نوع ماده اول و لایه دوم از نوع ماده دوم باشد ابتدا خاصیت مواد اول و دوم در Material Property تعریف می شود (Orthotropic یا Isotropic یا وابسته به دما) سپس در مقادیر ثابت هر لایه (مثلاً لایه ۱) ، آنرا به شماره ماده مربوطه (مثلاً ۱) ارجاع می دهد.

اختصاص دادن معیار شکست :


برای محاسبه شکست یک لایه تحت بار واردہ بر آن چنین گزینه ای موجود است. معیارهای شکست زیر قابل تعریف است :

(۱) Maximum Strain Failure Criterion ← با تعریف ۹ کرنش.

(۲) Maximum Stress Failure Criterion ← با تعریف ۹ تنش.

مثال :

یک ماده مرکب به شکل مکعب مستطیل از دو لایه با ضخامت ۰/۲ و ۰/۱ (in) مطابق شکل (۸-۱) تحت یک ممان حول محور Y قرار گرفته است مشخصات مواد هر لایه و ضخامت هر کدام و شرایط مرزی مدل در شکل مشخص است مطلوبست محاسبه تنش و جابجایی ایجاد شده در اثر ممان حول محور Y به اندازه (Lb - in) ۱۰ و درجه حرارت ۱۰۰ درجه فارنهایت. (گشتاور بر قسمت بالایی جلوئی مدل اعمال می شود).
دو نوع ماده با خواص متفاوت در این تحلیل استفاده می شود .



شکل (۸-۱) : مدل تحت بارگذاری به همراه لایه‌های مواد تشکیل دهنده

$$L = 8 \text{ (in)} \quad EX_1 = EY_1 = EZ_1 = 1.2E6 \text{ (Lb/in}^2\text{)}$$

$$W = 0.5 \text{ (in)} \quad ALPX_1 = 1.8E-4 \text{ (1/oF)} = \text{(Thermal Expansion)}$$

$$t_1 = 0.1 \text{ (in)} \quad EX_2 = EY_2 = EZ_2 = 0.4E6 \text{ (Lb/in}^2\text{)}$$

$$t_2 = 0.2 \text{ (in)} \quad ALPX_2 = 0.6E-4 \text{ (1/oF)} = \text{(Thermal Expansion)}$$

$$M_y = 10 \text{ (Lb-in)}$$

اهداف این تمرین عبارتند از :

(۱) آشنایی با مواد مركب

(۲) آشنایی با اعمال گشتاور بر روی المان SOLID46

(۳) آشنایی با قرار دادن دما بر روی مدل

۱۸

: حل

قبل از شروع ، سیستم واحدها را به سیستم اینچی (BIN) تبدیل کنید.

مرحله اول - انتخاب المان لایه ای : SOLID46

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete...

۲) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural

مان نوع Solid را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست با پایین کشیدن لغزندۀ آن

LAYERED 46 را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.


۴) کلید Close را در جعبه محاوره Element Types فشار دهید.

مرحله دوم - تعریف خواص مواد تشکیل دهنده ماده مرکب :

در این ماده مرکب رفتار هر دو ماده تشکیل دهنده از نوع Orthotropic می باشد.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Orthotropic ...
- 2) در پنجره باز شده در مقابل کادر Specify material number عدد ۱ را وارد کرده و کلید OK فشار دهید.

3) مطابق شکل (۸-۲) در جعبه محاوره Orthotropic Material Properties در مقابل کادر Young's modulus EX , EY , EZ در هر سه پنجره مربوطه عدد ۱.۲E6 را وارد کرده و در مقابل کادر Therm expan coeff ALPX , ALPY , ALPZ به ترتیب اعداد ۰ , ۰.۱.۸E-۴ را وارد کرده و در مقابل کادر Poisson's (minor) NUXY , NUYZ , NUXZ به ترتیب اعداد ۰ , ۰ , ۰ را وارد کنید.



شکل (۸-۲) : تعریف خاصیت ماده شماره ۱


- 4) کلید Apply را در جعبه فوق فشار دهید تا خواص ماده اول ثبت شود.
- 5) در پنجره باز شده در مقابل کادر Specify material number عدد ۲ را وارد کنید و کلید OK فشار دهید.

- (۶) در جعبهٔ محاوره باز شده اينبار در مقابل کادر Young's modulus EX , EY , EZ Therm expan coeff ALPX , ALPY Poisson's (minor ALPZ به ترتيب اعداد ۰, ۰, ۰, ۰, ۰, ۰ را وارد کرده و در مقابل کادر OK را فشار دهيد تا خواص ماده ۲ ثبت شود.
- (۷) کلید OK را فشار دهيد تا خواص ماده ۲ نيز ثبت شود.

مرحله سوم - تعريف مقادير ثابت :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor >Real Constants ...

- (۲) در جعبهٔ محاوره Add Real Constants کلید Add را فشار دهيد.
- (۳) در جعبهٔ محاوره Element Type for Real Constants کلید OK را فشار دهيد.
- نکته : به دليل عدم استفاده از دستور VGET پنجره زرد رنگ اخطار (Warning) باز خواهد شد اين پنجره را بینديد. اخطار داده شده مهم نیست.
- (۴) در مقابل شكل (۸-۳) در جعبهٔ محاوره Real Constants for SOLID46 در مقابل کادر Number of layers NL عدد ۲ را وارد کنيد.




شكل (۸-۳) : تعريف تعداد لایه های المان

- (۵) کلید OK را در پنجره فوق فشار دهيد.
- (۶) در جعبهٔ محاوره Real Constants for SOLID46 ، مطابق شكل (۸-۴) جهت تعريف مقادير مربوط به لایه اول ، در مقابل کادر Layer number 1 به ترتيب اعداد ۰, ۰, ۰, ۰, ۰, ۰ را وارد کنيد و در مقابل کادر 2 به ترتيب اعداد ۰, ۰, ۰, ۰, ۰, ۰ را وارد کنيد.
- (۷) کلید OK را فشار دهيد.

نکته : بيانگر موقعیت لایه نسبت به محور X است به این صورت که اگر برابر صفر منظور شود ، لایه به موازات محور X است و چون در این مساله هر دو لایه به موازات محور X

قرار دارند پس Theta برای هر دو صفر است. همچنین Biangler ضخامت لایه و MAT شماره ماده لایه می باشد.



شکل (۸-۴) : تعریف مقادیر مربوط به هر لایه

۸) با فشار دادن کلید Close ، کلیه پنجره های قبلی را ببندید.

مرحله چهارم - مدلسازی :

1) Ansys Main Menu> Preprocessor>-Modeling -Create> -Volumes -Block> By Dimensions ...

۲) در پنجره تولید مکعب مستطیل در مقابل کادر X1 , X2 به ترتیب اعداد ۰ , ۰ و در مقابل کادر Y1 , Y2 به ترتیب اعداد ۰.۵ , ۰ و در مقابل کادر Z1 , Z2 به ترتیب اعداد ۰.۳ , ۰ را وارد کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید تا مکعب مستطیل تولید شود.

4) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Pan , Zoom , Rotate...

۵) در جعبه ابزار Iso Pan – Zoom – Rotate کلید Pan را فشار دهید تا دید ایزومتریک نسبت به مدل ایجاد شود.

۶) کلید Close را در جعبه ابزار Pan – Zoom – Rotate فشار دهید.

مرحله پنجم - شبکه بندي :

در این مدل تعداد المانها در جهت محور X برابر ۸ عدد و در جهت محور Y , Z هر کدام برابر ۱ عدد است.


1) Ansys Utility Menu > Plot > Lines

2) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool...

۳) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت Size Controls در کدام Lines را یکبار فشار دهید.

۴) در پنجره گرافیکی یکی از خطوط طولی (در جهت محور X) را انتخاب کنید.

- (۵) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.
- (۶) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV No . of element divisions عدد ۸ را وارد کنید.
- (۷) کلید Apply را فشار دهید.
- (۸) در پنجره گرافیکی اینبار یک خط عرضی (در جهت محور Y) و سپس خط عمقی (در جهت Z) را انتخاب کنید.
- (۹) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.
- (۱۰) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV No . of element divisions عدد ۱ را وارد کنید.
- (۱۱) کلید OK را فشار دهید.
- (۱۲) در جعبه ابزار MeshTool (در قسمت Mesh) شکل المان (Shape) را به HEX تبدیل کنید. (نوع Mesher بطور خودکار به Mapped تبدیل می شود).
- (۱۳) کلید Mesh را فشار دهید.
- (۱۴) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید. تا حجم انتخاب شود و شبکه بندی شود.
- (۱۵) در جعبه ابزار MeshTool کلید Close را فشار دهید.
- اکنون جهت مشاهده نحوه قرار گرفتن لایه ها بر روی مدل می توانید عمل زیر را انجام دهید.
- ۱) Ansys Utility Menu > Plot > Layered Element...
- (۲) در پنجره گرافیکی یکی از ۸ المان موجود را به دلخواه انتخاب کنید.
- (۳) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.
- (۴) در جعبه محاوره Plot layered Element Stacking در مقابل LAYR1 ، LAYR2 کادر Range of Layers به ترتیب اعداد ۱ , 2 را وارد کنید.
- (۵) کلید OK را فشار دهید تا لایه ها مطابق شکل (۸-۵) مشاهده شوند.




شکل (۸-۵) : لایه های قرار گرفته بر روی هرالمان

مرحله ششم - بارگذاري ، تعریف شرایط مرزی و حل مساله :
 چون آنالیز از نوع استاتیکی است پس نیاز به تنظیم نوع آنالیز نیست زیرا به طور پیش فرض آنالیز استاتیکی فعال است.

اکنون باید شرایط مرزی را روی دو گره بالایی ابتدائی مدل قرار داد.

- 1) Ansys Utility Menu > Plot > Elements
- 2) Ansys Main Menu > Solution > - Apply – Loads > - Structural – Displacement > On Nodes +

۳) در پنجره گرافیکی مطابق شکل (۸-۶) دو گره بالایی ابتدائی مدل را انتخاب کنید.



شکل (۸-۶) : انتخاب دو گره ابتدائی بالایی مدل

۴) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۵) در جعبه محاوره Apply U , ROT on Nodes در مقابل کادر Lab2 DOF to be گزینه All DOF را فعال کنید.

۶) کلید OK را فشار دهید تا شرایط مرزی اعمال شود.

جهت قرار دادن دما بر روی مدل عملیات زیر را انجام دهید. مقدار دما برابر ۱۰۰ درجه فارنهایت است.


- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Apply – Loads > - Structural – Temperature > On Nodes +

۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا همه گره ها انتخاب شوند.

۳) در جعبه محاوره Apply TEMP on Nodes در مقابل کادر VAL1 Temperature Value عدد ۱۰۰ را وارد کنید.


۴) کلید OK را فشار دهید تا دما بر روی کل مدل قرار گیرد.

قرار دادن گشتاور حول محور Y بر روی مدل با توجه به اينکه بر روی المانهای SOLID نمی‌توان مستقيماً گشتاور قرار داد باید با قرار دادن دو نیرو برخلاف جهت هم گشتاور اعمال کرد در اين مساله با توجه به اينکه گشتاور در قسمت جلوی بالائي مدل اعمال می‌شود می‌توان دو نیروی مساوی و خلاف جهت هم را در جهت محور X بر روی گره‌های انتهایي مدل (دو گره سمت چپ و راست بالائي مدل) اعمال کرد تا اين نیروها تشکيل گشتاور حول محور Y به اندازه $(\text{Lb} - \text{in})^{10}$ دهند مقدار اين نیرو با توجه به شكل (۸-۷) برابر $50/3$ است.




شکل (۸-۷) : محاسبه مقدار نیروی اعمالي جهت تولید گشتاور

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Loads - Apply > - Structural - Force/Moment > On Nodes +
- 2) در پنجره گرافيكى مطابق شکل (۸-۸) گره شماره ۳ را انتخاب کنيد.



شکل (۸-۸) : انتخاب گره شماره ۳ در پنجره گرافيكى

- ۳) کلید Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید.
- ۴) در جعبه محاوره Apply F/M on Nodes در مقابل کادر Direction of force/moment از منوی VALUE Force/moment value عبارت FX را انتخاب کنید و در مقابل کادر مقدار ۵۰/۳ را وارد کنید.
- ۵) کلید Apply را فشار دهید.
- ۶) دوباره در پنجره گرافیکی مطابق شکل (۸-۹) گره شماره ۲۸ را انتخاب کنید.



شکل (۸-۹) : انتخاب گره شماره ۲۸ در پنجره گرافیکی

- ۶) کلید Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید.
- ۷) در جعبه محاوره Apply F/M on Nodes در مقابل کادر VALUE Force/moment value اینبار ۵۰/۳ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.
- اکنون بارگذاری و شرایط مرزی کامل است.
- جهت شروع حل مساله عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Solution >- Solve - Current LS

- ۲) محتویات پنجره سفید رنگ STAT/Ra بخوانید و کلید Close را از منوی فایل همان پنجره انتخاب کنید تا پنجره بسته شود.
- ۳) در پنجره سبز رنگ Solve Current Load Step کلید OK را فشار دهید.
- ۴) پس از مشاهده پنجره زرد رنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل است این پنجره را ببندید و جهت مشاهده نتایج به مرحله بعدی بروید.


مرحله هفتم - مشاهده نتایج :

در این مرحله به مشاهده کانتورهای تنش در جهت X, Y, Z و کانتور جابجایی درجهت X, Y بپردازید با توجه به اینکه بارگذاری از نوع خم خالص است و بارگذاری حرارتی فقط در جهت محور X عمل می‌کند (زیرا ALPY, ALPZ هر دو صفر هستند) و همچنین نسبت پواسون در هر جهت صفر است بنابراین انتظار می‌رود فقط تنش در X (SX) موجود باشد و کانتورهای تنش در جهت محور Z, Y صفر باشند.

۱) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot - Nodal Solu...

۲) در جعبه محاوره Contour Nodal Solution Data در مقابل کادر Item , Comp Item to be در پنجره سمت چپ گزینه Stress و در پنجره مقابل آن گزینه contoured X-direction را انتخاب کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید تا مطابق شکل (۸-۱۰) کانتورهای تنش در جهت محور X مشاهده شوند.




شکل (۸-۱۰) : کانتورهای تنش در جهت محور x بر روی مدل

تمرین نهم : خستگی^۱

مقدمه:

گاهی اوقات در اثر اعمال بار تناوبی (مثلاً یک بار کشش - فشار) بر روی سازه ، با اینکه تنفس ماکریزم ایجاد شده برروی سازه کمتر از تنفس نهایی آن است ، اما پس از اعمال تعدادی سیکل ، برروی سازه ترک هایی ایجاد شده که در نهایت منجر به شکست می شود . این بدیده را خستگی در اثر اعمال بار تناوبی می نامند.

در مبحث خستگی با دیاگرام دامنه تنفس بر حسب تعداد سیکل (دیاگرام S-N) آشنا شده اید برای یادآوری به شکل (۹-۱) و نواحی مشخص شده در آن توجه کنید:



شکل (۹-۱) : نواحی مختلف در دیاگرام S - N

مثلاً می دانید که در حالت High Cycle Fatigue ماده در ناحیه الاستیک قرار دارد اما در حالت Low Cycle Fatigue ماده وارد محدوده پلاستیک شده است . برای اطلاعات بیشتر در این مورد به کتاب رفتار مکانیکی مواد نوشته نورمن دالینگ [۱۲] مراجعه کنید .

در نرم افزار ANSYS برای انجام یک تحلیل خستگی تحت بار متناوب ابتدا باید تنفس های ایجاد شده در سازه را تحت بارهای تناوبی تعیین کرد . بنابراین قبل از انجام هر آنالیز خستگی بایدیک آنالیز استاتیکی که شامل حداقل دو بارگذاری (Load Step) میباشد را انجام دهید سپس با توجه به کانتورهای تنفس (در هر بار اعمال شده) ، گره های بحرانی را که تنفس در آنها بیشینه است ، تشخیص داده و سپس به محاسبه خستگی بر روی این گره های بحرانی بپردازید . برای انجام تحلیل خستگی پس از انجام تحلیل استاتیکی با مفاهیم زیر باید آشنا بود :

: EVENT

تعداد انواع سیکلهایی است که ببروی سازه اتفاق می‌افتد.

: LOADING

بارهای اعمالی در آنالیز است که جزئی از EVENT می‌بایشد.

: LOCATION

گره‌های بحرانی سازه (از لحاظ بیشینه بودن مقدار تنش) است که محاسبات خستگی ببروی آنها انجام می‌شود و این گره‌ها توسط کاربر پس از محاسبه تنش در هر بارگذاری بر روی مدل باید شناسایی شود.

: دیاگرام S - N

نمودار دامنه تنش بر حسب تعداد سیکل خستگی است که در صفحه قبل توضیح داده شد و همچنین برای فلزات مختلف از کدهای ASME قابل دستیابی است.

: دیاگرام S_m - T

در مواردی که سازه وارد ناحیه پلاستیک می‌شود تعریف این دیاگرام و پارامترهای الاستو-پلاستیک ضروری است.

: مثال

صفحة سوراخداری رادر فصل آنالیز استاتیکی تحت بار کششی تحلیل کردید. اکنون میخواهیم به تحلیل پدیده خستگی در این صفحه تحت بار خطی کشش - فشار به میزان (Mpa) ۸۰ (به تحلیل پدیده خستگی در این صفحه تحت بار خطی کشش - فشار به میزان (Mpa) ۸۰) بپردازیم. تعداد سیکل‌های اعمالی در این رخداد برابر ۱۵۰۰۰۰ سیکل است. ابعاد هندسی، نوع المان و گزینه‌های آن، مقادیر ثابت، روش شبکه‌بندی و اعمال شرایط مرزی عیناً مانند آنالیز استاتیکی است و فقط در این مثال تعداد دو بارگذاری به میزان (Mpa) ۸۰ ببروی گره‌های دو خط طولی بالایی مدل اعمال می‌شود.

خواص مواد به صورت زیر است:

Poisson's ratio (ν) = 0.3
Young's modulus = 207(Gpa)

اهداف تمرین عبارتند از:

- ۱: آشنایی با تحلیل خستگی
- ۲: آشنایی بیشتر با Load Step ها و مشاهده نتایج
- ۳: آشنایی با استفاده از قابلیت منوی Operate در Solution

نقاط مورد نیاز جهت تعریف دیاگرام S - N به صورت جدول زیر است:

S	N
1	700E6
10	650E6
1000	600E6
10000	550E6
30000	500E6
50000	450E6
70000	400E6
100000	380E6
250000	360E6
500000	340E6
750000	320E6
1000000	300E6
2500000	280E6
5000000	260E6
7500000	240E6
10000000	220E6
25000000	210E6
50000000	205E6
75000000	202E6
100000000	200E6

حل:

مرحله اول - تعریف موضوع مساله :

- 1) Ansys Utility Menu > File > Change Title...
- 2) در پنجره باز شده عبارت دلخواهی با توجه به موضوع مساله نظیر را Calculating Fatigue وارد کنید.
- 3) کلید OK را فشار دهید.

مرحله دوم - انتخاب المان مورد نیاز :

در این مساله از المان ۴ گره ای PLANE42 در حالت تنیش صفحه ای با ضخامت استفاده میشود :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete...
- 2) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.
- 3) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural المان نوع Solid را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان Quad 4node 42 را انتخاب کنید.

- ۴) کلید OK را فشار دهید .
- ۵) در جعبه محاوره Element Types کلید Options را فشار دهید .
- ۶) در جعبه محاوره Element behavior K3 در مقابل کادر PLANE42 element type options از منوی گشودنی آن گزینه strss w / thk را انتخاب کنید .
- ۷) کلید OK را فشار دهید .
- ۸) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید .
- اکنون باید مقادیر ثابت المان را که همان ضخامت المان است ، تعریف کنید :
- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Real Constants...
- ۲) در جعبه محاوره Real Constants کلید Add را فشار دهید .
- ۳) در جعبه محاوره Element Type for Real Constants کلید OK را فشار دهید .
- ۴) در جعبه محاوره Real Constants for PLANE42 در مقابل کادر Thickness مقدار 8E-3 را وارد کنید .
- ۵) کلید OK را فشار دهید .
- ۶) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید .

مرحله سوم - تعریف خواص مواد :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic...
- ۲) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید تا شماره ماده ۱ در نظر گرفته شود .
- ۳) در جعبه محاوره Isotropic Material Properties در مقابل کادر (EX) Young's modulus عدد 207E9 را وارد کرده و در مقابل کادر (NUXY) (Minor) Poisson's ratio عدد 0.3 را وارد کنید .
- ۴) کلید OK را فشار دهید تا خواص ماده ثبت شود .

مرحله چهارم - مدلسازی و شبکه بندي :

- در این مرحله یک چهارم مدل را (ربع) مطابق با تمرین اول فصل مدلسازی بسازید و مطابق شبکه بندي دستی به روش Concatenate آنرا شبکه بندي کنید .
- اکنون جهت تولید مدل کامل عملیات زیر را انجام دهید :
- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Reflect > Areas +
- ۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .
- ۳) در جعبه محاوره Reflect Areas در مقابل کادر NCOMP Plane of symmetry صفحه تقارن را صفحه Z-X انتخاب کنید و کلید Apply را فشار دهید .
- ۴) در پنجره انتخاب دوباره کلید Pick All را فشار دهید .

(۵) در جعبه محاوره Reflect Areas در مقابل کادر NCOMP Plane of symmetry صفحه Z- Y انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید تا مدل کامل تولید شود .

مرحله پنجم - ممزوج کردن اجزاء :

چون مدل از لحاظ مرزی یکپارچه نیست بنابراین باید عملیات ممزوج کردن را انجام داد :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Numbering Ctrl > Merge Items...
- ۲) در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر Type of item to be merge از منوی گشودنی آن گزینه All را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .

مرحله ششم - قرار دادن شرایط مرزی وبار فشاری ماکزیمم :

از آنجا که به طور پیش فرض آنالیز استاتیکی فعال است بنابراین نیاز به تنظیم نوع آنالیز نیست .

همانند آنالیز استاتیکی جسم برروی گره های دو خط طولی پایینی خود دارای شرط مرزی در جهت محور Y است :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Displacement > On Nodes +

۲) در پنجره گرافیکی کلیه گره های دو خط طولی پایینی مدل را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .

نکته : می توانید برای انتخاب سریعتر گره های فوق ، در پنجره انتخاب معیار انتخاب را از Single Box به تغییر داده و سپس در پنجره گرافیکی به کمک ساختن یک مستطیل انتخاب کلیه گره های دو خط طولی پایینی را انتخاب کنید .

۳) در جعبه محاوره Apply U,ROT on Nodes در مقابل کادر DOF to be constrained در پنجره مربوطه ، گزینه UY را انتخاب کرده و کلید Apply را فشار دهید .

شرایط مرزی تعریف شد اما به علت وجود حرکت صلب وار در جهت محور X ، هنگام حل مساله با پیغام Rigid Body Motion مواجه خواهد شد . برای اجتناب از این خطأ برروی گره میانی مدل که محل تقاطع دو خط طولی پایینی مدل است و از لحاظ تاثیر گذاشتن در جواب بی تاثیر است ، باید شرط مرزی در جهت محور X قرار داد :

۴) در پنجره گرافیکی گره میانی پایینی مدل را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .

۵) در جعبه محاوره Apply U,ROT on Nodes در مقابل کادر DOF to be constrained به کمک یکبار روی UX فشار دهید با کمرنگ و غیر فعال شود و سپس برروی UX یکبار فشار دهید تا فعال شود .

(۶) کلید OK را فشار دهید تا شرط مرزی در جهت محور X روی گره میانی پایینی اعمال شود
اکنون باید بار فشاری را برروی گره‌های دو خط طولی بالایی مدل قرار داد :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Pressure > On Nodes +

(۷) در پنجره گرافیکی کلیه گره‌های دو خط طولی بالایی مدل را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .

نکته : میتوانید برای انتخاب سریعتر گره‌های فوق ، در پنجره انتخاب معیار انتخاب را از Single Box تغییر داده و سپس در پنجره گرافیکی به کمک ساختن یک مستطیل انتخاب کلیه گره‌های دو خط طولی بالایی را انتخاب کنید .

(۸) در جعبه محاوره Apply Pressure value در مقابل کادر VALUE مقدار ۸۰E6 را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .

مرحله هفتم - حل بار فشاری :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS

(۲) محتويات پنجره سفیدرنگ STAT / را خوانده و سپس آنرا بیندید .

(۳) جهت شروع حل مساله کلید OK را در پنجره سبزرنگ Load Step Current Solve Current فشار دهید .

(۴) پس از مدتی حل مساله کامل میشود . پنجره زردرنگ با پیغام Solution is done را بیندید

مرحله هشتم - قرار دادن بار کششی و حل بارگذاری دوم :

در این قسمت باید بار فشاری در مرحله قبل از روی مدل حذف شود و سپس بار کششی جایگزین آن شود . میتوان جهت قرار دادن بار کششی این کار را انجام داد اما می توانید از طریق مسیر زیر با ضرب کردن بار فشاری در مقیاس منفی یک ، آنرا به بار کششی تبدیل کنید برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Operate > - Scale FE Loads – Surface Loads ..


(۲) مطابق شکل (۹-۲) در جعبه محاوره Scale Surface Loads در مقابل کادر Type of Lab FACT از منوی گشودنی آن گزینه surface Loads را انتخاب کنید و در مقابل کادر Pressure عدد -۱ - را وارد کنید .

(۳) کلید OK را فشار فشار دهید تا بار به صورت بار کششی برروی مدل قرار گیرد .

4) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS

(۵) محتويات پنجره سفیدرنگ STAT / را خوانده و سپس آنرا بیندید .

۶) جهت شروع حل Load Step دوم ، کلید OK را در پنجره سبزرنگ Solve Current Load Step فشار دهید .



شکل (۹-۲) : تعیین مقیاس برای معکوس کردن نیروی اعمالی

۷) پس از مدتی حل مساله کامل میشود پنجره زردرنگ با پیغام Solution is done را ببندید

مرحله نهم - مشاهده نتایج و تشخیص گره های بحرانی مدل :

کلیه گره های نزدیک به سوراخ دایره ای در هر دو بارگذاری کشش و فشار از گره های بحرانی مدل محسوب میشوند در این مساله محاسبات خستگی برای یکی از دو گره سوراخ که از لحاظ زاویه ای دردو موقعیت 0° و 180° درجه قرار دارند ، انجام می شود . جهت تشخیص دادن شماره این گره ها عملیات زیر را انجام دهید :

- 1) Ansys Utility Menu > Plot Ctrls > Numbering...
- 2) در جعبه محاولة Plot Numbering Controls گزینه NODE Node numbers را فعال کنید .
- 3) کلید OK را فشار دهید .


اکنون با توجه به اینکه گره های واقع بر سوراخ دایره ای ، در سیستم مختصات قطبی در موقعیت شعاعی 45° قرار دارند ، برای انتخاب این گره ها عملیات زیر را انجام دهید :

- 4) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Change Active CS to > Global Cylindrical
- 5) Ansys Utility Menu > Select > Entities...
- 6) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول عبارت Nodes و در قسمت دوم عبارت By Location را از منوی گشودنی هر کدام انتخاب کرده و سپس گزینه coordinates X را فعال کنید و در کادر Min , Max عدد 40° را وارد کرده و دقت کنید گزینه From Full فعال باشد .
- 7) کلید Apply را فشار دهید

- 8) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes
- اکنون باید کلیه گره های واقع بر سطح دایره ای به همراه شماره های آن در پنجره گرافیکی نمایان باشند .

نکته: اگر به علت تجمع بیش از حد گره‌ها در اطراف سوراخ دایره‌ای، شماره هیچ کدام به درستی معلوم نیست، جهت مشاهده شماره دقیق دو گره واقع در زاویه ۱۸۰ درجه باید کلیه گره‌هایی را که از زاویه ۱ تا ۱۷۹ درجه و از زاویه ۱۸۱ تا ۳۵۹ قرار دارند حذف کنید. برای این کار عملیات زیر را انجام دهید:

- ۱) در جعبه ابزار Select Entities مطابق شکل (۹-۳) در قسمت اول عبارت Nodes و در قسمت دوم عبارت By Location را انتخاب کنید و اینبار گزینه coordinates Y را فعال کنید و در کادر Min, Max عبارت ۱۷۹ و ۱۸۱ را تایپ کنید و به جای گزینه From Full گزینه Unselect را فعال کنید.
- ۲) کلید Apply را فشار دهید.



- ۳) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes
- ۴) اکنون جهت حذف گره‌های پایینی سوراخ عملیات زیر را انجام دهید:

- ۵) در جعبه ابزار Select Entities در کادر عبارت ۱۸۱ و ۳۵۹ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

- ۶) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes
- اکنون در پنجره گرافیکی دو گره مورد نظر با شماره خود مشخص خواهد شد.
- نکته:**

احتمالاً گره‌های فوق با شماره ۲ برای گره سمت راست و شماره ۵۵۲ برای گره سمت سمت چپ مشاهده خواهند شد. در غیر اینصورت شماره گره سمت راست را به خاطر بسپارید زیرا هدف محاسبه خستگی در این گره است.

- 7) Ansys Utility Menu > Select > Everything
- 8) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes


شکل (۹-۳): حذف موقت گره‌های بالای دایره

مرحله دهم - تنظیم گزینه‌های خستگی و محاسبه خستگی در گره مورد نظر:

- ۱) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – First Set
- ۲) با این کار نتایج بار فشاری (بارگذاری اول) از فایل نتیجه خوانده می‌شود.

3) Ansys Main Menu > General Postproc > Fatigue > Size Settings ...

۴) مطابق شکل (۹-۴) در جعبه محاوره Fatigue Size Settings در مقابل کادر MXLOC عدد ۱ را وارد کنید (زیرا فقط می خواهید محاسبات خستگی را برای یک گره انجام دهید .) و سپس در مقابل کادر MXEV Max . no . of fatigue events عدد ۱ را وارد کنید و در مقابل کادر MXLOD Max . no . of loadings- عدد ۲ را وارد کنید (زیرا دو بارگذاری دارید .)



شکل (۹-۴) : تعیین تعداد گره ها ، رخدادها و بارگذاری ها

۵) کلید OK را فشار دهید .

5) Ansys Main Menu > General Postproc > Fatigue > - Property Table – S – N Table ...

۶) مطابق شکل (۹-۵) در جعبه محاوره Fatigue S – N Table در مقابل کادر Table entries عدد ۱ و در کادر مربوط به N1 عدد ۱ و در کادر مربوط به S1 عدد 700E6 را وارد کنید و به همین ترتیب بقیه نقاط فوق را مطابق با نقاط داده شده در صفحات قبل وارد کنید فقط برای وارد کردن نقطه آخر (نقطه بیستم) به کمک لغزندۀ پنجره کمی آنرا به پایین کشیده تا کادر مربوط به نقطه بیستم نمایان شود .

نکته : داده های جدول را بررسی کنید تا در صورت وجود خطا ، بتوانید آنها را تصحیح کنید .

۷) کلید OK را فشار دهید تا نمودار ثبت شود .

8) Ansys Main Menu > General Postproc > Fatigue > Stress Locations ...

۸) مطابق شکل (۹-۶) در جعبه محاوره Fatigue Stress Locations در مقابل NODE Reference no. for location عدد ۱ را وارد کرده و سپس در مقابل کادر corresp to NLOC شماره گره مورد نظر را (که احتمالاً عدد ۲ است) وارد کنید و در مقابل کادر - SCFX , SCFY , SCFZ Stress conc factors را وارد کنید .

۹) کلید OK را فشار دهید .

: Fatigue S-N Table

(S in locations 21-40, N in locations 1-20)

	N	S
Table entries (1,21)	N1,S1	1 700E6
(2,22)	N2,S2	10 650E6
(3,23)	N3,S3	100 600E6
(4,24)	N4,S4	18000 550E6
(5,25)	N5,S5	30000 500E6
(6,26)	N6,S6	50000 450E6
(7,27)	N7,S7	70000 400E6
(8,28)	N8,S8	100000 380E6
(9,29)	N9,S9	250000 360E6
(10,30)	N10,S10	500000 340E6
(11,31)	N11,S11	250000 320E6
(12,32)	N12,S12	1000000 300E6
(13,33)	N13,S13	2500000 280E6
(14,34)	N14,S14	5000000 260E6
(15,35)	N15,S15	7500000 240E6
(16,36)	N16,S16	10000000 220E6
(17,37)	N17,S17	25000000 210E6
(18,38)	N18,S18	50000000 205E6
(19,39)	N19,S19	75000000 202E6
(20,40)	N20,S20	100000000 200E6

OK **Cancel** **Help**

شکل (۹-۵) : تعریف نقاط واقع بر دیاگرام S-N

: Fatigue Stress Locations

IFLL Fatigue Stress Locations

NLOC Reference no. for location

1

NODE Node no. corresp to NLOC

2

SCFX,SCPY,SCPZ

Stress conc factors -

2	2	1
---	---	---

- in global X,Y,Z directions, applied to total stresses

Title Title for this location

(up to 20 characters)


OK **Apply** **Cancel** **Help**

شکل (۹-۶) : جعبه محاوره تعیین شماره گره و ضرایب تمرکز تنش در آن

11) Ansys Main Menu > General Postproc > Fatigue > - Store Stresses – From rst File...

12) مطابق شکل (۹-۷) در جعبه محاوره Store Stresses at a Node , From Results File شماره گره NODE Node no . for str storage مقابله کادر در نظر را (که احتمالاً گره

شماره ۲ است) وارد کرده و سپس در مقابل کادر عدد ۱ را (که معرف بارگذاری اول است) وارد کنید .



شکل (۹-۷) : جعبه محاوره خواندن تنش گره شماره ۲ تحت بارگذاری اول


(۱۳) کلید OK را فشار دهید تا تنشهای موجود برروی گره مورد نظر تحت بارگذاری اول (فشار) خوانده شود .

اکنون موقع آن است که تنشهای موجود روی گره مورد نظر تحت بارگذاری دوم (کشش) خوانده شود . برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید :

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – Next Set
با این کار نتایج بارگذاری دوم (کشش) از فایل نتیجه خوانده می شود .

2) Ansys Main Menu >General Postproc > Fatigue > - Store Stresses – From rst File ...

(۳) مطابق شکل (۹-۸) در جعبه محاوره خواندن تنش گره شماره ۲ تحت بارگذاری دوم (که معرف بارگذاری دوم است) وارد کنید .




شکل (۹-۸) : جعبه محاوره خواندن تنش گره شماره ۲ تحت بارگذاری دوم

(۴) کلید OK را فشار دهید .

اکنون باید تعداد سیکلهای اعمالی را در این رخداد تعریف کنید :

- 5) Ansys Main Menu > General Postproc > Fatigue > Assign Events ...


(۶) مطابق شکل (۹-۹) در جعبه محاوره Assign Events Data در مقابل کادر NEV Ref. no. عدد ۱ را وارد کرده و در مقابل کادر CYCLE Number of cycles عدد ۱۵۰۰۰۰۰ را وارد کنید.



شکل (۹-۹) : تعیین تعداد سیکلهای اعمالی

(۷) کلید OK را فشار دهید.
اکنون مساله جهت تحلیل خستگی آماده است. برای تحلیل خستگی عملیات زیر را انجام دهید:

1) Ansys Main Menu > General Postproc > Fatigue > Calculate Fatig ...
مطابق شکل (۹-۱۰) در جعبه محاوره Calculate Fatigue در مقابل کادر [FTCALC] گزینه Location number را فعال کرده و در مقابل کادر Specified location or node no. عدد ۱ را وارد کنید تا محاسبات بر اساس شماره موقعیت ۱ انجام شود.



شکل (۹-۱۰) : جعبه محاوره تعیین تحلیل خستگی در موقعیت شماره ۱

(۸) کلید OK را فشار دهید.
پس از مدتی مطابق شکل (۹-۱۱) در پنجره سفید رنگ Ansys Output نتایج تحلیل نمایان خواهد شد.

نکته:

کاربر می تواند در صورت تمایل نتایج تحلیل را به کمک مسیر زیر به صورت یک فایل خروجی ذخیره کند:

Ansys Main Menu > General Postproc > Fatigue > Write Fatigue Data ...

```

ANSYS Output
-4000E+09 .3800E+09 .3600E+09 .3400E+09 .3200E+09 .3000E+09
PATIGUE PROPERTIES STARTING AT POSITION 39
.2800E+09 .2600E+09 .2400E+09 .2200E+09 .2100E+09 .2050E+09
PATIGUE PROPERTIES STARTING AT POSITION 39
.2020E+09 .2000E+09
LOCATION 1 IS NODE 2
STRESS CONC. FACTORS (X,Y,Z) = 2.000 2.000 1.000
LABEL =
STORE FATIGUE STRESSES FOR NODE 2 EVENT 1 LOAD 1
USE NEXT SUBSTEP ON RESULT FILE FOR LOAD CASE 0
SET COMMAND GOT LOAD STEP= 2 SUBSTEP= 1 CUMULATIVE ITERATION= 2
TITLE=
TIME/FREQUENCY= 2.0000
STORE FATIGUE STRESSES FOR NODE 2 EVENT 1 LOAD 2
EVENT 1 HAS 1500000 CYCLES, SCALE FACTOR = 1.0000
PERFORM FATIGUE CALCULATION AT LOCATION 0 NODE 2
*** POSTI FATIGUE CALCULATION ***
LOCATION 1 NODE 2
EVENT/LOADS 1 1
PRODUCE ALTERNATING SI (SALT) = .49831E+09 AND 1 2
CYCLES USED/ALLOWED = 1500000/.3364E+05 WITH TEMP = .00000
PARTIAL USAGE = 44.58338
CUMULATIVE FATIGUE USAGE = 44.58338

```

شکل (۹-۱۱) : نتایج محاسبات خستگی در پنج ردیف اول

فصل چهارم

آنالیزهای حرارتی

Thermal Analysis

ANSYS

تمرین اول : حالت پایدار^۱

به کمک این آنالیز می توان به نحوه توزیع حرارت ، گرادیان حرارتی و ... بر روی یک مدل تحت بارگذاری حرارتی مستقل از زمان پرداخت به طور کلی بارگذاریها در این آنالیز عبارتند از :

الف) بارگذاری هدایت همرفتی ^۲

ب) تشعشع ^۳

ج) جریان حرارتی ^۴

د) دمای ثابت

این آنالیز می تواند خطی و یا غیر خطی باشد در صورتیکه خواص ماده موجود مستقل از دما باشد آنالیز خطی و در صورت واپسی بودن خواص ماده به دما آنالیز غیرخطی است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به کتاب انتقال حرارت نوشته کریت [۱۳] مراجعه کنید.

المانهای به کار رفته در هر نوع آنالیز حرارتی (حالت پایدار یا گذرا) عبارتند از :

Link1,Link31,Link32,Link33, Link34, Link68

Plane35,Plane55, Plane75, Plane78, Plane67, Plane13

Solid70, Solid 90, Solid 87, Solid 69, Solid 5

Shell57

Surf 19, Surf 22, Matrix 50

Infin 90, Infin 47,Fluid66

Combin 37,Combin 14, Combin 39, Combin 40

Mass 71, Contac 48 , Contac 49

در هر آنالیز حرارتی سه مرحله کلی همانند آنالیزهای دیگر باید انجام داد :

الف) مدلسازی و تعریف خواص مواد و شبکه بندی مدل

ب) بارگذاری و تحلیل

ج) مشاهده نتایج

مثال :

مطلوبست نحوه توزیع حرارت در مدل شکل (۱-۱) که دمای دو خط مورب و کمان داخلی آن ۱۴۰۰ درجه فارنهایت و دمای خطوط خارجی آن ۱۰۰ درجه فارنهایت است از اثرات پدیده همرفت و تشعشع صرف نظر کنید. (دو خط مورب در مرکز دایره با هم تلاقی می کنند).

خواص مواد به صورت زیر است :


$$C = \text{Specific Heat} = 46.3$$

$$T_{in} = 1400 \text{ } (^{\circ}\text{F})$$

$$T_{out} = 100 \text{ } (^{\circ}\text{F})$$

ضریب هدایت حرارتی (K_{xx}) وابسته به دما است.

Temperature	K_{xx}
100	22E-5
400	24E-5
700	26E-5
900	23E-5
1200	20E-5
1400	17E-5



شکل (۱-۱) : مدل مساله به همراه ابعاد بر حسب اینج

اهداف مساله عبارتند از :

- (۱) آشنایی با نحوه اعمال خواص مواد وابسته به دما
- (۲) آشنایی با انجام آنالیز حرارتی حالت پایدار
- (۳) آشنایی بیشتر با ذخیره نتایج به صورت یک فایل خروجی با پسوند RTH . *

حل :

مرحله اول - تعریف موضوع مساله :

۱) Ansys Utility Menu > File > Change Title...

۲) در پنجره باز شده عبارت A Steady State Thermal Problem را تایپ کرده و کلید OK را فشار دهید .

مرحله دوم - تعریف المان مورد نیاز :

با توجه به دو بعدی بودن مساله از المان PLANE77 استفاده کنید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete...

۲) در جعبه محاوره Add کلید Element Types را فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ با پایین کشیدن لغزندۀ آن خانواده Thermal و نوع المان Solid را انتخاب کنید و در پنجره سمت راست المان Quad 77 را انتخاب کنید.

۴) کلید OK را فشار دهید.

۵) کلید Close را در جعبه محاوره Element Types فشار دهید.

مرحله سوم - تعریف خواص مواد :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic ...

۲) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید تا شماره ماده ۱ در نظر گرفته شود.

۳) در جعبه محاوره Isotropic Material Properties در مقابل کادر Specific heat عدد 46.3 را وارد کنید.

۴) کلید OK فشار دهید.

اکنون باید ضریب هدایت حرارتی ماده فوق را به صورت تابعی از دما تعریف کنید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Temp Dependent – Temp Table...

۲) مطابق شکل (۱-۲) در جعبه محاوره Define Material Property Temperature Table به

ترتیب مقادیر زیر را وارد کنید :

STLOC Starting Location N : 1

T4 Temp value at loc N+3 : 900

T1 Temp value at loc N : 100

T5 Temp value at loc N+4 : 1200

T2 Temp value at loc N+1 : 400

T6 Temp value at loc N+5 : 1400

T3 Temp value at loc N+2 : 700


۳) کلید OK را فشار دهید.

نکته :

اگر تعداد دماهای مورد نیاز از ۶ عدد بیشتر بود ، باید پس از پایان یافتن دمای ششم در مقابل کادر N STLOC Starting location عدد ۷ را وارد کرده و سپس به ترتیب دماهای هفتم به

بعد را در کادرهای زیر آن وارد کنید (در کادرهای T1 تا T6).


اکنون باید مقادیر Kxx در هر دما را وارد کنید برای این کار عملیات زیر را انجام دهید :



شکل (۱-۲) : تعریف کردن دماهای لازم جهت تعیین خواص ماده وابسته به دما

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Temp Dependent – Temp Table...

۲) در جعبه محاوره Define Material Property Table مطابق شکل (۱-۳) در مقابل کادر Material property label در پنجره سمت چپ به کمک لغزندۀ آن گزینۀ Th conductivity را انتخاب کنید و در پنجره سمت راست دقت کنید گزینۀ Kxx فعال باشد



شکل (۱-۳) : جعبه محاوره تعیین خواص ماده وابسته به دما

سپس در مقابل کادر MAT Material reference number عدد ۱ را وارد کنید تا مرجع ماده، شماره ۱ باشد (یعنی خاصیت K_{XX} وابسته به دما مربوط به ماده ۱ است) سپس در مقابل دقت کنید عدد ۱ نوشته شده باشد حال مطابق شکل STLOC Starting location N مقادیرهای حرارتی زیر را در جدول وارد کنید:


C1	Property value at loc N: 22E-5
C2	Property value at loc N+1 : 24E-5
C3	Property value at loc N+2 : 26E-5
C4	Property value at loc N+3: 23E-5
C5	Property value at loc N+4: 20E-5
C6	Property value at loc N+5: 17E-5

(۳) کلید OK را فشار دهید.

اکنون جهت مشاهده منحنی K_{XX} بر حسب دما عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Temp Dependent – Graph...


(۲) مطابق شکل (۱-۴) در جعبه محاوره Material Properties در مقابل Graph کادر Lab Property to be graphed به کمک لغزندۀ آن گزینۀ Lab Property to be graphed Th conductivity و در پنجرۀ مقابله آن گزینۀ K_{XX} را انتخاب کنید و در قسمت MAT Material number عدد ۱ را وارد کنید.



شکل (۱-۴) : جعبه محاوره تعریف منحنی مدنظر جهت رسم

(۳) کلید OK را فشار دهید.

اکنون منحنی های حرارتی بر حسب دما در پنجرۀ گرافیکی به صورت شکل (۱-۵) نمایان خواهد شد.



شکل (۱-۵) : منحنی ضریب هدایت حرارتی بر حسب دما

مرحله چهارم - مدلسازی هندسی :

کاربر می تواند به روشهای متفاوت مدل مساله را بسازد یا اینکه مطابق روش زیر عمل کند :

- 1) Ansys Main Menu> Preprocessor>-Modeling -Create> -Areas -Rectangle > By Dimensions...
- ۲) در پنجره تولید مستطیل در مقابل کادر X1,X2 به ترتیب اعداد ۱۰ ، ۰ و در مقابل کادر Y1 ، Y2 به ترتیب اعداد ۱۰ ، ۰ را وارد کنید.
- ۳) کلید OK را فشار دهید تا مستطیل ساخته شود.
- 4) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling – Create > - Areas –Circle > Solid Circle +
- ۵) در پنجره تولید دایره برای مختصات مرکز آن به ترتیب در مقابل کادر X WP عدد ۵ و در مقابل کادر Y WP عدد ۵ را وارد کرده و برای شعاع آن در مقابل کادر Radius عدد ۲/۵ را وارد کنید.
- ۶) کلید OK را فشار دهید.
- 7) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling – Delete > Areas Only +
- ۸) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا فقط سطوح پاک شوند و خطوط آنها باقی بمانند.
- 9) Ansys Utility Menu > Plot > Lines
- 10) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling – Create >Keypoints > In Active CS...
- ۱۱) در پنجره تولید نقطه در مقابل کادر NPT Keypoint number عدد ۱۰ را وارد کرده و برای مختصات X,Y,Z آن به ترتیب اعداد ۵,۵,۰ را وارد کنید. و کلید Apply را فشار دهید.

(۱۲) دوباره در پنجره تولید نقطه در مقابل کادر NPT Keypoint number عدد ۱۱ را وارد کرده و برای مختصات X,Y,Z آن عدد ۴,۱۰,۰ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.

(۱۳) در انتهای دوباره در پنجره تولید نقطه در مقابل کادر NPT Keypoint number عدد ۱۲ را وارد کرده و برای مختصات آن X,Y,Z به ترتیب اعداد ۶,۱۰,۰ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

14) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling – Create >- Lines – Lines > Straigth Lines +


(۱۵) در پنجره گرافیکی یکبار روی نقطه ۱۱ و ۱۰ به ترتیب فشار دهید تا خط مورب اول ساخته شود و دوباره با ماوس روی نقطه ۱۰ و ۱۲ به ترتیب فشار دهید تا خط مورب دوم ساخته شود.

(۱۶) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.
اکنون باید دایره را توسط خطوط مورب تقسیم کرده و سپس انتهای دو خط مورب را نیز تقسیم کنید و خطوط اضافی را پاک کنید تا مدل کامل شود.

1) Ansys Main Menu> Preprocessor>-Modeling -Operate > -Booleans -Divide> With Options > Line by Line +

(۲) در پنجره گرافیکی خط طولی بالای مستطیل را انتخاب کنید و کلید Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید. سپس در پنجره گرافیکی دو خط مورب را که در مرحله قبل ساختید انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

(۳) در جعبه محاوره Divide Line by Line with Options مطابق شکل (۱-۶) در مقابل کادر KEEP2 Subtracted Lines will be از منوی گشودنی آن گزینه KEPت را انتخاب کنید. با این عمل خطوط تقسیم پاک نخواهد شد.



شکل (۱-۶) : جعبه محاوره تعیین وضعیت خطوط تقسیم شده


(۴) کلید Apply را فشار دهید.

(۵) در پنجره گرافیکی اینبار دو کمان بالائی دایره را انتخاب کنید و کلید Apply را فشار دهید. سپس در پنجره گرافیکی دو خط مورب را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

- ۶) در جعبه محاوره Apply Divide Line by Line with Options کلید Apply را فشار دهید.
 ۷) دوباره در پنجره گرافیکی دو خط مورب را انتخاب کنید و کلید Apply را در پنجره انتخاب فشار دهید سپس در پنجره گرافیکی دو کمان بالائی مخصوص بین دو خط مورب را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید و در جعبه محاوره Divide Line by Line with Options کلید OK را فشار دهید.
 اکنون باید خطوط اضافی مدل را پاک کنید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling -Delete > Line and Below +

- ۸) در پنجره گرافیکی مطابق شکل (۱-۷) تعداد ۵ خط اضافی را انتخاب کنید.



شکل (۱-۷) : انتخاب خطوط اضافی مدل جهت پاک کردن

- ۹) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

4) Ansys Main Menu > Preprocessor >- Modeling – Create > - Areas- Arbitrary > By Lines +

- ۱۰) در پنجره گرافیکی به ترتیب همه خطوط را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید تا سطح ساخته شود.


مرحله پنجم - شبکه بنده مدل :

در این مساله از شبکه بنده اتوماتیک استفاده می شود.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool...

- ۱۱) در جعبه ابزار MeshTool ابتدا گزینه Smart Size را فعال کرده و درجه آنرا به کمک لغزندۀ آن بر روی درجه ۴ قرار دهید سپس در قسمت Mesh شکل المان (Shape) را از نوع Quad و نوع Free Mesh را از نوع Mesh انتخاب کنید و کلید Mesh را فشار دهید.

۳) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا سطح مطابق شکل (۱-۸) شبکه بندی شود.



شکل (۱-۸) : مدل شبکه بندی شده نهایی

۴) با فشار دادن کلید Close در جعبه ابزار MeshTool آنرا بیندید.

مرحله ششم - بارگذاری و حل :

1) Ansys Main Menu > Solution >- Analysis Type - New Analysis ...

۲) در پنجره باز شده نوع آنالیز را از نوع Steady State انتخاب کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید.

- اکنون باید دمای داخلی ۱۴۰۰ درجه فارنهایت را روی گره های دو خط مورب و کمان دایره ای اعمال کنید.

1) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes

2) Ansys Main Menu > Solution > - Apply – Loads > - Thermal - Temperature > On Nodes+

۳) در پنجره گرافیکی کلیه گره های ۲ خط مورب و کمان های دایره ای را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

نکته : می توانید به کمک جعبه ابزار Select Entities ابتدا خطوط مورب و کمان های دایره ای را انتخاب کرده و سپس گره های متصل به این خطوط را انتخاب کنید.

۴) در جعبه محاوره Apply Temperature on Nodes در مقابل کادر VALUE Temperature کادر value مقدار ۱۴۰۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید تا دما بر روی خطوط داخل مدل قرار گیرد.

اکنون باید بر روی گره های مرزی مدل (گره هایی که به دو خط عرضی و خط طولی پائینی و دو خط طولی بالائی متصل هستند) دمای ۱۰۰ درجه فارنهایت را قرار دهید.

۱) Ansys Main Menu > Solution > - Loads - Apply > - Thermal - Temperature > On Nodes+

۲) در پنجره گرافیکی کلیه گره های خارجی مدل را (به جز دو گره ای که محل تقاطع دو خط مورب و دو خط طولی بالائی است) انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

نکته :

در انتخاب گره های فوق بهتر است با تغییردادن معیار انتخاب از Single به Box در پنجره انتخاب ، به کمک چند مستطیل انتخاب این گره ها را انتخاب کنید.

۳) در جعبه محاوره Apply Temperature on Nodes VALUE در مقابل کادر ۱۰۰ مقدار درجه را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

نکته :

به علت اینکه از نتایج حل مساله در فصل آنالیز Coupled field استفاده خواهد شد توصیه می شود نتایج این مساله را در یک فایل نتیجه با نام و پسوند .rth Couple ذخیره کنید. برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.

۱) Ansys Utility Menu > File > Ansys File Options...

۲) مطابق شکل (۱-۹) در جعبه محاوره Ansys File Options در مقابل کادر Ident Type of file با پایین کشیدن لغزندۀ آن از منوی گشودنی آن عبارت Thermal res RTH را انتخاب کنید و در مقابل کادر Fname File name to be assigned نام فایل مورد نظر را که .rth است وارد کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید.


نکته : پیغام اخطاری مبنی بر اینکه فایل فعلی باید بسته شود تا بتوان فایل جدیدی را باز کرد ظاهر خواهد که مهم نیست اکنون جهت حل مساله عملیات زیر را انجام دهید.

۱) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS

۲) محتویات پنجره سفید رنگ STAT / را خوانده و سپس آنرا ببندید.

۳) جهت شروع حل مساله در پنجره سبزرنگ Solve Current Load Step کلید OK را فشار دهید.

۴) پس از مشاهده پنجره زرد رنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل است این پنجره را ببندید و جهت مشاهده نتایج به مرحله بعدی بروید.



شکل (۱-۹) : جعبه محاوره ذخیره نتایج

مرحله هفتم - مشاهده نتایج در Post1


- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot - Nodal Solu...
- 2) در جعبه محاوره Contour Nodal Solution Data در مقابل کادر Item , Comp Item to be در پنجره سمت چپ گزینه DOF solution contoured را انتخاب کنید. گزینه TEMP در پنجره سمت راست را فشار دهید اکنون کانتور توزیع حرارت روی مدل به صورت شکل (۱-۱۰) نمایان خواهد شد :
- 3) کلید OK را فشار دهید اکنون مدل مساله را نیز ذخیره کنید.

1) Ansys Utility Menu > File > Save as...

2) در پنجره باز شده در کادر Save Database to نام فایل Couple.db را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

نکته :

از آنجا که در فصل آنالیز Coupled field بر روی مدل همین مساله یک آنالیز ThermoElastic انجام خواهد شد می توانید ابتدا به فصل آنالیزهای Coupled field رفته و بقیه مساله را ادامه دهید. و سپس دوباره به فصل بعدی مراجعه کنید. اگر فایل نتیجه خود را از دست نمی دهید می توانید فعلاً فصل بعدی را مطالعه کنید.



شکل (۱-۱۰) : کانتورهای توزیع حرارت بر روی مدل

تمرین دوم : حالت گذرا^۱

مقدمه :

این آنالیز از لحاظ اصول مشابه یک آنالیز پایدار حرارتی است ، با این تفاوت که در این آنالیز بارگذاریها همگی تابعی از زمان هستند. و توزیع حرارت بر روی مدل به صورت تابعی از زمان خواهد بود. برای انجام این آنالیز - همانند آنالیزهای دیگر - سه مرحله کلی وجود دارد :

۱- مدلسازی ، تعریف خواص مواد و شبکه بنده


۲- بارگذاری و حل : که در این مرحله بارهای اعمالی بر مدل به صورت تابعی از زمان خواهند بود و همچنین شرایط اولیه بر روی مدل باید معلوم شود (همانند هر آنالیز گذرا) اعمال شرایط اولیه بر روی مدل به دو صورت انجام می شود.

الف) قرار دادن یک دمای منفرد و یکنواخت اولیه بر روی مدل

ب) قرار دادن شرایط اولیه به صورت یک توزیع حرارت که نتیجه یک آنالیز حالت پایدار حرارتی می باشد.

۳- مشاهده نتایج

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به کتاب انتقال حرارت نوشته چاپمن [۱۴] مراجعه کنید . موضوع مهمی را که در این فصل به آن برخورد خواهید کرد، تغییر فاز ^۳ ماده دراثر اعمال حرارت بر آن است (منظور از تغییر فاز همان تغییر حالت از ناحیه جامد به مایع و ... می باشد). همانطور که می دانید در فرآیند تغییر فاز ماده ، دمای ماده همواره ثابت است و حرارت اعمالی بر آن به صورت یک گرمای نهان ^۳ در آن ذخیره می شود. این گرمای باعث افزایش آنتالپی ^۴ ماده می شود. بنابراین با تعریف منحنی آنتالپی - دما مطابق شکل (۱-۲) قادر خواهید بود که دمای تغییر فاز - ناحیه جامد و ناحیه مایع - را به نرم افزار القاء کنید (در حقیقت فرآیند تغییر فاز را در نرم افزار شبیه سازی کنید).



شکل (۱-۲) : منحنی آنتالپی بر حسب دما به همراه نواحی مختلف

با توجه به منحنی فوق ۳ ناحیه متفاوت برای ماده در دمای های مختلف قابل تعریف است.

الف) ناحیه جامد

ب) ناحیه تغییر فاز

ج) ناحیه مایع


از قابلیت فوق بیشتر در شبیه سازی فرآیندهایی نظیر قالب گیری فلزات در اثر پدیده انجماد ، عملیات حرارتی جوشکاری و تولید آلیاژها می توان استفاده کرد.

در نمودار فوق آنتالپی از رابطه زیر محاسبه می شود :

$$h = \int \rho \cdot C(T) dT$$

مثال :

در یک قالب ماسه ای (مطابق شکل (۲-۲)) ، مقداری فلز مذاب - جهت شکل دهی آن - ریخته شده است. مطلوب است نحوه انتقال حرارت در طی مدت زمان ۳ ساعت که در آن علاوه بر انجماد فلز دو پدیده دیگر هدایت هم رفت با محیط اطراف و انتقال حرارت بین فلز و قالب ماسه ای تاثیرگذارند. خواص ماده ماسه مستقل از دما است ، اما خواص ماده فلز وابسته به دما می باشد. شرایط دمایی اولیه فلز برابر ۲۸۷۵ درجه فارنهایت و برای قالب ماسه ای برابر ۸۰ درجه فارنهایت است. دمای تعادلی محیط برابر ۸۰ درجه فارنهایت است و ضخامت قالب ماسه ای ۴ اینچ است.



شکل (۲-۲) : قالب ماسه ای در حالت ۳ بعدی به همراه ابعاد در سیستم اینچی

خواص فلز فولادی به صورت جدول زیر است :

Temperature	K _{xx}	Enthalpy
0	1.44	0
2643	1.54	128.1
2750	1.22	163.8
2875	1.22	174.2

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{xx} = (\text{Thermal Conductivity}) = 0.025 \left(\frac{\text{Btu}}{(\text{hr} - \text{in} - \text{f})} \right) \\ \text{DENSITY} = 0.054 \left(\frac{\text{lb}}{\text{in}^3} \right) \\ C = (\text{Specific Heat}) 0.28 \left(\frac{\text{Btu}}{\text{lb} - \text{f}} \right) \end{array} \right.$$

: خواص ماده ماسه

(شرایط اولیه):

Temperature of Steel = 2875 (°F)

Temperature of Sand = 80 (°F)


(خواص سیال همرفتی) Convection Properties)

Film Coefficient = 0.014 (ضریب هدایت همرفتی)

Ambient Temperature = 80 (دمای تعادلی محیط)

راهنمایی : از آنجا که خواص ماده فولاد وابسته به دما می باشد ، در نتیجه آنالیز غیرخطی خواهد بود. با توجه به آنکه مدل ۳ بعدی است و با توجه به غیرخطی بودن مساله ، زمان حل مساله برای مدل سه بعدی طولانی خواهد بود. با توجه به اینکه طول مدل در جهت محور Z زیاد است ، مساله را در حالت دو بعدی (مدل سازی سطح مقطع) ، تحلیل کنید.

همچنین با توجه به شکل (۲-۳) مدل سطح مقطع نیز نسبت به محور L-L' متقاض است. بنابراین برای مدل سازی این مساله نیمة پایینی سطح مقطع مدل خواهد شد.



شکل (۲-۳) : مدل سطح مقطع با محور تقاضن L-L'

مختصات نقاط موجود در نیمه پایینی سطح مقطع (در سیستم اینچی) به صورت زیر است :

A	$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$	B	$\begin{vmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \end{vmatrix}$	C	$\begin{vmatrix} 10 \\ 12 \\ 0 \end{vmatrix}$	D	$\begin{vmatrix} 22 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$
---	---	---	--	---	---	---	--

اهداف این مساله عبارتند از :

- (۱) آشنایی با نحوه انجام آنالیز گذراي حرارتی
- (۲) آشنایی با نحوه اعمال تغییر فاز ماده در نرم افزار
- (۳) آشنایی بیشتر با تعریف خواص ماده وابسته به دما

حل :

مرحله اول - تنظیم موضوع مساله :

- 1) Ansys Utility Menu > File > Change Title ...
- (۲) در پنجره باز شده عبارت " Casting Solidification " را وارد کنید.
- (۳) کلید OK را فشار دهید.

مرحله دوم - تعریف المان مورد نیاز :

در این مساله با توجه به دو بعدی بودن مدل از المان حرارتی دو بعدی PLANE55 استفاده کنید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...
- (۲) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.
- (۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ به کمک لغزندۀ آن خانواده Thermal و نوع المان Solid را انتخاب کنید و در پنجره سمت راست المان Quad 4node 55 را انتخاب کنید.
- (۴) کلید OK را فشار دهید.
- (۵) کلید Close را در جعبه محاوره Element Types فشار دهید.

مرحله سوم - تعریف خواص ماده :

در این مساله دو نوع ماده وجود دارد که ماده اول مربوط به خواص ماسه و ماده دوم مربوط به خواص فولاد است ، دقت کنید که خواص ماده فولاد (ماده دوم) وابسته به دما است .
جهت تعریف خواص ماده ماسه عملیات زیر را انجام دهید .

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > -Constant- Isotropic ...

- (۲) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید تا شماره ماده ۱ در نظر گرفته شود.
- (۳) در جعبه محاوره Isotropic Material Properties در مقابل کادر Density DENS مقدار ۰.۰۵۴ را وارد کرده و در مقابل کادر Thermal conductivity KXX عدد ۰.۰۲۵ را وارد کرده و در مقابل کادر Specific heat C عدد ۰.۰۲۸ را وارد کنید.
- (۴) کلید OK را فشار دهید تا خواص ماده شماره ۱ ثبت شود.
- جهت تعریف خواص ماده فولاد، با توجه به وابسته بودن کلیه خواص به دما عملیات زیر را انجام دهید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > -Temp Dependent - Temp Table ...
- (۲) در جعبه محاوره Define Material Property Temperature Table مقادیر دما را به صورت زیر وارد کنید.

T1 Temp Value at Loc N : 0
 T2 Temp Value at Loc N+1 : 2643
 T3 : Temp Value at Loc N+2 : 2750
 T4 : Temp Value at Loc N+3 : 2875


- (۳) کلید OK را فشار دهید.
- 4) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > -Temp Dependent- Prop Table ...

- (۴) در جعبه محاوره Define Material Property Table در مقابل کادر Material Property Table به کمک لغزندۀ پنجره سمت چپ گزینه Th Conduvtivity و در پنجره مقابل آن گزینه KXX را انتخاب کنید، سپس در مقابل کادر MAT Material reference number عدد ۲ را وارد کنید و در پنجره زیرین مقادیر زیر را در مقابل کادر مربوط به خود وارد کنید:

C1 Property value at N : 1.44
 C2 Property value at N+1 : 1.54
 C3 Property value at N+2 : 1.22
 C4 Property value at N+3 : 1.22

- (۵) کلید Apply را فشار دهید تا KXX مربوط به ماده شماره ۲ ذخیره شود.
- (۶) دوباره در جعبه محاوره فوق مطابق شکل (۲-۴) در مقابل کادر Lab Material Property Table در پنجره سمت چپ به کمک لغزندۀ آن گزینه Enthalpy را انتخاب کرده و سپس در مقابل کادر MAT Material reference number عدد ۲ را وارد کنید و سپس در پنجره زیرین، مقادیر زیر را برای آنتالپی وارد کنید.

C1 Property value at N : 0
 C2 Property value at N+1 : 128.1
 C3 Property value at N+2 : 163.8
 C4 Property value at N+3 : 174.2



شکل (۲-۴) : وارد کردن مقادیر آنتالپی بر حسب دما

۸) کلید OK را فشار دهید تا خواص ماده ۲ ثبت شود.

مرحله چهارم - مشاهده نمودارهای منحنی آنتالپی بر حسب دما و ضریب هدایت حرارتی بر حسب دما:


جهت مشاهده منحنی آنتالپی - دما عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > -Temp Dependent - Graph

...

۲) در جعبه محاوره Graph Material Properties در مقابل کادر Lab Property to be graphed در پنجره سمت چپ گزینه Enthalpy را با پایین کشیدن لغزنده پنجره انتخاب کنید و در مقابل کادر MAT Material number عدد ۲ را وارد کنید.

۳) کلید OK را در پنجره فوق فشار دهید. اکنون منحنی آنتالپی - دما مطابق شکل (۲-۵) خواهد شد.



شکل (۲-۵) : منحنی آنتالپی - دما برای ماده فولاد

جهت مشاهده منحنی ضریب هدایت - دما عملیات فوق را برای Th Conductivity تکرار کنید.

مرحله پنجم - مدلسازی :

برای مدلسازی مساله ابتدا نقاط واقع در گوشه‌های ذوزنقه را بسازید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > -Modeling- Create > Keypoints > In Active CS ...

۲) در پنجره تولید نقطه در مقابل کادر NPT Keypoints number عدد ۱ را وارد کرده و در

مقابل کادر X,Y,Z Location in active CS ۰,۰,۰ را وارد کنید.

۳) کلید Apply را فشار دهید.

۴) به همین ترتیب با عوض کردن شماره نقطه و مختصات آن ، نقاط B,C,D را بسازید.

5) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Numbering ...

۶) در جعبه محاوره Plot Numbering Controls به ترتیب گزینه‌های KP Keypoint numbers

و AREA Area numbers و LINE Line numbers را فعال کنید.

۷) کلید OK را فشار دهید.

اکنون باید مدل قالب ماسه‌ای را به کمک نقاط فوق بسازید.

1) Ansys Main Menu> Preprocessor> -Modeling -Create> -Areas-Arbitrary > Through KPs+

۲) در پنجره گرافیکی به ترتیب همه نقاط را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .

اکنون باید قسمت مربوط به فولاد مذاب را مدلسازی کنید :

1) Ansys Main Menu> Preprocessor> -Modeling -Create> -Areas- Rectangle> By Dimensions ...

۲) در پنجره تولید مستطیل در مقابل کادر X1,X2 به ترتیب اعداد ۲۲ و ۴ را وارد کرده و در مقابل Y1,Y2 به ترتیب اعداد ۸ و ۴ را وارد کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید تا سطح مستطیلی ساخته شود .

اکنون باید قسمت اضافی مستطیل فوق پاک شود تا مدل فولاد کامل شود :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor.>-Modeling- Operate > -Booleans- Overlap > Areas +

۲) دو سطح ذوزنقه‌ای و مستطیلی را در پنجره گرافیکی انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید تا سطح مستطیلی به دو تکه تقسیم شود .

3) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling- Delete > Area and Below +

۴) در پنجره گرافیکی قسمت اضافی مستطیل - که خارج از سطح ذوزنقه‌ای است - را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .

5) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

مرحله ششم - شبکه‌بندی مدل :

در این مساله دو نوع ماده موجود است که هر قسمت از مدل باید با توجه به خواص ماده مربوط به خود شبکه‌بندی شود. در این مساله بهتر است از شبکه‌بندی دستی استفاده شود. ولی برای سرعت کار شبکه‌بندی اتوماتیک نیز مناسب است. در اینجا از شبکه‌بندی اتوماتیک استفاده خواهد شد.


جهت شبکه‌بندی قسمت ماسه‌ای مدل ابتدا باید صفات شبکه‌بندی را به خاصیت ماده ماسه تبدیل کنید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Attributes- Define > Default Attribs ...
 - ۲) در جعبه محاوره Meshing Attributes در مقابل کادر [MAT] Material number از منوی گشودنی آن ماده شماره ۱ (ماسه) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
 - 3) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...
 - ۴) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت Mesh شکل المان (Shape) را به Quad و نوع Mesh را به Free تبدیل کنید و سپس کلید Mesh را فشار دهید.
 - ۵) در پنجره گرافیکی سطح مقطع ذوزنقه‌ای شکل خارجی (مربوط به قالب ماسه‌ای) را انتخاب کنید.
 - ۶) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید تا سطح ذوزنقه‌ای شبکه‌بندی شود.
- جهت شبکه‌بندی قسمت فولادی مدل باید صفات شبکه‌بندی را به خاصیت ماده فولاد تبدیل کنید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Attributes- Define > Default Attribs ...
 - ۲) در جعبه محاوره Meshing Attributes در مقابل کادر [MAT] Material number از منوی گشودنی آن انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
 - ۳) در جعبه ابزار MeshTool دوباره کلید Mesh را فشار دهید.
 - ۴) در پنجره گرافیکی سطح مقطع ذوزنقه‌ای کوچک داخلی (مربوط به فولاد) را انتخاب کنید.
 - ۵) کلید OK را در پنجره فوق فشار دهید تا سطح شبکه‌بندی شود.
- جهت مشاهده جنس المان‌های قرار گرفته بر روی مدل عملیات زیر را انجام دهید.

- 1) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Numbering ...
- ۲) در جعبه محاوره Plot Numbering Controls مطابق شکل (۲-۶) کلیه گزینه‌های Area numbers و Line numbers و Keypoint numbers را غیرفعال کنید ، سپس در مقابل کادر Elem/Attrib numbering از منوی گشودنی آن معیار Material numbers را انتخاب کنید. در مقابل کادر [NUM] Numbering shown with [/] از منوی گشودنی آن گزینه Colors & numbers را انتخاب کنید.
- ۳) کلید OK را فشار دهید.

اکنون باید المانهای ذوزنقه بزرگ با شماره ۱ و المانهای ذوزنقه کوچک با شماره ۲ و رنگ متفاوت در پنجره گرافیکی نمایان باشند.



شکل (۲-۶) : شماره‌گذاری المانها براساس نوع ماده

مرحله هفتم - بارگذاری و حل :

ابتدا باید نوع آنالیز را به آنالیز گذرا تبدیل کنید.

- 1) Ansys Main Menu > Solution > -Analysis Type - New Analysis ...
- (۲) در پنجره باز شده گزینه Transient را فعال کنید.
- (۳) کلید OK را فشار دهید.


اکنون باید شرایط اولیه مساله را با توجه به اینکه شرایط اولیه برای فولاد دمای ۲۸۷۵ درجه و برای مasse ۸۰ درجه فارنهایت است، بر روی مدل اعمال کرد.
جهت اعمال شرایط اولیه قسمت فولادی بر روی گرههای آن ابتدا باید گرههای قسمت فولادی را انتخاب کنید.

- 1) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...
- (۲) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول از منوی گشودنی آن گزینه Areas و در قسمت دوم گزینه By Num / Pick را انتخاب کنید و کلید Apply را فشار دهید.
- (۳) در پنجره گرافیکی سطح ذوزنقه‌ای داخلی (مربوط به فولاد) را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.
- (۴) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه Areas را از منوی گشودنی هر کدام انتخاب کنید و در زیر آن دکمه Radiobutton all را فعال کنید.
- (۵) کلید Apply را فشار دهید.

- 6) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes

اکنون باید در پنجره گرافیکی فقط گرههای ذوزنقه داخلی انتخاب شده باشند.

- ۷) Ansys Main Menu > Solution > -Loads- Apply > Initial Condit'n > Define +
 ۸) در پنجره انتخاب کلید All Pick را فشار دهید.
 ۹) در جعبه محاوره Define Initial Conditions مطابق شکل (۲-۷) در مقابل کادر Lab DOF از منوی گشودنی آن گزینه TEMP را انتخاب کنید و در مقابل کادر VALUE مقدار دمایی ۲۸۷۵ درجه را وارد کنید.




شکل (۲-۷) : جعبه محاوره تعریف شرایط اولیه دمایی

- ۱۰) کلید OK را فشار دهید.
 اکنون جهت قرار دادن شرایط اولیه دمایی بر روی قالب ماسه‌ای باید گره‌های این قالب را انتخاب کنید.
 ۱) در جعبه ابزار Select Entities دکمه Invert را یکبار فشار دهید تا گره‌های انتخاب نشده فعال شوند و گره‌های انتخاب شده غیرفعال شوند.
 2) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes
 اکنون باید کلیه گره‌های ذوزنقه خارجی (قالب ماسه‌ای) انتخاب شده باشند.
 3) Ansys Main Menu > Solution > -Loads- Apply > Initial Condit'n > Define +
 ۴) در پنجره انتخاب کلید All Pick را فشار دهید.
 ۵) در جعبه محاوره Define Initial Conditions در مقابل کادر VALUE Initial value of DOF عدد ۸۰ را وارد کنید.
 ۶) کلید OK را فشار دهید تا شرایط اولیه اعمال شود.

- 7) Ansys Utility Menu > Select > Everything
 8) Ansys Utility Menu > Plot > Lines
 اکنون باید روی ۳ ضلع عمود برهم ذوزنقه خارجی (۳ خط مرزی با هوا) پدیده همرفت را اعمال کرد.
 ۹) Ansys Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Thermal- Convection > On Lines +


۳) در پنجره گرافیکی مطابق شکل (۲-۸)، خط عمود بر هم ذوزنقه خارجی (خطوط مرزی با هوا) را انتخاب کنید.



شکل (۲-۸) : انتخاب ۳ خط مرزی با هوا جهت بارگذاری همرفتی

۴) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۵) در جعبه محاوره Apply CONV on Lines مطابق شکل (۲-۹)، در مقابل کادر VAL1 مقدار 0.014 را برای ضریب هدایت همرفتی وارد کرده و در مقابل کادر VAL2I مقدار 80 درجه فارنهایت را جهت دمای تعادلی سیال وارد کنید.




شکل (۲-۹) : جعبه محاوره اعمال بارگذاری همرفتی

۶) کلید OK را فشار دهید.

جهت مشاهده بارگذاریهای اعمال شده بر روی مدل عملیات زیر را انجام دهید.

۱) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Symbols ...

(۲) در جعبه محاوره Symbols مطابق شکل (۲-۱۰) در مقابل کادر [/PSF] Surface Load در منوی گشودنی آن گزینه Symbols از منوی گشودنی آن گزینه Convect FilmCoeff را انتخاب کنید و در مقابل کادر [/PSF] Show pres and convect as از منوی گشودنی آن گزینه Arrows را انتخاب کنید.



شکل (۲-۱۰) : تنظیمات نمایش بارگذاریهای اعمالی بر روی مدل


(۳) کلید OK را فشار دهید تا بارگذاری همرفتی به صورت پیکانهای قرمزرنگ بر روی مدل مشاهده شود.

اکنون با توجه به اینکه در هر آنالیز گذرا زمان عامل مهمی است، باید زمان را برای مساله تعریف کنید.

۱) Ansys Main Menu > Solution > -Load Step Opts- Time / Frequenc > Time - Timestep ...

(۲) مطابق شکل (۲-۱۱) در جعبه محاوره Time and Time Step Options در مقابل کادر [DELTIM] Time at end of loadstep عدد ۳ و در مقابل کادر [TIME] Time Step Size عدد ۰/۰ را وارد کنید و در مقابل کادر [KBC] Stepped or ramped b.c. را

انتخاب کنید و گزینه [AUTOTS] Automatic time stepping را فعال (ON) کنید. سپس در Maximum time step size عدد ۰/۰۰۱ و در مقابل کادر Minimum time step size مقابله کادر مقدار ۰/۲۵ را وارد کنید.



شکل (۲-۱۱) : پنجره محاوره تنظیمات زمانی

۳) کلید OK را فشار دهید.

4) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts - Time / Frequenc > Time Integration ...

۵) در جعبه محاوره Time Integration Controls دقت کنید گزینه Transient Effects On or Off باشد. سپس کلید OK را فشار دهید.

برای ذخیره نتایج در یک فایل با نام و پسوند Jobname.rth می‌توانید عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Solution > -Load Step Opts- Output Ctrls > DB / Results File ...

۲) در جعبه محاوره Controls for Database and Results File Writing در مقابل کادر FREQ File write frequency گزینه Every substep را فعال کنید. ۳) کلید OK را فشار دهید.

مساله آماده حل می‌باشد ، جهت شروع حل مساله عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Solution > -Solve- Current LS

۲) محتویات پنجره سفیدرنگ STAT / را خوانده و سپس آن را بیندید.

۳) در پنجره سبزرنگ Solve Current Load Step کلید OK را فشار دهید.

- ۴) حل مساله شروع می‌شود و به علت غیرخطی بودن اختمناً کمی زمان می‌برد.
- ۵) پس از مشاهده پنجره زردرنگ با پیغام Solution is done این پنجره را بسته و جهت مشاهده نتایج به مرحله بعدی بروید.

مرحله هشتم - مشاهده نتایج در POST26 :

اکنون می‌خواهیم به مشاهده تاریخچه دمایی یک گره از قسمت فولادی بپردازیم.

- 1) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes
- 2) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Numbering ...


- ۳) در جعبه محاوره Plot Numbering Controls گزینه Node numbers را فعال کنید.
- ۴) کلید OK را فشار دهید.
- ۵) در پنجره گرافیکی سعی کنید شماره گره‌های وسطی قسمت فولادی را بخوانید. اگر گره‌ای با شماره ۷۵ مشاهده می‌کنید، تاریخچه دمایی این گره را طبق عملیات زیر رسم کنید (در غیر این صورت شماره یک گره وسطی قسمت فولادی را به خاطر بسپارید و عملیات زیر را برای شماره آن انجام دهید).

- 6) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Define Variables ...
- 7) در جعبه محاوره Defined Time-History Variables کلید Add را فشار دهید.
- 8) در جعبه محاوره Add Time-History Variables کلید OK را فشار دهید.
- 9) در جعبه محاوره NVAR Ref number of variables در مقابل کادر Define Nodal Data عدد ۲ را وارد کنید و در مقابل کادر NODE Node number شماره گره مورد نظر را (که احتمالاً گره شماره ۷۵ است) وارد کنید.
- 10) کلید OK را فشار دهید.
- 11) در پنجره قبلی کلید Close را فشار دهید.

- 12) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Graph Variables ...
- 13) در جعبه محاوره NVAR1 1st variable در مقابل کادر Graph Time-History Variables عدد ۲ را وارد کنید.
- 14) کلید OK را فشار دهید تا تاریخچه حرارتی گره شماره ۷۵ مطابق شکل (۱۲-۲) رسم شود.

نکته :

کاربر باید سعی کند در صورت داشتن منابع سخت‌افزاری بهتر مساله فوق را در حالت سهبعدی و به کمک المان SOLID70 و یا SOLID90 تحلیل کند و جوابها را با هم مقایسه کند.



شكل (۲-۱۲) : تاریخچه حرارتی گره شماره ۷۵

تمرین سوم : تشعشع^۱

مقدمه :

تشعشع عبارت است از انتقال انرژی به صورت امواج الکترومغناطیس که این امواج با سرعت نور حرکت می کنند و این انتقال انرژی نیاز به هیچ ماده واسطه ای ندارد. تشعشع حرارتی تنها یک گروه کوچک از طیفهای الکترومغناطیسی است. از آنجا که جریان حرارتی در پدیده تشعشع با توان چهارم دمای مطلق جسم رابطه دارد در نتیجه پدیده تشعشع غیرخطی است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب انتقال حرارت نوشته سایگل - هاول [۱۵] و یا کتاب انتقال حرارت نوشته چاپمن [۱۴] مراجعه کنید.

حل مسائل تشعشع :

نرم افزار ANSYS سه روش برای انجام آنالیز تشعشع دارد. که هر کدام برای حل مسائل مختلف به کار می رود این ۳ روش عبارتند از :

- ۱- استفاده از المان Link31 در مسائلی که تشعشع بین ۲ یا چند نقطه اتفاق می افتد.
- ۲- استفاده از المانهای SURF22 , SURF19 در مسائلی که تشعشع بین یک نقطه و یک سطح اتفاق می افتد.

۳- تولید ماتریس تشعشع (در AUX12) در حل عمومی مسائل تشعشع که در آن بین دو یا چند سطح پدیده تشعشع اتفاق می افتد این روش تنها در ۲ محصول نرم افزار ANSYS/Multiphysics , ANSYS/Mechanical مسائل حالت پایدار و یا گذراي حرارتی بکار برد. واحد دمائی نیز در این پدیده تاثیر گذار است و در عملیات محاسباتی معمولاً دمای مطلق (کلوین یا رانکین) باید به کار رود در صورت استفاده از دمای سلسیوس (و یا فارنهایت) باید یک انتقال درجه به اندازه ۲۷۰ درجه برای سلسیوس (و یا ۴۶۰ درجه برای فارنهایت) در نرم افزار در قسمت Analysis Options تعریف کرد.

۱- استفاده از Link31 :

این المان یک المان خط ۲ گره ای است و میزان شار حرارتی را که در اثر پدیده تشعشع بین دو نقطه ایجاد میشود ، محاسبه می کند. مقادیر ثابت (Real Constants) این المان عبارتند از:

- (الف) ضریب هندسی برای تشعشع (Form Factor)
- (ب) ضریب صدور (Emmisivities)
- (ج) ثابت استفان بولتزمن (Stephan – Boltzman)

۲- استفاده از المان های سطح : Surf19 , Surf22


برای مدلسازی پدیده تشعشع بین یک نقطه و سطح به کار می روند که Surf19 برای مدلهاي دو بعدی و Surf22 برای مدلهاي سه بعدی است. گزینه های اين المان ها خاصیت تشعشع آنها را فعال می کند.

۳- تولید ماتریس تشعشع در AUX12 :

این روش در مسائل عمومی تشعشع که در آن بین چندین سطح پدیده تشعشع اتفاق می افتد به کار می رود در این روش ماتریسی از ضرایب هندسی بین سطوح تشعشع ساخته می شود سپس این ماتریس به عنوان یک سوپر المان در آنالیز حرارتی استفاده می شود. روش استفاده از AUX12 به شرح زیر است :


۱- معرفی سطوح تشعشع : برای معرفی سطوح تشعشع باید در شبکه بندی مدل از المانهای Link32 در مدلهاي دو بعدی و Shell57 در مدلهاي سه بعدی استفاده کرد.
برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید.

۱-۱- مدل کامل حرارتی را در Preprocessor بسازید این مدل باید شامل تمامی سطوح جذب و یا انتشار حرارت باشد. سطوح تشعشع غالباً سطوح یک مدل سه بعدی و یا مرزهای یک مدل دو بعدی می باشند. (به شکل (۳-۱) توجه کنید.)




شکل (۳-۱) : سطوح تشعشع در مدل سه بعدی و خطوط تشعشع در مدل دو بعدی

۱-۲- به کمک المان Shell57 در مدلهاي سه بعدی و يا المان Link32 در مدلهاي دو بعدی سطوح را شبکه بندی کنید (به شکل (۳-۲) توجه کنید).



شکل (۳-۲) : شبکه بندی مدل

نکته: جهت قرارگیری المانهای تشعشع مهم است و AUX12 به طور پیش فرض در مدلها سه بعدی جهت المان های تشعشع را در جهت Z^+ و در مدلها دو بعدی در جهت Y^+ در نظر می گیرد. به شکل (۳-۳) توجه کنید:



شکل (۳-۳): جهت قرارگیری المانهای تشعشع

۱-۱- معمولاً در مسائل تشعشع به تعریف Space Node نیاز ندارید. گره ای Space Node است که انرژی تشعشعی را که سطوح دیگر مدل جذب نمی کنند، جذب می کند معمولاً سیستم های باز نیاز به تعریف این گره دارند اما سیستم های بسته نیاز به تعریف این گره ندارند.

۲- تولید ماتریس تشعشع در AUX12 :

برای ساخت ماتریس تشعشع به داده های ورودی زیر نیاز است :

۱- گره ها و المانهایی که سطوح تشعشع را تشکیل می دهند.

۲- تعیین دو بعدی بودن یا سه بعدی بودن مدل هندسی.

۳- تعیین ضریب صدور و ثابت استفان بولتزمن.

۴- روش محاسبه ضرائب هندسی تشعشع که به دو روش Visible و Hidden تقسیم می شود. که مبحث مهمی است و برای اطلاعات بیشتر کاربر می تواند به راهنمای نرم افزار از طریق مسیر زیر مراجعه کند :

Ansys Utility Menu > Help > Table of Contents > Analysis Guides > Ansys Thermal Analysis > Chapter 3 : Radiation

۲-۵- تعریف Space Node در صورت نیاز :

جهت تعیین مقادیر فوق برای تولید ماتریس تشعشع عملیات زیر باید انجام شوند :

۱- ورود به AUX12 از طریق مسیر زیر

Ansys Main Menu > Radiation Matrix

۲-۲- انتخاب گره ها و المان هایی که سطوح تشعشع در مدلهای سه بعدی و خطوط تشعشع در مدلهای دو بعدی را تشکیل می دهند. بهترین روش انتخاب استفاده از جعبه ابزار Select Entities است همچنین در صورت تعریف Space Node آن هم باید انتخاب شود.

۲-۳- تعیین اینکه آیا مدل دو بعدی است یا سه بعدی به کمک مسیر زیر :
Ansys Main Menu > Radiation Matrix > Other Settings...
پیش فرض AUX12 ، مدل سه بعدی است همچنین مدلهای دو بعدی می توانند مسطح یا متقارن محوری باشند.

۲-۴- ضریب صدور به طور پیش فرض ۱ است در صورت تمایل به تغییر ضریب صدور می توان از مسیر زیر استفاده کرد :

Ansys Main Menu > Radiation Matrix > Emissivities...

۲-۵- برای تنظیم ثابت استفان - بولتزمن که به طور پیش فرض در سیستم اینچی برابر 1.19×10^{-11} و در سیستم SI برابر 5.67×10^{-8} است ، می توان از مسیر زیر استفاده کرد.

Ansys Main Menu > Radiation Matrix > Other Settings...

۲-۶- تعیین روش محاسبه اجزای ماتریس از طریق مسیر زیر میسر است.

Ansys Main Menu > Radiation Matrix > Write Matrix

الف) روش non - hidden : در این روش اجزای ماتریس از یک المان به المان دیگر محاسبه می شوند.

ب) روش Hidden (پیش فرض) : در این روش ابتدا المانهای نمایان^۱ نسبت به هر المان دیگر شناسایی می شوند سپس اجزای ماتریس تشکیل می شوند.

۲-۷- در صورت نیاز می توان از طریق مسیر زیر به تعریف یک Space Node پرداخت :
Ansys Main Menu > Radiation Matrix > Other Settings...

۲-۸- نتایج تولید ماتریس باید در یک فایل با نام و پسوند *.SUB ذخیره شود . از طریق مسیر زیر :

Ansys Main Menu > Radiation Matrix > Write Matrix

۲-۹- پس از عملیات فوق باید کلیه المانها و گره ها انتخاب شوند.

Ansys Utility Menu > Select > Everything

۳-۰- به کار بردن ماتریس تشعشع به عنوان یک Superelement در یک آنالیز حرارتی :
۳-۱- وارد Preprocessor شوید.

۳-۲- اضافه کردن المان MATRIX50 به المانهای انتخاب شده

Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete...

۳-۳- المان فعال را به MATRIX50 تغییر دهید. از طریق یکی از دو مسیر زیر :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Attributes – Define > Default Attribs ...
- 2) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > Elem Attributes

۳-۴- نتایج ماتریس تشعشع را از فایل مربوط به آن که با پسوند *.SUB ذخیره شده است ، بخوانید (از طریق مسیر زیر)

Ansys Main Menu> Preprocessor> -Modeling -Create> Elements>-Superelements – From .SUB File


۳-۵- وارد Solution شوید و شرایط مرزی و بارگذاریهای دلخواه را تعریف کنید و مساله را حل کنید.

مثال :

دو سیلندر طولانی در یک دمای ثابت T_1 ، T_2 نگاه داشته شده اند. نرخ حرارت منتقل شده بین دو سیلندر را در اثر پدیدهٔ تشعشع پیدا کنید. ضریب هدایت حرارتی هر دو سیلندر برابر ۱ می باشد .

راهنمایی ۱ : به علت طویل بودن سیلندرها می توانید مساله را در حالت دو بعدی حل کنید (مدلسازی سطح مقطع کافی است).

راهنمایی ۲ : برای حل این مساله از روش تشکیل ماتریس تشعشع (AUX12) استفاده شده است بنابراین المان به کار رفته در مدلسازی سطح مقطع ، المان خط 32 و با مقدار ثابت سطح مقطع ۱ می باشد.



شکل (۳-۴) : مدل سه بعدی و مدل در حالت دو بعدی به همراه خواص مواد

حل :

مرحله اول - تنظیم موضوع مساله :

- 1) Ansys Utility Menu > File > Change Title...
- 2) در پنجره باز شده عبارت Radiation Heat Transfer Between 2 Cylinders را تایپ کنید.
- 3) کلید OK را فشار دهید.

مرحله دوم - انتخاب المان : LINK32

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete...
- 2) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید.
- 3) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ به کمک لغزندگان کمی به پائین رفته و از خانواده ANSYS Thermal Link نوع المان 2D Conduction را انتخاب کنید و در پنجره سمت راست المان 32 را انتخاب کنید.
- 4) کلید OK را فشار دهید.
- 5) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید.

مرحله سوم - تعریف مقادیر ثابت المان :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Real Constants...
- 2) در جعبه محاوره Real Constants کلید Add را فشار دهید.
- 3) در جعبه محاوره Element Type for Real Constants کلید OK را فشار دهید.
- 4) در جعبه محاوره Real Constants for link32 در مقابل کادر Cross – Sectional area AREA عدد 1 را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.
- 5) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید تا بسته شود.

مرحله چهارم - تعریف خواص مواد :

- در این مساله دو ماده مختلف دارید که از لحاظ ضریب هدایت حرارتی (KXX) با هم یکی هستند ولی در ضریب صدور (که بعداً در AUX12 تعریف می شود) با هم فرق دارند.
- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic....
 - 2) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید تا شماره ماده همان 1 در نظر گرفته شود.
 - 3) در جعبه محاوره تعریف خواص ماده شماره 1 در مقابل کادر Thermal Conductivity KXX عدد 1 را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.
 - 4) در پنجره تعریف شماره ماده اینبار عدد 2 را در مقابل کادر Specify material number وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.
 - 5) دوباره در جعبه محاوره تعریف خواص ماده شماره 2 در مقابل کادر Thermal Conductivity KXX عدد 1 را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

مرحله پنجم - مدلسازی و شبکه بندی :

با توجه به آنکه جهت المانهای قرار گرفته در تحلیل تشعشع بسیار مهم است ، بنابراین در این مساله باید دایره داخلی مدل در جهت ساعتگرد ساخته شود و دایره خارجی مدل در خلاف جهت ساعت (پاد ساعتگرد) تولید شود تا از لحاظ سیستم مختصات المانی به سمت همیگر قرار گرفته باشند :

الف) ساخت دایره داخلی و شبکه بندی آن :

در این مرحله دایره داخلی مدل را در جهت عقربه های ساعت ساخته و با ماده شماره ۱ شبکه بندی کنید. برای ساختن دایره در جهت ساعتگرد باید ابتدا محورهای WorkPlane را حول محور Z در جهت مثبت به اندازه ۱۸۰ درجه دوران دهید و سپس کمانی به شعاع ۱ اینچ زاویه ۳۶۰ درجه که متشكل از ۱۸ خط است نسبت به محورهای Work Plane ایجاد کنید.


۱) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Display WorkingPlane

۲) به کمک جعبه ابزار Pan , Zoom , Rotate نمای دید را با فشردن کلید Iso به دید ایزومتریک تبدیل کنید.

۳) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Offset WP by Increments....

۴) در قسمت دوم جعبه ابزار Offset WP ابتدا میزان زاویه دوران را به ۹۰ درجه - به کمک لغزندۀ آن - تبدیل کنید و سپس دوبار دکمه چرخش را فشار دهید.

۵) Ansys Main Menu> Preprocessor> -Modeling -Create> -Lines -Arcs> By Cent & Radius+



شکل (۳-۵) : انتخاب

مختصات WorkPlane

۶) مطابق شکل (۳-۵) در پنجره انتخاب & For Keyboard Entry ابتدا در قسمت سوم زیر قادر Radius گزینه WP Coordinates را فعال کنید.

۷) برای اختصاص دادن مرکز المان در پنجره Ansys Input مختصات ۰, ۰, ۰ را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید.
۸) برای اختصاص دادن شعاع کمان در پنجره Ansys Input عدد ۱ را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید.

۹) در جعبه محاوره Arc by Center & Radius در مقابل کادر ARC Arc Length indegrees مقابل کادر NSEG Number of Lines in arc عدد ۳۶۰ را وارد کرده و در کنید.

۱۰) کلید OK را فشار دهید تا کمان داخلی ساخته شود. در هنگام ساخت کمان در پنجره گرافیکی به نقطه شروع و انتهای

کمان و جهت آن که در جهت ساعتگرد است توجه کنید.

11) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...

12) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت دوم (Size Controls) در مقابل قسمت Global یکبار دکمه Set را فشار دهید.

13) در جعبه محاوره Global Element Sizes در مقابل کادر NDIV No. of element divisions عدد ۱ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید با این کار تعداد المانهای قرار گرفته در هنگام شبکه بندی بر روی هر خط برابر ۱ عدد خواهد بود.

14) در جعبه ابزار MeshTool کلید Mesh را فشار دهید.

15) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید. تا همه خطوط کمان انتخاب شده و شبکه بندی شوند.

ب) ساخت دایره خارجی و شبکه بندی آن :

با توجه به آنکه دایره خارجی باید در خلاف جهت عقربه های ساعت (پاد ساعتگرد) ساخته شود بنابراین ابتدا باید WorkPlane را تنظیم کنید.

1) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Offset WP by Increments....

2) در جعبه ابزار Offset WP دوبار کلید را فشار دهید تا محورهای WorkPlane دقیقاً بر محورهای مختصات اصلی منطبق شوند.

3) در جعبه ابزار Offset WP اینبار به ترتیب ۲ بار کلید را فشار دهید و سپس دوبار دیگر کلید را فشار دهید.

4) اکنون محورهای WorkPlane طوری قرار گرفته اند که می توان کمان دایره ای خارجی را ساخت که در خلاف جهت عقربه های ساعت ساخته شود.

5) Ansys Main Menu> Preprocessor> -Modeling -Create > - Lines - Arcs > By Cent & Radius+

6) ابتدا در پنجره انتخاب Arc by Center & Radius در قسمت سوم در زیر کادر For گزینه اول یعنی WP Coordinates را فعال کنید.

7) در پنجره Ansys Input برای مختصات مرکز کمان ، مختصات ۰ , ۰ , ۰ را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید.

8) در پنجره Ansys Input برای شعاع کمان ، عدد ۲ را وارد کرده ، کلید Enter را فشار دهید.

9) در جعبه محاوره Arc by Center & Radius بدون هیچ تغییری کلید OK را فشار دهید تا کمان دایره ای خارجی ساخته شود. در هنگام ساخته شدن کمان خارجی به نقطه شروع و انتهای کمان و جهت ساخته شدن آن که در خلاف جهت عقربه های ساعت است توجه کنید.

10) Ansys Utility Menu > Plot Ctrls > Pan , Zoom , Rotate ...

11) در جعبه ابزار Front Pan – Zoom - Rotate کلید Pan را فشار دهید تا دید ، دو بعدی شود.

اکنون برای شبکه بندی مدل باید صفات شبکه بندی را به خواص ماده شماره ۲ تغییر دهید.

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Attributes – Define > Default Attribs ...
- 2) در جعبه محاوره Meshing Attributes ذر مقابل کادر [MAT] Material number از منوی گشودنی آن ماده شماره ۲ را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
- 3) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool....
- 4) در جعبه ابزار MeshTool کلید Mesh را فشار دهید.
- 5) در پنجره انتخاب روش انتخاب را در قسمت دوم از Single به Loop تغییر دهید.
- 6) در پنجره گرافیکی بر روی یکی از خطوط کمان دایره ای خارجی با ماوس فشار دهید تا همه ۱۸ خط انتخاب شوند.
- 7) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید تا خطوط کمان دایره ای خارجی شبکه بندی شوند.
- 8) کلید Close را در جعبه ابزار MeshTool فشار دهید.

مرحله ششم - ورود به AUX12 و ساخت ماتریس تشعشع :


- 1) Ansys Main Menu > Radiation Matrix > Emissivities...
- 2) در جعبه محاوره Define Emissivities در مقابل کادر EVALU Emissivities Value مقدار ۰/۷ را وارد کرده و کلید Apply را فشار دهید.
- 3) اینبار در جعبه محاوره Define Emissivities در مقابل کادر MAT Material number عدد ۲ را وارد کرده و سپس در مقابل کادر EVALU Emissivities Value عدد ۰/۵ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

اکنون باید نوع مدل را برای نرم افزار تعریف کرد برای این کار عملیات زیر را انجام دهید.


- 1) Ansys Main Menu > Radiation Matrix > Other Settings...
- 2) در جعبه محاوره Radiation Matrix Settings مطابق شکل (۳-۶) در مقابل کادر K2D Type of geometry از منوی گشودنی آن گزینه 2-D geometry را انتخاب کنید.
- 3) کلید OK را فشار دهید.

اکنون باید با تنظیمات فوق فایل ماتریس تشعشع را ساخت.

- 1) Ansys Main Menu > Radiation Matrix > Write Matrix ...
- 2) در جعبه محاوره Wirte Radiation Matrix To File مطابق شکل (۳-۷) دقت کنید که در مقابل کادر NOHID گزینه Hidden Type of procedure فعال باشد. در مقابل کادر [WRITE] Name of matrix file عبارت HEAT را تایپ کنید.
- 3) کلید OK را فشار دهید تا فایل ساخته شود.



شکل (۳-۶) : تبدیل پیش فرض مدل به ۲ بعدی




شکل (۳-۷) : ساختن فایل ماتریس تشعشع

مرحله هفتم - ورود به Preprocessor و انتخاب سوپر المان MATRIX50

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete...

۲) در جعبه محاوره Add کلید Element Types را فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره Library of Element Types مطابق شکل (۳-۸) در پنجره سمت چپ به کمک لغزنه های آن عبارت Superelement را انتخاب کنید و در پنجره سمت راست عبارت Superelement 50 را انتخاب کنید.



شکل (۳-۸) : انتخاب سوپر المان MATRIX50


- ۴) کلید OK را فشار دهید.
- ۵) در جعبه محاوره Element Types در زیر کادر Defined Element Types دقต کنید که Type 2 MATRIX50 در رنگ و فعال باشد. سپس دکمه Options را فشار دهید.
- ۶) در جعبه محاوره MATRIX50 Element type options در مقابل کادر behavior از منوی گشودنی آن عبارت Radiation Substr را انتخاب کنید و در مقابل کادر K1 از منوی گشودنی آن عبارت Include output را انتخاب کنید.
- ۷) کلید OK را فشار دهید.
- ۸) کلید Close را در پنجره Element Types فشار دهید.

مرحله هشتم - تنظیم صفات شبکه بندی به MATRIX50 :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Attributes – Define > Default Attribs ...
- ۲) در جعبه محاوره [TYPE] Element type number در مقابل کادر Meshing Attributes از منوی گشودنی آن شماره ۲ یعنی MATRIX50 را انتخاب کنید.
- ۳) کلید OK را فشار دهید.

مرحله نهم - خواندن فایل ماتریس تشعشع جهت شبکه بندی :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements >- Superelements – From .SUB File....
- ۲) در جعبه محاوره Read in Superelement From Matrix File (.SUB) مطابق شکل (۳-۹) در کادر Jobname of matrix file اسم فایل ذخیره شده یعنی HEAT را وارد کنید.



شکل (۳-۹) : خواندن فایل ماتریس تشعشع

۳) کلید OK را فشار دهید.

مرحله دهم - بارگذاری و حل :

نکته : چون مساله در سیستم اینچی مدلسازی شده است و دمای مدل بر حسب درجه رانکین داده شده است بنابراین باید اولاً دمای مدل را بر حسب درجه فارنهایت وارد کنید و ثانیاً یک میزان اضافه شدن دمایی به مقدار ۴۶۰ درجه رانکین برای نرم افزار تعریف کرد.

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options...

(۲) در جعبه محاوره Static or Steady State Analysis در آخرین کادر یعنی [TOFFST] مقدار Temperature difference مقدار ۴۶۰ را وارد کنید.

(۳) کلید OK را فشار دهید.

اکنون باید درجه حرارت هر سیلندر را تعیین کرد برای سیلندر داخلی چون درجه حرارت ۱۰۰ درجه رانکین داده شده است لذا باید مقدار ۵۴۰ درجه فارنهایت دما قرار داد تا معادل ۱۰۰ درجه رانکین شود.

ابتدا گره های سیلندر داخلی را با توجه به آنکه این گره ها در سیستم مختصات قطبی در موقعیت شعاعی ۱ قرار دارند، انتخاب کنید :

1) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Chang Active CS to > Global Cylindrical

2) Ansys Utility Menu > Select > Entities....

(۳) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه By Location را از منوی گشودنی هر کدام انتخاب کرده و سپس در زیر آن گزینه X coordinates From Full را فعال کنید و در کادر Min , Max عدد ۱ را تایپ کرده و دقت کنید که گزینه Apply باشد سپس کلید OK را فشار دهید.

4) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Thermal – Temperature > On Nodes +

(۵) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

(۶) در جعبه محاوره Apply TEMP on Nodes در مقابل کادر value عدد ۵۴۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

برای قرار دادن دمای ۴۶۰ درجه رانکین (معادل ۰ درجه فارنهایت) بر روی گره های کمان دایره ای خارجی عملیات زیر را انجام دهید :

(۱) در جعبه ابزار Select Entities کلید Invert را فشار دهید.

2) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Thermal – Temperature > On Nodes +

(۳) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

(۴) در جعبه محاوره Apply TEMP on Nodes در مقابل کادر value عدد ۰ (صفر) را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

5) Ansys Utility Menu > Select > Everything

مساله جهت تحلیل آماده است برای شروع حل عملیات زیر را انجام دهید.

1) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS.

(۲) پنجره سفید رنگ /STAT را ببندید.

(۳) کلید OK را در پنجره Solve Current Load Step فشار دهید تا حل مساله آغاز شود.

(۴) پس از مشاهده پیغام Solution is done مساله جهت مشاهده نتایج آماده است.

مرحلهٔ یازدهم - مشاهده نتایج :

1) Ansys Main Menu > General Postproc > List Results > Reaction Solu....

(۲) در جعبهٔ محاوره List Reaction Solution کلید OK را فشار دهید.

(۳) در پنجرهٔ سفید رنگ PRRSOL نتایج مساله برای کلیه گره‌های مدل نوشته خواهد شد که این نتایج متقابران است یعنی برای گره‌های کمان داخلی برابر $2022 +$ و برای گره‌های کمان خارجی برابر -2022 است.

(۴) این پنجرهٔ لیست را ببندید.

اکنون می‌خواهیم میزان حرارت داده شده توسط کمان دایره‌ای خارجی را محاسبه کنیم

برای این منظور ابتدا باید کلیه گره‌های کمان دایره‌ای خارجی را انتخاب کنید :

1) Ansys Utility Menu > Plot > Elements

2) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Chang Active CS to > Global Cylindrical


3) Ansys Utility Menu > Select > Entities....

(۵) در جعبهٔ ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه X coordinates را فعال کنید و سپس در کادر Min, Max عدد ۲ را وارد کنید و دقت کنید که گزینه Full باشد و سپس کلید OK را فشار دهید.

5) Ansys Main Menu > General Postproc > Nodal Calcs > Total Force Sum....

(۶) در پنجرهٔ سبز رنگ FSUM کلید OK را فشار دهید تا میزان حرارت منتقل شده، محاسبه شوند.

(۷) مطابق شکل (۱۰-۳) نتایج را در پنجرهٔ سفید رنگ FSUM مشاهده کنید.



شکل (۱۰-۳) : میزان حرارت منتقل شده از گره‌های خارجی مدل

فصل پنجم

آتالیز میدانهای کوپله

Coupled Field Analysis

ANSYS

مقدمه :

آنالیز میدانهای کوپله^۱ در مسائلی به کار میرود که در آن پدیده تداخل (کوپل شدن) دو یا چند میدان وجود دارد. به عنوان مثال یک آنالیز پیزوالکتریک^۲ پدیده ای است که در آن به بررسی مساله تحت دو میدان الکتریکی و سازه ای و تداخل این دو میدان در تحلیل پرداخته می شود به طوریکه در این مساله جابجایی مدل بر اثر نحوه پخش ولتاژ بر روی آن محاسبه می شود (یا بر عکس) مثال های دیگر این نوع آنالیز عبارتند از : آنالیز تنش حرارتی ، آنالیز ترموالکتریک و آنالیز سیال - سازه ای .

انواع آنالیز میدانهای کوپله :

در انجام این آنالیز دو روش را می توان به کار برد :

۱- روش پی درپی (غیر مستقیم)^۳ : در این روش که شامل دو یا چند آنالیز پی درپی است ، در هر آنالیز یک میدان جداگانه در تحلیل به کار می رود . مثلاً در آنالیز تنش حرارتی ابتدا در آنالیز اول به محاسبه نتایج توزیع حرارت بر روی مدل پرداخته می شود و سپس در آنالیز دوم که یک آنالیز سازه ای است ، نتایج توزیع حرارت به صورت بارگذاری حجمی (دما) بر روی مدل اعمال شده و مساله تحت این بارگذاری حل می شود . به طور کلی مطابق جدول زیر می توان نتایج یک آنالیز را در آنالیز دیگر به کار برد :

These analysis results...	Become loads on this type of analysis...
Temperatures from a thermal or FLOTRAN analysis [TEMP]	Body force loads (temperatures) on any non-thermal analysis
Forces from a static, harmonic, or transient magnetic analysis [FORC]	Force loads on a structural analysis or FLOTRAN analysis
Forces from an electrostatic analysis [FORC]	Force loads on a structural analysis
Joule heating from a magnetic analysis [HGEN]	Body force element (heat generation) loads onto a thermal or FLOTRAN analysis
Source current density from a current conduction analysis [JS]	Body force element (current density) loads on a magnetic field analysis
Pressures from a FLOTRAN analysis [PRES]	Surface (pressure) loads onto a structural analysis (solids and shell elements)
Reaction loads from any analysis [REAC]	Force loads on any analysis
Heat fluxes from a FLOTRAN analysis [HFNU]	Surface (heat flux) loads on elements in a thermal analysis
FLOTRAN calculated film coefficient and associated ambient temperature [HFLM]	Surface (film coefficients and bulk temperature) loads on elements in a thermal analysis

1- Coupled Field Analysis

2- Piezoelectric

3- Sequential Method (Indirect Coupled Field)

از این روش در مسائلی استفاده می‌شود که کوپل شدن میدانها شامل تداخلهای غیر خطی با درجات بالا نباشد . در این صورت می‌توان هر دو (یا چند) آنالیز را جداگانه انجام داد مثلاً در همان مثال تنش حرارتی می‌توان ابتدا یک آنالیز حرارتی گذرا انجام داد و سپس دمای هر گره را از هر مرحله بارگذاری یا در هر زمان دلخواه به عنوان بارگذاری در آنالیز دوم بر روی همان گره اعمال کرد و نتایج تنش حرارتی را به دست آورد .

۲- روش مستقیم^۱ : این روش معمولاً شامل یک آنالیز است که در آن به حل ترکیبی مساله تحت تداخل میدانهای مختلف پرداخته می‌شود و المانهای به کار رفته در این روش دارای کلیه درجات آزادی مورد نیاز جهت تحلیل می‌باشند که به نام المانهای میدان کوپله^۲ معروفند از این روش در مسائلی که تداخل میدانهای مساله از درجهٔ غیر خطی بالایی برخوردار است ، استفاده می‌شود (مثل آنالیز پیزو الکتریک)

1- Direct Coupled Field
2- Coupled Field Elements

تمرین اول : تحلیل ترموموالاستیک^۱ (غیر مستقیم)

مقدمه :

همانطور که قبلاً اشاره شد آنالیز میدان های کوپله به روش غیر مستقیم روشی است جهت محاسبه پاسخ یک سیستم ، در صورت اعمال بار از یک آنالیز دیگر ببروی آن . به عنوان مثال اگر بخواهید بعد از اطلاع از نحوه پخش و توزیع حرارت در یک مدل ، به محاسبه تنش حرارتی ایجاد شده ببروی مدل بپردازید ، باید نتایج توزیع دمara از آنالیز حرارتی دریافت کرده و به صورت بارگذاری حرارتی در آنالیز سازه ای به کار ببرید .
این تمرین جهت آشنایی با تحلیل تنش حرارتی به روش غیر مستقیم ارائه شده است .

مثال :

در فصل چهارم (آنالیزهای حرارتی) در تمرین اول (آنالیز حالت پایدار حرارتی) به نحوه توزیع حرارت مستقل از زمان مدلی مطابق شکل (۱۳-۱) پرداختید و فایل نتیجه آنرا با نام و پسوند Couple.rth ذخیره کردید ، اکنون می خواهیم به محاسبه تنش حرارتی ایجاد شده ببروی مدل تحت توزیع حرارت ایجاد شده بپردازیم .
مدول الاستیسیته به صورت تابعی از دما در این مساله تعریف می شود و شرایط مرزی مطابق شکل (۱-۱) بر گره های خط طولی پایینی مدل در هر دو جهت Y ، X اعمال می شود .
خواص مواد عبارتند از :


T (F)	EX (Psi)
100	30E6
400	29E6
700	28E6
900	27E6
1200	27E6
1400	27E6

$$\text{Thermal Expansion (ALPX)} = 9.88E -7$$
$$\text{Poisson's ratio (NUXY)} = 0.3$$

اهداف تمرین عبارتند از :

۱ - آشنایی با انجام آنالیز ترموموالاستیک

۲ - آشنایی با تعریف مدول الاستیسیته به صورت تابعی از دما



شکل (۱-۱) : مدل مساله به همراه شرایط مرزی اعمال شده

حل :

مرحله اول - فراخوانی مدل :

اگر هر دو فایل نتیجه Couple.rth و فایل Couple.db در آنالیز حرارتی را ذخیره کردید ، عملیات زیر را انجام دهید :

- 1) Ansys Utility Menu > File > Resume from ...
- 2) در جعبه محاوره Resume Database فایل Couple.db را انتخاب کنید .
- 3) کلید OK را فشار دهید .

4) Ansys Utility Menu > Plot > Elements


در غیر اینصورت کلیه عملیات مدلسازی و تحلیل حرارتی را مطابق تمرين ۱ از فصل چهارم (آنالیز حرارتی) انجام دهید و سپس به مرحله دوم برويد .

مرحله دوم - تبدیل المان حرارتی PLANE77 به المان سازه ای PLANE82 :

در این مرحله بدون آنکه نیاز به شبکه بندی جدید مدل با المان سازه ای PLANE82 داشته باشید ، میتوانید مستقیماً المان حرارتی را به المان سازه ای تبدیل کنید . (علت تبدیل المان حرارتی به المان سازه ای ، نیاز به انجام یک آنالیز سازه ای است که در آن نیاز به المانی با درجات آزادی Y , X است .)

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...
- 2) در جعبه محاوره Add Element Types کلید Add را فشار دهید .


(۳) مطابق شکل (۱-۲) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural نوع المان Solid را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست آن، المان Quad 8node ۸۲ را انتخاب کنید و در مقابل کادر Element type reference number به جای عدد ۲ عدد ۱ را وارد کنید.



شکل (۱-۲) : انتخاب المان PLANE82 جهت تحلیل سازه ای

(۴) کلید OK را فشار دهید تا المانهای سازه ای PLANE82 جایگزین المانهای حرارتی PLANE77 بروی مدل شود.

مطابق شکل (۱-۳) مشاهده می کنید که در جعبه محاوره Element Types المان PLANE82 به عنوان المان نوع اول انتخاب شده است.



شکل (۱-۳) : قرار گرفتن PLANE82 به جای PLANE77

(۵) با فشار دادن کلید Close پنجره فوق را ببندید.

مرحله سوم - اضافه کردن خواص ماده :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic ...

۳) در پنجره باز شده در مقابل کادر **Specify material number** عدد ۱ را وارد کرده و کلید **OK** را فشار دهید.

۴) در جعبه محاوره **Poisson's ratio (minor)** در مقابل کادر **Isotropic Material Properties** عدد **Thermal expansion coeff ALPX** عدد **NUXY** عدد ۰.۳ را وارد کرده و در مقابل کادر **OK** را فشار دهید.

۵) کلید **OK** را فشار دهید تا خواص ماده ثبت شود.

اکنون باید مدول الاستیسیته را به صورت تابعی از دما تعریف کنید.

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Temp Dependent – Temp Table ...

۲) در جعبه محاوره **Define Material Property Temperature Table** به ترتیب مقادیر زیر را وارد کنید:

T1	Temp value at loc N : 100
T2	Temp value at loc N+1 : 400
T3	Temp value at loc N+2 : 700
T4	Temp value at loc N+3 : 900
T5	Temp value at loc N+4 : 1200
T6	Temp value at loc N+5 : 1400

۳) سپس کلید **OK** را فشار دهید.

۴) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Temp Dependent – Prop Table ...

۵) مطابق شکل (۴) در جعبه محاوره **Define Material Property Table** در مقابل کادر **Material property label** **Lab** در پنجره سمت چپ گزینه **Elastic modulus** را انتخاب کرده و در **MAT** **Material reference** پنجره سمت راست EX را انتخاب کنید و سپس در مقابل کادر **OK** را فشار دهید. عدد ۱ را وارد کنید و سپس مقادیر زیر را وارد کنید:


STLOC Starting location N : 1
C1 Property value at loc N : 30E6
C2 Property value at loc N+1 : 29E6
C3 Property value at loc N+2 : 28E6
C4 Property value at loc N+3 : 27E6
C5 Property value at loc N+4 : 27E6
C6 Property value at loc N+5 : 27E6

۶) کلید **OK** را فشار دهید.

اگر مایل به دین نمودار EX بر حسب دما هستید، از مسیر زیر اقدام کنید:


۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Temp Dependent – Graph ...

۲) در جعبه محاوره **Graph Material Properties** در مقابل کادر **Lab Property to be graphed** از پنجره سمت چپ گزینه **Elastic modulus** را انتخاب کنید و در مقابل کادر **MAT Material number** عدد ۱ را وارد کنید.



شکل (۱-۴) : جعبه محاوره تعریف مدول الاستیسیته به صورت تابعی از دما

(۳) کلید OK را فشار دهید تا منحنی فوق در پنجره گرافیکی مطابق شکل (۱-۵) نمایان شود



شکل(۱-۵) : نمودار مدول الاستیسیته بر حسب دما

نکته: منحنی فوق جنبه واقعی ندارد و فقط جهت آشنایی کاربر ارائه شده است.

مرحله چهارم - بارگذاری و حل :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – New Analysis ...
- (۲) در پنجره باز شده گزینه Static را فعال کنید .
- (۳) کلید OK را فشار دهید .
- 4) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Displacement > On Nodes +

۵) در پنجره گرافیکی کلیه گره های خط طولی پایینی مدل را انتخاب کنید.

نکته :

سریعترین روش انتخاب گره های فوق آستکه در پنجره انتخاب به جای گزینه Single گزینه Box را انتخاب کرده و در پنجره گرافیکی با ساختن یک مستطیل انتخاب ، گره های مورد نظر را انتخاب کنید .

۶) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .


۷) در جعبه محاوره Apply U , ROT on Nodes در مقابل کادر DOF to be constrained گزینه All DOF را انتخاب کنید .

۸) کلید OK را فشار دهید تا شرایط مرزی اعمال شود .

اکنون باید بارگذاری حرارتی را از فایل Couple.rth ببروی مدل قرار دهید :

9) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Temperature > From Therm Analy ...

۱۰) مطابق شکل (۶ - ۱) ، در جعبه محاوره Apply Temp from Thermal Analysis در مقابل کادر . Load step and substep no. ۱ را وارد کرده و در پنجره Time-point به ترتیب عبارت LAST را از پنجره زیرین آن انتخاب کنید .



شکل(۶-۱) : انتخاب فایل نتیجه جهت اعمال حرارت ببروی مدل

۱۱) کلید OK را فشار دهید .

اکنون مساله جهت تحلیل آماده می باشد :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS

۲) محتويات پنجره STAT / را خوانده و سپس آنرا بیندید .


۳) جهت شروع حل مساله کلید OK را در پنجره Solve Current Load Step فشار دهید .

۴) پس از مدتی با مشاهده پنجره زدرنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل است ، این پنجره را بسته و جهت مشاهده نتایج به مرحله بعدی بروید .

مرحله پنجم - مشاهده نتایج :

1) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu ...

۲) در جعبه محاوره Contour Nodal Solution Data در مقابل کادر Item , Comp Item to be contoured در پنجره سمت چپ عبارت Stress و در پنجره سمت راست به کمک لغزندۀ آن عبارت von Mises (SEQV) را انتخاب کنید .
 ۳) کلید OK را فشار دهید تا مطابق شکل (۱-۷) کانتور تنش معادل von Mises نمایان شود .



شکل (۱-۷) : کانتور تنش معادل von Mises

تمرین دوم : میدانهای کوپلۀ مستقیم^۱

مقدمه :

در این روش همانطور که قبلاً نیز ذکر شد ، برای حل یک مساله با میدانهای کوپلۀ شده تنها یک تحلیل انجام می شود یعنی حل گر نرم افزار به حل ترکیبی مساله می پرسد و در نتیجه المانهای به کار رفته در این روش از درجات آزادی بیشتری برخوردار هستند . برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به کتابهای مرجعی نظریه تئوری تنش حرارتی نوشته بولی - وینر [۱۶] مراجعه کنید . المانهای کوپلۀ موجود در نرم افزار به شرح زیر می باشند :

Element Name	Description
SOLID5	Coupled-field brick
PLANE13	Coupled-field quadrilateral
FLUID29	Acoustic quadrilateral
FLUID30	Acoustic brick
CONTAC48	2-D point to surface contact
CONTAC49	3-D point to surface contact
SOLID62	3-D magneto-structural
FLUID66	Thermal-flow pipe
PLANE67	Thermal-electric quadrilateral
LINK68	Thermal-electric line
SOLID69	Thermal-electric brick
SOLID98	Coupled-field tetrahedron
CIRCU124	General circuit
SHELL157	Thermal-electric shell

این المانها دارای تمامی درجات آزادی مورد نیاز می باشند . در این مسائل کوپلینگ ماتریسی المان^۲ و یا کوپلینگ بردار بارگذاری^۳ محاسبه می شود .

در مسائل خطی با کوپلینگ ماتریسی المان ، تداخل میدانهای کوپلۀ در هر تکرار محاسبه می شود در حالیکه در کوپلینگ بردار بارگذاری نیاز به حداقل دو تکرار جهت محاسبه پاسخ میدانهای کوپلۀ می باشد .

در مسائل غیر خطی از روش تکراری (سعی و خطا) برای هر دو کوپلینگ ماتریسی المان و کوپلینگ بردار استفاده می شود .

انجام انواع متفاوت آنالیزهای میدانهای کوپلۀ در محصول ANSYS / Multiphysics به شرح زیر مقدور است :

1- Direct Coupled Field Analysis
2- Coupled Field Elements

3- Matrix Coupling
4- Load Vector Coupling

Type of Analysis	Coupling Method
Thermal-structural	Load vector (and matrix, if contact elements are used)
Magneto-structural	Load vector
Electro-magnetic	Matrix
Electro-magnetic-thermal-structural	Load vector
Electro-magnetic-thermal	Load vector
Piezoelectric	Matrix
Thermal-pressure	Matrix and load vector
Velocity-thermal-pressure	Matrix
Pressure-structural (acoustic)	Matrix
Thermal-electric	Load vector
Magnetic-thermal	Load vector
Electromagnetic-circuit	Matrix

در حالیکه در محصول ANSYS / Thermal تنها انجام مسائل ترمومالکتریک به روش مستقیم مقدور بوده و در محصول ANSYS / Emag تنها مسائل الکتروومغناطیس و الکتروومغناطیس - مداری مقدور است و در محصول ANSYS / Linear Plus انجام هیچ آنالیز میدان کوپل به روش مستقیم مقدور نیست .

برای اطلاعات بیشتر در مورد دو روش کوپلینگ ماتریسی و کوپلینگ برداری می توانید به راهنمای نرم افزار مراجعه کنید .

نکته :

از المانهای Coupled Field که از روش کوپلینگ برداری استفاده می کنند نمی توان در آنالیز Substructure استفاده کرد .

در صورت وجود رفتارهای غیر خطی در المانهای Coupled Field ، ممکن است نیاز به تغییر تلرانس همگرایی ، معیار همگرایی و یا فعال کردن Predictor یا Line Search باشد .

مثال :

تیری مطابق شکل (۲-۱) متشکل از دو فلز مختلف با خواص ماده مختلف است و در شرایط اولیه دمایی صفر درجه فارنهایت قرار دارد . این تیر در دو انتهای ثابت شده است و دمای یکنواخت و منفرد 400 درجه فارنهایت به دو سطح بالا و پایین آن اعمال می شود . انتظار آن می رود که تیر تحت این بارگذاری حرارتی دچار تغییر شکل بزرگ شود . مطلوبست محاسبه میزان جابجایی قسمت میانی تیر و حرارت آن .

خواص مواد به صورت زیر است :

$$KXX_1 = KXX_2 = 5 \text{ (BTU/hr-in.-F)}$$


$$EX_1 = EX_2 = 10E6 \text{ (psi)}$$

$$\alpha_1 = 14.5E-6 \text{ (in / in.F)}$$

$$\alpha_2 = 2.5E-6 \text{ (in / in.F)}$$

بعاد هندسی به شرح زیر است :

$$\begin{aligned} L &= 10 \text{ (in)} \\ t &= 0.1 \text{ (in)} \\ T_{\text{top}} &= T_{\text{bot}} = 400 \text{ (.F)} \end{aligned}$$



شکل (۲-۱) : مدل مساله

راهنمایی :

این مساله را در حالت تقارن محوری حل کنید . و برای همگرایی مساله ترانس همگرایی را تغییر دهید .

اهداف این مساله عبارت است از :

- ۱- آشنایی با المانهای میدان کوپله
- ۲- آشنایی با تحلیل میدانهای کوپله به روش مستقیم

حل :

مرحله اول - تنظیم موضوع مساله :

1) Ansys Utility Menu > File > Change Title ...

۲) در پنجره باز شده عبارت Bimetallic beam under thermal load را تایپ کرده و کلید OK را فشار دهید .

مرحله دوم - انتخاب المان PLANE13

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...


۲) در جعبه محاوره Add Element Types کلید Add را فشار دهید .

۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ با پایین کشیدن لغزندۀ آن خانواده المانهای Coupled Field را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان Vector 13 Quad را انتخاب کنید .

۴) کلید OK را فشار دهید .

۵) در جعبه محاوره Element Types کلید Options را فشار دهید .

۶) مطابق شکل (۲-۲) در جعبه محاوره PLANE13 element type options در مقابل کادر Element degrees of freedom k1 از منوی گشودنی آن گزینه UX TEMP UYを選択 کرده و در مقابل کادر k3 از منوی گشودنی آن گزینه Plane stress را انتخاب کنید .



شکل (۲-۲) : تعیین گزینه های المان PLANE13

۷) کلید OK را فشار دهید .

۸) کلید Close را در جعبه محاوره Element Types فشار دهید .

مرحله سوم - تعیین خواص مواد :

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant - Isotropic ...
۲) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید .

۳) در جعبه محاوره Isotropic Material Properties کادر Young's modulus EX در مقابل کادر Thermal expansion coeff ALPX عدد 10E6 و در مقابل کادر Thermal conductivity KXX عدد ۱۴.۵ و در مقابل کادر Thermal conductivity KXX عدد ۵ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید .

۴) در پنجره باز شده در مقابل کادر Specify material number عدد ۲ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .

۵) در جعبه محاوره Isotropic Material Properties کادر Young's modulus EX در مقابل کادر Thermal expansion coeff ALPX عدد ۱۰E6 و در مقابل کادر Thermal conductivity KXX عدد ۲.۵ و در مقابل کادر Thermal conductivity KXX عدد ۵ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .

مرحله چهارم - مدلسازی :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Areas – Rectangle > By Dimensions ...
- 2) در پنجره تولید مستطیل در مقابل کادر X1 , X2 X-coordinates به ترتیب اعداد 5 , 0 را وارد کرده و در مقابل کادر Y1 , Y2 Y-coordinates به ترتیب اعداد 0.05 , 0 را وارد کرده و کلید Apply را فشار دهید .
- 3) برای تولید مستطیل دوم در پنجره تولید مستطیل در مقابل کادر X1 , X2 X-coordinates به ترتیب اعداد 5 , 0 را وارد کرده و در مقابل کادر Y1 , Y2 Y-coordinates به ترتیب اعداد 0.05 , 0.1 را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .
- 4) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > - Booleans – Glue > Areas +
- 5) در پنجره انتخاب کلید All Pick را فشار دهید .

مرحله پنجم - شبکه بندي مدل :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Meshing – Size Cntrls > - Manual Size – Global – Size ...
- 2) در جعبه محاوره Global Element Sizes در مقابل کادر NDIV No . of element divisions عدد 1 را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .
- 3) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Meshing – Mesh > -Areas -- Free +
- 4) در پنجره گرافیکی سطح پایینی مدل را انتخاب کنید و سپس در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .
- 5) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Attributes – Define > Default Attribs ...
- 6) در جعبه محاوره Meshing Attributes در مقابل کادر [MAT] Material number از منوی گشودنی آن ماده شماره ۲ را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .
- 7) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Meshing – Mesh > -Areas – Free +
- 8) در پنجره گرافیکی سطح بالایی مدل را انتخاب کنید و سپس در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .

مرحله ششم - بارگذاري روی مدل :

- 1) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...
- 2) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه By Location را انتخاب کرده و دقت کنید که در زیر آن گزینه X-coordinates فعال باشد و سپس در کادر Min , Max عدد صفر را وارد کرده و کلید Apply را فشار دهید .
- 3) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه By Location را انتخاب کرده و در زیر آن گزینه Y-coordinates را انتخاب کنید و سپس در کادر

عدد ۵٪ را وارد کرده و اینبار به جای معیار Reselect From Full معیار Min , Max کنید و کلید OK را فشار دهید .

4) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Displacement > On Nodes +

(۵) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .


(۶) در جعبه محاوره Apply U,ROT on Nodes در مقابل کادر Lab2 DOFs to be constrained از پنجره آن گزینه UY را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید .

7) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...

(۷) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه By Location را انتخاب کرده و در زیر آن گزینه X-coordinates را انتخاب کنید و سپس در کادر Min , Max عدد ۵ را وارد کرده و در زیر آن گزینه Full را انتخاب کنید و سپس کلید OK را فشار دهید .

9) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Displacement > - Symmetry B.C. – On Nodes +

(۱۰) مطابق شکل (۲-۳) در جعبه محاوره Apply SYMM on Nodes در مقابل کادر Norm1 از منوی گشودنی آن گزینه Symm surface is normal to - X - axis را انتخاب کنید (که به مفهوم صفحه عمود بر محور X یعنی Y-Z است)



شکل (۲-۳) : تعیین صفحه تقارن

(۱۱) کلید OK را فشار دهید .

13) Ansys Utility Menu > Select > Everything


14) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Displacement > On Nodes +

(۱۵) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .

(۱۶) در جعبه محاوره Apply U,ROT on Nodes در مقابل کادر Lab2 DOD's to be constrained ابتدا گزینه UY را غیر فعال کنید تا کمرنگ شود و سپس گزینه TEMP را انتخاب کنید و در مقابل کادر VALUE Displacement value عدد ۴۰۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .

مرحله هفتم - تعیین نوع آنالیز و گزینه های آن :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - New Analysis – Analysis Type ...
 ۲) در پنجره باز شده نوع Static را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .
- 3) Ansys Main Menu > Solution > - New Analysis – Analysis Options ...
 ۴) در جعبه محاوره [NLGEOM] Large deform گزینه Static or Steady – State Analysis را فعال کنید (On) و کلید OK را فشار دهید .
 اکنون باید طبق راهنمایی ارائه شده مبنای همگرایی مساله را بر پایه نیرو قرار دهید :
- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Nonlinear > Convergence Crit ...
 ۲) مطابق شکل (۲-۴) در جعبه محاوره Default Nonlinear Convergence Criteria عبارت L2 calculated ۰.۰۰۱ را انتخاب کرده و سپس کلید Replace... در پنجره سفیدرنگ عبارت ۱.۰ L2 را فشار دهید .




شکل (۲-۴) : انتخاب معیار همگرایی بر مبنای نیرو

- ۳) در جعبه محاوره Nonlinear Convergence Criteria مطابق شکل (۲-۵) در مقابل کادر عدد ۰/۱ MINREF Minimum reference value کلید OK را فشار دهید .
- ۴) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید .
- ۵) کلید Close را در پنجره Current LS فشار دهید .

مرحله هشتم - حل مساله :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS
- ۲) محتويات پنجره سفیدرنگ /STAT را خوانده و سپس آنرا بیندید .
- ۳) برای شروع حل مساله کلید OK را در پنجره سبزرنگ Solve Current Load Step فشار دهید .

۴) پنجه اخطار زرد نگی ظاهر می شود . علت این اخطار آنستکه با توجه به اینکه المان دارای درجه آزادی AZ نیز می باشد ، بنابراین نیاز به خواص ماده الکترومغناطیس نیز دارد که با توجه به آنکه در این مساله خواص ماده الکترومغناطیس تعیین نشده است بنابراین وجود این درجه آزادی در تحلیل تاثیری ندارد .




شکل (۲-۵) : تعیین مقدار کمینه برای ترانس همگرایی

مرحله نهم - مشاهده نتایج :

برای مشاهده فرم تغییر شکل یافته تیر عملیات زیر را انجام دهید :

- 1) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Style > Displacement Scaling ...
- ۲) در جعبه محاوره DMULT در مقابل کادر Displacement Display Scaling Displacement scale factor گزینه (true scale) را انتخاب کنید .
- ۳) کلید OK را فشار دهید .
- 4) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > Deformed Shape ...
- ۵) در جعبه محاوره KUND Items to be plotted در مقابل کادر Plot Deformed Shape گزینه Def + undeformed را انتخاب کنید .
- ۶) کلید OK را فشار دهید تا فرم تغییر شکل یافته مدل بر روی مدل نمایان شود .
- برای مشاهده نتایج حل گره ای عملیات زیر را انجام دهید :
- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > List Results > Nodal Solution ...
- ۲) مطابق شکل (۲-۶) در جعبه محاوره Item,Comp در مقابل کادر List Nodal Solution در سمت Item to be listed در پنجه سمت چپ گزینه DOF solution را انتخاب کرده و در سمت راست گزینه UCOMP All U's را انتخاب کنید .
- ۳) کلید OK را فشار دهید .
- ۴) مطابق شکل (۲-۷) نتایج را در پنجه سفیدرنگ PRNSOL مشاهده کنید .



شکل (۲-۶) : جعبه محاوره تعیین نوع داده ها جهت نمایش

```
ABAQUS PRNSOL Command
*****
***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****
LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1
TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0
THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL COORDINATES
NODE    UX      UY      UZ      USUM
 1   .43376E-01  .20630E-02  .00000   .43425E-01
 2   .00000   -.88164   .00000   .88164
 3   .00000   -.88055   .00000   .88055
 4   .61032E-01  .00000   .00000   .61032E-01
 5   .00000   -.87972   .00000   .87972
 6   .78598E-01  -.23025E-02  .00000   .78632E-01

MAXIMUM ABSOLUTE VALUES
NODE      6      2      0      2
VALUE   .78598E-01  -.88164   .00000   .88164
```

شکل (۲-۷) : نمایش نتایج داده ها

تمرین سوم : آکوستیک^۱

مقدمه :

آکوستیک عبارت است از مطالعه تولید ، جذب ، انعکاس و انتقال فشار موج صوت در یک محیط سیال . موارد استفاده آن در دستگاههای تولید کننده امواج صوتی نظیر کمینه کردن صوت در خودروها و کارگاههای ماشین ابزار ، صوت در زیر آب و ... می باشد .

انجام این آنالیز در دو محصول Ansys / Multiphysics و Ansys / Mechanical میسر است . در این آنالیز قسمت مهم در مراحل مدلسازی سیال در برگیرنده سازه است . نرم افزار Ansys به طور پیش فرض سیال را تراکم پذیر^۲ در نظر می گیرد اما فقط تغییرات نسبتاً کوچک فشار قابل اعمال است . برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع آنالیز آکوستیک می توانید به کتاب آکوستیک نوشته کروکر [۱۷] و یا به مسیر زیر در راهنمای نرم افزار مراجعه کنید :

Ansys Utility Menu > Help > Table of Contents > Analysis Guides > Ansys Coupled Field Analysis > Chapter 4 : Acoustics ...

حل مسائل آکوستیک :

این مسائل را می توان توسط آنالیز پاسخ منظم انجام داد در این آنالیز به محاسبه نحوه توزیع فشار^۳ در یک سیال که در اثر یک بار منظم در محل برخورد (مرز) سیال و سازه ایجاد می شود ، پرداخته می شود . می توان با اختصاص دادن محدوده فرکانسی برای بار ، توزیع فشار را در فرکانسهای مختلف مشاهده کرد . همچنین می توانید آنالیزهای مودال و گذرای آکوستیکی نیز انجام دهید .

مراحل کلی انجام یک آنالیز آکوستیکی عبارت است از :

- ۱- مدلسازی
- ۲- بارگذاری و حل
- ۳- مشاهده نتایج

مدلسازی :

۱-۱) نوع المان :

۴ نوع المان برای مدلسازی محیط سیال در نظر گرفته شده است که عبارتنند از :

FLUID130 و FLUID129 و FLUID30 و FLUID29

1- Acoustic Analysis


2- Compressible

3- Pressure Distribution

دو المان FLUID29 و FLUID30 به ترتیب برای مدلسازی سیال دو بعدی و سه بعدی به کار می روند و دو المان FLUID129 و FLUID30 به ترتیب برای مدلسازی سیال نامتناهی (سیال جاذب) در اطراف المانهای FLUID29 و FLUID30 به کار می روند . همچنین در صورت وجود یک سازه در محیط سیال از المانهای سازه ای نظری PLANE42 و PLANE82 در حالت دو بعدی و SOLID45 و SOLID95 در حالت سه بعدی استفاده می شود .

از ۴ المان آکوستیکی فوق فقط دو المان FLUID29 و FLUID30 می توانند در تماس با المانهای سازه ای باشند و دو المان FLUID129 و FLUID30 تنها می توانند در تماس با المانهای FLUID29 و FLUID30 باشند .

در مورد دو المان FLUID29 و FLUID30 ، المانهایی که در تماس با سازه هستند باید گزینه های آنها را در قسمت Structure at elem interface present به Structure at elem interface تبدیل کرد تا در تشکیل ماتریس این المانها درجات آزادی آنها PRES , UX , UY , UZ منظور شود و برای بقیه المانهای آکوستیک که در تماس با سازه قرار ندارند گزینه Structure at elem interface تغییر کند تا در هنگام تشکیل ماتریس این المانها تنها درجه آزادی ، PRES منظور شود .
به شکل (۳-۱) توجه کنید :



شکل (۳-۱) : قرار گرفتن المانها و گزینه های هر المان

دو المان FLUID129 و FLUID130 که در حقیقت جاذب فشار امواج هستند ، محیط سیال نامحدود در بر گیرنده المانهای FLUID29 و FLUID30 را شبیه سازی می کنند المان FLUID129 در بر گیرنده مرزهای دو بعدی المان FLUID29 است ، پس المان خط می باشد در حالیکه FLUID130 در بر گیرنده سطوح المانهای FLUID30 می باشد پس المان سطح می باشد .

(۲-۱) خواص مواد :

المانهای آکوستیک در تعریف خواص ماده نیاز به چگالی و سرعت صوت دارند اما در مورد دو المان 29 FLUID129 و 130 FLUID130 تعریف کردن تنها سرعت صوت کافی است.

همچنین اگر پدیده جذب صوت در مرز مشترک سیال و سازه^۱ نیز اتفاق می‌افتد، در تعیین خواص مواد MU را تعریف کنید تا ضریب ورود مرز β (ضریب جذب) معین شود.


مقادیر β معمولاً از اندازه گیریهای تجربی به دست می‌آید.

همچنین برای المانهای سازه‌ای مدول یانگ و چگالی و نسبت پواسون را می‌توایی تعیین کرد.

۳-۱ مقادیر ثابت المان :

در هنگام استفاده از 29 FLUID129 و 130 FLUID130 مرز قرار گرفتن المانهای فوق باید دایره‌ای (در حالت دو بعدی) و کروی (در حالت سه بعدی) باشد و شعاع مرز دایره‌ای یا کروی محیط نا متناهی باید در مقادیر ثابت دو المان 29 FLUID129 و 130 FLUID130 تعیین شود. مرکز دایره یا کره نیز در مقادیر ثابت المان قابل تعیین است و در صورت منظور نشدن نرم افزار مرکز مختصات Global را به عنوان مرکز در نظر می‌گیرد.

به شکل (۳-۲) توجه کنید.




شکل (۳-۲) : قرار گرفتن سازه در محیط سیال

۴-۱ شبکه بندی :

۴-۱-۱ شبکه بندی محدوده سیال داخلی :

در این مرحله محیط سیال داخلی را که به صورت یک دایره یا کره، سازه را احاطه کرده است باید شبکه بندی کرد. به شکل (۳-۳) توجه کنید:



شکل (۳-۳) : مدلسازی محیط سیال داخلی

۱-۴) تولید المانهای آکوستیک محیط جاذب صوت (FLUID130 و FLUID129) ابتدا گره های مرزی خارجی محیط دایره ای یا کروی المانهای FLUID29 (FLUID30) را انتخاب کنید و سپس صفات شبکه بندی را به خصوصیات FLUID130 (FLUID129) تغییر دهید .


نکته :

داده های تجربی نشان داده که در صورت قرار گرفتن محیط سیال جاذب (المانهای FLUID129 و FLUID130) در فاصله حدود 0.2λ از مرکز سازه ، جوابهای دقیقی به دست می آید . در اینجا $\lambda = C / F$ است که λ طول موج ، C سرعت موج در سیال و F فرکانس موج است . به عنوان مثال برای یک رویه دایره ای (یا کروی) فرو رفته در آب به قطر D ، شعاع محیط سیال مرزی باید حداقل $+0.2\lambda / D$ انتخاب شود . سپس المان های FLUID129 (FLUID130) را روی سطح آزاد خارجی المان های سیال FLUID29 (FLUID30) قرار دهید .

در نهایت باید مرز سیال و سازه را معین کنید . به این صورت که ابتدا کلیه گره های مرز مشترک سازه و سیال را انتخاب کرده و سپس المانهای FLUID را که به این گره ها چسبیده اند ، انتخاب کنید و آن گره ها را به عنوان مرز مشترک سازه و سیال معرفی کنید (مطابق شکل (۳-۴))

بارگذاری و حل :

- ۱) تنظیم نوع آنالیز به Harmonic و تعیین گزینه های آن .
- ۲-۱) بارگذاری به صورتیکه هر بار اعمالی به طور منظم با زمان تغییر کند .



شکل (۳-۴) : انتخاب گره های مرز سیال و سازه و معرفی آنها

. (Amplitude) تعیین دامنه بار (۳-۲)


. (Forcing Frequency) تعیین فرکانس بار (۴-۲)

مشاهده نتایج :

نتایج اولیه به صورت جابجایی و فشار در گره .

نتایج مشتق شده به صورت فشار ، تنش ، نیرو و نیروی عکس العمل در المان .

مثال : مطلوبست محاسبه اولین مود فرکانسی خمسمی یک حلقه توخالی فرو رفته در آب مطابق شکل (۳-۵) که این مود تحت دو نیروی مساوی و مختلف الجهت در دو گره حلقه - که



شکل (۳-۵) : مدل مساله با کلیه المانهای قرار گرفته در آن

در موقعیت زاویه 0° و 180° درجه قرار دارد - تحریک می شود . المانهای FLUID129 را در فاصله حدود ۲ برابر شعاع خارجی حلقه قرار دهید . شعاع داخلی حلقه برابر $۰/۲۵۴$ و شعاع خارجی آن برابر $۰/۲۶۰۳۵$ است و شعاع داخلی المان شعاع خارجی آن برابر $۰/۳۱۲۴۲$ است . خواص ماده حلقه به صورت زیر است :

Young' modulus = $206E9$, Density = 7929 , Poisson's ratio = 0

چگالی سیال برابر ۱۰۳۰ و سرعت صوت در آن برابر ۱۴۶۰ می باشد .

حل :

مرحله اول - تعریف موضوع مساله :

- 1) Ansys Utility Menu > File > Change Title ...
- 2) در پنجره باز شده عبارت Harmonic Analysis of a Submerged Annular Ring را تایپ کنید و کلید OK را فشار دهید .

مرحله دوم - انتخاب المانهای مورد نیاز :

در این مساله به یک المان سازهای PLANE42 و یک المان FLUID129 و دو المان FLUID29 (با گزینه های متفاوت) نیاز دارید :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocesor > Element Type > Add / Edit / Delete ...
- 2) در جعبه محاوره element Types کلید Add را فشار دهید .
- 3) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده نوع Solid و در پنجره سمت راست المان 4node Quad 4node را انتخاب کنید و کلید Apply را فشار دهید .
- 4) دوباره در جعبه محاوره فوق در پنجره سمت چپ به کمک لغزندۀ آن المان نوع ANSYS Fluid را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان 29 D acoustic 2 را انتخاب کنید و کلید Apply را فشار دهید .
- 5) دوباره در جعبه محاوره فوق در پنجره سمت چپ به کمک لغزندۀ آن المان نوع ANSYS Fluid را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان 129 D acoustic 2 را انتخاب کنید و کلید Apply را فشار دهید .
- 6) دوباره در جعبه محاوره فوق در پنجره سمت چپ به کمک لغزندۀ آن المان نوع ANSYS Fluid را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان 29 D acoustic 2 را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .

- ۷) در جعبه محاوره Defined Element Types در زیر عبارت Type4 FLUID29 را انتخاب کنید و کلید Options را فشار دهید .
- ۸) در جعبه محاوره Structural at elem FLUID29 element type options از منوی interface گشودنی آن گزینه absent را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .
- ۹) در پنجره قبلي کلید Close را فشار دهید .

مرحله سوم - تعیین مقادیر ثابت المان : FLUID129

- 1) Ansys Main menu > Preprocessor > Real Constants ...
- 2) در جعبه محاوره Real Constants کلید Add را فشار دهید .
- 3) در جعبه محاوره Choose element type for Real Constants در زیر کادر Element Type for Real Constants را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .
- 4) در جعبه محاوره Real Constant Set کادر Real Constant for FLUID129 در مقابل کادر Radius RAD عدد ۳۱۲۴۲ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .
- 5) کلید Close را در پنجره قبلي فشار دهید .

مرحله چهارم - تعیین خواص مواد :


- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic ...
- 2) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید .
- 3) در جعبه محاوره Young's modulus Isotropic Material Properties در مقابل کادر EX عدد 206E9 را وارد کرده و در مقابل کادر Density DENS عدد 7929 را وارد کرده و در مقابل کادر Poisson's ratio (minor) NUXY عدد صفر را وارد کنید .
- 4) کلید Apply را فشار دهید .
- 5) در پنجره باز شده در مقابل کادر Specify material number عدد ۲ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .
- 6) در جعبه محاوره Isotropic Material Properties در مقابل کادر Density DENS عدد 1030 را وارد کنید و سپس لغرنده پنجره را به پایین بکشید تا کادر Sonic Velocity SONC نمایان شود و سپس مقدار آنرا برابر 1460 قرار دهید و کلید OK را فشار دهید .

مرحله پنجم - مدلسازی :

ابتدا یک چهارم حلقه را مدلسازی کنید :



- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling – Create > -Volumes – Cylinder > Partial Cylinder +



۲) در پنجره باز شده مطابق شکل (۳-۶) در مقابل کادر ۱ عدد Rad – ۰/۲۵۴ و در مقابل کادر ۲ عدد Rad – ۰/۲۶۰۳۵ و در مقابل کادر ۲ عدد Theta – ۹۰ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.
نکته : حالی گذاشتن کادرهای دیگر به مفهوم صفر بودن آنهاست.

۳) برای مدلسازی رباعی محیط سیال در بر گیرنده سازه اینبار در پنجره فوق در مقابل کادر ۱ عدد Rad – ۰/۲۶۰۳۵ و در مقابل کادر ۲ عدد Rad – ۰/۳۱۲۴۲ و در مقابل کادر ۲ عدد Theta – ۹۰ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

شکل (۳-۶) : مدلسازی رباعی حلقه

مرحله ششم – انتخاب سطح شماره ۱ (رباعی حلقه) و شبکه بندی آن :

- 1) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...

۲) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Areas و در قسمت دوم گزینه Pick / Num را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

۳) در پنجره Ansys Input عدد ۱ را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید تا سطح ۱ انتخاب شود.

۴) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

- 5) Ansys Utility Menu > Plot > Replot

۶) برای تنظیم صفات شبکه بندی حلقه می توانید از روشهای قبلی استفاده کنید اما برای سرعت کار در پنجره Ansys Input عبارت AATT,1,1,1,0 را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید تا به ترتیب خواص ماده به نوع اول و مقادیر ثابت آن به مقادیر اول و نوع المان آن به المان اول ، برای شبکه بندی تعیین شود .

- 7) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Meshing – Size Cntrls > - Lines – Picked Lines +

۸) برای انتخاب خط شماره ۱ در پنجره Ansys Input ابتدا عدد ۱ را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید و سپس عدد ۳ را وارد کرده و دوباره کلید Enter را فشار دهید .

- ۹) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .
- ۱۰) در جعبه محاوره NDIV No. of Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر element divisions-NDIV عدد ۱۶ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید .
- ۱۱) برای انتخاب خط شماره ۴ در پنجره Ansys Input ابتدا عدد ۲ را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید و سپس عدد ۴ را وارد کرده و دوباره کلید Enter را فشار دهید .
- ۱۲) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .
- ۱۳) در جعبه محاوره NDIV No. of Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر element divisions-NDIV عدد ۱ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .
- ۱۴) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...
- ۱۵) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت سوم شکل المان (Shape) را از نوع Quad و نوع Mapped Mesher را از نوع Mesh را انتخاب کرده و کلید Mesh را فشار دهید .
- ۱۶) در پنجره گرافیکی سطح شماره ۱ را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .

مرحله هفتم - انتخاب سطح دوم و شبکه بندی آن :

این سطح که در حقیقت محیط در بر گیرنده حلقه است باید با المان FLUID29 شبکه بندی شود :

- ۱) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...
- ۲) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Areas و در قسمت دوم گزینه By Pick / Num را انتخاب کنید و کلید Invert را فشار دهید .
- ۳) در جعبه ابزار Select Entities کلید Cancel را فشار دهید .
- 4) Ansys Utility Menu > Plot > Replot
- ۵) برای تنظیم صفات شبکه بندی حلقه می توانید از روش‌های قبلی استفاده کنید اما برای سرعت کار در پنجره Ansys Input عبارت AATT,2,1,2,0 را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید تا به ترتیب خواص ماده به نوع دوم و مقادیر ثابت آن به مقادیر اول و نوع المان آن به المان دوم ، برای شبکه بندی تعیین شود .
- ۷) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Meshing – Size Cntrls > - Lines – Picked Lines +
- ۸) برای انتخاب خط شماره ۵ و ۷ در پنجره Ansys Input ابتدا عدد ۵ را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید و سپس عدد ۷ را وارد کرده و دوباره کلید Enter را فشار دهید .
- ۹) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .
- ۱۰) در جعبه محاوره NDIV No. of Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر element divisions-NDIV عدد ۱۶ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید .

۱۱) برای انتخاب خط شماره ۶ و ۸ در پنجره Ansys Input ابتدا عدد ۶ را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید و سپس عدد ۸ را وارد کرده و دوباره کلید Enter را فشار دهید .
 ۱۲) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .

۱۳) در جعبه محاوره NDIV No. of Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر element divisions عدد ۵ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .

۱۴) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...

۱۵) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت سوم شکل المان (Shape) را از نوع Quad و نوع Mesh را از نوع Mapped انتخاب کرده و کلید Mesh را فشار دهید .

۱۶) در پنجره گرافیکی سطح شماره ۱ را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .

مرحله هشتم - انعکاس ربع مدل نسبت به صفحه Z - Y :

1) Ansys Utility Menu > Select > Everything

2) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Reflect > Nodes +

۳) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .

۴) در جعبه محاوره Reflect Nodes در مقابل کادر NCOMP Plane of symmetry صفحه Y Z را انتخاب کرده و در مقابل کادر INC Node number increment عدد ۱۰۰۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .

5) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Reflect > - Elements – Auto Numbered+

۶) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .

۷) در جعبه محاوره Reflect Elem Auto – Num در مقابل کادر Node number increments عدد ۱۰۰۰ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .

مرحله نهم - انعکاس نیمه مدل نسبت به صفحه X - Z :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Reflect > Nodes +

۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .

۳) در جعبه محاوره Reflect Nodes در مقابل کادر NCOMP Plane of symmetry صفحه X Z را انتخاب کرده و در مقابل کادر INC Node number increment عدد ۲۰۰۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .

5) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Reflect > - Elements – Auto Numbered+

۶) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .

(۷) در جعبه محاوره Node number increments Reflect Elem Auto – Num در مقابل کادر عدد ۲۰۰۰ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

مرحله دهم - ممزوج کردن اجزاء :

- 1) Ansys Main menu > Preprocessor > Numbering Ctrl > Merge Items ...
- 2) در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر Type of item to be merge به جای Nodes از منوی گشودنی آن گزینه All را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید.
- 3) Ansys Utility Menu > Plot > Elements

مرحله یازدهم - انتخاب المانهای FLUID29 که در تماس با سازه قرار ندارند جهت تبدیل به نوع المان FLUID29 با گزینه Structure absent :

- 1) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...
- 2) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Elements و در قسمت دوم گزینه Attributes را انتخاب کرده و در زیر آن دکمه رادیویی Elem type num را فعال کنید و در کادر Min , Max , Inc عدد ۱ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.
- 3) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...
- 4) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه Attached to را انتخاب کرده و در زیر آن دکمه رادیویی Elements را فعال کنید و کلید Apply را فشار دهید.
- 5) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Elements و در قسمت دوم گزینه Attached to را انتخاب کرده و در زیر آن دکمه رادیویی Nodes را فعال کنید و کلید Apply را فشار دهید.
- 6) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه Attached to را انتخاب کرده و در زیر آن دکمه رادیویی Elements را فعال کنید و کلید Apply را فشار دهید.
- 7) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Elements را انتخاب کرده و کلید Invert را فشار دهید.
- 8) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه Attached to را انتخاب کرده و در زیر آن دکمه رادیویی Elements را فعال کنید و کلید OK را فشار دهید.
- 9) Ansys Utility Menu > Plot > Elements
- 10) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Move / Modify > -Elements – Modify Attrib +
- 11) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

- 12) در جعبه محاوره STLOC Attribute to change Modify Elem Attributes در مقابل کادر Elem type TYPE را از منوی گشودنی آن انتخاب کنید و در مقابل کادر attribute number عدد ۴ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .
 13) Ansys Utility Menu > Select > Everything

مرحله دوازدهم - قرار دادن المانهای FLUID129 :

- 1) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Change Active CS to > Global Cylindrical
- 2) اکنون باید گره های خارجی مرزی المانهای FLUID29 را انتخاب کنید :
- 3) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...
- 4) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه By Location را انتخاب کرده و در زیر آن دکمه رادیویی X coordinates را فعال کنید و در کادر Min , Max عدد ۰/۳۱۲۴۲ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .
- 5) اکنون باید صفات شبکه بندهی را به المان FLUID129 و ماده ۲ و مقدار ثابت ۳ تغییر دهید
- 6) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Attributes – Define > Default Attribs ...
- 7) در جعبه محاوره Meshing Attributes [TYPE] Element type number در مقابل کادر [MAT] منوی گشودنی آن المان شماره ۳ یعنی FLUID129 را انتخاب کنید و در مقابل کادر [REAL] Material number از منوی گشودنی آن ماده شماره ۲ را انتخاب کنید و در مقابل کادر [REAL] Real constant set number کلید OK را فشار دهید .
- 8) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > - Auto Numbered – On Free Surf ...
- 9) در جعبه محاوره Mesh Free Surfaces کلید OK را فشار دهید تا المانهای FLUID129 تولید شوند .

- 10) Ansys Utility Menu > Select > Everything

برای مشاهده ترتیب قرار گرفتن المانها بر روی مدل عملیات زیر را انجام دهید :

- 1) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Numbering ...
- 2) در جعبه محاوره Plot Numbering Controls در مقابل کادر Elem / Attrib Numbering از منوی گشودنی آن گزینه Element type num را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید .
- 3) Ansys Utility Menu > Plot > Elements

مرحله سیزدهم - معرفی سطح مشترک سیال و سازه :

- در این مرحله باید المان های FLUID29 را که در تماس با المانهای سازه ای قرار دارند را انتخاب کنید :

- 1) Ansys Utility Menu > Slect > Entities ...

(۲) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه By Location را انتخاب کرده و سپس در زیر آن دکمه رادیویی X coordinates را فعال کنید و در کادر Min , Max عدد ۰/۲۶۰۳۵ را تایپ کنید و کلید Apply را فشار دهید .

(۳) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Elements و در قسمت دوم گزینه By Attributes را انتخاب کرده و در کادر Min , Max , Inc عدد ۲ را تایپ کنید و کلید OK را فشار دهید .

4) Ansys Main Menu > Preprocessor > Loads > - Loads – Apply > - Fluid / CFD - Fluid – Struct > On Nodes +

(۴) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .

6) Ansys Utility Menu > Select > Everything

مرحله چهاردهم - بارگذاري و حل :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – New Analysis ...

(۱) در پنجره باز شده گزینه Harmonic را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .

3) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options ...

(۲) در جعبه محاوره Harmonic Analysis دقت کنید که در مقابل کادر [HROPT] Solution method گزینه Full انتخاب شده باشد و سپس کلید OK را فشار دهید .

(۳) در جعبه محاوره Full Harmonic Analysis کلید OK را فشار دهید .

اکنون باید دو نیروی مساوی و مختلف الجهت را با دامنه ۱۰۰۰ برروی دو گره ۱۰۱۹ و ۱۰۱۹ قرار دهید :

1) Ansys Main Menu > Solution > -Loads – Apply > -Structural – Force / Moment > On Nodes +

(۱) در پنجره Ansys Input عدد ۱۹ را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .

(۲) در جعبه محاوره Apply F/M on Nodes در مقابل کادر VALUE Real part of force/mom عدد ۱۰۰۰ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .

4) Ansys Main Menu > Solution > -Loads – Apply > -Structural – Force / Moment > On Nodes +

(۳) در پنجره Ansys Input عدد ۱۰۱۶ را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .

(۴) در جعبه محاوره Apply F/M on Nodes در مقابل کادر VALUE Real part of force/mom عدد ۱۰۰۰ - را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .

برای تنظیم محدوده فرکانسی و تعداد Substep عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Solution > -Load Step Opt – Time / Frequency > Freq and Substeps ...

(۲) در جعبه محاوره Harmonic Frequency and Substep Options در مقابل کادر [HARFRQ] Harmonic freq range به ترتیب اعداد ۳۸ و ۳۴ را وارد کرده و سپس در مقابل کادر [NSUBST] Number of substeps عدد ۱۰۰ را وارد کنید و سپس در مقابل کادر [KBC] Stepped or ramped b.c. دکمه رادیویی Stepped را فعال کنید و کلید OK را فشار دهید.


بای، شروع حا مساله عملیات زیر را انجام دهید:

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS
 - 2) محتويات پنجره سفیدرنگ /STAT را خوانده و آنرا بیندید.
 - 3) در پنجره سبزرنگ Solve Current Load Step کلید OK را فشار دهید.
 - 4) در پنجره خاکستری رنگ Verify کلید Yes را فشار دهید. علت ظاهر شدن این پنجره تعریف نشدن مقدار ثابت شماره ۱ و ۲ است که کاربر را متوجه آن می کند و مهم نیست.
 - 5) با توجه به طولانی بودن حل مساله ، پس از مشاهده پنجره زردرنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل خواهد شد و آنرا بیندید.

مرحلة يانزدهم - مشاهدة نتائج :


ای، مشاهده نتایج عملیات زیر را انجام دهید:

- 1) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Settings > Graph ...
 - 2) در جعبه محاوره Graph Settings در مقابل کادر [PLCPX] Complex variable گزینه Complex variable را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
 - 3) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Define Variables ...
 - 4) در جعبه محاوره Define Time – History Variables کلید Add را فشار دهید.
 - 5) در جعبه محاوره Add Time – History Variables کلید OK را فشار دهید.
 - 6) در جعبه محاوره Define Nodal Data مطابق شکل (۳-۷) در مقابل کادر NVAR Ref عدد ۱ را وارد کنید و در مقابل کادر Node number number of variable عدد ۲ را وارد کنید و در مقابل کادر Name user – specified label نام D1UX را وارد کنید و در مقابل کادر Item در پنجره سمت راست گزینه Translation – UX را انتخاب کنید.
 - 7) کلید OK را فشار دهید.
 - 8) در پنجره قبلی کلید Close را فشار دهید.
 - 9) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Math Operations > Complex Conjugate ...



شکل (۳-۷) : تعریف جابجایی گره شماره ۱ به عنوان متغیر

(۱۰) مطابق شکل (۳-۸) در جعبه محاوره History – Conjugate of Time در مقابل کادر IR Reference number for results عدد ۳ و در مقابل کادر IA Variable عدد ۲ را وارد کنید .




شکل (۳-۸) : محاسبه مزدوج مختلط متغیر تعریف شده (متغیر ۲) و ذخیره آن در متغیر شماره ۳

(۱۱) کلید OK را فشار دهید .

12) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Math Operation > Multiply ...

(۱۳) مطابق شکل (۳-۹) در جعبه محاوره Multiply of Time – History Variables در مقابل




شکل (۳-۹) : محاسبه حاصل ضرب دو متغیر مختلط مزدوج شماره ۲ و ۳ و ذخیره نتایج آن به عنوان متغیر شماره ۴

کادر IA 1st variable IR Reference number for result عدد ۴ را وارد کرده و در مقابل کادر عدد ۲ و در مقابل کادر IB 2nd variable عدد ۳ را وارد کنید .

(۱۴) کلید OK را فشار دهید .

15) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Math Operations > Square Root ...

(۱۶) مطابق شکل (۳-۱۰) در جعبه محاوره Square Root of Time – History Variables در مقابله کادر IA 1st variable IR Reference number for result عدد ۵ را وارد کرده و در مقابل کادر IB 2nd variable عدد ۴ را وارد کنید .




شکل (۳-۱۰) : محاسبه مجدول متغیر شماره ۴ و ذخیره آن به عنوان متغیر شماره ۵

(۱۷) کلید OK را فشار دهید .

18) Ansys Main Menu > Parameters > Get Scalar Data ...


(۱۹) مطابق شکل (۳-۱۱) در جعبه محاوره Get Scalar Data در پنجره سمت چپ گزینه Time – hist var's و در پنجره سمت راست گزینه Results data را انتخاب کنید .



شکل (۳-۱۱) : تعیین دریافت متغیر از نتایج Time – History

(۲۰) کلید OK را فشار دهید .

(۲۱) مطابق شکل (۳-۱۲) در جعبه محاوره Get Data for Time – History Variables در مقابله کادر Name of parameter to be defined نام UXMX نام Data to be retrieved عدد ۵ را تایپ کنید و در مقابل کادر Variable number N - پنجره آن گزینه Time @ VMAX TMAX را انتخاب کنید .



شکل (۳-۱۲) : تعیین نام پارامتر و گرفتن مقدار آن از متغیر شماره ۵ در Time - History

۲۲) کلید OK را فشار دهید .

23) Ansys Utility Menu > List > Other > Named Parameter ...

۲۴) در جعبه محاوره Named Parameter Status در مقابل کادر Par Name of parameter پارامتر UMX را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .

در پنجره سفیدرنگ *STAT مقدار این فرکانس برابر (Hz) ۳۵/۲۴ نمایان خواهد شد .

فصل ششم

آنالیزهای ویژه

ANSYS

تمرین اول : تحلیل دینامیکی سیال^۱

مقدمه :

این محصول از نرم افزار ANSYS جهت انجام آنالیز میدان جریان سیال در حالت دو بعدی و سه بعدی به کار می - رود . المانهای موجود در این آنالیز FLUID141 در حالت دو بعدی و FLUID142 در حالت سه بعدی است .

أنواع آنالیز FLOTTRAN در Ansys :

۱- جریان آرام^۲ و مغتشش^۳ :

این حالت بستگی به عدد رینولدز دارد که در اعداد رینولدز بالا جریان حالت آشفته و در اعداد رینولدز پایین جریان حالت منظم دارد .

۲- تحلیل سیال در حالت حرارتی و یا در حالت مستقل از دما (آدیباتیک) :

در این حالت کاربر باید معین کند که آیا معادلات حرارتی در تحلیل دخالت می کنند یا خیر .

۳- سیال تراکم پذیر^۴ و یا تراکم ناپذیر^۵ :

در این حالت کاربر باید معین کند که آیا گرادیان فشار در تغییرات چگالی سیال تاثیر گذار است یا خیر .

۴- سیال نیوتونی و یا غیر نیوتونی :

در این حالت کاربر باید معین کند که آیا تنش با نرخ کرنش در سیال رابطه خطی دارد یا خیر که در صورت خطی بودن رابطه تنش با نرخ کرنش سیال نیوتونی میباشد .

۵- تحلیل چند سیال به طور همزمان^۶ :

برای تحلیل چند سیال به طور همزمان به کار می رود که با ارائه نسبت جرمی آنها می توان آنها را در نقاط مختلف مدل تعریف کرد .

قابل ذکر است که حل مسائل سیالاتی می تواند به صورت ترکیبی از تمامی حالات ذکر شده باشد . برای انتخاب هر یک از خصوصیات فوق می توانید از مسیر کلی زیر در نرم افزار استفاده کنید :

Ansys Main Menu > Solution > Flotran Set Up > Solution Options ...

همچنین کاربر جهت تحلیل مسالة خود باید یکی از حل گرهای نرم افزار را انتخاب کند که

مهمنترین این حل گرها به شرح زیر است :

- 1- Computational Fluid Dynamics (CFD)
- 2- Laminar
- 3- Turbulent

- 4- Compressible
- 5- Incompressible
- 6- Multiple Species Transport

۱- حل گر **TDMA** : در این حل گر احتمال واگرایی کمتر بوده و دقت محاسباتی نیز کمتر است .


۲- حل گر **Exact** : در این حل گر احتمال واگرایی بیشتر بوده و دقت محاسباتی نیز بیشتر است .

انتخاب حل گرهای فوق از طریق مسیر کلی زیر میسر است :

Ansys Main Menu > Solution > CFD Solver Contr > ...

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به کتاب مکانیک سیالات نوشته بایندر [۱۸] و مکانیک سیالات نوشته وايت [۱۹] مراجعه کنید .

مثال : در این مثال تحلیل جریان سیالی در یک مجرأ مطابق با شکل (۱-۱) انجام می شود در تحلیل اول با پایین بودن چگالی سیال ، عدد رینولدز نیز کم می باشد و در نتیجه مساله در حالت جریان منظم تحلیل می شود و سپس در تحلیل دوم با بالا بردن چگالی سیال عدد رینولدز نیز افزایش یافته و مساله در حالت جریان مغتشش تحلیل می - شود . سرعت سیال ورودی به مخزن در هر دو تحلیل ثابت بوده و برابر (m/s) ۲ است همچنین لزجت سیال در هر دو حالت برابر ($s \cdot Pa$) 100×10^6 میباشد .



شکل (۱-۱) : مدل مجرأ عبوری سیال به همراه ابعاد


اهداف تمرین عبارتند از :

- آشنایی با روش انجام آنالیز جریان سیال
- آشنایی با بارگذاری در سیالات

حل :

مرحله اول - تعیین محصول از منوی INTERACTIVE :

- قبل از اجرای نرم افزار نوع محصول آن را به FLOTTRAN تغییر دهید به این صورت که به جای اجرای مستقیم نرم افزار آنرا با فشار دادن منوی INTERACTIVE فعال کنید تا مطابق شکل (۱-۲) جعبه محاورة ANSYS 5.4 INTERACTIVE ظاهر شود و سپس در مقابل کادر Product selection از منوی گشودنی آن با پایین کشیدن لغزنده آن محصول ANSYS را انتخاب کنید.



شکل (۱-۲) : انتخاب محصول FLOTTRAN از منوی INTERACTIVE

- کلید Run را فشار دهید تا نرم افزار اجرا شود.

مرحله دوم - انتخاب المان دو بعدی FLUID141 :

- Ansyst Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...
- در جعبه محاورة کلید Add را فشار دهید.

- ۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ نوع FLOTRAN CFD را انتخاب کرده و در پنجره مقابل آن المان 141 2D FLOTRAN را انتخاب کنید.
- ۴) کلید OK را فشار دهید.
- ۵) کلید Close را در جعبه محاوره Element Types فشار دهید.

مرحله سوم - مدلسازی هندسی و شبکه بندی :

برای مدلسازی مساله ابتدا تعداد چهار عدد مستطیل بسازید:

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Areas – Rectangle > By Dimensions ...

۲) در پنجره تولید مستطیل به ترتیب در مقابل کادر X2 ، X1 اعداد ۳ ، ۰ را وارد کنید و در مقابل کادر Y2 ، Y1 به ترتیب اعداد ۱/۵ ، ۰ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید تا مستطیل اول ساخته شود.

۳) برای تولید مستطیل دوم در پنجره تولید مستطیل اینبار در مقابل کادر X2 ، X1 به ترتیب اعداد ۳ ، ۱ را وارد کنید و در مقابل کادر Y2 ، Y1 به ترتیب اعداد ۶ ، ۱/۵ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.

۴) برای تولید مستطیل سوم در پنجره تولید مستطیل اینبار در مقابل کادر X2 ، X1 به ترتیب اعداد ۱ ، ۰ را وارد کنید و در مقابل کادر Y2 ، Y1 به ترتیب اعداد ۶ ، ۵ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.

۵) برای تولید مستطیل چهارم در پنجره تولید مستطیل اینبار در مقابل کادر X2 ، X1 به ترتیب اعداد ۳ ، ۲ را وارد کنید و در مقابل کادر Y2 ، Y1 به ترتیب اعداد ۶ ، ۸ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

اکنون باید کلیه سطوح را یکپارچه کنید:

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > - Booleans – Add > Areas +

۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا سطوح یکپارچه شوند.

اکنون باید فقط سطح را پاک کنید تا به کمک خطوط مرزی ، خطوط Fillet را تولید کنید:


- 3) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Delete > Areas Only +

۴) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

- 5) Ansys Utility Menu > Plot > Lines

- 6) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > -Lines – Line Fillet +


۷) مطابق شکل (۱-۳) در پنجره گرافیکی دو خط عمود بر هم پایینی سمت راست مدل را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.



شکل (۱-۳) : انتخاب دو خط پایینی عمود بر هم سمت راست مدل جهت تولید Fillet

۸) در جعبه محاوره Line Fillet کادر RAD عدد 25° را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید .


۹) مطابق شکل (۱-۴) در پنجره گرافیکی دو خط عمود برهم میانی و بالایی مدل را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .



شکل (۱-۴) : انتخاب دو خط عمود بر هم میانی مدل جهت تولید Fillet

۱۰) در جعبه محاوره Line Fillet بدون اعمال تغییرات کلید Apply را فشار دهید تا خط دوم تولید شود .


۱۱) مطابق شکل (۱-۵) در پنجره گرافیکی دو خط عمود برهم میانی و پایینی مدل را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .



شکل (۱-۵) : انتخاب دو خط عمود بر هم پایینی مدل جهت تولید Fillet

۱۲) در جعبه محاوره Line Fillet بدون اعمال تغییرات کلید Apply را فشار دهید تا خط سوم تولید شود .

۱۳) در نهایت مطابق شکل (۱-۶) در پنجره گرافیکی دو خط عمود بر هم پایینی سمت چپ مدل را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .



شکل (۱-۶) : انتخاب دو خط پایینی سمت چپ مدل در پنجره گرافیکی

۱۴) در جعبه محاوره Line Fillet بدون اعمال تغییرات کلید OK را فشار دهید تا خط آخر تولید شود .

اکنون باید به کمک خطوط مرزی موجود سطح نهایی را بسازید :

1) Ansys Main Manu > Preprocessor >- Modeling – Create >- Areas – Arbitrary > By Lines +

(۲) در پنجره انتخاب معیار انتخاب را از Single به Loop تغییر داده و سپس در پنجره گرافیکی نزدیک یکی از خطوط با ماوس یکبار فشار دهید تا همه خطوط انتخاب شوند و سپس کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید تا سطح نهایی تولید شود . اکنون جهت شبکه بندی مدل عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...

(۲) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت اول گزینه Smart Size را فعال کنید و مقدار آنرا بروای درجه ۴ تنظیم کنید و سپس در قسمت Mesh نوع Mesh را از نوع Free و شکل المان (Shape) را از نوع Quad انتخاب کرده و کلید Mesh را فشار دهید .

(۳) در پنجره انتخاب کلید All را فشار دهید تا سطح شبکه بندی شود .


مرحله چهارم - اعمال شرایط مرزی و بارگذاری :

با توجه به اینکه سرعت ورودی سیال برابر (m/s) ۲ است و فشار در دو مجرای خروجی برابر صفر و سرعت سیال در تمام خطوط جداره صفر است ، باید عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Fluid / CFD – Velocity > On Lines +


(۲) در پنجره گرافیکی خط مربوط به مجرای ورودی را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .

(۳) مطابق شکل (۷-۱) در جعبه محاوره Velocity Constraints on Lines در مقابل کادر VX عدد ۲ و در مقابل کادر VY velocity component عدد صفر و در مقابل کادر VZ velocity component عدد صفر را وارد کنید .




شکل (۷-۱) : تعیین سرعت سیال ورودی به مجرای ورودی

- ۴) کلید Apply را فشار دهید .
- ۵) دوباره در پنجره گرافیکی کلیه خطوط مدل را به غیر از دو خط مجرای خروجی و یک خط مجرای ورودی انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .
- ۶) در جعبه محاوره Velocity Constraints on Lines در مقابل کادر VX velocity عدد صفر و در مقابل کادر VY velocity component عدد صفر و در مقابل کادر VZ velocity component عدد صفر را وارد کنید .
- ۷) کلید OK را فشار دهید تا سرعت صفر بر روی خطوط دیواره مدل اعمال شود .
اکنون باید فشار در دو مجرای خروجی را برابر صفر قرار دهید :
- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Fluid CFD – Pressure DOF > On Lines +
- ۸) در پنجره گرافیکی دو خط مجرای خروجی مدل انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .
- ۹) مطابق شکل (۱-۸) در جعبه محاوره Pressure Constraint on Lines در مقابل کادر PRES Pressure value عدد صفر را وارد کرده وسپس دقت کنید که گزینه Pressure value فعال (Yes) باشد .



شکل (۱-۸) : اعمال فشار صفر بر روی خطوط مجرای خروجی

- ۱۰) کلید OK را فشار دهید .
- مرحله پنجم - تعیین خواص سیال و حل مساله :**
- 1) Ansys Main Menu > Solution > FLOTTRAN Set Up > Fluid Properties ...
- ۲) در جعبه محاوره Fluid Properties کلید OK را فشار دهید .
- ۳) مطابق شکل (۱-۹) در جعبه محاوره Flow Properties در مقابل کادر Density property type عدد ۱ را وارد کرده و در مقابل کادر Viscosity property type CONSTANT را وارد کنید .



شکل (۱-۹) : جعبه محاوره تعیین خواص سیال

۴) کلید OK را فشار دهید.

اکنون تعداد تکرارهای مساله را جهت حل به تعداد ۳۰ تکرار افزایش دهید.

۱) Ansys Main Menu > Solution > FLOTTRAN Set Up > Execution Ctrl ...

۲) مطابق شکل (۱-۱۰) در جعبه محاوره Steady State Control Settings در مقابل کادر EXEC Global iteration عدد ۳۰ را وارد کنید.


۳) کلید OK را فشار دهید.

اکنون باید Jobname مساله را به نام Laminar تغییر دهید تا کلیه فایلهای تولیدی با این نام ایجاد شوند.

۱) Ansys Utility Menu > File > Change Jobname ...

۲) در پنجره باز شده عبارت Laminar را تایپ کنید و کلید OK را فشار دهید.

۳) پنجره اخطار زردرنگ را ببینید علت این اخطار تعویض Jobname مساله است که می گوید قبل از انجام اینکار باید فایل قبلی بسته شود.



شکل (۱۰-۱) : تعیین تعداد تکرار مساله جهت حل

اکنون مساله جهت تحلیل آماده است :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > Run FLOTTRAN...
- (۲) پس از مدتی با مشاهده پنجره زردرنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل شده است ، این پنجره را بسته و جهت مشاهده نتایج به مرحله بعدی روید .


مرحله ششم - مشاهده نتایج :

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Raed Results – Last Set
- 2) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu...
- (۳) در جعبه محاوره Contour Nodal Solution Data در مقابل کادر Item , Comp Item to در پنجره سمت چپ گزینه DOF solution be contoured و در پنجره مقابله آن گزینه Velocity – VSUM را انتخاب کنید .
- (۴) کلید OK را فشار دهید تا مطابق شکل (۱۱-۱) سرعت سیال در پنجره گرافیکی نمایان شود .

اکنون جهت نمایش برداری سرعت سیال از طریق مسیر زیر عمل کنید :

- 5) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Vector Plot – Predefined ...

۶) در جعبه محاوره Vector Plot of Predefined Vectors کلید OK را فشار دهید تا سرعت سیال به صورت برداری در پنجره گرافیکی نمایان شود.



شکل (۱-۱۱) : کانتور سرعت سیال در پنجره گرافیکی

جهت مشاهده نحوه حرکت سیال در گره های دلخواه خود به صورت Trace مسیر زیر را دنبال کنید :

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > Define Trace Pt +
- 2) در پنجره گرافیکی گره های مورد نظر خود را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .

- 3) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > Plot Flow Trac
اکنون در پنجره گرافیکی حرکت سیال در گره های انتخاب شده مشاهده می شود .
نکته : برای مشاهده گرداب در گوش پایین ، سمت راست مدل می توانید نقاط انتخابیتان از آن ناحیه باشد .


مرحله هفتم : تحلیل جریان مغتشش :

در این مرحله بدون خروج از نرم افزار ، چگالی سیال ورودی را به ۱۰۰ افزایش دهید و سپس مساله را با عدد رینولدز بالا (جریان مغتشش) حل کنید :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > FLOTTRAN Set Up > Fluid Properties ...
- 2) در جعبه محاوره Fluid Properties کلید OK را فشار دهید .
- 3) در جعبه محاوره CFD Flow Properties در مقابل کادر Density property type عدد ۱۰۰۰ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .

اکنون باید نوع تحلیل را به حالت مغتشش تبدیل کنید :

- 4) Ansys Main Menu > Solution > FLOTTRAN Set Up > Solution Options ...
- (۵) مطابق شکل (۱-۱۲) در جعبه محاوره FLOTTRAN Solution Options در مقابل کادر TURB از منوی گشودنی آن گزینه Turbulent Laminar or turbulent ? را انتخاب کنید .
- (۶) کلید OK را فشار دهید .



شکل (۱-۱۲) : انتخاب حالت مغتشش جهت تحلیل

نکته : در صورت تحلیل مساله بدون آنکه گزینه فوق را تنظیم کنید ، با پیغام خطایی مبنی بر واگرا بودن مساله مواجه خواهد شد . در اینصورت کاربر متوجه مغتشش بودن فیزیک مساله خواهد شد و نتیجه می گیرد که تحلیل مساله باید در حالت Turbulent انجام شود .

اکنون باید Jobname مساله را به نام دیگری نظیر Turbulent تغییر دهید :


- 1) Ansys Utility Menu > File > Change Jobname ...
- (۲) در پنجره باز شده عبارت Turbulent را تایپ ، کنید .
- (۳) کلید OK را فشار دهید و پنجره زردرنگ اخنطار را ببندید .
- اکنون مساله جهت تحلیل آماده است :
- 1) Ansys Main Menu > Solution > Run FLC\TRAN...
- (۲) پس از مدتی با مشاهده پنجره زردرنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل شده است ، این پنجره را بسته و جهت مشاهده نتایج به مرحله بعدی روید .

مرحله هشتم - مشاهده نتایج :

در این مرحله نیز همانند حالت Laminar به مشاهده نتایج بپردازید .

کانتور برداری سرعت سیال مطابق شکل (۱-۱۳) خواهد بود.

نکته: کاربر باید سعی کند مساله را در حالت مغتشش، با تغییر لزجت سیال و سرعت ورودی سیال نیز تحلیل کند تا متوجه تاثیر هریک از عوامل فوق در عدد رینولدز و در نتیجه حالت مغتشش جریان شود.



شکل (۱-۱۳): نمایش برداری سرعت جریان در حالت مغتشش

تمرین دوم : مکانیک شکست^۱


مقدمه :

در طراحی بسیاری از قطعات مکانیکی مبحث مکانیک شکست ، یکی از مهمترین مراحل طراحی است. در این بخش از طراحی ، مهندس طراح به بررسی رشد ترک^۲ در قطعه و تخمین عمر قطعه می پردازد.

معمولًاً ایجاد ترک در قطعات به دو دلیل رخ می دهد :

- ۱- ترک اولیه که در هنگام تولید قطعه ایجاد می شود.
- ۲- ترک خستگی که در اثر پدیده خستگی اتفاق می افتد.

قبل از بررسی رشد ترک در قطعه به واسطه روابط مربوط به آن ، همچون معادلات پاریس و غیره ، دانستن شکل بارهای وارد نسبت به موقعیت ترک در قطعه امری ضروری است. به طور کلی سه مود در ترک ها موجود است که دو مود اول ، داخل صفحه ای است و مود سوم آن ، خارج صفحه ای است. به شکل (۲-۱) توجه کنید در این شکل مودها نشان داده شده اند.



شکل (۲-۱) : سه مود موجود در ترک

مهمترین پارامتر در آنالیز ترک ضریب مرکز تنفس^۳ است که بسته به آنکه در مود اول یا دوم و یا سوم باشد با KI , KII , KIII نشان داده می شوند. معمولًاً در اکثر قطعات مهندسی مود اول از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به کتاب مکانیک شکست نوشته بروک [۲۰] و یا تغییر شکل و مکانیک شکست در مواد مهندسی نوشته هرتزبرگ [۲۱] مراجعه کنید.

مثال :


در این تمرین مطابق شکل (۲-۲) تحلیل یک صفحه تحت کشش همراه با ترک دو بعدی در وسط آن انجام می شود و مقدار ضریب حساسیت مود اول (KI) در آن محاسبه می شود با

1- Fracture Mechanics

2- Crack

3- Intensity Factor

توجه به آنکه صفحه و ترک آن نسبت به محور X , Y متقارن است بنابراین در تحلیل مساله تنها ربع صفحه و ترک مدل می شود.



شکل (۲-۲) : مدل هندسی متقارن (ریبع مدل کامل) به همراه ابعاد

خواص ماده عبارت است از :

Young's modulus = 200 E 3

Poisson's ratio = 0.3

هدف این تمرین عبارت است از:
آشنایی با نحوه مدلسازی و تحلیل ترک

حل:

مرحلة اول - انتخاب المان: PLANE82

- ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete....
 - ۲) در جعبه محاوره Add کلید Element Types را فشار دهید.
 - ۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural نوع Solid را انتخاب کرده و در پنجره مقابل آن المان 8node Quad 8node را انتخاب کنید.
 - ۴) کلید OK را فشار دهید.
 - ۵) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید.

مراحله دوم - تعريف خواص ماده :

- ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic....
 - ۲) کلید OK را در پنجره باز شده فشار دهید.
 - ۳) در جعبه محاوله Young's modulus EX در کادر Isotropic Material Properties عدد 200 را وارد کرده و در کادر Poisson's ratio (minor) NUXY عدد 0.3 E 3 ایجاد کنید.

۴) کلید OK را فشار دهید تا خواص ماده ثبت شود.

مرحله سوم - مدلسازی

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling -Create > - Areas - Rectangle > By Corners ...

۲) در پنجره تولید مستطیل در مقابل کادر WPX , WPY به ترتیب اعداد ۰ و ۰ را وارد کرده و سپس در مقابل کادر Width عدد ۲۰۰ را و در مقابل کادر Height عدد ۱۰۰ را وارد کنید.

۳) کلید OK را فشار دهید تا مستطیل ساخته شود.


مرحله چهارم - تقسیم بندی ضلع پائینی مستطیل

در این مرحله ضلع پائینی مستطیل تقسیم بندی می شود این کار جهت جدا کردن قسمت مربوط به ترک از قسمتهای دیگر است.

1) Ansys Main Menu>Preprocessor> -Modeling-Operate> -Booleans-Divide> Lines w / Options +

۲) در پنجره گرافیکی ضلع طولی پائینی مستطیل را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۳) مطابق شکل (۲-۳) در جعبه محاوره Divide Multiple Lines with Options در مقابل کادر RATIO Ratio of line lengths نسبت عددی ۵/۲۰۰ را وارد کنید.



شکل (۲-۳) : تقسیم ضلع طولی پائینی مستطیل با نسبت ۵/۲۰۰


۴) کلید OK را فشار دهید.

مرحله پنجم - تعریف اندازه المان های Singular نوک ترک :

1) Ansys Utility Menu > Plot > Keypoints > Keypoints


2) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Meshing – Size Cntrls > - Concentrat KPs – Create +

۳) مطابق شکل (۲-۴) در پنجره گرافیکی نقطه سمت راست نوک ترک را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.



شکل (۲-۴) : انتخاب نقطه سمت راست ترک

۴) مطابق شکل (۲-۵) در جعبه محاوره Concentration Keypoints در مقابل کادر DELR Concentration Keypoint عدد $1/5$ و در مقابل کادر PRAT Radius ratio (2nd row / 1st row) عدد 0.65 و در مقابل کادر NTHET No of elems around circumf عدد 10 را وارد کرده و در مقابل کادر KCTIP midside node position آن گزینه Skewed را انتخاب کنید. ۱/۴pt



شکل (۲-۵) : وارد کردن اندازه های المان نوع ترک

۵) کلید OK را فشار دهید.

۶) پنجه اخطار زرد رنگ را ببندید (این پنجه به علت عدم استفاده از دستور VGET ظاهر می شود)


مرحله ششم - تعیین تقسیمات هر یک از اضلاع مستطیل :

برای تعیین تعداد تقسیمات هر یک از اضلاع مطابق شکل (۲-۶) عمل کنید.

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...

۲) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت دوم (Size Controls) در مقابل قسمت Lines کلید Set را فشار دهید.

۳) در پنجره گرافیکی خط عرضی سمت راست مدل را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.



شکل (۲-۶) : تعیین تقسیمات خطوط

۴) در جعبه محاوره Element Sizes on picked Lines در مقابل کادر NDIV No of عدد ۸ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.

۵) در پنجره گرافیکی خط طولی بالائی مدل را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۶) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines اینبار در مقابل کادر NDIV No. of عدد ۱۵ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.

۷) در پنجره گرافیکی خط طولی پائینی مدل را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۸) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV No. of عدد ۱۵ و در مقابل کادر SPACE Spacing ratio عدد ۳ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید.

۹) در آخر ، در پنجره گرافیکی خط عرضی سمت چپ مدل را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۱۰) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV No. of عدد ۱ را وارد کرده در مقابل کادر SPACE Spacing ratio عدد ۳ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.


۱۱) چون خط عرضی سمت چپ مدل بر عکس تقسیم بندی شده است بتایران در جعبه ابزار MeshTool در قسمت دوم (Size Controls) در مقابل قسمت Lines کلید Flip را فشار دهید.

- (۱۲) در پنجره گرافیکی خط عرضی سمت چپ مدل را انتخاب کنید.
- (۱۳) در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید. تا تقسیمات معکوس شوند.
- (۱۴) در جعبه ابزار MeshTool کلید Mesh را فشار دهید.
- (۱۵) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید. تا پس از مدتی سطح شبکه بندی شود.
- (۱۶) پنجه اخطار زرد رنگ را ببندید. علت این اخطار وجود المانهای مثلثی در مدل است.

مرحله هفتم - بارگذاری و اعمال شرایط مرزی :

در این مرحله با توجه به آنکه ربع مدل تحلیل می شود، باید خط عرضی سمت چپ مدل را در جهت محور X و خط طولی پائینی مدل را (به جز خط سمت چپ آن که مربوط به ترک است) در جهت محور Y ثابت کنید:

- 1) Ansys Utility Menu > Plot > Keypoints > Keypoints
 - 2) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Displacement > On Keypoints +
- (۳) در پنجره گرافیکی دو نقطه ابتدایی و انتهایی خط عرضی سمت چپ مدل را انتخاب کنید و سپس کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.
- (۴) در جعبه محاوره Lab2 DOFs to be constrained Apply U,ROT on KPs در مقابل کادر KEXPND Expand disp to گزینه UX را انتخاب کنید و سپس در قسمت پائین، گزینه nodes را فعال (Yes) کنید.
- (۵) کلید Apply را فشار دهید.
- (۶) مطابق شکل (۲-۷) دو نقطه ابتدایی و انتهایی از خط طولی پائینی را (که در سمت راست خط ترک قرار گرفته است) انتخاب کنید. و کلید OK را در پنجره انتخاب کنید.



شکل (۲-۷) : انتخاب دو گره ابتدایی و انتهایی خط طولی پائینی مدل

۷) در جعبه محاوره Apply U,ROT on KPs در مقابل کادر UX,UY را غیر فعال کرده و گزینه UX را فعال کرده و دقت کنید در پائین پنجره گزینه KEXPND Expand disp to nodes فعال باشد (Yes).

۸) کلید OK را فشار دهید.

9) Ansys Utility Menu > Plot > Lines

10) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Pressure > On Lines +

۱۱) در پنجره گرافیکی خط طولی بالایی مستطیل را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۱۲) در جعبه محاوره Apply PRES on Lines در مقابل کادر VALI Pressur value عدد ۴۰۰ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

مرحله هشتم - حل مساله :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS.

۲) محتویات پنجره سفید رنگ STAT / را خوانده و سپس آنرا بیندید.

۳) جهت شروع حل مساله کلید OK را در پنجره سبز رنگ Step Current Lood Step فشار دهید. و سپس در پنجره اخطار خاکستری رنگ Verify کلید Yes را فشار دهید. پس از مدتی با مشاهده پیغام پنجره زرد رنگ Solution is done حل مساله تمام شده است.

مرحله نهم - مشاهده تنش SY :

۱) در پنجره Ansys Toolbar کلید POWRGRPH را یکبار فشار دهید.

۲) در جعبه محاوره Power Graphics Display Settings در مقابل کادر [/GRAPHICS] در پنجره گزینه OFF را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

3) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot - Nodal Solu...

۴) در جعبه محاوره Plot Nodal Solution Data در پنجره سمت چپ گزینه Stress و در پنجره سمت راست گزینه SY - direction Y را انتخاب کنید.

۵) کلید OK را فشار دهید. تا تنش SY نمایان شود.

مرحله دهم - تعیین مسیر جهت محاسبه ضریب حساسیت :


در این مرحله باید مسیری را از نوک ترک به سمت داخل ترک تعریف کرد. بنابراین مطابق شکل (۲-۸) بایست توسط ۳ نقطه اول نوک ترک مسیری ایجاد کرد.

1) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes

2) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Pan , Zoom , Rotate ...

۳) در جعبه ابزار BoxZoom کلید Pan - Zoom - Rotate را فشار دهید.

۴) در پنجره گرافیکی ، به کمک ساختن یک پنجره مستطیل بزرگ نمایی در اطراف ترک ، دید را در این نقاط متمرکز کنید تا به وضوح گره های نوک ترک دیده شوند.



شکل (۲-۸) : انتخاب ۳ گره نوک ترک جهت تولید مسیر

5) Ansys Main Menu > General Postprx > Path Operation > - Define Path - By Nodes +

۶) مطابق شکل (۲-۸) ، ۳ گره اول که از نوک ترک در سمت راست به سمت داخل ترک قرار دارند را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

۷) در جعبه محاوره By Nodes در مقابل کادر : Define path name نام KI راتایپ کنید.


۸) کلید OK را فشار دهید.

۹) پنجره سفید رنگ PDEF که معرف خصوصیات گره های انتخابی و مسیر تولید شده است را ببینید.

مرحله یازدهم - محاسبه مقدار ضریب حساسیت مود اول :


1) Ansys Main Menu > General Postproc > Nodal Calcs > Stress Int Factor ...

۲) در جعبه محاوره Stress Intensity Factor شکل (۲-۹) در مقابل کادر KPLAN مطابق شکل (۲-۹) از منوی گشودنی آن گزینه Plane stress Disp extrapolat based on را انتخاب کنید.



شکل (۲-۹) : تعیین نحوه محاسبات بر اساس تنش صفحه ای

- (۳) کلید OK را فشار دهید.
- (۴) اکنون مطابق شکل (۲-۱۰) در پنجره سفید رنگ KCALC نتایج نمایان خواهد شد. و مقدار $KI = Y_{\sigma_0} \sqrt{\pi a}$ مقایسه کنید.



```

KCALC Command
File
***** CALCULATE MIXED-MODE STRESS INTENSITY FACTORS *****
ASSUME PLANE STRESS CONDITIONS
ASSUME A HALF-CRACK MODEL WITH SYMMETRY BOUNDARY CONDITIONS (USE 3 NODES)
EXTRAPOLATION PATH IS DEFINED BY NODES:      2      15      14
WITH NODE 2 AS THE CRACK-TIP NODE
USE MATERIAL PROPERTIES FOR MATERIAL NUMBER 1
EX = .20000E+06 NUXY = .30000 AT TEMP = .00000
***** KI = 1588.5 , KII = .00000 , KIII = .00000 *****

1588.5

```

شکل (۲-۱۰) : نمایش نتایج محاسبات ضریب حساسیت مود اول

$$K_I = Y_{\sigma_0} \sqrt{\pi a}$$

$$C_S \left(\frac{\pi \times 5}{Y_{\sigma_0}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

تمرین سوم : بهینه سازی طراحی^۱

مقدمه :

طراحی بهینه روشی است که در آن به محاسبه بهترین طراحی (از لحاظ ساخت ، ابعاد ، وزن ، طراحی جهت جلوگیری از تسلیم شدن سازه و ...) پرداخته می شود . در طراحی بهینه فاکتورهای دلخواهی نظری ابعاد ، شکل ، قرار گرفتن تکه گاهها ، فرکانس طبیعی ، خواص مواد و ... را می توان بهینه کرد . برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به کتاب بهینه سازی طراحی نوشتۀ رائو [۲۲] و یا هر کتاب دیگر در این مورد مراجعه کنید .


در نرم افزار Ansys دو روش مختلف برای طراحی توصیه می شود :

۱- روش Subproblem Approximation : روشی پیشرفته است که در اکثر طراحی های مهندسی به کار میرود.

۲- روش First Order : از این روش در طراحیهای حساس استفاده می شود که در آنها دقیق بسیار مهم است .

برای انجام یک طراحی بهینه باید با مفاهیم کلی زیر آشنا باشید که این مفاهیم ، به صورت یک مثال توضیح داده می شوند :

تیری با سطح مقطع مستطیلی را که تحت بار گسترده P قرار دارد مطابق شکل (۳-۱) در نظر بگیرید ، هدف کمینه کردن عامل وزن با شرایط زیر است :



$$\begin{aligned} \text{Total Stress } (\sigma) &< \sigma_{\max} \\ \text{Beam Deflection } (\delta) &< \delta_{\max} \\ \text{Beam Height } (h) &< h_{\max} \end{aligned}$$

شکل (۳-۱) : تیر تحت بار گسترده

متغیرهای طراحی^۲ :

مقادیر وابسته ای هستند که بر حسب بهترین طراحی می توانند تغییر کنند . محدوده های ماکزیمم و مینیمم این متغیرها به عنوان قیود هر مساله معلوم است . در تیر فوق پهنهای تیر (b) و ارتفاع تیر (h) متغیرهای طراحی هستند این دو متغیر منفی نمی توانند باشند (زیرا ابعاد هندسی هستند) پس حد پایین آنها عبارت است از صفر . در هر طراحی ، کاربر مجاز به تعریف حداقل ۶۰ متغیر طراحی است .

متغیرهای حالت^۳ :

متغیرهایی هستند که طراحی را مقید می کنند . به این متغیرها ، متغیرهای وابسته^۱ نیز می گویند زیرا می توانند به صورت تابعی از متغیرهای طراحی باشند . متغیرهای حالت می توانند دارای هر دو محدوده بالا یا پایین باشند یا اینکه فقط دارای یک محدوده باشند . در تیر فوق دو متغیر حالت موجود است :

- ۱- تنش نهایی در تیر (۵)
 - ۲- تغییر شکل در تیر (۸)
- کاربر می تواند تا حد اکثر ۱۰۰ متغیر حالت در طراحی تعریف کند .

تابع هدف^۲ :

متغیر وابسته ای است که در طراحی مقدار آن حداقل می شود و تابعی از متغیرهای طراحی است به صورتی که هر تغییر در متغیرهای طراحی باعث تغییر آن می شود . در تیر فوق وزن نهایی تیر متغیر طراحی است که بایستی کمینه شود . کاربر مجاز است که در طراحی تنها یک تابع هدف تعریف کند .

طراحی ممکن و غیر ممکن^۳ :

در طراحی یک سازه اگر تمام قیود اعمال شده ارضا شوند ، طراحی ممکن و در غیر آنصورت طراحی غیر ممکن است . بهترین طراحی آنستکه مقدار کمینه تابع هدف را بازگرداند .

نکته :

اگر تمام پاسخهای طراحی غیر ممکن بود ، از میان آنها جوابی بهترین است که نزدیک به طراحی ممکن باشد .

مثال :

یک خرپای سه عضوی مطابق شکل (۳-۲) تحت تاثیر دو نیروی عمودی و افقی به مقدار (Lb) ۲۰۰۰۰ قرار گرفته است . مطلوبست تعیین مقدار کمینه وزن خرپا تحت شرایط زیر :

- ۱- سطح مقطع اعضای خرپا نباید کمتر از (in) ۱ و بیشتر از (in²) ۱۰۰۰ باشد .
- ۲- تنش ماکزیمم محوری ایجاد شده در هر عضو نباید بیشتر از (Psi) ۴۰۰ باشد .
- ۳- فاصله بین محل اتصال هر دو عضو خرپا به تکیه گاه نباید کمتر از (in) ۴۰۰ و بیشتر از (in) ۱۰۰۰ باشد .

1- Dependent Variables


2- Objective Function

3- Feasible or Infeasible Design

۴- همچنین وزن سازه در طراحی اولیه (Lb) $10.9/1$ محاسبه شده است .
خواص مواد عبارتند از :

Young's modulus = $2.1E6$ (Psi)

همچنین در طراحی اولیه سطح مقطع هر عضو را (A_1, A_2, A_3) همگی برابر (in^2) 1000 و
فاصله تکیه گاهها را از هم برابر (in) 1000 در طراحی اولیه در نظر بگیرید .



شکل (۳-۲) : خرپای سه عضوی به همراه ابعاد

اهداف این تمرین عبارتند از :

- ۱- آشنایی با انجام طراحی بهینه
- ۲- آشنایی بیشتر با تعیین پارامترها

راهنمایی :

تلرانس پیش فرض نرم افزار برای تابع هدف برابر 1% وزن اولیه است (یعنی 11 پوند) اما برای همگرایی مساله آنرا به 2% تغییر دهید .

حل :

مرحله اول - تعیین موضوع مساله :

1) Ansys Utility Menu > File > Change Title ...


(۲) در پنجره باز شده عبارت Optimization of a Three Bar Truss را وارد کنید .

(۳) کلید OK را فشار دهید .

مرحله دوم - تعیین مقادیر پارامتری اولیه :

چون سطح مقطع هر عضو و همچنین فاصله میان محل تکیه گاهها متغیر است ، بنابراین باید مقادیر اولیه آنها نیز به صورت پارامتری تعریف شوند تا در مراحل بعدی بتوان آنها را به عنوان متغیر تعریف کرد :

1) Ansys Utility Menu > Parameters > Scalar Parameters ...



شکل (۳-۳): تعیین پارامترهای اولیه

۲) در پنجره باز شده در مقابل کادر Selection ابتدا عبارت $B=1000$ را تایپ کرده و سپس کلید Enter را فشار دهید و دوباره در همان کادر عبارت $A1=1000$ را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید و دوباره در همان کادر عبارت $A2=1000$ را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید و در نهایت عبارت $A3=1000$ را در همان کادر تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید ، اکنون باید ۴ پارامتر فوق مطابق شکل (۳-۳) تعریف شده باشند .

۳) کلید Close را فشار دهید .

مرحله سوم - تعیین نوع المان :

در این مساله از المان نوع Link استفاده می شود :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...

۲) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید .

۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از المانهای خانواده 2-D spar نوع Link را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان ۱ Structural کنید .

۴) کلید OK را فشار دهید .

۵) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید .

مرحله چهارم - تعریف مقادیر ثابت المان :

المان انتخاب شده فوق دارای یک نوع مقدار ثابت است ولی چون هر عضو خربما می تواند در هنگام طراحی سطح مقطع متفاوتی نسبت به عضو دیگر داشته باشد ، بنابراین باید ۳ مقدار ثابت برای هر عضو تعریف شود :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Real Constants ...

۲) در جعبه محاوره Real Constants کلید Add را فشار دهید .

۳) در جعبه محاوره Element Type for Real Constants کلید OK را فشار دهید .

- ۴) در جعبه محاوره Real Constants for LINK1 عدد Real constant set No در مقابل کادر . ۱ را وارد کرده و در مقابل کادر Cross – sectional area AREA عبارت A1 را تایپ کنید .
 ۵) کلید Apply را فشار دهید .
- ۶) اینبار در مقابل کادر . Real constant set No عدد ۲ را وارد کرده و در مقابل کادر Cross – sectional area AREA عبارت A2 را تایپ کنید و کلید Apply را فشار دهید .
- ۷) اینبار در مقابل کادر . Real constants set No عدد ۳ را وارد کرده و در مقابل کادر Cross – sectional area AREA عبارت A3 را تایپ کنید و کلید OK را فشار دهید .
 ۸) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید .

مرحله پنجم - تعیین خواص ماده :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic ...
 ۲) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید .
- ۳) در جعبه محاوره Young's modulus در مقابل کادر EX مقدار 2.1E6 را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .

مرحله ششم - مدلسازی :

در این مساله از روش مدلسازی مستقیم استفاده می شود :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling – Create>Nodes>In Active CS ...
 ۲) در پنجره تولید گره در مقابل کادر Node number عدد ۱ را وارد کرده و در مقابل کادر X , Y , Z به ترتیب مختصات 0 , 0 , 0 را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید .
 ۳) دوباره در پنجره تولید گره در مقابل کادر Node number عدد ۲ را وارد کرده و در مقابل کادر X , Y , Z به ترتیب مختصات 0 , 0 , 0 را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید .
 ۴) اینبار در پنجره تولید گره در مقابل کادر Node number عدد ۳ را وارد کرده و در مقابل کادر X , Y , Z به ترتیب مختصات 0 , 0 , 0 را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید .
 ۵) اینبار در پنجره تولید گره در مقابل کادر Node number عدد ۴ را وارد کرده و در مقابل کادر X , Y , Z به ترتیب مختصات 0 , 0 , 1000 را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .
 اکنون باید المانهای مدل را با توجه به آنکه هر کدام مقادیر ثابت متفاوت دارند بین گره ها قرار دهید :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > - Auto Numbered - Thru Nodes +
 ۲) در پنجره گرافیکی به ترتیب گره های شماره ۱ و ۴ را انتخاب کرده و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .

- 3) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > Elem Attributes ...
- ۴) در جعبه محاوره Element Attributes در مقابل کادر [REAL] از منوی گشودنی آن شماره ۲ را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
- 5) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > - Auto Numbered - Thru Nodes +
- ۶) در پنجره گرافیکی به ترتیب گره های شماره ۲ و ۴ را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.
- 7) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > Elem Attributes ...
- ۸) در جعبه محاوره Element Attributes در مقابل کادر [REAL] از منوی گشودنی آن شماره ۳ را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
- 9) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > - Auto Numbered - Thru Nodes +
- ۱۰) در پنجره گرافیکی به ترتیب گره های ۳ و ۴ را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

مرحله هفتم - اعمال شرایط مرزی و بارگذاری :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > -Loads – Apply > -Structural – Displacement > On Nodes +
- ۲) در پنجره گرافیکی گره های شماره ۱ و ۲ و ۳ را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.
- ۳) در جعبه محاوره Lab2 DOF to be Apply U , ROT on Nodes در مقابل کادر constrained از پنجره آن گزینه All DOF را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
- 4) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Structural – Force/Moment > On Nodes +
- ۵) در پنجره گرافیکی گره شماره ۴ را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید
- ۶) در جعبه محاوره Lab Direction of force/moment Apply F/M on Nodes در مقابل کادر VALUE Force میتوان گشودنی آن گزینه FX را انتخاب کنید و سپس در مقابل کادر VALUE moment value مقدار ۲۰۰۰۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.
- ۷) در پنجره گرافیکی دوباره گره شماره ۴ را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.
- ۸) در جعبه محاوره Lab Direction of force/moment Apply F/M on Nodes در مقابل کادر VALUE Force/moment گزینه FY را انتخاب کنید و در مقابل کادر VALUE moment value اینبار مقدار -۲۰۰۰۰ را وارد کنید (علامت منفی بیانگر خلاف جهت محور Y است) و سپس کلید OK را فشار دهید.


مرحله هشتم - حل مساله :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS .
- 2) محتويات پنجره سفيدرنگ /STAT را خوانده و آنرا ببنديد .
- 3) برای شروع حل مساله کلید OK را در پنجره سبزرنگ Solve Current Load Step فشار دهيد .
- 4) با مشاهده پنجره زردرنگ با پيغام Solution is done حل مساله کامل است و آنرا ببنديد .

مرحله نهم - ورود به POST1 و به دست آوردن حجم کل المانها :

در اين مرحله برای محاسبه وزن سازه نياز به حجم آن داريد :

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > Element Table > Define Table ...
- 2) در جعبه محاوره Element Table Data کلید Add را فشار دهيد .
- 3) در جعبه محاوره Define Additional Element Table Items مطابق شکل (۳-۴) در مقابل کادر Lab User label for item نام دلخواهی نظير EVOL را وارد کرده و سپس در مقابل کادر Item, Comp Results data item در پنجره سمت چپ گزینه Geometry و در پنجره سمت راست گزینه Elem Volume VOLU را انتخاب کنيد .



شکل (۳) : انتخاب گزینه حجم جهت محاسبه حجم هر المان

- 4) کلید OK را فشار دهيد تا حجم هر المان حساب شود .
 - 5) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهيد .
- اکنون برای محاسبه حجم کل المانها (حجم کل مدل) عملیات زیر را انجام دهيد :
- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > Element Table > Sum of Each Item ...
 - 2) در پنجره سبزرنگ OK را فشار دهيد تا حاصل جمع حجم المانها که برابر حجم کل مدل است ، محاسبه شود .


(۳) در پنجره سفیدرنگ SSUM حجم کل مدل (حاصل جمع حجم هر المان) برابر ۰.۳۸۲۸۴۳E7 نمایش داده خواهد شد . پس از مشاهده این پنجره آنرا ببندید .

اکنون باید حجم مدل را به صورت یک پارامتر در مدل تعریف کنید :

1) Ansys Utility Menu > Parameters > Get Scalar Data ...

(۲) در جعبه محاوره Get Scalar Data مطابق شکل (۳-۵) در مقابل کادر

Elem table sums در پنجره سمت چپ گزینه Results data و در پنجره سمت راست be Retrieved را انتخاب کنید .




شکل (۳-۵) : جعبه محاوره گرفتن نتایج از Element Table به صورت پارامتری

(۳) کلید OK را در پنجره فوق فشار دهید .

(۴) در جعبه محاوره Get Element Table Sum Results مطابق شکل (۳-۶) در مقابل کادر

Name of parameter to be defined نام دلخواهی نظری VTOT را وارد کنید .




شکل (۳-۶) : جعبه محاوره تعیین نام و نوع داده خوانده شده از Element Table

(۵) کلید OK را فشار دهید با توجه به آنکه وزن کل سازه برابر حاصل ضرب حجم آن در چگالی است ، بنابراین با داشتن پارامتر حجم و پارامتر چگالی می توان پارامتر وزن را تعیین نمود . برای اینکار ، عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Utility Menu > Parameters > Scalar Parameters ...

۲) در جعبه محاوره Scalar Parameters در مقابل کادر Selection برای تعریف پارامتر چگالی عبارت $RHO=2.85E-4$ را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید .

۳) اکنون برای تعریف پارامتر وزن در کادر Selection مطابق شکل (۳-۷) عبارت $WT=RHO*VTOT$ را تایپ کنید .



شکل (۳-۷) : محاسبه پارامتر وزن

۴) کلید Enter را فشار دهید تا مقدار وزن در پنجره فوق برابر $1091/10173$ محاسبه شود .

۵) کلید Close را فشار دهید .


مرحله دهم - محاسبه تنشهای محوری در هر عضو خرپا :

اکنون باید تنشهای محوری تولید شده در هر عضو خرپا را محاسبه کنید . برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > General Postproc > Element Table > Define Table ...

۲) در جعبه محاوره Element Table Data item کلید Add را فشار دهید .

۳) در جعبه محاوره Define Additional Element Table Items مطابق شکل (۳-۸) در مقابل کادر Lab User label for item عبارت SIG را تایپ کنید و در مقابل کادر Item , Comp Results data item در پنجره سمت چپ به کمک لغزندۀ آن عبارت Results data item در پنجرۀ سمت راست عبارت LS را انتخاب کنید و در مقابل کادر سفید رنگ زیرین آن عدد ۱ را بعد از LS اضافه کنید که به مفهوم تنش محوری (شماره تبعیت ۱) است .




شکل (۳-۸) : انتخاب تنش محوری اول جهت ساخت Element Table

۴) کلید OK را فشار دهید و در پنجره قبلی کلید Close را فشار دهید .

اکنون باید تنشهای محاسبه شده به صورت پارامتر برای هر المان تعریف شود :

۱) Ansys Utility Menu > Parameter > Get Scalar Data ...


۲) در جعبه محاوره Get Scalar Data مطابق شکل (۳-۹) در مقابل کادر Type of data to be retrieved در پنجره Results data و در پنجره سمت راست گزینه Elem در پنجره سمت چپ گزینه Results data retrieved را انتخاب کنید .



شکل (۳-۹) : انتخاب خواندن نتایج از Element Table

۳) کلید OK را فشار دهید .

۴) مطابق شکل (۳-۱۰) در جعبه محاوره Get Element Table Data در مقابل کادر Name of parameter to be defined عبارت SIG1 را وارد کرده و در مقابل کادر Element number N عدد ۱ را وارد کرده وسپس در مقابل کادر ELEM table data to be retrieved از منوی گشودنی آن گزینه SIG را انتخاب کنید .



شکل (۳-۱۰) : خواندن تنش محوری المان اول از Element Table

۵) کلید Apply را فشار دهید تا تنش محوری المان اول از Element Table خوانده شود و با نام SIG1 به صورت پارامتری تعریف شود .

برای خواندن تنش محوری المان دوم مشابه عملیات فوق را انجام دهید (به صورت زیر)

۶) در جعبه محاوره Get Scalar Data در مقابل کادر Type of data to be retrieved در پنجره Results data retrieved و در پنجره سمت راست گزینه Elem table data کنید که در پنجره سمت چپ گزینه Results data و در پنجره سمت راست گزینه data انتخاب شده باشد و سپس کلید OK را فشار دهید .

(۷) در جعبه محاوره Name of parameter to be Get Element Table Data در مقابل کادر defined نام SIG2 را تایپ کرده و در مقابل کادر Element number عدد ۲ را وارد کنید و دقت کنید که در مقابل کادر Elem table data to be retrieved گزینه SIG انتخاب شده باشد و سپس کلید Apply را فشار دهید.

اکنون برای خواندن تنش محوری المان سوم عملیات فوق را برای المان سوم انجام دهید (به صورت زیر)

(۸) در جعبه محاوره Type of data to be retrieved Get Scalar Data در مقابل کادر Results data گزینه Elem table data to be retrieved را انتخاب کرد و در پنجره سمت راست گزینه OK را فشار دهید.

(۹) در جعبه محاوره Name of parameter to be Get Element Table Data در مقابل کادر defined نام SIG3 را تایپ کرده و در مقابل کادر Element number عدد ۳ را وارد کنید و دقت کنید که در مقابل کادر Elem table data to be retrieved گزینه SIG انتخاب شده باشد و سپس کلید OK را فشار دهید.

نکته :

چون در محاسبات طراحی به قدر مطلق تنش محوری نیاز دارید ، بنابراین برای جلوگیری از منظور شدن مقادیر منفی در ۳ پارامتر تنش محوری که در بالا تعیین شد باید قدر مطلق هر تنش را باز گرداند . برای اینکار عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Utility Menu > Parameter > Scalar Parameters ...

۲) در جعبه محاوره Selection در کادر Scalar Parameters در کادر عبارت SIG1=ABS(SIG1) را وارد کرده و کلید Enter را فشار دهید و سپس در همان کادر دوباره عبارت SIG2=ABS(SIG2) را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید و بالاخره دوباره در همان کادر عبارت SIG3=ABS(SIG3) را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید .

۳) کلید Close را در پنجره فوق فشار دهید .

مرحله یازدهم - نمایش طراحی فعلی خرپا قبل از انجام محاسبات طراحی :


1) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Style > Size and Shapes ...

۲) در جعبه محاوره [Eshape] Display مطابق شکل (۱۱-۳) بر روی کادر of element shapes base on real constant description یکبار به کمک ماوس بر روی آن فشار دهید تا فعال (ON) شود و سپس در مقابل کادر SCALE Real constant multiplier عدد ۲ را وارد کنید .

۳) کلید OK را فشار دهید .

4) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Pan , Zoom , Rotate ...

(۵) در جعبه ابزار Iso Pan – Zoom – Rotate کلید Pan را فشار دهید تا دید شما از مدل ایزومتریک شود.



شکل (۳-۱۱) : جعبه محاوره تنظیم اندازه و شکل المان برای نمایش

(۶) کلید Close را در جعبه ابزار فوق فشار دهید.

7) Ansys Utility Menu > Plot > Elements


مرحله دوازدهم - تولید فایل محاسباتی بهینه سازی :

در این مرحله باید فایل محاسباتی طراحی (Log File) را تولید کرد .

1) Ansys Utility Menu > File > Write DB Log File ...

(۲) در جعبه محاوره Write Database Log مطابق شکل (۳-۱۲) در مقابل کادر Write Database Log نام فایل و پسوند TRUSS.LGW تایپ کنید .


(۳) کلید OK را فشار دهید .



شکل (۳-۱۲) : جعبه محاوره تولید فایل محاسباتی

مرحله سیزدهم - ورود به پردازشگر Design Opt و باز کردن فایل محاسباتی :

- 1) Ansys Main Menu > Design Opt > - Analysis File – Assign ...
- 2) در جعبه محاوره Assign Analysis File مطابق شکل (۳-۱۳) عبارت truss.lgw را در کادر مربوطه تایپ کنید (یا اینکه از پنجره زیرین آن این فایل را انتخاب کنید)



شکل (۳-۱۳) : باز کردن فایل محاسباتی در AUX12

(۳) کلید OK را فشار دهید .

مرحله چهاردهم - تعریف متغیرهای طراحی :
متغیرهای طراحی در این مثال عبارتند از :

۱- سطح مقطع هر المان


۲- فاصله بین تکیه گاههای هر دو المان مجاور

در این مرحله باید محدوده تغییرات این متغیرها را تعیین کنید :

۱) Ansys Main Menu > Design Opt > Design Variables ...

۲) در جعبه محاوره Add Design Variables کلید Add را فشار دهید .

۳) در جعبه محاوره Define a Design Variable مطابق شکل (۳-۱۴) در مقابل کادر Parameter name به کمک ماوس پارامتر B را در پنجره آن انتخاب کنید تا پرنگ شود و سپس در کادر MIN Minimum value مقدار 400 و در کادر MAX Maximum value مقدار 1000 را وارد کنید .



شکل (۳-۱۴) : انتخاب متغیر طراحی B و تعیین محدوده آن

۴) کلید Apply را فشار دهید .

۵) اینبار در جعبه محاوره Define a Design Variable در مقابل کادر Parameter name به کمک ماوس پارامتر A1 را در پنجره آن انتخاب کنید تا پرنگ شود و سپس در کادر MIN Minimum value مقدار 1 و در کادر MAX Maximum value مقدار 1000 را وارد کنید .

۶) کلید Apply را فشار دهید .

۷) اینبار در جعبه محاوره Define a Design Variable در مقابل کادر Parameter name به کمک ماوس پارامتر A2 را در پنجره آن انتخاب کنید تا پرنگ شود و سپس در کادر MIN Minimum value مقدار 1 و در کادر MAX Maximum value مقدار عددی 1000 را وارد کنید .

۸) کلید Apply را فشار دهید .

۹) اینبار در جعبه محاوره Define a Design Variable کادر NAME Parameter به کمک ماوس پارامتر A3 را در پنجره آن انتخاب کنید تا پررنگ شود و سپس در کادر name MAX Maximum value مقدار 1 و در کادر MIN Minimum value مقدار عددی 1000 را وارد کنید.

۱۰) کلید OK را فشار دهید.

۱۱) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید.

مرحله پانزدهم - تعریف متغیرهای حالت:

متغیرهای حالت در این مثال عبارتند از :

۱- تنش محوری المان اول (SIG1)

۲- تنش محوری المان دوم (SIG2)


۳- تنش محوری المان سوم (SIG3)

برای تعیین محدوده این متغیرها عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Design Opt > State Variables ...

۲) در جعبه محاوره Add State Variables کلید Add را فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره Define a State Variable مطابق شکل (۳-۱۵) در مقابل کادر MAX Parameter name متغیر SIG1 را انتخاب کنید تا پررنگ شود و سپس در مقابل کادر Upper limit (bink=none) مقدار 400 را تایپ کنید.



شکل (۳-۱۵) : انتخاب تنش محوری المان اول و تعیین محدوده آن به عنوان متغیر حالت

۴) کلید Apply را فشار دهید.

برای معرفی تنش محوری عضو دوم و تعیین محدوده آن عملیات زیر را انجام دهید :

۵) دوباره در جعبه محاوره Define a State Variable در مقابل کادر NAME Parameter MAX Upper limit name متغیر SIG2 را انتخاب کنید تا پرنگ شود و سپس در مقابل کادر (bink=none) مقدار 400 را تایپ کنید .

۶) کلید Apply را فشار دهید .

برای معرفی تنش محوری عضو سوم و تعیین محدوده آن عملیات زیر را انجام دهید :

۷) دوباره در جعبه محاوره Define a State Variable مطابق شکل (۱-۱۵) در مقابل کادر NAME Parameter name متغیر SIG3 را انتخاب کنید تا پرنگ شود و سپس در مقابل کادر MAX Upper limit (bink=none) مقدار 400 را تایپ کنید .

۸) کلید OK را فشار دهید .


۹) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید .

مرحله شانزدهم - ذخیره داده های وارد شده :

1) Ansys Main Menu > Design Opt > - Opt Database – Save ...

۲) مطابق شکل (۳-۱۶) در جعبه محاوره Save Optimization Data نام TRUSSVAR.OPT را در کادر سفیدرنگ مربوطه تایپ کنید .

۳) کلید OK را جهت ذخیره سازی فایل فشار دهید .



شکل (۳-۱۶) : ذخیره داده های طراحی


مرحله هفدهم - معرفی وزن سازه به عنوان تابع هدف :

در این مساله وزن سازه باید کمینه شود بنابراین این پارامتر تابع هدف می باشد .

برای تعیین وزن به عنوان تابع هدف عملیات زیر را انجام دهید :

1) Ansys Main Menu > Design Opt > Objective ...

(۲) در جعبهٔ محاورة Define Objective Function مطابق شکل (۳-۱۷) در مقابل کادر NAME Parameter name به کمک ماوس متغیر WT را انتخاب کنید تا پررنگ شود و سپس برای همگرایی مساله در مقابل کادر TOLER Convergence tolerance عدد ۲ را وارد کنید.



شکل (۳-۱۷) : معرفی وزن سازه به عنوانتابع هدف


(۳) کلید OK را فشار دهید.

مرحله هجدهم - تعیین روش طراحی از نوع First Order

1) ansys Main Menu > Design Opt > Method / Tool ...

(۴) مطابق شکل (۳-۱۸) در جعبهٔ محاورة Specify Optimization Method در لیست MNAME Select Method / Tool با روی دکمه رادیویی First – Order فشار دهید تا انتخاب شود.

(۵) کلید OK را فشار دهید.




شکل (۳-۱۸) : جعبهٔ محاورة تعیین روش

(۶) مطابق شکل (۳-۱۹) در جعبهٔ محاورة Controls for First – order Optimization در مقابله کادر NITR Maximum Iteration عدد ۴۵ را تایپ کنید.

۵) کلید OK را فشار دهید.

اکنون مساله آماده تحلیل است برای این منظور به مرحله بعدی بروید.



شکل (۳-۱۹) : تعیین تعداد تکرار مساله برای حل

مرحله نوزدهم - اجرای محاسبات طراحی :

۱) Ansys Main Menu > Design Opt > Run ...

۲) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید.

حل مساله شروع می شود و احتمالاً کمی طولانی خواهد بود و پس از ۱۱ تکرار متوقف خواهد شد. پس از اتمام حل مساله به مرحله بعدی بروید.

مرحله بیستم - مشاهده نتایج :

برای مشاهده بهترین طراحی عملیات زیر را انجام دهید:

۱) Ansys Main Menu > Design Opt > - Design Sets – List ...

۲) در جعبه محاوره List Design Sets در مقابل کادر List Option گزینه BEST SET را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

۳) در پنجره سفیدرنگ OPLIST مطابق شکل (۳-۲۰) بهترین طراحی را مشاهده کنید. بهترین طراحی شماره ۷ می باشد.

LIST OPTIMIZATION SETS FROM SET 7 TO SET 7 AND SHOW ONLY OPTIMIZATION PARAMETERS		
	SET 7	(FEASIBLE)
SIG1	(SV)	395.76
SIG3	(SV)	390.02
SIG2	(SV)	5.1198
A1	(DV)	718.74
A2	(DV)	1.0000
A3	(DV)	44.876
B	(DV)	884.09
WT	(OBJ)	290.77

شکل (۳-۲۰) : نتایج بهترین طراحی

برای مشاهده تمام ۱۱ طراحی عملیات زیر را انجام دهید :

- ۱) Ansys Main Menu > Design Opt > - Design Sets – List ...
- ۲) در جعبه محاوره ALL Sets از کادر List option گزینه List Design Sets را انتخاب کنید .
- ۳) کلید OK را فشار دهید تا پنجره سفیدرنگ که حاوی کلیه نتایج است ، ظاهر شود .

مرحله بیست و یکم - نمایش نموداری وزن و فاصله تکیه گاهها نسبت به تعداد تکرار :

- ۱) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Pan , Zoom , Rotate ...
- ۲) در جعبه ابزار Pan – Zoom – Rotate یکبار کلید Front را فشار دهید تا نمای دید دو بعدی شود .
- ۳) کلید Close را در جعبه ابزار فوق فشار دهید .

- ۴) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Style > Graphs ...

- ۵) در جعبه محاوره Graph Controls در مقابل کادر X- axis label عبارت [AXLAB] را وارد کرده و در مقابل کادر Y- axis label عبارت ITERATION NUMBER را تایپ کنید .


- ۶) کلید OK را فشار دهید . با اینکار در هنگام رسم نمودار محور افقی و عمودی با نامهای فوق نامگذاری میشود .

- ۷) Ansys Main Menu > Design Opt > Graphs / Tables ...

- ۸) مطابق شکل (۳-۲۱) در


- جعبه محاوره Graph / List Table Design Set Parameter در مقابل کادر [NVAR]Y- variable params در پنجره مربوطه عبارت WT را انتخاب کنید .
- (11)

- ۹) کلید OK را فشار دهید تا مطابق شکل (۳-۲۲) نمودار وزن بر حسب تعداد تکرار ترسیم شود
- (۱۱)



شکل (۳-۲۱) : انتخاب متغیر وزن جهت نمایش بروی نمودار

نکته: کاربر باید سعی کند نمودارهای تنش محوری هر سه عضو را بر حسب تعداد تکرار رسم کند.



شکل (۳-۲۲): نمودار وزن بر حسب تعداد تکرار

تمرین چهارم : آنالیز مودال برای سازه های متقارن

تکراری^۱

مقدمه :

در هنگام انجام آنالیز استاتیکی برای مدل‌های متقارن محوری سیکلی همچون پروانه خودرو ، کمپرسور ، توربین و ... کافیست که یک قطاع از آنرا تحلیل کرد اما این کار در انجام تحلیل مودال صحیح نیست و می بایست کل مدل تحلیل گردد . این امر مستلزم تولید یک مدل حجیم ، اشغال حافظه زیاد در هنگام شبکه بندی و تحلیل و صرف زمان زیاد است و حتی گاهی اوقات انجام اینگونه تحلیل غیر ممکن است .

نرم افزار Ansys برای ساده نمودن انجام اینگونه تحلیلها ، از حل گری تحت عنوان Cyclic Symmetric Modal Analysis استفاده می کند به طوریکه با مدل کردن تنها یک قطاع از مدل متقارن سیکلی ، می توان انجام این آنالیز را ممکن نمود .

از مفاهیم مهمی که در این تحلیل استفاده می شود ، Nodal Diameter است که مربوط به مرتبه های شکل مودها می باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به یکی از دو مسیر زیر در نرم افزار مراجعه کنید :

1) Ansys Utility Menu > Help > Table of Contents > Analysis Guides > Ansys

Structural Analysis Guide > Chap 3 : Modal Analysis

2) Ansys Utility Menu > Help > Table of Contents > Theory Manual > Modal Analysis of Cyclic Symmetric Structures ...

مثال :

در این مثال که فقط برای آشنایی با این آنالیز ارائه شده است ، یک دیسک توخالی دایره ای متشکل از ۱۲ پره به صورت یک قطاع ۳۰ درجه مدلسازی شده و آنالیز مودال بروی آن انجام می شود . مطابق شکل (۴-۱) یک قطاع ۳۰ درجه ای متشکل از ۱۲ پره نمایش داده شده است .

خواص ماده دیسک به صورت زیر است :


Young's modulus = 200E9

Density = 8000 , Poisson's ratio = 0.3

اهداف تمرین عبارتند از :

- آشنایی با آنالیز Modal Cyclic Symmetric

- آشنایی با المان Shell



شکل (۴-۱) : قطاع ۳۰ درجه ای مدل

حل :

مرحله اول - انتخاب المان :

- ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...
- ۲) در جعبه محاوره Add کلید Element Types را فشار دهید .
- ۳) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural نوع Shell و در پنجره سمت راست المان Elastic 4node 63 را انتخاب کنید .
- ۴) کلید OK را فشار دهید .
- ۵) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید .

مرحله دوم - تنظیم مقادیر ثابت المان :

- ۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Real Constants ...
- ۲) در جعبه محاوره Real Constants کلید Add را فشار دهید .
- ۳) در جعبه محاوره Element Type for Real Constant کلید OK را فشار دهید .
- ۴) در جعبه محاوره Real Constants for SHELL63 در مقابل کادر Shell thickness at node عدد ۰.۰۵ را وارد کنید به این ترتیب ضخامت المان در تمامی گره ها ثابت و برابر (۱) TK I خواهد شد .
- ۵) کلید OK را فشار دهید .
- ۶) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید .

نکته :

المان Shell دارای مقادیر ثابت دیگری نظیر تعیین موقعیت محور خنثی ، ممان اینرسی چرخشی و ... میباشد برای آشنایی بیشتر با این المان و گزینه های آن می توانید به پیوست ۱ یا راهنمای نرم افزار مراجعه کنید .

مرحله سوم - تعریف خواص ماده :


- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic ...
- 2) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید .
- 3) در جعبه محاوره Young's modulus در مقابل کادر EX عدد 200E9 و در مقابل کادر Poisson's ratio عدد 0.3 را وارد کنید .
- 4) کلید OK را فشار دهید تا خواص ماده ثبت شود .

مرحله چهارم - مدلسازی دیسک و پره :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Area – Circle > Partial Annulus +
- 2) در پنجره Part Annular Circ Area برای ساخت دیسک در کادر X WP عدد صفر و در کادر Y WP عدد صفر و در مقابل کادر Rad – ۰/۱ عدد ۱ و در مقابل کادر Theta – ۰ عدد صفر و در مقابل کادر Rad – ۰/۷ عدد ۰ و در مقابل کادر Theta – ۳۰ عدد ۳۰ را وارد کنید .
- 3) کلید Apply را فشار دهید تا دیسک ساخته شود .
- 4) دوباره در پنجره Part Annular Circ Area برای ساخت پره در مقابل کادر X WP عدد صفر و در مقابل کادر Y WP عدد صفر و در مقابل کادر Rad – ۰/۷ عدد ۰ و در مقابل کادر Theta – ۰ عدد ۱۰ و در مقابل کادر Rad – ۰/۹ عدد ۲۰ و در مقابل کادر Theta – ۲۰ عدد ۲۰ را وارد کنید .
- 5) کلید OK را فشار دهید تا پره نیز ساخته شود .

مرحله پنجم - شبکه بندی مدل :

- مدل را مطابق شکل (۴-۲) با تعداد تقسیمات نشان داده شده شبکه بندی کنید .
- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...
 - 2) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت دوم (Size Controls) در مقابل Lines کلید Set را فشار دهید .
 - 3) در پنجره گرافیکی ۳ خط دیسک را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .



شکل (۴-۲) : تعداد تقسیمات هر ضلع


- ۴) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV No. of element divisions عدد ۸ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید .
- ۵) در پنجره گرافیکی خط شعاعی پره را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .
- ۶) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV No. of element divisions عدد ۳ را وارد کنید و کلید Apply را فشار دهید .
- ۷) در پنجره گرافیکی کمان سمت راست پره را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .
- ۸) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV No. of element divisions عدد ۲ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .
- ۹) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت سوم ، نوع Mesh را به Mapped تبدیل کنید و کلید Mesh را فشار دهید .
- ۱۰) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا دو سطح شبکه بندی شوند .
- ۱۱) کلید Close را در جعبه ابزار MeshTool فشار دهید .

مرحله ششم - ممزوج کردن گره ها :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Numbering Ctrl > Merge Items ...
- 2) در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر Label Type of item to be merge دقت کنید گزینه Nodes انتخاب شده باشد و سپس کلید OK را فشار دهید .

(۳) پنجره اخطاری مبنی بر یکی نشدن یک یا چند گره ظاهر خواهد شد که در آن توضیحی جهت رفع این مشکل داده شده است . این پنجره را ببینید .

- 4) Ansys Main Menu > Preprocessor > Numbering Ctrl > Compress Numbers ...
 ۵) مطابق شکل (۴-۳) در جعبه محاوره Compress Numbers در مقابل کادر Label Item to be compressed از منوی کرکره آی آن گزینه All را انتخاب کنید .



شکل (۴-۳) : جعبه محاوره فشرده سازی شماره ها جهت عدم نمایش

۶) کلید OK را فشار دهید .

مرحله هفتم - تعیین گره های مرزی :


- 1) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Change Active CS to > Global Cylindrical
 اکنون باید گره های مرزی مدل که از لحاظ زاویه ای در سیستم قطبی در دو موقعیت ۰ و ۳۰ درجه قرار دارند را جداگانه انتخاب کرده و از هر کدام یک مولفه انتخابی (Component) بازسازی کنید :

- 2) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...
 ۳) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه Location را انتخاب کرده و سپس در زیر آن گزینه coordinates Y را انتخاب کنید و در کادر Min , Max عدد صفر را تایپ کنید و دقت کنید که گزینه From Full فعال باشد و سپس کلید OK را فشار دهید .

- 4) Ansys Utility Menu > Select > Comp / Assembly > Create Component ...
 ۵) مطابق شکل (۴-۴) در جعبه محاوره Create Component در مقابل کادر Component name نام LOW را تایپ کرده و دقت کنید که در مقابل کادر Entity Component is made of گزینه Nodes انتخاب شده باشد .

۶) کلید OK را فشار دهید .

- 7) Ansys Utility Menu > Select > Everything
 8) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...



شکل(۴-۴) : ساخت یک جزء انتخاب از گره های پایینی مدل

۹) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه Location را انتخاب کرده و سپس در زیر آن گزینه coordinates Y را انتخاب کنید و در کادر From Full باشد و سپس کلید Min , Max عدد ۳۰ را تایپ کنید و دقت کنید که گزینه From Full فعال باشد و سپس کلید OK را فشار دهید .

10) Ansys Utility Menu > Select > Comp / Assembly > Create Component ...

۱۱) در جعبه محاوره Create Component کادر Cname Component name در مقابل کادر Entity Component is made of High را تایپ کرده و دقت کنید که در مقابل کادر Nodes انتخاب شده باشد .

۱۲) کلید OK را فشار دهید .

13) Ansys Utility Menu > Select > Everything

مرحله هشتم - اجرای ماکروی Cyclic

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Cyclic Sector ...

۲) محتویات پنجره سبزرنگ Create Second Sector را خوانده و سپس کلید OK را در آن فشار دهید .

مرحله نهم - تعیین نوع آنالیز :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – New Analysis ...

۲) در پنجره باز شده نوع آنالیز را از نوع Modal انتخاب کنید .

۳) کلید OK را فشار دهید .

گره های داخلی دیسک در تمام جهات ثابت می باشند :

1) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...

۲) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه By X coordinates را انتخاب کرده و سپس در زیر آن گزینه Location

عدد ۱/۰ را تایپ کنید و دقت کنید که گزینه From Full فعال باشد و سپس کلید OK را فشار دهید.

3) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes

4) Ansys Main Menu > Solution > - Loads –Apply > -Structural –Displacement >On Nodes +

(۵) در پنجره گرافیکی کلید All Pick را فشار دهید.

(۶) در جعبه محاوره Lab2 DOFs to be Apply U , ROT on Nodes در مقابل کادر constrained از پنجره آن گزینه All DOF را انتخاب کنید.

(۷) کلید OK را فشار دهید.

8) Ansys Utility Menu > Select > Everything

مرحله دهم - تعیین گزینه های آنالیز :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options ...


(۲) در جعبه محاوره Modal Analysis در مقابل کادر No . of modes to extract عدد ۱ را وارد کرده و در مقابل کادر NMODE No . of modes to expand عدد ۱ را وارد کنید.

(۳) کلید OK را فشار دهید.

(۴) در جعبه محاوره Subspace Modal Analysis کلید OK را فشار دهید تا پیش فرضهای آن رعایت شود.

مرحله یازدهم - حل مساله :

1) Ansys Main Menu > Solution > Modal Cyclic Sym ...




شکل(۴-۵) : تعیین تعداد قطاعها و

(۲) مطابق شکل (۴-۵) در جعبه محاوره Modal Cyclic Symmetry در مقابل کادر NDMIN ، NDMAX به ترتیب اعداد ۰,۱ را وارد کرده و در مقابل کادر NSECTOR No. of sectors ۱۲ را وارد کنید و در مقابل کادر LOW Node component name نام LOW Node component name مولفه انتخابی از گره های پایینی مدل یعنی LOW را تایپ کنید و در کادر HIGH HIGH Node component name مولفه انتخابی از گره های بالایی مدل یعنی HIGH را تایپ کنید (۳) کلید OK را فشار دهید تا حل مساله شروع شود.

در هنگام حل مساله پیغامهای اخطاری مربوط به شرایط مرزی بروی صفحه نمایان خواهد شد که علت آن تداخل شرایط مرزی با معادلات مرزی است و اهمیتی ندارد. پس از اتمام حل مساله برای مشاهده نتایج به مرحله بعد بروید.

مرحله دوازدهم - مشاهده نتایج :

- 1) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Pan , Zoom , Rotate ...
- 2) در جعبه ابزار Iso کلید Pan – Zoom – Rotate دهید تا دید شما از مدل ۳ بعدی شود.
- 3) در جعبه ابزار Close کلید Pan – Zoom – Rotate را فشار دهید تا بسته شود.
- 4) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – Modal Cyclic Sym ... در Expand Modal Cyclic Symmetry Results مطابق شکل (۴-۶) در جعبه محاوره (۴-۶) عدد ۱۲ را وارد کرده و در مقابل کادر NREPEAT No. of sectors مقابل کادر SBSTEP Mode shape No. عدد ۱ را وارد کنید.
- 5) در مقابل کادر Load step no. عدد ۲ و در مقابل کادر SBSTEP Mode shape No. عدد ۱ را وارد کنید.
- 6) کلید OK را فشار دهید.



شکل (۴-۶) : جعبه محاوره Expand کردن پاسخها


- 7) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot - Nodal Solu ...

Item , Comp Item to در مقابل کادر Contour Nodal Solution Data از پنجره سمت چپ گزینه DOF solution و در پنجره سمت راست گزینه Translation - USUM را انتخاب کنید.

8) در جعبه محاوره Contour Nodal Solution Data کانتور جابجایی کلی مدل تحت مود اول نمایش داده شود.

برای مشاهده بقیه نتایج عملیات زیر را انجام دهید :

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – Next Set
- 2) Ansys Utility Menu > Plot > Replot



شكل (٤-٧) : كانتور جابجائي كل مدل تحت مود اول و $ND=1$


تمرین پنجم : تحلیل ویسکو الاستیک^۱

مقدمه :

مواد ابرالاستیک^۲ به گروهی از مواد گفته میشود که دارای خاصیت برگشت پذیری غیر خطی^۳ می باشند . به عنوان مثال لاستیک ها از این نوع مواد هستند .

در نرم افزار Ansys می توان خواص غیر خطی الاستیک را توسط Rivilin و Mooney در منوی TB تعریف نمود . منحنی Mooney Rivilin در اصل معرف رابطه تنش - کرنش این نوع مواد می باشد ، که با توجه به نوع ماده و نیاز کاربر می بایست مقدار و تعداد ثوابت مربوط به آنرا تعیین کرد .

شكل (۱-۵) نمایانگر منحنی Mooney Rivilin در حالات مختلف است :



شكل (۱-۵) : تعیین منحنی Mooney Rivilin در حالات مختلف

همچنین منوی دیگری در نرم افزار برای تعیین ضرایب سختی Mooney Rivilin بر اساس نتایج آزمایشگاهی به دست آمده (تنش - کرنش) از ماده مورد نظر ، موجود است و این در مواردی کاربرد دارد که ضرایب منحنی در دسترس نباشد . این منواز طریق مسیر زیر در دسترس است :

Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > Mooney Rivilin > ...

برای اطلاعات بیشتر در این مورد به کتاب اجزاء محدود غیر خطی نوشته ادن [۲۳] مراجعه کنید

مثال :

یک حلقه لاستیکی مطابق شکل (۱-۵) - در حالت تقارن محوری - تحت یک جاگایی عمودی قرار گرفته است و تحت شرایط Large Deformation تحلیل می شود . مطلوب است

محاسبه تنش معادل von Mises تحت این بارگذاری مشاهده نتایج به صورت یک فایل متحرک.

خواص مواد عبارتند از :


Young's modulus = 27.7E5

Poisson's ratio = 0.497

Mooney Rivilin :

C1 = 293000

C2 = 17700



شکل(۵-۲) : مدل حلقه لاستیکی در حالت متقارن محوری

اهداف این تمرین عبارت است از :

۱- آشنایی با تحلیل ویسکو الاستیک

حل :


مرحله اول - تعیین المان :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...
- 2) در جعبه محاوره Add کلید Element Types را فشار دهید .
- 3) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ نوع HyperElastic را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان 4node U-P 56 2D را انتخاب کنید .
- 4) کلید OK را فشار دهید .

(۵) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید.

مرحله دوم – تعریف خواص مواد :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic ...
 (۲) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید تا شماره ماده ۱ در نظر گرفته شود.
 (۳) در جعبه محاوره Isotropic Material Properties در مقابل کادر EX عدد 27.7E5 را وارد کرده و در مقابل کادر Poisson's ratio (minor) NUXY عدد 0.497 را وارد کنید.
 (۴) کلید OK را فشار دهید تا خواص ماده ثبت شود.
- 5) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > Data Tables > Define / Activete ...
 (۲) مطابق شکل (۳-۴) در جعبه محاوره Define / Activate Data Table در مقابل کادر Lab از منوی گشودنی آن گزینه Hyperelas Mooney را انتخاب کنید و در مقابل کادر MAT Material ref. number عدد ۱ را وارد کنید.



شکل (۵-۳) : انتخاب منحنی Mooney Rivilin

- 3) کلید OK را فشار دهید.
- 4) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > Data Tables > Edit Activ...
 (۵) مطابق شکل (۴-۵) در جعبه محاوره Data Table Moon – که مخصوص وارد کردن ثوابت منحنی Mooney Rivilin است – در مقابل کادر M – R C1 عدد ۲۹۳۰۰ و در مقابل کادر M – R C2 عدد ۱۷۷۰۰ را تایپ کنید و سپس به کمک منوی File از همان پنجره ، گزینه Apply / Quit را انتخاب کنید.

Data Table MOON

	1	2	3	4	5	6
Temps	0	0	0	0	0	0
M-R C1	293000	0	0	0	0	0
M-R C2	177000	0	0	0	0	0
M-R C3	0	0	0	0	0	0
M-R C4	0	0	0	0	0	0
M-R C5	0	0	0	0	0	0
M-R C6	0	0	0	0	0	0
M-R C7	0	0	0	0	0	0
M-R C8	0	0	0	0	0	0
M-R C9	0	0	0	0	0	0

شکل (۵-۴) : وارد کردن ثوابت منحنی Mooney Rivlin

مرحله سوم - مدلسازی :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Preprocessor > - Modeling –Create > -Areas –Circle > Partial Annulus ...
- 2) در پنجره Part Annular Circ Area WP در مقابل کادر X عدد صفر و در مقابل کادر WP عدد صفر را وارد کرده و در مقابل کادر 1 عدد Rad – 1 و در مقابل کادر 1 عدد Y صفر و در مقابل کادر 2 Rad – 1/۱۲ عدد و در مقابل کادر 2 Theta – 1 عدد ۱۸۰ را وارد کنید.
- 3) کلید OK را فشار دهید .
- 4) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Areas – Rectangle > By 2 Corners ...
- 5) در پنجره Rectangle by 2 Corners WP در مقابل کادر X عدد ۰/۱۲۵ و در مقابل کادر Y WP عدد ۰/۱۰۵ و در مقابل کادر Width عدد ۰/۲۵ و در مقابل کادر Height عدد ۰/۲۵ را وارد کنید .
- 6) کلید OK را فشار دهید .
- 7) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > - Booleans – Add > Areas +
- 8) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا سطوح یکپارچه شوند .

مرحله چهارم - شبکه بندی :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...
- 2) در جعبه ابزار MeshTool گزینه Smart Size را فعال کرده و درجه آنرا روی ۴ به کمک لغزندۀ آن قرار دهید و سپس کلید Mesh را فشار دهید .
- 3) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا سطح شبکه بندی شود .

مرحله پنجم - بارگذاری :


- 1) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...
- 2) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه By Location را از منوی گشودنی هر کدام انتخاب کرده و سپس گزینه coordinates Y را انتخاب کرده و در کادر Min , Max عدد صفر را وارد کنید و دقت کنید که گزینه Full فعال باشد .
- 3) کلید OK را فشار دهید .
- 4) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes
- 5) اکنون باید در پنجره گرافیکی کلیه گره های دو خط پایینی مدل مشاهده شوند .
- 6) Ansys Main Menu > Solution > -Loads – Apply > -Structural –Displacement > On Nodes+
- 7) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .
- 8) در جعبه محاوره Apply U , ROT on Nodes در مقابل کادر Lab2 DOFs to be constraining از پنجره آن گزینه All DOF را انتخاب کنید .
- 9) کلید OK را فشار دهید .

- 10) Ansys Utility Menu > Select > Everything

- 11) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes

اکنون باید بر روی گره های خط طولی بالایی مدل مقدار جابجایی به اندازه $0/9$ در خلاف جهت محور Y اعمال کنید برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > -Loads – Apply > -Structural –Displacement > On Nodes+
- 2) در پنجره گرافیکی کلیه گره های خط طولی بالایی مدل را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .
- 3) در جعبه محاوره Apply U , ROT on Nodes مطابق شکل (۵) در مقابل کادر Lab2 DOFs to be constrained در پنجره آن گزینه All DOF را غیر فعال کرده و سپس گزینه YU را انتخاب کنید تا پرنگ شود و سپس در مقابل کادر VALUE Displacement value مقدار $-0/9$ را وارد کنید .



شکل (۵-۵) : اعمال جابجایی در خلاف جهت محور γ بر قسمت بالایی مدل

۴) کلید OK را فشار دهید تا جابجایی اعمال شود .

مرحله ششم - تنظیم گزینه های حل و زمان :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options ...

۲) در جعبه محاوره Static or Steady – State Analysis در قسمت بالای پنجره در مقابل کادر [NLGEOM] یکبار با ماوس بروی آن فشار دهید تا فعال (ON) شود .

۳) کلید OK را فشار دهید .

4) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Output Ctrls > Solu Printout ...

۵) در جعبه محاوره Solution Printout Controls در مقابل کادر FREQ Print frequency گزینه Every substep را انتخاب کنید .

۶) کلید OK را فشار دهید .

7) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Output Ctrls > DB / Results File ...

۸) در جعبه محاوره Controls for Database and Results File Writing در مقابل کادر FREQ File write frequency گزینه Every substep را فعال کنید .

۹) کلید OK را فشار دهید .

10) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts –Time/Frequenc > Time and Substep ...

۱۱) در جعبه محاوره Time and Substep Options [TIME] Time at end of در مقابل کادر load step عدد ۱ و در مقابل کادر NSUBST Number of substeps عدد ۲۰ را وارد کنید .

۱۲) کلید OK را فشار دهید .


مرحله هفتم - حل مساله :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS .

- (۲) محتويات پنجره سفیدرنگ STAT را خوانده و سپس آنرا بیندید .
- (۳) برای شروع حل مساله کلید OK را در پنجره سبزرنگ Solve Current Load Step فشار دهید .
- (۴) پس از مدتی ، با مشاهده پنجره زردرنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل شده است و اين پنجره را نيز بیندید .

مرحله هشتم - مشاهده نتایج :


- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – Last Set
با توجه به آنکه مدل در حالت متقارن محوری مدلسازی شده است ، بنابراین در هنگام مشاهده نتایج تنها نیمی از مدل نمایش داده خواهد شد اما می توان از طریق مسیر زیر تمام مدل را در هنگام مشاهده نتایج نمایان کرد :
- 2) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Style > Symmetry Expansion > Periodic / Cyclic Symmetry ...
۳) مطابق شکل (۵-۶) در جعبه محاوره Expansion of Periodic/Cyclic Symmetry Select type of cyclic symmetry ... Reflect about XZ گزینه Select type of cyclic symmetry را انتخاب کنید .



شکل (۵-۶) : انتخاب صفحه XZ به عنوان صفحه متقارن

- (۴) کلید OK را فشار دهید .
- 5) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu ...
۶) در جعبه محاوره Contour Nodal Solution Data در مقابل کادر Item , Comp Item to be contoured در پنجره سمت چپ گزینه Stress را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست به کمک لغزندۀ آن کمی به پایین آمده و گزینه von Mises SEQV را انتخاب کنید .

۷) کلید OK را فشار دهید تا مطابق شکل (۵-۷) کانتورهای تنش معادل von Mises در پنجره گرافیکی نمایان شود




شکل (۵-۷) : کانتور تنش معادل

مرحله نهم - مشاهده نتایج به صورت تصویر متحرک :

1) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Animate > Dynamic Results ...

۲) در جعبه محاوره Display مطابق شکل (۵-۸) در مقابل کادر Animate Dynamic Results در پنجره مجاوره سمت چپ گزینه Stress و در پنجره سمت راست به کمک لغزندۀ آن گزینه Type در پنجره سمت راست چپ گزینه von Mises را انتخاب کنید.



شکل (۵-۸) : تعیین تنش معادل برای نمایش تصویر متحرک

۳) کلید OK را فشار دهید . پس از مدتی فایل تصویری با پسوند *.AVI ساخته می شود که می توانید آنرا به کمک یک وسیله پخش تصویری نظیر Media Player مشاهده کنید .

تمرین ششم : آنالیز تماس^۱

مقدمه :

به طور کلی مسائل تماس را می توان به دو حالت زیر تقسیم بندی کرد :

- تماس جسم انعطاف پذیر به جسم صلب^۲ :

در این نوع تماس مدول الاستیسیته یکی از اجسام (جسم صلب) بسیار بیشتر از جسم دیگر است.

- تماس دو جسم غیر صلب :

در این حالت هر دو قطعه تماسی دارای انعطاف پذیری هستند که مثال حل شده در این تمرین از این نوع است.

در نرم افزار Ansys حالت های تماسی به ۳ حالت زیر تقسیم می شود :

- تماس گره با گره (Node to Node)

- تماس گره با سطح (Node to Surface)

- تماس سطح با سطح (Surface to surface)

که در هر یک از موارد فوق باید از المانهای مربوط به هر کدام استفاده کرد و همچنین قابلیت هر کدام در حل مسائل مختلف ، متفاوت است . در این تمرین از تماس گره با گره استفاده شده است .

برای اطلاعات بیشتر در مورد این تحلیل می توانید به کتاب " مکانیک تماس " نوشته جانسون [۲۴] و یا " مسائل تماس در تئوری الاستیسیته " نوشته گلادول [۲۵] و یا راهنمای نرم افزار از طریق مسیر زیر مراجعه کنید :

Ansys Utility Menu > Help > Table of Contents > Analysis Guides > Ansys Structural Analysis > Contact

مثال :

در این مثال تماس گله ای با صفحه مسطحی مطابق شکل (۶-۱) ، مدلسازی می شود . خواص مواد عبارتند از :

Young's Modulus = 207 (Gpa)

Poisson's Ratio = 0.3


Density = 8000

همچنین سرعت اولیه گله برابر (m/s) ۱۰ در خلاف جهت محور Y است .

اهداف این تمرین عبارتند از :

- آشنایی با انجام تحلیل تماسی دو جسم

۲- آشنایی با ساخت مولفه های انتخاب از اجزای انتخاب شده



شکل (۱-۶) : مدل مساله به همراه ابعاد

حل :

مرحله اول - انتخاب المان :

در این مساله از دو المان PLANE42 و CONTAC48 استفاده کنید :


- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...
- 2) در جعبه محاوره Element Types کلید Add را فشار دهید .
- 3) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ از خانواده Structural نوع Solid و در پنجره سمت راست المان 4node 42 Quad را انتخاب کنید .
- 4) کلید Apply را فشار دهید .
- 5) دوباره در جعبه محاوره فوق در پنجره سمت چپ نوع Contact و در پنجره مقابل آن المان pt – to – surf 48 را انتخاب کنید .
- 6) کلید OK را فشار دهید .
- 7) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید .

مرحله دوم - تعیین خواص مواد :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Constant – Isotropic ...
- 2) در پنجره باز شده کلید OK را فشار دهید .
- 3) در جعبه محاوره Young's modulus (EX) در مقابل کادر عدد 200E9 و در مقابل کادر Poisson's ratio عدد 0.3 را وارد کنید .
- 4) کلید OK را فشار دهید .

مرحله سوم - تعیین مقادیر ثابت المان :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Real Constants ...
- 2) در جعبه محاوره Real Constants کلید Add را فشار دهید.
- 3) در جعبه محاوره Element Type for Real Constants المان نوع دوم یعنی 2 Type CONTAC48 را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
- 4) در جعبه محاوره Real Constants for CONTAC48 مطابق شکل (۲-۶)، در مقابل کادر Penetration stiffness KN عدد 200E9 را وارد کرده و در مقابل کادر Normal contact stiffness KN Target length tolerance عدد 0.0001 را وارد کرده و در مقابل کادر tolerance TOLN عدد 0.0001 را وارد کنید.



شکل (۶-۲) : تعیین مقادیر ثابت المان

(۵) کلید OK را فشار دهید.

(۶) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید.

مرحله چهارم - مدلسازی :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling – Create > - Areas – Rectangle > By Dimensions ...
- 2) در پنجره ساخت مستطیل برای X1 ، Y1 به ترتیب اعداد ۰ و برای X2 ، Y2 به ترتیب اعداد ۱ ، ۰ را وارد کنید.
- 3) کلید OK را فشار دهید.
- 4) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling – Create > - Areas – Circle > Solid Circle..
- 5) در پنجره ساخت دایره به ترتیب در مقابل کادر X WP عدد ۱/۵ و در مقابل کادر Y WP عدد ۱/۶ را وارد کرده و در مقابل کادر Radius عدد ۰/۰۵ را وارد کنید.
- 6) کلید OK را فشار دهید.

مرحله پنجم - شبکه بندی مدل با المان PLANE42


برای شبکه بندی مدل ابتدا خط طولی بالایی مستطیل را به دو نیم تقسیم کنید.

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > -Modeling – Operate > -BOOLEANS – Divide > Line into N Ln's +

۲) در پنجره گرافیکی خط طولی بالایی مستطیل را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۳) در جعبه محاوره NDIV No . of lines to Divide Line into N Lines در مقابل کادر create عدد ۲ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

اکنون مطابق شکل (۳-۶) خطوط را باید تقسیم بندی کنید :



شکل (۳-۶) : تعیین تقسیم بندی خطوط جهت شبکه بندی

1) Ansys Utility Menu > Plot > Lines

2) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...

۳) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت دوم (Lines) در قسمت مربوط به Size Controls در کمک Set را فشار دهید.

۴) در پنجره گرافیکی دو خط طولی بالایی مستطیل را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

۵) در جعبه محاوره NDIV No. of element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر divisions-SPACE Spacing ratio عدد ۳ را وارد کنید.

۶) کلید Apply را فشار دهید.


۷) در پنجره گرافیکی دو کمان پایینی دایره را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

- ۸) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV No. of element عدد ۵ و در مقابل کادر SPACE Spacing ratio عدد ۲ را وارد کنید .
- ۹) کلید OK را فشار دهید .
- ۱۰) با توجه به آنکه خط سمت راست بالای مستطیل و کمان سمت چپ پایینی دایره برعکس تقسیم بندی شده اند ، بنابراین در جعبه ابزار MeshTool در قسمت دوم و در قسمت Lines کلید Flip را فشار دهید .
- ۱۱) در پنجره گرافیکی کمان پایینی سمت چپ دایره و خط طولی بالای سمت راست مستطیل را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .
- ۱۲) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت سوم شکل المان را (Shape) به Quad و نوع Mesher را به Free تغییر دهید و کلید Mesh را فشار دهید .
- ۱۳) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید تا سطوح شبکه بندی شوند .
- ۱۴) پنجره اخطار زردرنگ را بیندید علت این اخطار وجود المان مثلثی است که توصیه میکند در صورت امکان از المان دیگری با دقیق با الات استفاده کنید .

مرحله ششم - ساخت مولفه های انتخابی :


در این مرحله باید از گره هایی که احتمال تماس با هم دارند ، مولفه انتخابی بسازید :

- 1) Ansys Utility Menu > Plot > Nodes
 - 2) Ansys Utility Menu > Select > Entities ...
- ۳) در جعبه ابزار Select در قسمت اول از منوی گشودنی آن عبارت Nodes و در قسمت دوم عبارت By Num / Pick را انتخاب کنید و کلید Apply را فشار دهید .
- ۴) در پنجره گرافیکی مطابق شکل (۶-۴) تعداد ۷ گره پایینی دایره را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .




شکل (۶-۴) : انتخاب ۷ گره
پایینی دایره در پنجره گرافیکی

- ۵) Ansys Utility Menu > Select > Comp/ Assembly > Create Component ...
 ۶) مطابق شکل (۵-۶) در جعبه محاوره Create Component در مقابل کادر Cname عبارت CT را وارد کنید و در مقابل کادر Entity Componenet is made of از منوی گشودنی آن گزینه Nodes را انتخاب کنید.



شکل (۵-۶) : ساخت مولفه انتخاب از گره های پایینی دایره

- ۷) کلید OK را فشار دهید.
 8) Ansys Utility Menu > Select > Everything
 ۹) دوباره در جعبه ابزار Select Entities کلید OK را فشار دهید.
 ۱۰) در پنجره گرافیکی مطابق شکل (۶-۶) اینبار از گره های خط طولی بالایی مستطیل تعداد ۹ گره میانی را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.



شکل (۶-۶) : انتخاب ۹ گره از گره های خط طولی بالایی مستطیل

- 11) Ansys Utility Menu > Select > Comp/ Assembly > Create Component ...

۱۲) در جعبه محاوره Create Component در مقابل کادر Cname Component name در مقابل کادر TG را وارد کنید و در مقابل کادر Entity Componenet is made of گزینه Nodes را انتخاب کنید .

۱۳) کلید OK را فشار دهید .

14) Ansys Utility Menu > Select > Everything

مرحله هفتم - ایجاد المان CONTAC48 توسط مولفه های ساخته شده :


ابتدا باید المان فعال را به المان CONTAC48 تغییر دهید :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > Elem Attributes...

۲) در جعبه محاوره Element Attributes در مقابل کادر Element type number [TYPE] از منوی گشودنی آن المان نوع دوم یعنی Type2 CONTAC48 را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید .

3) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > Elements > - Auto Numbered – At ContactSrf ..

۴) مطابق شکل (۶-۷) در جعبه محاوره Create Elements at Contact Surfaces در مقابل کادر Ccomp Cotactor node component از منوی گشودنی آن گزینه CT و در مقابل کادر Tcomp Target surf node component از منوی گشودنی آن گزینه TG را انتخاب کنید .



شکل (۶-۷) : انتخاب مولفه های انتخابی از گره ها جهت ایجاد سطوح تماسی

۵) کلید OK را فشار دهید .


مرحله هشتم - تعیین نوع آنالیز ، اعمال شرایط مرزی و شرایط اولیه :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – New Analysis ...

۲) در پنجره باز شده نوع آنالیز را از نوع Transient انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .

3) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options ...

- (۴) کلید OK را در پنجره باز شده فشار دهید .
- (۵) در جعبه محاوره Full Transient Analysis در مقابل کادر [NLGEOM] Large deform effects دکمه مقابله آنرا فشار دهید تا فعال (ON) شود و سپس کلید OK را فشار دهید .
اگر نون باید برروی کلیه گره های خط طولی پایینی مستطیل شرط مرزی در هر دو جهت قرار دهید :
- 6) Ansys Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Structural- Displacement > On Nodes +
- 7) در پنجره گرافیکی کلیه گره های خط طولی پایینی مستطیل را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .
- نکته : سریعترین روش انتخاب ، تبدیل گزینه Single Box در پنجره انتخاب و سپس انتخاب گره های مورد نظر به کمک ساختن یک مستطیل انتخاب است .
- 8) در جعبه محاوره Apply U,ROT on Nodes در مقابل کادر DOF to be constrained از پنجره آن گزینه All DOF را انتخاب کنید و کلید Apply را فشار دهید .
جهت جلوگیری از پیغام خطای Rigid Body Motion ببروی ۲ گره بالایی دایره که در محور X تغییر مکان ندارند ، شرط مرزی قرار دهید :
- 9) مطابق شکل (۶-۸) در پنجره گرافیکی دو گره بالایی دایره را انتخاب کنید و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید .



شکل (۶-۸) : انتخاب دو گره بالایی دایره در پنجره گرافیکی

- ۸) در جعبه محاوره Apply U,ROT on Nodes در مقابل کادر DOF to be constrained از پنجره آن گزینه All DOF را غیر فعال کنید و گزینه UX را فعال کنید و سپس کلید OK را فشار دهید .

اکنون باید شرایط اولیه مساله را برروی کلیه گره های دایره اعمال کنید :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > Initial Condit'n > Define +
- 2) در پنجره گرافیکی کلیه گره های دایره مدل را انتخاب کنید و سپس کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .


نکته : ساده ترین روش انتخاب ، تبدیل معیار انتخاب از Single به Box در پنجره انتخاب و سپس انتخاب گره های مورد نظر به کمک ساختن دایره انتخاب به مرکز دایره مدل می باشد .

3) مطابق شکل (۶-۹) در جعبه محاوره Define Initial Conditions در مقابل کادر VALUE در مقابله با کادر Initial velocity of DOF عدد صفر و در مقابل کادر Initial value of DOF عدد -۱۰ را وارد کنید .

4) کلید OK را فشار دهید .

اکنون باید تنظیمات زمانی مساله را تعیین کنید :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opt – Time / Frequenc > Time – Time Step ..
- 2) در جعبه محاوره Time at end of Time and Time Step Options در مقابل کادر [TIME] Time at end of Time در مقابل کادر [DELTIM] Time step size عدد ۰/۰۰۲ را وارد کرده و در مقابل کادر [load step] عدد ۱۰۰ را وارد کنید .



شکل (۶-۹) : جعبه محاوره اعمال شرایط اولیه

3) کلید OK را فشار دهید .

- 4) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opt – Output Ctrls > DB / Results File ...

5) در جعبه محاوره Controls for Database and Results File Writing در مقابل کادر گزینه FREQ File write frequency Every substep را انتخاب کنید

6) کلید OK را فشار دهید .

برای حل مساله عملیات زیر را انجام دهید :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > -Solve – Current LS
- 2) محتويات پنجره سفيدرنگ STAT/STAT را خوانده و سپس آنرا بیندید .

۳) برای شروع حل مساله کلید OK را در پنجره سبزرنگ Step Current Load Solve فشار دهید.


۴) پس از مدتی حل مساله تمام می شود و سپس پنجره زردنگ با پیغام Solution is done را بیندید.

مرحله نهم - مشاهده نتایج :

در این مرحله ابتدا تعداد رنگهای مساله را از ۹ رنگ به ۱۲۸ رنگ افزایش دهید:

1) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Device Options ...

۲) مطابق شکل (۶-۱۰) در جعبه محاوره Device Options در مقابل کادر [SHOW] Use extra colors forContours WIN32C از منوی گشودنی آن گزینه WIN32C را انتخاب کنید.



شکل (۶-۱۰) : انتخاب WIN32C

۳) کلید OK را فشار دهید.


4) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Style > Contours > Uniform Contours ...

۵) مطابق شکل (۶-۱۱) در جعبه محاوره Uniform Contours در مقابل کادر NCONT از منوی گشودنی آن گزینه Number of contours عدد ۱۲۸ را وارد کنید

۶) کلید OK را فشار دهید.

جهت مشاهده تنش ایجاد شده در مدل به صورت فایل متحرک عملیات زیر را انجام دهید:

1) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Animate > Dynamic Results ...



شکل (۶-۱۱) : انتخاب نمایش ۱۲۸ رنگ

(۲) در جعبه محاوره Nodal Solution Data در مقابل کادر Animate Dynamic Results پنجره سمت چپ گزینه Stress و در پنجره مقابل آن به کمک لغزنده گزینه von Mises را انتخاب کنید.

(۳) کلید OK را فشار دهید، پس از مدتی فایل متحرک *.AVI ساخته می شود، آنرا با یک وسیله تصویری نظیر Media Player مشاهده کنید.


اکنون می خواهیم نمودار تغییرات تنش معادل یک گره از المانی دلخواه از قسمت پایینی دایره را بر حسب زمان رسم کنیم :

۱) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Define Variables ...

(۲) در جعبه محاوره Defined Time – History Variables کلید Add را فشار دهید .


(۳) در جعبه محاوره Add Time – History Variables در مقابل کادر Type of variable گزینه Element results را فعال کنید و کلید OK را فشار دهید .

(۴) مطابق شکل (۶-۱۲) در جعبه محاوره Define Element Results Variable در مقابل کادر NODE Node شماره ELEM Element number را وارد کنید و در مقابل کادر Item number یکی از گره های مورد نظر آن را وارد کرده و سپس در مقابل کادر Comp Data item von Stress در پنجره سمت چپ گزینه Mises را انتخاب کنید .



شكل (۱۲-۶) : جعبه محاوره ساختن متغیر

- ۵) کلید OK را فشار دهید .
- ۶) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید .
- 7) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Graph Variables ...
- 8) در جعبه محاوره Graph Time – History Variables NVAR1 1st variable در مقابل کادر Graph to graph عدد ۲ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .
- 9) مطابق شکل (۱۳-۶) نمودار تغییرات تنش بر حسب زمان رسم میشود .



شكل (۱۳-۶) نمودار تغییرات تنش بر حسب زمان

فصل هفتم

آشنایی با برخی از امکانات ویژه

ANSYS

تمرین اول : تولد و مرگ المانها^۱

مقدمه :

گاهی اوقات در طی انجام یک آنالیز که معمولاً شامل چند بارگذاری است ، نیاز به اضافه کردن یا حذف کردن جرم از سیستم دارد . در نتیجه برخی از المانها باید در آنالیز غیر فعال - یا به اصطلاح مرده - شوند و برخی فعال و زنده شوند . در اینگونه مسائل کاربر نمی تواند پس از شروع حل مساله ، در بارگذاریهای بعدی المانی را به مدل اضافه و یا از آن کم کند زیرا با انجام این کار کلیه بارگذاریهای قبلی و نتایج آن از بین می رود و حل مساله جدیدی آغاز می شود .

در نرم افزار Ansys گزینه ای با نام Element Birth & Death موجود است که به کمک آن می توان چنین مسائلی را تحلیل نمود . المانهایی که قابلیت مرگ و تولد را دارند به شرح زیر است :

LINK1	BEAM23	PLANE55	PLANE//
PLANE2	BEAM24	SHELL57	PLANE78
BEAM3	PLANE25	PIPE59	PLANE82
BEAM4	MATRIX27	PIPE60	PLANE83
SOLID5	LINK31	SOLID62	SOLID87
LINK8	LINK32	SHELL63	SOLID90
LINK10	LINK33	SOLID64	SOLID92
LINK11	LINK34	SOLID65	SHELL93
PLANE13	PLANE35	PLANE67	SOLID95
COMBIN14	SHELL41	LINK68	SOLID96
PIPE16	PLANE42	SOLID69	SOLID97
PIPE17	SHELL43	SOLID70	SOLID98
PIPE18	BEAM44	MASS71	PLANE121
SURF19	SOLID45	SOLID72	SOLID122
PIPE20	PLANE53	SOLID73	SOLID123
MASS21	BEAM54	PLANE75	
SURF22			

این روش فقط در سه محصول Ansys / Mechanical,Multiphysics,Structural موجود است .
معمولاً این قابلیت در دو مورد زیر کاربرد دارد :


- ۱- در مسائلی که جرم سازه با زمان تغییر می کند .
- ۲- در مسائلی که به علت نتایج به دست آمده مجبور به حذف بعضی از المانها هستید .
به عنوان مثال در تحلیل فرآیند جوشکاری ، چون ماده پرکننده جوش^۲ به صورت متغیر با زمان بروی دو قطعه متصل شونده قرار می گیرد ، پس جرم سیستم با زمان تغییر می کند .

از طرفی در هنگام تحلیل تنشهای تولید شده در قطعه به علت عملیات حرارتی مجبور به حذف و غیرفعال کردن المانهای مذاب می‌باشد تا از حرکت و سیلان ماده مذاب جلوگیری کنید.

مثال :

مطلوبست محاسبه نحود توزیع حرارت در انجام عملیات جوشکاری برروی دو ورق به ابعاد 10×10 که در آن نشست جرم ماده پرکننده جوش با زمان تغییر می‌کند. دمای ماده پرکننده جوش در هنگام قرار گرفتن برروی دو ورق برابر 2900 درجه فارنهایت بوده و در حالت مذاب می‌باشد. در این مساله ماده پرکننده جوش مطابق شکل (۱-۱) متشکل از ۴ ردیف المان است که در هر ردیف ۲ المان موجود است و در هر مرحله بارگذاری یک ردیف از این المانها برروی مدل قرار می‌گیرد. زمان نشست هر ردیف از المانها برابر ۲ ثانیه است در نتیجه کل عملیات جوشکاری در ۸ ثانیه انجام می‌شود و سپس مساله تا زمان ۱۶ ثانیه برای رسیدن به تعادل حرارتی با محیط حل خواهد شد. از پدیده تشعشع، جابجایی اجباری و تغییرات متالوژیکی در هنگام عملیات جوشکاری صرف نظر کنید. خواص ماده دو ورق و ماده پرکننده یکسان است و به صورت زیر است:

Temp (F)	0	2600	2750	2900
Enthalpy	0	128.1	165	175
Thermal Conductivity	1.44	1.54	1.22	1.22



شکل (۱-۱) : مدل کامل مساله

دمای سیال محیط برابر صفر درجه و ضریب ھدایت همرفت برابر 0.14 است.

اهداف این تمرین عبارتند از :

- ۱- آشنایی با مرگ و تولد المان
- ۲- آشنایی بیشتر با آنالیز گذرای حرارتی

حل :

مرحله اول - تنظیم موضوع مساله :

- 1) Ansys Utility Menu > File > Change Title ...
- 2) در پنجره باز شده عبارت دلخواهی نظریه An Element Birth and Death Thermal را تایپ کنید و کلید OK را فشار دهید.

مرحله دوم - انتخاب المان :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add / Edit / Delete ...
- 2) در جعبه محاوره Add Element Types کلید Add را فشار دهید.
- 3) در جعبه محاوره Library of Element Types در پنجره سمت چپ با پایین کشیدن لغزندۀ آن از خانواده Thermal نوع Solid را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست المان Brick 20node 90 را انتخاب کنید.
- 4) کلید OK را فشار دهید.
- 5) کلید Close را در پنجره قبلی فشار دهید.

مرحله سوم - تعیین خواص ماده وابسته به دما :

- 1) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Temp Dependent – Temp Table ...
- 2) در جعبه محاوره Define Material Property Temperature Table به ترتیب مقادیر زیر را در مقابل کادر مربوط به آن وارد کنید :

T1 Temp value at loc N : 0
 T2 Temp value at loc N+1 : 2600
 T3 Temp value at loc N+2 : 2750
 T4 Temp value at loc N+3 : 2900

3) کلید OK را فشار دهید.

- 4) Ansys Main Menu > Preprocessor > Material Props > - Temp Dependent – Prop Table ...
- 5) در جعبه محاوره Define Material Property Table در مقابل کادر Lab Material property label در پنجره سمت چپ به کمک لغزندۀ آن کمی به پایین آمده و سپس گزینه Enthalpy را انتخاب کنید.
- 6) در قسمت پایین پنجره مقادیر زیر را برای آنتالپی وارد کنید :

C1 Property value at loc N : 0
 C2 Property value at loc N+1 : 128.1
 C3 Property value at loc N+2 : 165
 C2 Property value at loc N+1 : 175

7) کلید Apply را فشار دهید.

۸) در جعبه محاوره Define Material Property Table در مقابل کادر property label در پنجره سمت چپ به کمک لغزندۀ آن کمی به پایین آمده و سپس گزینه Th conductivity را انتخاب کنید و در پنجره سمت راست گزینه KXX را انتخاب کنید.

۹) در قسمت پایین پنجره مقادیر زیر را برای هدایت حرارتی وارد کنید :

C1 Property value at loc N : 1.44

C2 Property value at loc N+1 : 1.54

C3 Property value at loc N+2 : 1.22

C2 Property value at loc N+1 : 1.22

۱۰) کلید OK را فشار دهید.

مرحله چهارم - مدلسازی :

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Volume – Block > By Dimensions ...

۲) در پنجره تولید مکعب مستطیل در مقابل کادر X1 , X2 به ترتیب مقادیر ۱۰ , ۰ را وارد کرده و در مقابل کادر Y1 , Y2 به ترتیب مقادیر ۱ , ۰ را وارد کرده و در مقابل کادر Z1 , Z2 به ترتیب مقادیر ۰ , ۱۰ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید.

۳) Ansys Utility Menu > PlotCtrls > Pan , Zoom , Rotate ...

۴) در جعبه ابزار Iso Pan – Zoom – Rotate کلید Pan را فشار دهید تا دید سه بعدی شود و سپس کلید Close را در جعبه ابزار فوق فشار دهید.

۵) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Display WorkingPlane

۶) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Offset WP by Increments ...

۷) در جعبه ابزار Offset WP در قسمت چرخش ابتدا میزان زاویه چرخش را به کمک لغزندۀ آن به ۲۵ درجه تبدیل کنید و سپس یکبار دکمه چرخش  را فشار دهید.

۸) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Create > - Areas – Rectangle > By Dimensions ...

۹) در پنجره تولید مستطیل در مقابل کادر X1 , X2 به ترتیب اعداد ۱۵ , ۵ را وارد کرده و در مقابل کادر Y1 , Y2 به ترتیب اعداد ۴ , ۲ را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید تا سطح برش ساخته شود.

10) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > - Booleans – Divide > Volume by Area +

۱۱) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

۱۲) دوباره در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید.

۱۳) علت پنجره اخطار را حذف زده و آنرا بیندید.

14) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Delete > Volumes and Below +

(۱۵) در پنجره گرافیکی حجم برش خورده کوچک را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهید.

(۱۶) در جعبه ابزار Offset WP یکبار دکمه چرخش  را فشار دهید.

(۱۷) کلید Close را در جعبه ابزار فوق فشار دهید.

18) Ansys Utility Menu > WorkPlane > Display WorkingPlane

مرحله پنجم - شبکه بندي :

1) Ansys Main Menu > Preprocessor > MeshTool ...

(۲) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت دوم (Size Controls) در مقابل قسمت Lines کلید Set را فشار دهید

(۳) در پنجره گرافیکی يكى از خطوط طولی (در جهت محور X) و يكى از خطوط عمقی (در جهت محور Y) را انتخاب کنيد و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهيد.

(۴) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV No. of element Sizes – عدد ۴ را وارد کنيد و کلید Apply را فشار دهيد.

(۵) در پنجره گرافیکي يكى از دو خط مورب در قسمت برش خورده را انتخاب کنيد و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهيد.

(۶) در جعبه محاوره Element Sizes on Picked Lines در مقابل کادر NDIV No. of element Sizes – عدد ۱ را وارد کنيد و کلید OK را فشار دهيد.

(۷) در جعبه ابزار MeshTool در قسمت سوم ، شکل المان (Shape) را به Hex تبدیل کرده و کلید Mesh را فشار دهيد.

(۸) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهيد تا حجم شبکه بندي شود .

9) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

مرحله ششم - دوران سطح برش خورده به اندازه ۲۵ درجه برای تولید المانهای Filler :


1) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > Extrude / Sweep > Size ...

(۲) در جعبه محاوره Global Element Sizes در مقابل کادر NDIV No. of element divisions - عدد ۱ را وارد کنيد و کلید OK را فشار دهيد تا در هنگام دوران سطح تنها يك المان در جهت دوران بر روی مدل فرار گيرد .

3) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Operate > Extrude / Sweep > - Areas – About Axis +

(۴) در پنجره گرافیکي سطح برش خورده مرزی را انتخاب کرده و در پنجره انتخاب کلید OK را فشار دهيد .

۵) مطابق شکل (۱-۲) در پنجره گرافیکی به ترتیب شماره خورده در شکل ، دو نقطه پایینی ابتدایی و انتهایی سطح برش خورده را انتخاب کنید .



شکل (۱-۲) : انتخاب دو نقطه ابتدایی و انتهایی

۶) کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .

۷) در جعبه محاوره Arc length in degrees در مقابل کادر Sweep Areas about Axis در مقابله محاوره ARC Arc length in degrees در مقابل کادر NSEG No. of volume segments عدد ۱ را وارد ۲۵- را وارد کرده و در مقابل کادر OK را فشار دهید .

8) Ansys Utility Menu > Plot > Elements

مرحله هفتم - انعکاس آبینه ای مدل نسبت به صفحه Y-X برای تولید مدل کامل :

۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > - Modeling – Reflect > Volumes +

۲) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .

۳) در جعبه محاوره Reflect Volumes در مقابل کادر Ncomp plane of symmetry در مقابله محاوره ARC Arc length in degrees را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید تا مدل تکمیل شود .

مرحله هشتم - ممزوج کردن اجزاء :


۱) Ansys Main Menu > Preprocessor > Numbering Ctrls > Merge Items ...

۲) در جعبه محاوره باز شده در مقابل کادر Lab Type of item to be merge گزینه Nodes را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید .

۳) Ansys Utility Menu > Plot > Elements

مرحله نهم - بارگذاری اول و حل آن :


در این مرحله برروی دو المان ماده پر کننده جوش که در قسمت جلویی مدل قرار دارند، دمای ۲۹۰۰ درجه را اعمال کنید و ۶ المان ۳ ردیف دیگر را در حالت مرگ قراردهید و درجه آزادی حرارتی گره های آنرا برابر صفر قرار دهید. همچنین پدیده همرفت را مطابق شکل (۱-۳) بر روی ۶ سطح نشان داده شده که دوتای آنها سطح فوکانی دو ورق و ۴ سطح دیگر سطوح جانبی دو ورق می باشند، اعمال کنید.



شکل (۱-۳) : سطوح در حال انتقال حرارت با سیال محیط

- 1) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – New Analysis ...
- 2) در پنجره باز شده گزینه Transient را انتخاب کنید .
- 3) کلید OK را فشار دهید .
- 4) Ansys Main Menu > Solution > - Analysis Type – Analysis Options ...
- ۵) در جعبه محاوره Transient Analysis دقت کنید که در مقابل کادر [TRNOPT] Solution گزینه Full انتخاب شده باشد و سپس کلید OK را فشار دهید .
- ۶) در جعبه محاوره Full Transient Analysis در مقابل کادر [NROPT] Newton گزینه Full N – R را از منوی گشودنی آن انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید .

اکنون باید ۶ المان در ۳ ردیف دوم و سوم و چهارم از ماده پر کننده جوش را مطابق شکل (۱-۴) در حالت مرگ قرار دهید:



شکل (۱-۴): انتخاب ۶ المان در حال مرگ

1) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opt - Other > - Birth & Death – Kill Elements +

۲) در پنجره گرافیکی مطابق شکل (۱-۴)، ۶ المان موردنظر را انتخاب کرده و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

نکته: در صورت انتخاب اشتباہ یک یا چند المان، دکمه سمت راست ماوس را فشار داده و سپس یکبار بر روی المان اشتباہ انتخاب شده با دکمه سمت چپ ماوس فشار دهید تا رفع اشتباه شود.

اکنون باید درجه آزادی گره های المانهای مرده را برابر صفر قرار دهید. یک روش انتخاب این گره ها آنستکه ابتدا المانهای زنده مدل را (Live Elem's) به کمک جعبه ابزار Select Entities انتخاب کرده و سپس گره های متصل به آنها را انتخاب کنید و سپس با فشار دادن دکمه Invert گره های المانهای مرده را انتخاب کنید. اما در این مساله به علت سرعت در کار از دستورهای معادل عملیات فوق استفاده می شود.

(۱) در پنجره Ansys Input دستور ESEL,S,LIVE را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید.
 (۲) Ansys Utility Menu > Plot > Elements

۳) اکنون باید در پنجره گرافیکی از المانهای ماده پر کننده جوش تنها دو المان ردیف اول و المانهای دو ورق مشاهده شوند.

۴) در پنجره Ansys Input دستور NSLE,S را تایپ کرده و کلید Eneter را فشار دهید تا گره های متصل به المانهای زنده انتخاب شوند.

۵) در پنجره Ansys Input دستور NSEL,INVE را تایپ کرده و کلید Eneter را فشار دهید تا گره های المانهای مرده انتخاب شوند.

۶) در پنجره Ansys Input دستور D,ALL,ALL,0 را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید تا درجه آزادی حرارتی این گره ها برابر صفر شود.

7) Ansys Utility Menu > Select > Everything

اکنون باید دمای ۲۹۰۰ درجه را بروی گره های دو المان زنده ماده پر کننده جوش قرار دهید

1) Ansys Utility Menu > Select > Entities

۲) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Elements و در قسمت دوم گزینه From Full را فعال کرده و دقت کنید که گزینه By Num / Pick را باشد و کلید Apply را فشار دهید.

۳) در پنجره گرافیکی دو المان زنده ماده پر کننده جوش را انتخاب کرده و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۴) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه Attached to را فعال کرده و دقت کنید که گزینه Elements فعال باشد و کلید OK را فشار دهید.

5) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Thermal – Temperature > On Nodes +

۶) در پنجره انتخاب کلید All را فشار دهید.

۷) در جعبه محاوره Apply TEMP on Nodes در مقابل کادر VALUE Temperature value عدد ۲۹۰۰ درجه را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید.

8) Ansys Utility Menu > Select > Everything

اکنون باید پدیده همرفت را مطابق شکل (۱-۳) – در صفحات قبل – بروی سطح مورد نظر قرار دهید:

1) Ansys Utility Menu > Plot > Areas

2) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Thermal – Convection > On Areas +

۳) در پنجره گرافیکی ابتدا دو سطح فوقانی و سپس ۴ سطح جانبی ورقها را انتخاب کرده و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید.

۴) در جعبه محاوره Apply CONV on Areas در مقابل کادر VALUE Film coefficient در مقابل کادر CONV عدد ۱۴ را وارد کرده و در مقابل کادر Bulk temperature VALUE2 عدد صفر را وارد کنید.

۵) کلید OK را فشار دهید.

اکنون باید تنظیمات زمانی مساله را تعیین کنید :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Time / Frequenc > Time and Substps ...

(۲) در جعبه محاوره Time and Substep Options در مقابل کادر Time at end of load step عدد ۲ را وارد کرده و در مقابل کادر Number of substeps [NSUBST] عدد ۴ را وارد کنید و در مقابل کادر Stepped or ramped b.c. [KBC] گزینه Stepped را انتخاب کنید و گزینه [AUTOTS] Automatic time stepping را فعال کنید .

(۳) کلید OK را فشار دهید .

4) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Output Ctrls > DB/Results File ...

(۴) در جعبه محاوره Controls for Database and Results File Writing در مقابل کادر Every substep گزینه FREQ File write frequency را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید .

6) Ansys Utility Menu > Select > Everything

7) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS .

(۸) محتویات پنجره سفیدرنگ /STAT را خوانده و سپس آنرا بیندید .

(۹) کلید OK را در پنجره سبز رنگ Solve Current Load Step فشار دهید .

(۱۰) با مشاهده پنجره زردرنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل است و آنرا با فشار دادن کلید Close بیندید .

مرحله دهم – مشاهده نتایج بارگذاری اول :

1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – By Load Step ...

(۲) در جعبه محاوره Read Results by Load Step Number در مقابل کادر LSTEP Load number عبارت step number ۱ را وارد کرده و در مقابل کادر SBSTEP Substep number LAST را وارد کنید .


(۳) کلید OK را فشار دهید .

4) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu ...

(۵) در جعبه محاوره Contour Nodal Solution Data در مقابل کادر Item , Comp Item to be solution در پنجره سمت چپ گزینه DOF contoured را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست گزینه Temperature TEMP را انتخاب کنید .

(۶) کلید OK را فشار دهید .

اکنون مطابق شکل (۱-۵) نتیجه توزیع حرارتی بارگذاری اول در Substep آخر را مشاهده کنید .



شکل (۱-۵) : توزیع حرارت بر روی مدل در بارگذاری اول

همانطور که مشاهده می کنید توزیع حرارت روی المانهای مرده صفر است .

مرحله یازدهم - حل بارگذاری دوم :

در این مرحله ردیف دوم المانهای ماده پر کننده جوش زنده (متولد) می شوند و دمای آنها برابر ۲۹۰۰ درجه خواهد بود :


- 1) Ansys Main Menu > Solution > -Analysis Type – Restart ...
- 2) در پنجره سبزرنگ باز شده کلید OK را فشار دهید .
- 3) Ansys Utility Menu > Plot > Elements
- 4) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Delete > - Thermal – Temperature > On Nodes+
- 5) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .
- 6) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Other > - Birth & Death – Activate Elem +
- 7) در پنجره گرافیکی ۲ المان ردیف دوم ماده پر کننده جوش را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .
- 8) در پنجره Ansys Input دستور ESEL,S,LIVE را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید .
- 9) Ansys Utility Menu > Plot > Elements
- 10) اکنون باید در پنجره گرافیکی از المانهای ماده پر کننده جوش تنها ۴ المان ردیف اول و دوم و المانهای دو ورق مشاهده شوند .

- (۱۱) در پنجره Ansys Input دستور NSLE,S را تایپ کرده و کلید Eneter را فشار دهید تا گره های متصل به المانهای زنده انتخاب شوند .
- (۱۲) در پنجره Ansys Input دستور NSEL,INVE را تایپ کرده و کلید Eneter را فشار دهید تا گره های المانهای مرده انتخاب شوند .
- (۱۳) در پنجره Ansys Input دستور D,ALL,ALL,0 را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید تا درجه آزادی حرارتی این گره ها برابر صفر شود .
- ۱۴) Ansys Utility Menu > Select > Everything
اکنون باید دمای ۲۹۰ درجه را ببروی گره های دو المان زنده ردیف دوم ماده پر کننده جوش فشار دهید :
- 1) Ansys Utility Menu > Select > Entities
 - (۲) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Elements و در قسمت دوم گزینه By Num / Pick را فعال کرده و دقت کنید که گزینه From Full فعال باشد و کلید OK را فشار دهید .
 - (۳) در پنجره گرافیکی دو المان زنده ردیف دوم از ماده پر کننده جوش را انتخاب کرده و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .
 - (۴) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه Attached to Elements را فعال کرده و دقت کنید که گزینه OK را فشار دهید .
 - 5) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Thermal – Temperature > On Nodes +
در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .
 - (۷) در جعبه محاوره Apply TEMP on Nodes در مقابل کادر VALUE Temperature value عدد ۲۹۰ درجه را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .
 - 8) Ansys Utility Menu > Select > Everything
اکنون باید تنظیمات زمانی مساله را تعیین کنید :
 - 1) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Time / Frequenc > Time and Substps ...
در جعبه محاوره [TIME] Time at end of Time and Substep Options در مقابل کادر load step عدد ۴ را وارد کرده و در مقابل کادر NSUBST Number of substeps عدد ۴ را وارد کنید و در مقابل کادر [KBC] Stepped or ramped b.c. گزینه Stepped را انتخاب کنید و گزینه [AUTOTS] Automatic time stepping را فعال کنید .
 - (۳) کلید OK را فشار دهید .
 - 4) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS .
۵) محتویات پنجره سفیدرنگ STAT/R اخوانده و سپس آنرا بیندید .

- (۶) کلید OK را در پنجره سبز رنگ Solve Current Load Step فشار دهید .
 (۷) با مشاهده پنجره زردرنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل است و آنرا بیندید .

مرحله دوازدهم - مشاهده نتایج بارگذاری دوم :

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – By Load Step ...
 ۲) در جعبه محاوره LSTEP Load Number در مقابل کادر Read Results by Load Step Number عبارت step number عدد ۲ را وارد کرده و در مقابل کادر SBSTEP Substep number عبارت LAST را وارد کنید .
 (۳) کلید OK را فشار دهید .
 4) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu ...
 (۴) در جعبه محاوره Contour Nodal Solution Data در مقابل کادر Item , Comp Item to be contourd در پنجره سمت چپ گزینه DOF solution را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست گزینه TEMP Temperature را انتخاب کنید .
 (۵) کلید OK را فشار دهید .
 اکنون مطابق شکل(۶-۱) نتیجه توزیع حرارتی بارگذاری دوم را مشاهده کنید .



شکل(۶-۱) : نتایج بارگذاری دوم بر روی مدل

مرحله سیزدهم - حل بارگذاری سوم :

در این مرحله ردیف سوم المانهای ماده پر کننده جوش ، زنده (متولد) می شوند و دمای آنها برابر ۲۹۰۰ درجه خواهد بود :

- ۱) Ansys Main Menu > Solution > -Analysis Type – Restart ...
۲) در پنجره سبزرنگ باز شده کلید OK را فشار دهید .
- ۳) Ansys Utility Menu > Plot > Elements
- ۴) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Delete > - Thermal – Temperature > On Nodes+
۵) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .
- ۶) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Other > - Birth & Death – Activate Elem +
۷) در پنجره گرافیکی ۲ المان ردیف سوم ماده پر کننده جوش را انتخاب کنید و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .
- ۸) در پنجره Ansys Input دستور ESEL,S,LIVE را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید .
- ۹) Ansys Utility Menu > Plot > Elements
- ۱۰) اکنون باید در پنجره گرافیکی از المانهای ماده پر کننده جوش تنها ۶ المان ردیف اول و دوم و سوم و المانهای دو ورق مشاهده شوند .
- ۱۱) در پنجره Ansys Input دستور NSLE,S را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید تا گره های متصل به المانهای زنده انتخاب شوند .
- ۱۲) در پنجره Ansys Input دستور NSEL,INVE را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید تا گره های المانهای مرده انتخاب شوند .
- ۱۳) در پنجره Ansys Input دستور D,ALL,ALL,0 را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید تا درجه آزادی حرارتی این گره ها برابر صفر شود .
- ۱۴) Ansys Utility Menu > Select > Everything
اکنون باید دمای ۲۹۰۰ درجه را ببروی گره های دو المان زنده ردیف سوم ماده پر کننده جوش قرار دهید :
- ۱) Ansys Utility Menu > Select > Entities
۲) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Elements و در قسمت دوم گزینه By فعال کرده و دقت کنید که گزینه From Full فعال باشد و کلید Pick را فشار دهید .
- ۳) در پنجره گرافیکی دو المان زنده ردیف سوم از ماده پر کننده جوش را انتخاب کرده و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .
- ۴) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه Attached to را فعال کرده و دقت کنید که گزینه Elements فعال باشد و کلید OK را فشار دهید .
- ۵) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Thermal – Temperature > On Nodes +
۶) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .

۷) در جعبه محاوره **Apply TEMP on Nodes** در مقابل کادر **Temperature value** در مقابله با **Value** در **Utility Menu** انتخاب کرد و کلید **OK** را فشار دهید . عدد **۲۹۰۰** درجه را وارد کرده و کلید **OK** را فشار دهید .

8) Ansys Utility Menu > Select > Everything

اکنون باید تنظیمات زمانی مساله را تعیین کنید :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Time / Frequenc > Time and Substps ...

۲) در جعبه محاوره **Time and Substep Options** در مقابل کادر **[TIME]** **Time at end of** در مقابله با **load step** عدد **۶** را وارد کرده و در مقابل کادر **[NSUBST]** **Number of substeps** عدد **۴** را وارد کنید و در مقابل کادر **[KBC]** **Stepped or ramped b.c.** گزینه **Stepped** را انتخاب کنید و گزینه **AUTOTS** Automatic time stepping را فعال کنید . کلید **OK** را فشار دهید .

4) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS .

۵) محتویات پنجره سفیدرنگ **/STAT** را خوانده و سپس آنرا بیندید .

۶) کلید **OK** را در پنجره سبز رنگ **Solve Current Load Step** فشار دهید .

۷) با مشاهده پنجره زردرنگ با پیغام **Solution is done** حل مساله کامل است و آنرا بیندید .

مرحله چهاردهم - مشاهده نتایج بارگذاری سوم :

1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – By Load Step ...

۲) در جعبه محاوره **Read Results by Load Step Number** در مقابل کادر **LSTEP** **Load Number** در مقابل کادر **step number** عدد **۳** را وارد کرده و در مقابل کادر **SBSTEP** **Substep number** عبارت LAST را وارد کنید . کلید **OK** را فشار دهید .

4) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu ...


۵) در جعبه محاوره **Contour Nodal Solution Data** در مقابل کادر **Item , Comp** **Item to be** در مقابله با **solution** در پنجره سمت چپ گزینه **contoured** را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست گزینه **Temperature** **TEMP** را انتخاب کنید . کلید **OK** را فشار دهید .

اکنون مطابق شکل(۷-۱) نتیجه توزیع حرارتی بارگذاری سوم را مشاهده کنید .

مرحله پانزدهم - بارگذاری چهارم و حل آن :

در این مرحله ردیف آخر (چهارم) المانهای ماده پر کننده جوش نیز زنده (متولد) می شوند و دمای آنها برابر **۲۹۰۰** درجه خواهد بود :

1) Ansys Main Menu > Solution > -Analysis Type – Restart ...



شکل(۷-۱) : توزیع حرارت روی مدل تحت بارگذاری سوم

۳) در پنجره سیزرنگ باز شده کلید OK را فشار دهید .

3) Ansys Utility Menu > Plot > Elements

4) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Delete > - Thermal – Temperature > On Nodes+

۵) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .

6) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Other > - Birth & Death – Activate Elem +

۷) در پنجره گرافیکی ۲ المان ردیف آخر ماده پر کننده جوش را انتخاب کنید و کلید OK را درینجره انتخاب فشار دهید .

8) Ansys Utility Menu > Select > Everything

اکنون باید دمای ۲۹۰۰ درجه را ببروی گره های دو المان زنده ردیف آخر ماده پر کننده جوش قرار دهید :

1) Ansys Utility Menu > Select > Entities

۲) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Elements و در قسمت دوم گزینه By را فعال کرده و دقت کنید که گزینه From Full فعال باشد و کلید Apply / Num / Pick را فشار دهید .

۳) در پنجره گرافیکی دو المان زنده ردیف آخر از ماده پر کننده جوش را انتخاب کرده و کلید OK را در پنجره انتخاب فشار دهید .

۴) در جعبه ابزار Select Entities در قسمت اول گزینه Nodes و در قسمت دوم گزینه Attached to را فعال کرده و دقت کنید که گزینه Elements فعال باشد و کلید OK را فشار دهید .

5) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Apply > - Thermal – Temperature > On Nodes +

۶) در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .

۷) در جعبه محاوره VALUE Temperature value در مقابل کادر Apply TEMP on Nodes عدد ۲۹۰۰ درجه را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .

8) Ansys Utility Menu > Select > Everything

اکنون باید تنظیمات زمانی مساله را تعیین کنید :

1) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Time / Frequenc > Time and Substps ...

۲) در جعبه محاوره [TIME] Time at end of Time and Substep Options در مقابل کادر load step عدد ۸ را وارد کرده و در مقابل کادر NSUBST Number of substeps عدد ۴ را وارد کنید و در مقابل کادر KBC گزینه Stepped or ramped b.c. را انتخاب کنید و گزینه AUTOTS Automatic time stepping را فعال کنید .

۳) کلید OK را فشار دهید .

4) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS .

۵) محتويات پنجره سفيدرنگ STAT/Ra خوانده و سپس آنرا بینديد .

۶) کلید OK را در پنجره سيز رنگ Solve Current Load Step فشار دهيد .

۷) با مشاهده پنجره زدرنگ با پيغام Solution is done حل مساله كامل است و آنرا بینديد .

مرحله شانزدهم - مشاهده نتایج بارگذاري چهارم :

1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – By Load Step ...

۲) در جعبه محاوره LSTEP Load Results by Load Step Number در مقابل کادر step number عدد ۴ را وارد کرده و در مقابل کادر SBSTEP Substep number عبارت LAST را وارد کنید .


۳) کلید OK را فشار دهيد .

4) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu ...

۵) در جعبه محاوره Item , Comp Item to be در مقابل کادر Contour Nodal Solution Data در پنجره سمت چپ گزینه solution DOF contoured را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست گزینه TEMP Temperature را انتخاب کنید .

۶) کلید OK را فشار دهيد .

اکنون مطابق شکل (۸-۱) نتیجه توزیع حرارتی بارگذاری چهارم را مشاهده کنید.




شکل (۸-۱) : توزیع حرارت روی مدل تحت بارگذاری چهارم

مرحله هفدهم - باربرداری و رسیدن تعادل مدل با محیط :

- 1) Ansys Main Menu > Solution > -Analysis Type – Restart ...
در پنجره سبزرنگ باز شده کلید OK را فشار دهید .
- 3) Ansys Utility Menu > Plot > Elements
- 4) Ansys Main Menu > Solution > - Loads – Delete > - Thermal – Temperature > On Nodes+
در پنجره انتخاب کلید Pick All را فشار دهید .
- 8) Ansys Utility Menu > Select > Everything
اکنون باید تنظیمات زمانی مساله را تعیین کنید :
1) Ansys Main Menu > Solution > - Load Step Opts – Time / Frequenc > Time and Substps ...
در جعبه محاوره Time at end of Time and Substep Options در مقابل کادر Time at end of Time and Substep Options عدد ۱۶ را وارد کرده و در مقابل کادر Number of substeps [NSUBST] عدد ۴ را وارد کنید و در مقابل کادر Stepped or ramped b.c. [KBC] گزینه Stepped را انتخاب کنید و گزینه AUTOTS Automatic time stepping را فعال کنید .
کلید OK را فشار دهید .
- 4) Ansys Main Menu > Solution > - Solve – Current LS .
محتویات پنجره سفیدرنگ STAT / / را خوانده و سپس آنرا بیندید .
کلید OK را در پنجره سبزرنگ Solve Current Load Step فشار دهید .
با مشاهده پنجره زردنگ با پیغام Solution is done حل مساله کامل است و آنرا بیندید .

مرحله هجدهم - مشاهده نتایج باربرداری پس از گذشت ۱۶ ثانیه از شروع عملیات جوشکاری :

- 1) Ansys Main Menu > General Postproc > - Read Results – By Load Step ...
- (۲) در جعبه محاوره LSTEP Load Results by Load Step Number در مقابل کادر step number عدد ۵ را وارد کرده و در مقابل کادر Substep number عبارت LAST را وارد کنید .
- (۳) کلید OK را فشار دهید .
- 4) Ansys Main Menu > General Postproc > Plot Results > - Contour Plot – Nodal Solu ...
- (۴) در جعبه محاوره Contour Nodal Solution Data Item , Comp Item to be در مقابل کادر solution contoured در پنجره سمت چپ گزینه DOF را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست گزینه TEMP Temperature را انتخاب کنید .
- (۵) کلید OK را فشار دهید .
- اکنون مطابق شکل (۱-۹) نتیجه توزیع حرارتی باربرداری را در زمان ۱۶ مشاهده کنید .



شکل (۱-۹) : دمای نهایی مدل در زمان ۱۶

- ## مرحله نوزدهم - مشاهده تاریخچه دمایی گره ای از Filler به صورت نمودار :
- در این مرحله تاریخچه دمایی گره ای از مدل که بر روی Filler قرار دارد رسم خواهد شد .
- 1) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Define Variables ...
 - (۲) در جعبه محاوره Defined Time – History Variables کلید Add را فشار دهید .
 - (۳) در جعبه محاوره Add Time – History Variable کلید OK را فشار دهید .

۴) در جعبه محاوره Define Nodal Data در مقابل کادر NODE Node number عدد ۴۴۴ را وارد کرده و در مقابل کادر Name User – specified label نام دلخواهی نظیر CHECK را وارد کنید و کلید OK را فشار دهید .


۵) در پنجره قبلی کلید Close را فشار دهید .

6) Ansys Main Menu > TimeHist Postpro > Graph Variables ...

7) در جعبه محاوره Graph Time – History Variables در مقابل کادر NVAR1 1st variable در مقابل کادر Graph Time – History Variables عدد ۲ را وارد کرده و کلید OK را فشار دهید .
مطابق شکل (۱-۱۰) تاریخچه حرارتی گره موردنظر را مشاهده کنید .

نکته :

در تحلیل تنشهای حرارتی پسماند در این مدل ابتدا بایستی در هر بارگذاری حرارتی ، المانهایی را که در حالت مذاب قرار دارند ، به کمک Element Table شناسایی کرد و سپس در آنالیز ترمومولکولیک به کمک یک آنالیز میدان کوپل مستقیم علاوه بر آنکه المانهایی را که از لحظه زمانی وجود ندارند ، المانهای مذاب را نیز در حالت مرگ قرار داد و درجات آزادی گره های همه این المانها را در هر جهت برابر صفر قرار داد .



شکل (۱-۱۰) : تاریخچه حرارتی گره ای از مدل

تمرین دوم : ساخت ماکرو

مقدمه :

ماکرو به مجموعه ای از دستورات نرم افزار Ansys اطلاق می شود که به کمک آن حل یک مساله بدون نیاز به استفاده از منوهای گرافیکی نرم افزار انجام می شود . یکی از مزایای استفاده از ماکرو در حل مسائل مختلف بالا بردن قابلیتهای نرم افزار در یک تحلیل می باشد زیرا در بعضی از مراحل تحلیل یک مساله ، استفاده از منوهای گرافیکی نرم افزار مشکل و گاهی غیر ممکن است .

در این تمرین که فقط برای آشنایی با مراحل نوشتمن و اجرای ماکرو در نرم افزار ارائه شده است ، می خواهیم مساله ای را به کمک دستورات نرم افزار در قالب یک ماکرو و بدون استفاده از منوهای گرافیکی نرم افزار حل کنیم .

تمرین اول از فصل آنالیزهای سازه ای را در نظر بگیرید . اکنون می خواهیم آنرا به صورت نوشتمن یک ماکرو در نرم افزار حل کنیم .

حل :

یک ماکرو را می توان در یک ویرایشگر متن نظیر NotePad یا WordPad و یا Word نوشتمن و سپس آنرا در Working Directory نرم افزار ذخیره کرد (یا به کمک منوی Macro در نرم افزار آنرا ایجاد کرد) و در نرم افزار Ansys آنرا به یکی از دو روش زیر اجرا کرد :

- ۱- در پنجره Ansys Input دستور *USE,Filename.* را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید که در این دستور منظور از Filename نام فایلی است که متنی مربوط به ماکرو در آن قرار دارد . مثلاً اگر نام فایل Check.TXT باشد ، باید عبارت Check.TXT را در مقابل *USE, تایپ کرده و برای اجرای آن کلید Enter را فشار دهید .
- ۲- از طریق آدرس زیر مستقیم فایل مربوطه را بخوانید :

Ansys Utility Menu > File > Read Input from ...

و در جعبه محاوره Read File با توجه به مسیری که فایل در آن ذخیره شده ، آنرا انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید .

اکنون برای حل تمرین اول از فصل آنالیزهای سازه ای (آنالیز استاتیکی) متن زیر را در یک ویرایشگر متن نظیر NotePad تایپ کنید .

```
/TITLE,A THIN PLATE UNDER TENSION  
/PREP7  
/UNITS,SI  
ET,1,PLANE42,,,3  
R,1,8E-3  
MP,EX,1,207E9  
MP,NUXY,1,.3  
K,1
```

```

K,2,0,2,0
K,3,0,2,0,2
// K,4,0,0,2
A,1,2,3,4
CYL4,0,0,0.04
ASBA,1,2
LESIZE,2,,,12
LESIZE,3,,,12
LESIZE,10,,,10
LCCAT,2,3
MSHKEY,1
# AMESH,ALL
ARSYM,X,ALL
ARSYM,Y,ALL
NUMMRG,ALL
EPLOT
/SOLU
NSEL,S,LOC,Y,-0.2
D,ALL,UY
NSEL,ALL
NSEL,S,LOC,X,0
NSEL,R,LOC,Y,-0.2
D,ALL,UX
NSEL,ALL
NSEL,S,LOC,Y,0.2
SF,ALL,Pres,-30E6
NSEL,ALL
SOLVE
/POST1
PLNSOL,S,Y

```

پس از اتمام تایپ متن فوق ، آنرا با نام و پسوند Static.TXT در Working Directory در نرم افزار Static.TXT ذخیره کنید .

نرم افزار Ansys را اجرا کنید .

در پنجره Ansys Input عبارت زیر را تایپ کنید :

*USE,Static.TXT

کلید Enter را فشار دهید تا ماکروی نوشته شده اجرا شود و پس از اجرای آن نتایج کانتوری تنش SY در پنجره گرافیکی بر روی مدل ترسیم شود .

توضیح ماکروی نوشته شده به شرح زیر است :

خط اول : تعیین موضوع آنالیز با نام A THIN PLATE UNDER TENSION

خط دوم : ورود به پردازشگر Preprocessor

خط سوم : تعیین سیستم واحد SI

خط چهارم : انتخاب المان PLANE42 با گزینه تنش صفحه ای با ضخامت خط پنجم : تعیین مقدار ثابت ضخامت المان با مقدار ۸ میلیمتر

خط ششم : تعیین مدول الاستیسیتة ماده شماره ۱ با مقدار (Gpa) 207

خط هفتم : تعیین نسبت پواسون ماده شماره ۱ با مقدار 0.3

خط هشتم : ساختن نقطه ای با شماره ۱ و به مختصات ۰, ۰, ۰ (مبدأ مختصات)

خط نهم : ساختن نقطه ای با شماره ۲ و به مختصات ۰, ۰, ۰.۲

خط دهم : ساختن نقطه ای با شماره ۳ و به مختصات ۰, ۰.۲, ۰.۲

خط یازدهم : ساختن نقطه ای با شماره ۴ و به مختصات ۰, ۰.۲, ۰

خط دوازدهم : ساختن یک سطح مربعی به کمک نقاط ساخته شده

خط سیزدهم : ساختن دایره ای به مرکز مبدأ مختصات و شعاع 0.04

خط چهاردهم : کم کردن سطح دایره ای از سطح مربعی

خط پانزدهم : تعیین تقسیمات خط شماره ۲ به تعداد ۱۲ تقسیم

خط شانزدهم : تعیین تقسیمات خط شماره ۳ به تعداد ۱۲ تقسیم

خط هفدهم : تعیین تقسیمات خط شماره ۱۰ به تعداد ۱۰ تقسیم

خط هجدهم : ساختن خط Concatenate به کمک دو خط شماره ۲ و ۳

خط نوزدهم : تعیین نوع شبکه بندی دستی

خط بیستم : شبکه بندی کردن کلیه سطوح

خط بیست و یکم : انعکاس آبینه ای سطح شبکه بندی شده نسبت به صفحه Y-Z

خط بیست و دوم : انعکاس آبینه ای دو سطح شبکه بندی شده نسبت به صفحه X-Z

خط بیست و سوم : ممزوج کردن کلیه اجزاء

خط بیست و چهارم : ترسیم المانهای مدل

خط بیست و پنجم : ورود به پردازشگر Solution

خط بیست و ششم : انتخاب کلیه گره های خط طولی پایینی مدل

خط بیست و هفتم : اعمال شرط مرزی در جهت محور Y بر روی گره های انتخاب شده

خط بیست و هشتم : انتخاب کلیه گره ها

خط بیست و نهم : انتخاب کلیه گره هایی که در موقعیت صفر نسبت به محور X قرار دارند

خط سی ام : انتخاب مجدد گره ای از گره های انتخابی فوق که از لحاظ موقعیت نسبت به محور Y در موقعیت ۰.۲ قرار دارد

خط سی و یکم : اعمال شرط مرزی در جهت محور X بر روی گره انتخاب شده (گره پایینی وسطی مدل) برای جلوگیری از پیغام Rigid Body Motion در هنگام حل

خط سی و دوم : انتخاب کلیه گره ها

خط سی و سوم : انتخاب کلیه گره های خط طولی بالایی مدل (این گره ها از لحاظ موقعیت مکانی نسبت به محور Y در مکان ۰.۲ قرار دارند)

خط سی و چهارم : اعمال فشار به میزان (Mpa) ۳۰- بر روی گره های انتخاب شده فوق

خط سی و پنجم : انتخاب کلیه گره ها

خط سی و ششم : حل مساله

خط سی و هفتم : ورود به Post یا General Postprocessor

خط سی و هشتم : ترسیم کانتور تنش SY (تنش در جهت محور Y) بر روی مدل

نکته ۱ : برای مدلسازی مربع می توان به جای ساختن ۴ نقطه فوق ، مستقیماً از دستور ساخت مربع یعنی RECTNG استفاده کرد .

نکته ۲ : برای آشنایی با دستورات نرم افزار می توانید به مسیر زیر در راهنمای نرم افزار

مراجعه کنید :

Ansys Utility Menu > Help > Index > Command Manual

ضمائِم

- ۱ پیوست

در این پیوست می توانید به صورت مستقیم و سریع با المانهای مختلف نرم افزار آشنا شوید:

Structural Point	Structural 2-D Line	Structural 2-D Beam		
Structural Mass	Spar	Elastic Beam	Plastic Beam	Offset Tapered Unsymmetric Beam
MASS21 1 node 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	LINK1 2 nodes 2-D space DOF: UX, UY	BEAM3 2 nodes 2-D space DOF: UX, UY, ROTZ	BEAM23 2 nodes 2-D space DOF: UX, UY, ROTZ	BEAM54 2 nodes 2-D space DOF: UX, UY, ROTZ
Structural 3-D Line		Structural 3-D Beam		
Spar	Tension-Only Spar	Linear Actuator	Elastic Beam	Thin-Walled Beam
LINK8 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	LINK10 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	LINK11 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	BEAM4 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	BEAM24 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ
Structural Pipe				
Offset Tapered Unsymmetric Beam	Elastic Straight Pipe	Elastic Pipe Tee	Curved Pipe (Elbow)	Elastic Straight Pipe
BEAM44 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	PIPE16 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	PIPE17 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	PIPE18 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	PIPE20 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ




Immersed Pipe  PIPE59 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	Plastic Curved Pipe  PIPE60 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	Structural 2-D Solid Triangular Solid  PLANE2 6 nodes 2-D space DOF: UX, UY	Axissymmetric Harmonic Struct. Solid  PLANE25 4 nodes 2-D space DOF: UX, UY, UZ	Structural Solid  PLANE42 4 nodes 2-D space DOF: UX, UY
Structural Solid  PLANE82 8 nodes 2-D space DOF: UX, UY	Axissymmetric Harmonic Struct. Solid  PLANE83 8 nodes 2-D space DOF: UX, UY, UZ	Structural Solid p-Element  PLANE143 8 nodes 2-D space DOF: UX, UY	Triangular Solid p-Element  PLANE146 6 nodes 2-D space DOF: UX, UY	Structural Solid  SOLID45 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ
Layered Solid  SOLID46 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Anisotropic Solid  SOLID64 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Reinforced Solid  SOLID65 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Solid with Rotations  SOLID72 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	Solid with Rotations  SOLID73 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ
Tetrahedral Solid  SOLID92 10 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Structural Solid  SOLID95 20 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Structural Solid p-Element  SOLID147 20 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Tetrahedral Solid p-Element  SOLID148 10 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Plastic Axissymmetric Shell with Torsion  SHELL51 2 nodes 2-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTZ

Axysymmetric Harmonic Struct. Shell  SHELL61 2 nodes 2-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTZ	Structural 3-D Shell Shear/Twist Panel  SHELL28 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ or ROTX, ROTY, ROTZ	Membrane Shell  SHELL41 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Plastic Large Strain Shell  SHELL43 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	Elastic Shell  SHELL63 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ
16-Layer Structural Shell  SHELL91 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	Structural Shell  SHELL33 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	100-Layer Structural Shell  SHELL93 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	Plastic Shell  SHELL143 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	Structural Shell p-Element  SHELL150 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ
Finite Strain Shell  SHELL181 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	Explicit Dynamics Explicit Spar  LINK160 3 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ VX, VY, VZ, AX, AY, AZ	Explicit Beam  BEAM161 3 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ VX, VY, VZ, AX, AY, AZ	Thin Structural Shell  SHELL163 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ VX, VY, VZ, AX, AY, AZ	Structural Solid  SOLID164 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, VX, VY, VZ AX, AY, AZ
Explicit Spring-Damper  COMBI163 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ VX, VY, VZ, AX, AY, AZ	Explicit Structural Mass  MASS166 1 node 3-D space DOF: UX, UY, UZ VX, VY, VZ AX, AY, AZ	Explicit Link  LINK167 3 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ VX, VY, VZ AX, AY, AZ	Hyperelastic Solid Hyperelastic Mixed U-P Solid  HYPERP56 4 nodes 2-D space DOF: UX, UY, UZ	Hyperelastic Mixed U-P Solid  HYPEP58 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ

Hyperelastic Mixed U-P Solid HYPER74 8 nodes 2-D space DOF: UX, UY, UZ	Hyperelastic Solid HYPER84 8 nodes 2-D space DOF: UX, UY, UZ	Hyperelastic Solid HYPER86 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Hyperelastic Mixed U-P Solid HYPER158 10 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Visco Solid VISC088 8 nodes 2-D space DOF: UX, UY
Viscoelastic Solid VISCO89 20 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Large Strain Solid VISCO106 4 nodes 2-D space DOF: UX, UY, UZ	Large Strain Solid VISCO107 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Large Strain Solid VISCO108 8 nodes 2-D space DOF: UX, UY, UZ	Thermal Point MASS71 1 node 3-D space DOF: TEMP
Radiation Link LINK31 2 nodes 3-D space DOF: TEMP	Conduction Bar LINK32 2 nodes 2-D space DOF: TEMP	Conduction Bar LINK33 2 nodes 3-D space DOF: TEMP	Convection Link LINK34 2 nodes 3-D space DOF: TEMP	Thermal 2-D Solid TRIANGULAR Thermal Solid PLANE35 6 nodes 2-D space DOF: TEMP
Thermal Solid PLANE55 4 nodes 2-D space DOF: TEMP	Axisymmetric Harmonic Thermal Solid PLANET5 4 nodes 2-D space DOF: TEMP	Thermal Solid PLANE77 8 nodes 2-D space DOF: TEMP	Axisymmetric Harmonic Thermal Solid PLANE78 8 nodes 2-D space DOF: TEMP	Thermal 3-D Solid SOLID70 8 nodes 3-D space DOF: TEMP

Tetrahedral Thermal Solid	Thermal Solid	Thermal Shell	Fluid	Acoustic Fluid
				
SOLID87 10 nodes 3-D space DOF: TEMP	SOLID30 20 nodes 3-D space DOF: TEMP	SHELL57 4 nodes 3-D space DOF: TEMP	FLUID29 4 nodes 2-D space DOF: UX, UY, PRES	FLUID30 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, PRES
Dynamic Fluid Coupling	Thermal-Fluid Pipe	Contained Fluid	Contained Fluid	Axisymmetric Harmonic Contained Fluid
				
FLUID38 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	FLUID66 2 nodes 3-D space DOF: PRES, TEMP	FLUID73 4 nodes 2-D space DOF: UX, UY	FLUID80 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	FLUID81 4 nodes 2-D space DOF: UX, UY, UZ
Acoustic Fluid	Acoustic Fluid	FLOTTRAN CFD Fluid - Thermal	FLOTTRAN CFD Fluid - Thermal	Thermal Electric
				Thermal-Electric Solid
FLUID129 2 nodes 2-D space DOF: PRES	FLUID130 4 nodes 3-D space DOF: PRES	FLUID141 4 nodes 2-D space DOF: VX, VY, VZ, PRES, TEMP, ENKE, ENDS	FLUID142 8 nodes 3-D space DOF: VX, VY, VZ, PRES, TEMP, ENKE, ENDS	PLANER7 4 nodes 2-D space DOF: TEMP, VOLT
Thermal-Electric Line	Thermal-Electric Solid	Thermal-Electric Shell	Current Source	Magnetic Solid
				
LINK68 2 nodes 3-D space DOF: TEMP, VOLT	SOLID63 8 nodes 3-D space DOF: TEMP, VOLT	SHELL157 4 nodes 3-D space DOF: TEMP, VOLT	SOURCE36 3 nodes 3-D space DOF: MAG	PLANE53 8 nodes 2-D space DOF: VOLT, AZ

Magnetic-Scalar Solid  SOLID96 8 nodes 3-D space DOF: MAG	Magnetic Solid  SOLID97 8 nodes 3-D space DOF: VOLT, AX, AY, AZ	Magnetic Interface  INTER115 4 nodes 3-D space DOF: AX, AY, AZ, MAG	Magnetic Edge Solid  SOLID117 20 nodes 3-D space DOF: AZ	Magnetic-High Frequency  HF119 4 nodes 3-D space DOF: AX
Magnetic-High Frequency  HF120 20 nodes 3-D space DOF: AX	Electrostatic Solid  PLANE121 8 nodes 2-D space DOF: VOLT	Electrostatic Solid  SOLID122 20 nodes 3-D space DOF: VOLT	Tetrahedral Electrostatic Solid  SOLID123 10 nodes 3-D space DOF: VOLT	General Circuit 
Coupled-field Solid  SOLID5 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, TEMP, VOLT, MAG	Coupled-field Solid  PLANE13 4 nodes 2-D space DOF: UX, UY, TEMP, VOLT, AZ	Coupled-field Solid  SOLID62 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, AX, AY, AZ, VOLT	Tetrahedral Coupled-field Solid  SOLID98 10 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, TEMP, VOLT, MAG	Contact  CONTACT12 2 nodes 2-D space DOF: UX, UY
Point-to-Ground  CONTACT26 3 nodes 2-D space DOF: UX, UY	Point-to-Surface  CONTACT48 3 nodes 2-D space DOF: UX, UY, TEMP	Point-to-Surface  CONTACT49 5 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, TEMP	Point-to-Point  CONTACT52 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Contact  TARGET69 3 nodes 2-D space DOF: UX, UY

Contact  TARGET170 3 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Contact  CONTACT171 2 nodes 2-D space DOF: UX, UY	Contact  CONTACT172 3 nodes 2-D space DOF: UX, UY	Contact  CONTACT173 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	Contact  CONTACT174 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ
Combination				
Revolute Joint  COMBIN7 5 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	Spring-Damper 	Control 	Nonlinear Spring 	Combination 
MATRIX				
Stiffness, Mass or Damping Matrix  MATRIX27 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	Superelement  MATRIX50 2-D or 3-D space DOF: Any	Infinite 	Infinite Boundary  INFIN9 2 nodes 2-D space DOF: AZ, TEMP	Infinite Boundary  INFIN10 4 nodes 3-D space DOF: MAG, TEMP
Surface				
Infinite Boundary  INFIN11 8 nodes 3-D space DOF: MAG, AX, AY, AZ, VOLT, TEMP	Surface Effect  SURF13 3 nodes 2-D space DOF: UX, UY, TEMP	Surface Effect  SURF22 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, TEMP		

مراجع :

- 1) Larry J. Segerlind , "Applied Finite Element Analysis , " John Wiley & Sons , 1984 .
- 2) Kenneth H . Huebner , Earl A . Thornton , "The Finite Element Method for Engineers , " John Wiley & Sons , 1982 .
- 3) Timoshenko , S . , " Strength of Materials , Part I , Elementary Theory and Problems , " 3rd Edition , D . Van Nostrand Co . , Inc , New York , 1955.
- 4) Crandall , S. H . , and Dahl , N.C . , " An Introduction to the Mechanics of Solids , " McGraw – Hill Book Co . , Inc . , New York , 1959 .
- 5) Thomson , W.T . , " Vibration Theory and Applications , " Prentice – Hall , Inc ., Englewood Cliffs , N.J., 2nd Printing , 1965 .
- 6) Blevins , R.D . , " Formulas for Natural Frequency and Mode Shape , " Van Nostrand Reinhold . Co . , New York , 1979 .
- 7) Vierck , R.K . , " Vibration Analysis , " 2nd Edition , Harper & Row Publishers , New York , 1979 .
- 8) J . Chakrabarty , " Theory of Plasticity , " McGraw – Hill Book Co . , Inc ., New York , 1987 .
- 9) Timoshenko , S . , " Strength of Materials Part II , Advanced Theory and Problems , " 3rd Edition , D . Van Nostrand Co . , Inc . , New York , 1956 .
- 10) Stephen P.Timoshenko , James M.Gere , " Theory of Elastic Stability , " McGraw – Hill International Editions , 1963 .
- 11) Stephen W . TSAI , H . Thomas . HN , " Introduction to Composite Materials , " Technomic , 1980 .
- 12) Norman E . Dowling , "Mechanical Behavior of Materials," Prentice Hall,1993 .
- 13) Kreith , F . , " Principles of Heat Transfer , " International Textbook Co . , Scranton , Pennsylvania , 2nd Printing , 1959.
- 14) Chapman , A.J . , " Heat Transfer , " The Macmillan Co. New York , 1960
- 15) Siegel ,R . , Howel J.R , " Thermal Radiation Heat Transfer , " 2nd Edition , Hemispher Publishing Corporation , 1981 .
- 16) Boley B.A . , and Weiner , J.H . , "Theory of Thermal Stress , " R.E. Krieger Publishers Co . , Malabar , Florida , 1985 .
- 17) Malcom Crocker , " Handbook of Acoustics , " New York John Willey , 1998
- 18) Binder , R.C . , " Fluid Mechanics , " 3rd Edition , Prentice – Hall , Inc . , Englewood Cliffs , N.J ., 3rd Printing
- 19) White , Frank M . , " Fluid Mechanics , " McGraw – Hill Book Company , 1979 .
- 20) D . Broek , " Elementary Engineering Fracture Mechanics , " Kluwer Academic Pubs , 1986 .
- 21) Richard W. Hertzberg , " Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials , " New York , John Wiley , 1989 .
- 22) S.S Rao , " Optimization Theory and Applications , " New Delhi , Wiley Eastern , 1984 .
- 23) Oden , J.T . " Finite Elements of Nonlinear Continua, " McGraw – Hill book . Co . , Inc , 1972 .
- 24) K.L . Johnson , " Contact Mechanics , " Cambridge University Press , 1985 .
- 25) G.M.L. Gladwell , " Contact Problem in Classical Theory of Elesticity , " Sijthoff and Noordhoff , Alphen aan den Rijn , 1980 .
- 26) ANSYS Help > Analysis Guide & Theory Manual .

پیوست ۲

در این پیوست روش‌های حل در آنالیز مودال به صورت جدول زیر ارائه شده است :

نام روش	موارد استفاده
Subspace Method	در مدل‌های متقارن و بزرگ به کار می‌رود و همچنین کنترل کننده‌هایی برای حل در اختیار کاربر قرار میدهد
Block Lanczos Method	همانند روش Subspace برای مدل‌های متقارن و حجمیم به کار می‌رود اما دارای نرخ همگرایی سریعتری نسبت به روش Sparse Matrix است و حل گر Subspace را در هنگام حل به کار می‌برد.
Power Dynamics Method	برای مدل‌های بسیار حجمیم به کار می‌رود و معمولاً برای محاسبه چند مود اول برای فهمیدن رفتار سازه مناسب است و سپس با انتخاب یکی از دو روش حل Subspace یا Block Lanczos جواب نهایی مدل محاسبه می‌شود. این روش به طور خودکار از Lumped Mass Approximation استفاده می‌کند.
Reduced (Householder) Method	این روش از روش Subspace سریعتر است زیرا ماتریس فشرده سیستم را در هنگام حل تشکیل می‌دهد و به همین دلیل دقت آن پایین است.
Unsymmetric Method	این روش برای مسائل با ماتریس نا متقارن به کار می‌رود (نظیر مسائل سیالاتی - سازه‌ای موثر بر هم)
Damped Method	این روش در مسائلی که در آنها نمی‌توان از اثرات میرایی- صرف نظر کرد به کار می‌رود



فهرست موضوعی

- En thalpy , 217
- Pre Stress Effect , 105 , 169
- Large Deformation Effect , 16
- Damping Effects , 119 , 120
- Forced Vibration , 118
- Visible Element , 235
- Layered Element , 178
- Coupled Field Elements , 256
- Critical Load , 170 , 176
- Lo ading :
- Inertia Load , 16 , 91
 - Harmonic Loading , 118
 - Body Load , 16 , 91
 - External Load , 91
 - Surface Load , 16
 - Concentrated Load , 16
 - Coupled Field Load , 16
- Necking , 145
- Processor , 12
- Pl asticity :
- Rate Independent , 145
 - Rate Dependent , 145
- Shape Function , 3
- Objective Function , 308
- Fields Interaction , 247 , 256
- Phase Change , 219
- آنتالپی ، 217
- اثر پیش تنش ، 105 ، 169
- اثر تغییر شکل بزرگ ، 16
- اثرات میرایی ، 119 ، 120
- ارتعاشات اجباری ، 118
- المان نمایان ، 235
- المانهای لایه ای ، 178
- المانهای میدان کوپله ، 256
- بار بحرانی ، 170 ، 176
- بارگذاری :
- اینرسی ، 91 ، 16
 - تناوبی ، 118
 - حجمی ، 91 ، 16
 - خارجی ، 91
 - سطحی ، 16
 - متتمرکز ، 16
 - میدان کوپله ، 16
- پدیده گلویی شدن ، 145
- پردازشگر ، 12
- پلاستیسیته :
- مستقل از زمان ، 145
 - وابسته به زمان ، 145
- تابع شکل ، 3
- تابع هدف ، 308
- تداخل میدانها ، 247 ، 256
- تغییر فاز ، 219

Contact :

Surface to Surface , 344

سطح با سطح ، ۳۴۴

Node to Surface , 344

گره با سطح ، ۳۴۴

Node to Node , 344

گره با گره ، ۳۴۴

Stress :

Free Stress , 105

آزاد ، ۱۰۵

Residual Stress , 148

پس ماند ، ۱۴۸

Thermal Stress , 249

حرارتی ، ۲۴۹

Plane Stress , 20

صفحه ای ، ۲۰

Pressure Distribution , 265

توزيع فشار صوت ، ۲۶۵

Stephan – Boltzman Constant , 232

ثابت استفان بولتزمن ، ۲۳۲

Heat Flow , 205

جریان حرارتی ، ۲۰۵

Material Properties :

Orthotropic , 20 , 181

اورتوتروپیک ، ۱۸۱ ، ۲۰

Isotropic , 20

ایزوتروپیک ، ۲۰

Nonlinear , 20 , 145

غیر خطی ، ۱۴۵ ، ۲۰

Temperature Dependent , 20

وابسته به دما ، ۲۰

Nodal Solution Data , 17

داده های حل المانی ، ۱۷

Element Solution Data , 17

داده های حل گره ای ، ۱۷

Working Directory , 8

دایرکتوری کاری ، ۸

Degree of Freedom , 15

درجه آزادی ، ۱۵

S – N Diagram , 190

دیاگرام S – N ، ۱۹۰

S_m – T Diagram , 190دیاگرام S_m – T ، ۱۹۰

Graphical User Interface , 5

رابط گرافیکی کاربر ، ۵

Event , 190

رخداد ، ۱۹۰

Rise Time , 135

زمان برخاست ، ۱۳۵

Hardening :

Kinematic Hardening , 146

سینماتیک ، ۱۴۶

Isotropic Hardening , 146


همسانگرد ، ۱۴۶

Superelement , 235

سوپر المان ، ۲۳۵

Compressible Fluid , 285

سیال تراکم پذیر ، ۲۸۵




سخت شوندگی :

In finite Fluid , 266	سیال نامتناهی (جاذب) ، ۲۶۶
Newtonian & NonNewtonian Fluid , 285	سیال نیوتانی و غیر نیوتانی ، ۲۸۵
Sy stem :	سیستم :
Open System., 234	باز ، ۲۳۴
Close System , 234	بسه ، ۲۳۴
Me shing :	شبکه بندی :
Free (Automatic) Meshing , 25	اتوماتیک ، ۲۵
M app Meshing , 25	دستی ، ۲۵
Mo de Shape , 105	شكل مود ، ۱۰۵
St ress Intensity Factor , 298	ضریب تمرکز تنش ، ۲۹۸
Em misivities , 232	ضریب صدور ، ۲۳۲
Form Factor , 233	ضریب هندسی ، ۲۳۳
Image , 101	عکس گرافیکی ، ۱۰۱
Animation File , 117	فایل متحرک سازی ، ۱۱۷
Re sonant Frequency , 105	فرکانس تشذید ، ۱۰۵
N atural Frequency , 105	فرکانس طبیعی ، ۱۰۵
St rain:	کرنش :
Cre ep Strain , 161	خزشی ، ۱۶۱
Plane Strain , 20	صفحه ای ، ۲۰
Co upling:	کوپلینگ :
Load Vector Coupling , 256	بردار بارگذاری ، ۲۵۶
Matrix Coupling , 256	ماتریسی المان ، ۲۵۶
Lat ent Heat , 217	گرمای نهان ، ۲۱۷
Exp anding , 133	گسترش نتایج ، ۱۳۳
R adiation Matrix , 234	ماتریس تشعشع ، ۲۳۴
Mac ro , 5	ماکرو ، ۵
Tr anslator , 5	متترجم ، ۵
State Variable , 307	متغیر حالت ، ۳۰۷
Design Variable , 307	متغیر طراحی ، ۳۰۷
Pr oduction , 7	محصول ، ۷

Co ordinate System :

	مختصات :
Cylindrical , 13	استوانی ، ۱۳
Cartesian , 13	دکارتی ، ۱۳
WorkingPlane , 13 , 66	کاری ، ۱۳ ، ۶۶
Spherical , 13	کروی ، ۱۳
Young's Modulus , 91	مدول الاستیسیته ، ۹۱
Axisymmetric Problems , 20	مسائل متقارن محوری ، ۲۰
Yield Criteria , 146	معیار تسلیم ، ۱۴۶
Failure Criteria , 179	معیار شکست ، ۱۷۹
Von Mises Criteria , 146	معیار وان مایز ، ۱۴۶
Mooney – Rivlin Curve , 336	منحنی Mooney – Rivlin ۳۳۶
Component , 332 , 348	مولفه انتخاب ، ۳۴۸ ، ۳۳۲
Poisson's Ratio , 91	نسبت پواسون ، ۹۱
Convection , 205 , 218	هدایت همرفت ، ۲۰۵ ، ۲۱۸
Geometery Nonlinearity , 145	هندسه غیر خطی ، ۱۴۵



INDEX

- Acoustic , 265
Animation File , 117
Axisymmetric Problems , 20
Buckling , 169
Component , 332 , 348
Composites , 178
Compressible Fluid , 285
Contact :
 Node to Node , 344
 Node to Surface , 344
 Surface to Surface , 344
Convection , 205 , 218
 Coordinate System
 Cartesian , 13
 Cylindrical , 13
 Spherical , 13
 WorkingPlane , 13 , 66
Coupled Field Elements , 256
Coupling :
 Load Vector Coupling , 256
 Matrix Coupling , 256
Creep , 161
Critical Load , 170 , 176
Damping Effects , 119 , 120
Degree of Freedom , 15
Design Variable , 307
Element Solution Data , 17
Emmisivities , 232
Enthalpy , 217
آکوستیک ، 265
فایل متحرک سازی ، 117
مسائل متقارن محوری ، 20
کمانش ، 169
مولفه انتخاب ، 332 ، 348
مواد مرکب ، 178
سیال تراکم پذیر ، 285
تماس :
 گره با گره ، 344
 گره با سطح ، 344
 سطح با سطح
 همرفت ، 218 ، 205
 سیستم مختصات :
 دکارتی ، 13
 استوانی ، 13
 کروی ، 13
 کاری ، 13 ، 66
المانهای میدان کوپله ، 256
کوپلینگ :
 بردار بارگذاری ، 256
 ماتریسی المان ، 256
 خرش ، 161
 بار بحرانی ، 170 ، 176
 اثرات میرایی ، 119 ، 120
 درجه آزادی ، 15
 متغیر طراحی ، 307
 داده های حل المانی ، 17
 ضریب صدور ، 232
 آنالیپی ، 217


- Event , 190
- Expanding , 133
- Failure Criteria , 179
- Fatigue , 189
- Fields Interaction , 247 , 256
- Forced Vibration , 118
- Form Factor , 233
- Geometry Nonlinearity , 145
- Graphical User Interface , 5
- Hardening :
- Kinematic Hardening , 146
 - Isotropic Hardening , 146
- Heat Flow , 205
- Image , 101
- Infinite Fluid , 266
- Large Deformation Effect , 16
- Latent Heat , 217
- Layered Element , 178
- Loading :
- Body Load , 16 , 91
 - Concentrated Load , 16
 - Coupled Field Load , 16
 - External Load , 91
 - Harmonic Loading , 118
 - Inertia Load , 16 , 91
 - Surface Load , 16
- Macro , 5
- Material Properties :
- Isotropic , 20
 - Nonlinear , 20 , 145
 - Orthotropic , 20 , 181
- رخداد , ۱۹۰
- گسترش نتایج , ۱۳۳
- معیار شکست , ۱۷۹
- خستگی , ۱۸۹
- تداخل میدانها , ۲۵۶ , ۲۴۷
- ارتعاشات اجباری , ۱۱۸
- ضریب هندسی , ۲۳۳
- هندسه غیر خطی , ۱۴۵
- رابط گرافیکی کاربر , ۵
- سخت شوندگی :
- سینماتیک , ۱۴۶
 - همسانگرد , ۱۴۶
- جریان حرارتی , ۲۰۵
- عکس گرافیکی , ۱۰۱
- سیال نامتناهی (جادب) , ۲۶۶
- اثر تغییر شکل بزرگ , ۱۶
- گرمای نهان , ۲۱۷
- المان لایه ای , ۱۷۸
- بارگذاری :
- حجمی , ۹۱ , ۱۶
 - متمرکز , ۱۶
 - میدان کوپله , ۱۶
 - خارجی , ۹۱
 - تناوبی , ۱۱۸
 - اینرسی , ۹۱ , ۱۶
 - سطحی , ۱۶
- ماکرو , ۵
- خواص ماده :
- ایزوتropیک , ۲۰
 - غیر خطی , ۱۴۵ , ۲۰
 - اورتوتروپیک , ۱۸۱ , ۲۰

Temperature Dependent , 20	وابسته به دما ، ۲۰
Meshing :	شبکه بندی :
Mapped , 25	دستی ، ۲۵
Free , 25	اتوماتیک ، ۲۵
Mode Shape , 105	شکل مود ، ۱۰۵
Mooney – Rivlin Curve , 336	منحنی Mooney – Rivlin ۳۳۶
Natural Frequency , 105	فرکانس طبیعی ، ۱۰۵
Necking , 145	پدیده گلویی شدن ، ۱۴۵
Newtonian & NonNewtonian Fluid , 285	سیال نیوتونی و غیر نیوتونی ، ۲۸۵
Nodal Solution Data , 17	داده های حل گره ای ، ۱۷
Objective Function , 308	تابع هدف ، ۳۰۸
Phase Change , 219	تغییر فاز ، ۲۱۹
Plasticity :	پلاستییته :
Rate Dependent , 145	وابسته به زمان ، ۱۴۵
Rate Independent , 145	مستقل از زمان ، ۱۴۵
Poisson's Ratio , 91	نسبت پواسون ، ۹۱
Pre Stress Effect , 105,169	اثر پیش تنش ، ۱۰۵ ، ۱۶۹
Pressure Distribution , 265	توزیع فشار صوت ، ۲۶۵
Processor , 12	پردازشگر ، ۱۲
Production , 7	محصول ، ۷
Radiation , 232	تشعشع ، ۲۳۲
Radiation Matrix ; 234	ماتریس تشعشع ، ۲۳۴
Resonant Frequency , 105	فرکانس تشدید ، ۱۰۵
Rise Time , 135	زمان برخاست ، ۱۳۵
S – N Diagram , 190	دیاگرام S – N ، ۱۹۰
Shape Function , 3	تابع شکل ، ۳
S _m – T Diagram , 190	دیاگرام S _m – T ، ۱۹۰
State Variable , 307	متغیر حالت ، ۳۰۷
Stephan–Boltzman Constant , 232	ثابت استفان – بولتزمن ، ۲۳۲
Strain :	کرنش :
Creep Strain , 161	خزشی ، ۱۶۱

- Plane Strain , 20 صفحه آیی ، ۲۰
- Stress : تنش :
- Free Stress , 105 آراد ، ۱۰۵
 - Plane Stress , 20 صفحه آیی ، ۲۰
 - Residual Stress , 148 پسماند ، ۱۴۸
 - Thermal Stress , 249 حرارتی ، ۲۴۹
 - Stress Intensity Factor , 298 ضریب تمرکز تنش ، ۲۹۸
 - Superelement , 235 سوپر المن ، ۲۳۵
 - System : سیستم :
 - Close System , 234 بسته ، ۲۳۴
 - Open System , 234 باز ، ۲۳۴ - Translator , 5 مترجم ۵
 - Visible Element , 235 المن نمایان ، ۲۳۵
 - Von Mises Criteria , 146 معیار وان مایس ، ۱۴۶
 - Working Directory , 8 دایرکتوری کاری ، ۸
 - Yield Criteria , 146 معیار تسلیم ، ۱۴۶
 - Young's Modulus , 91 مدول یانگ ، ۹۱

سُمارِت

39828



روش اجزاء محدود FEM بدون شک تحولی عظیم در علوم مهندسی است که در دو دهه آخر هزاره دوم میلادی باعث گردگونی اساسی در صنعت جهان شد. بسیاری از پروسه های طراحی و تحلیل اکنون بر FEM استوار است. این امر باعث گردید تا نرم افزارهای FEM به عنوان یک ابزار طراحی و تحلیل تهیه و پس از احراز صلاحیت های لازم در اختیار صنایع و مراکز علمی قرار گیرد. بهمین منظور کدهای مختلف تجاری FEM تهیه و به بازار علمی و تجاری دنیا ارائه شد. در صنایع داخلی نیز چند سالی است که روش اجزاء محدود به عنوان یک روش کارآمد مورد نظر مهندسان ارشد قرار گرفته است. روند رو به رشد این توجه انکار ناپذیر است. این امر باعث گردیده است تا نرم افزارهای تجاری FEM نیز راه خود را به مراکز علمی و صنعتی باز نموده و مورد استفاده کاربران قرار گیرد. متأسفانه به علت اینکه در بسیاری از حالات این نرم افزارها بدون آموزش قابلیتها و نحوه بکارگیری صحیح در اختیار و مورد استفاده کاربران قرار می گیرد، امکان پهنه برداری غیر علمی از آن وجود دارد. نرم افزار ANSYS از جمله نرم افزارهای FEM است که امروزه در دسترس اکثر مراکز دانشگاهی و صنعتی می باشد. گرچه نرم افزارهای تجاری FEM در ودهای مختلف می باشند اما نرم افزارهای عمومی نظیر ANSYS، ABAQUS و NASTRAN از جمله نرم افزارهای معتبر همه منظوره FEM است. ویژگی خاص نرم افزار ANSYS طراحی آن برای صنایع و باهدف کاربرد صنعتی است. گرچه استفاده از آن برای امور تحقیقاتی نیز مناسب است.

هدف از تهیه خودآموز حاضر ارائه یک مرجع برای مهندسان صنایع و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی جهت بکارگیری صحیح این نرم افزار می باشد تا پس از موشکافی و ارزشیابی علمی نتایج و درایت مهندسی کاربر، قابل استفاده باشد. امید است خودآموز حاضر در این امر کاربران را باری نماید.

ISBN 964-454-382-3



9 789644 543821

مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران - شماره : ۳۲۳



دانشگاه علم و صنعت ایران